

RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE avant travaux de démolition

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble établi en respect de la norme NF P 03-200 applicable depuis avril 2003

A DATE ET DUREE DE L'EXPERTISE			
Date : 18/12/2024		Durée : 2 h 00 min	
B DESIGNATION DE L'IMMEUBLE			
Nature du bâtiment : Bâtiment Est le Provence 8301375300 0061		Descriptif du bien : Bâtiment militaire R+4	
Nombre de Pièces :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Numéro de Lot :		Escalier :	
Référence Cadastre : Non communiqué		Propriétaire : ESID	
Adresse : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON		Adresse : USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9	
		Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI	
		Document(s) joint(s) : Néant	
		Accompagnateur : Aucun	
C DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE			
Nom : ESID			
Qualité :			
Adresse : USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9			
D DESIGNATION DU DIAGNOSTIQUEUR			
• Identité de l'opérateur de diagnostic			
Nom / Prénom : MONLEAU Julien		Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD	
Raison sociale et nom de l'entreprise : Wegroup - Agence Six Fours Les Plages			
Adresse : Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bât. A1 83140 <villeSociete> 83140		N° de contrat d'assurance : 7518072604	
N° siret : 44363867100067			
N° certificat de qualification : C2024-SE04-050			
Date d'obtention : 14/05/2024			
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WE-CERT		Date de validité : 01/01/2025	
16 Rue de Villars			
57100 THIONVILLE			
E IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES VISITEES ET RESULTAT DU DIAGNOSTIC AINSI QUE DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE			
Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Façades	RDC au 4ème	Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Fenêtre Allège de Fenêtre A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant intérieur A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Embrasure de fenêtre A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Ouvrant extérieur A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Ouvrant intérieur A,C (Bois - Peinture) , Fenêtre Volets A,C (Bois - Peinture) , Végétaux divers Sol (Bois) , Porte Dormant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Dormant intérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis)	Absence d'indice
Combles	Combles	Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Escalier Ensemble des balustres Sol (Bois) , Escalier Ensemble des contre-marches Sol (Bois) , Escalier Ensemble des marches Sol (Bois) , Escalier Limon Sol (Bois) , Escalier Main-courante Sol (Bois) , Escalier Nez de marche Sol (Bois)	Absence d'indice
Hall d'entrée Ouest	RDC	Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Porte Dormant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Dormant intérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage)	Absence d'indice
004	RDC	Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Gaines technique n°1	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton) , Plafond (Béton)	Absence d'indice
Local technique n°1	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
002	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
001	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Gaines technique n°2	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Local technique n°2	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
003	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Sanitaires n°1	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faïence Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
011	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Gaines technique n°3	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Local technique n°3	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
013	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Gaines technique n°4	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
015	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
voilerie	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois)	Absence d'indice
Réserve	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
008	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°5	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Local technique n°4	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
006	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Hall d'entrée Est	RDC	Porte Dormant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Dormant intérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°2	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Bureau n°1	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Local technique n°5	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Bureau n°2	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Bureau n°3	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Accueil	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Barreaudage C (Métal) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Local ménage	RDC	Murs Toutes zones (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Plafond (Béton)	Absence d'indice
Escalier Ouest n°1	RDC au 1er	Plafond (Enduit - Peinture) , Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contremarches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Est	RDC au 1er	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contremarches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
114	RDC au 1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°15	RDC au 1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
104	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°6	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Local technique n°6	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
102	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
101	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°7	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°8	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
103	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°3	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
109	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°9	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°10	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
111	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°11	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
113	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
112	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°12	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
110	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°13	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°14	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
108	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°4	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
119	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°16	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°17	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
121	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
118	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°18	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°19	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
116	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Est	+1 au +2	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contremarches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
214	+1 au +2	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°20	+1 au +2	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Escalier Ouest n°2	+1 au +2	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contremarches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°31	+1 au +2	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
206	+1 au +2	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°5	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
219	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°21	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°22	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
221	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
218	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°23	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°24	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
216	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
212	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Gaines technique n°25	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
210	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°26	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°27	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
208	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
209	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°28	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°29	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
211	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°30	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
213	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
204	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°32	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°33	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
202	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
201	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°34	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°35	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Sanitaires n°6	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Ouest n°3	+2 au +3	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
314	+2 au +3	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°36	+2 au +3	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Escalier Est n°3	+2 au +3	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°47	+2 au +3	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
306	+2 au +3	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°7	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
319	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°37	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°38	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
321	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
318	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°39	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°40	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
316	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
312	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°41	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
310	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°42	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°43	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
308	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
309	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°44	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°45	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
311	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°46	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
313	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
304	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°48	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°49	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
302	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
301	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Gaines technique n°50	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°51	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Sanitaires n°8	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Ouest n°4	+3 au +4	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°52	+3 au +4	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
414	+3 au +4	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Est n°4	+3 au +4	Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°63	+3 au +4	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
406	+3 au +4	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°9	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
419	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°53	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°54	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
421	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
418	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°55	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°56	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
416	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
412	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°57	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
410	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Gaines technique n°58	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°59	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
408	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
409	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°60	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°61	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
411	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°62	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
413	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
404	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°64	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°65	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
402	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
401	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°66	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Gaines technique n°67	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Béton)	Absence d'indice
403	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Sanitaires n°10	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Peinture) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Peinture) , 6 Portes ouvrant intérieur/extérieur B (Bois - Peinture) , 6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur B (Métal - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Faïence Toutes zones (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

F IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION

G RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de termite aux abords de la construction

I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'oeuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

J MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR LE RAPPORT

Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents biologiques du bois.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire d'un immeuble bâti ou non bâti.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices de présence de Termites le jour de la visite.

K CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Référence : **161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465
BDC 360 T**

Signature et Cachet du Bureau d'études

Wegroup
Siège social
30 avenue du château de Jouques
Les espaces de la sainte Baume Bt A8
13420 Gémenos



Date d'établissement du rapport :

Fait à : **SIX-FOURS-LES-PLAGES** le : **20/12/2024**

Nom du responsable : **ROCH Joan**

Diagnosticteur : **Julien MONLEAU**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Note - Conformément à la Norme XP03-200. la personne ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Si dans le présent état et selon la réglementation en vigueur, le diagnostiqueur indique sur son rapport « indice ou présence de termite » le propriétaire a l'obligation d'en faire déclaration à la mairie de sa commune

DOCUMENTS ANNEXES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **MONLEAU Julien**

Sous le numéro : **C2024-SE04-050**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 25/06/2024 Au 24/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 25/06/2024
Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021