



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 3.5

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 26/IMO/28493
Date du repérage : 30/03/2026

Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... Pyrénées-Atlantiques Adresse : MAGASIN GENERAL - ZONE D'EXTENSION CELLULES F ET G PORT DE BAYONNE Commune : 64100 BAYONNE Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Périmètre de repérage : ENROBE - ZONE DE TRAVAUX D'EXTENSION DU MAGASIN GENERAL	<i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : ... REGION AQUITAINE Adresse : HOTEL DE REGION 33000 BORDEAUX

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☐ Etat des Installations électriques
☐ Constat amiante avant-vente	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (DTG)
☐ Dossier amiante Parties Privatives	☐ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diagnostic énergétique
☐ Diag amiante avant travaux	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Audit énergétique
☐ Diag amiante avant démolition	☐ Diag Assainissement	☐ Prêt à taux zéro
☐ Etat relatif à la présence de termites	☐ Sécurité piscines	☐ Ascenseur
☐ Etat parasitaire	☐ Etat des Installations gaz	☐ Etat des lieux (Loi Scellier)
☐ Etat des Risques et Pollutions	☐ Plomb dans l'eau	☐ Radon
☐ Etat des lieux	☐ Sécurité Incendie	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Infiltrométrie	☐ Plomb APTVX	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Amiante Examen Visuel APTVX	☐ Plomb avant travaux	☐ Performance numérique
☐ Amiante contrôle périodique	☐ Développement interne	☐ Déchets / PEMD
☐ Amiante Empoussièrément	☐ Home Inspection	☐ Climatisation
☐ Hôtel H	☐ Tantième de copropriété	☐ Contrôle périodique gaz
☐ Hôtel RT	☐ Risques Professionnels	☐ Contrôle périodique élec
☐ Hôtel C	☐ Contrôle levage	☐ RT 2012 Avant travaux
	☐ Logement décent	☐ RT 2012 Après travaux



Résumé de l'expertise n° 26/IMO/28493

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Adresse : MAGASIN GENERAL - ZONE D'EXTENSION CELLULES F ET G PORT DE BAYONNE Commune : 64100 BAYONNE Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Périmètre de repérage : ENROBE - ZONE DE TRAVAUX D'EXTENSION DU MAGASIN GENERAL

Prestations	Conclusion
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
Etat HAP	Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils contiennent moins de 50mg/kg de HAP.

Rapport de mission de repérage amiante et HAP avant travaux sur enrobés

Numéro de dossier : 26/IMO/28493
Date du repérage : 30/03/2026

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires : Norme NFX 43-050 et suivant les dispositions de la norme NF ICO 18287.

Localisation du dossier

Adresse	Rue : MAGASIN GENERAL - ZONE D'EXTENSION CELLULES F ET G PORT DE BAYONNE Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 64100 BAYONNE
Périmètre de repérage :	 ENROBE - ZONE DE TRAVAUX D'EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Type de logement :	 ENROBE
Fonction principale du bâtiment :	 Autres
Date du permis :	 < 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... REGION AQUITAINE Adresse : HOTEL DE REGION 33000 BORDEAUX
Le commanditaire	Nom et prénom : ... SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE Adresse : 1 RUE DE DONZAC 64100 BAYONNE

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	Benoît CORBINEAU	Opérateur de repérage	AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX	Obtention : 02/08/2022 Échéance : 02/08/2029 N° de certification : 11070999
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				

Raison sociale de l'entreprise : **SOCIETE ABC DIAGNOSTIC** (Numéro SIRET : **50037275000017**)
Adresse : **14 RUE DU MONDARRAIN, 64210 BIDART**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **10428048404 - 01/03/2026**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 20/04/2026, remis au propriétaire le 20/04/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan de localisation
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des carottes et couches affiliées
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :

- **il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils contiennent moins de 50mg/kg de HAP.**
- **il a été repéré des matériaux et produits susceptibles (*) de contenir de l'amiante : après analyses, ils ne contiennent pas d'amiante.**

(*) : « **Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante** » : matériau ou produit contenant naturellement de l'amiante ou dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée

Liste des carottes contenant de l'amiante ou des HAP :

Carotte	Localisation	Conclusion HAP	Conclusion Amiante	Conclusion HCT
Néant	-			

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS SUD OUEST

Adresse : 4 CHEMIN DES MAURES 33170 GRADIGNAN

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5840 / 79514748700032

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre d'un contrôle du revêtement bitumineux, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer la localisation des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le périmètre de repérage effectif

Etendu de la zone de contrôle :

Travaux sur enrobé de voirie - Zone d'extension du Magasin Général - Port de Bayonne

4. – Conditions de réalisation du repérage**4.1 Bilan de l'analyse documentaire**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux zones analysées	oui

Observations :

Néant**4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ**

Date de la commande : 30/03/2026

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 30/03/2026

Heure d'arrivée : 08 h 15

Durée du repérage : 04 h 30

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme Géraud


4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme Norme NFX 43-050 et suivant les dispositions de la norme NF ICO 18287.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-

4.4 Plan de localisation

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.



5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des carottes et couches affiliées :

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P01

Localisation

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.511771 Coordonnées Géo Y : -1.498664
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-001 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-001 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P02**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.512138 Coordonnées Géo Y : -1.498576
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-002 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-002 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P03**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.511743 Coordonnées Géo Y : -1.498362
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-003 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-003 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P04**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.512022 Coordonnées Géo Y : -1.498024
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-004 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-004 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P05**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.512302 Coordonnées Géo Y : -1.498187
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-005 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-005 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P06**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.511942 Coordonnées Géo Y : -1.498332
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-006 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-006 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P07**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.512463 Coordonnées Géo Y : -1.498927
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-007 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-007 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P08**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.511195 Coordonnées Géo Y : -1.498922
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-008 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-008 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P09**Localisation**

	CP / Commune : 64600 ANGLET RD / Voie : ZONE MAGASIN GENERAL - PORT DE BAYONNE PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : 43.511255 Coordonnées Géo Y : -1.499445
--	---	---

Caractéristique du carottage

	Date : 30/03/2026 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : 26K012245-009 : 10 cm

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion	Analyse HCT Conclusion
26K012245-009 Toutes	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **AFNOR Certification** 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Fait à **BAYONNE**, le **30/03/2026**

Par : Benoît CORBINEAU

EURL ABC DIAGNOSTIC
14, rue du Mondarrain
Hiriartea 64210 BIDART
Tél. 05 59 26 18 50
SIREN: 500372750 00017 - APE: 74 - 38

ANNEXES

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Rapports d'essais

7.2 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d'essais :



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

ABC DIAGNOSTIC
Monsieur Benoît CORBINEAU
14 Rue du Mondarrain
64210 BIDART

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-022850-01 Date d'émission de rapport : 17/04/2026 19:32 Page 1/5
Annule et remplace la version AR-26-KC-021332-01 ayant pour date d'émission le 11/04/2026 à 02:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 26K012245 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client:AFFAIRE : 28493
Les résultats d'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour l'Environnement France sont joints en annexe à ce rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P01 - ENROBE 1 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P02 - ENROBE 2 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P03 - ENROBE 3 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-022850-01 Date d'émission de rapport : 17/04/2026 19:32 Page 2/5
 Annule et remplace la version AR-26-KC-021332-01 ayant pour date d'émission le 11/04/2026 à 02:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26K012245 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
 Référence dossier Client:AFFAIRE : 28493

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P04 - ENROBE 4 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P05 - ENROBE 5 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P06 - ENROBE 6 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 50134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-022850-01 Date d'émission de rapport : 17/04/2026 19:32 Page 3/5
 Annule et remplace la version AR-26-KC-021332-01 ayant pour date d'émission le 11/04/2026 à 02:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26K012245 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
 Référence dossier Client:AFFAIRE : 28493

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P07 - ENROBE 7 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P08 - ENROBE 8 - AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P09 - ENROBE 9 -AMIANTE + HAP	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	- / - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 50134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-022850-01 Date d'émission de rapport : 17/04/2026 19:32 Page 4/5
 Annule et remplace la version AR-26-KC-021332-01 ayant pour date d'émission le 11/04/2026 à 02:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26K012245 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
 Référence dossier Client:AFFAIRE : 28493

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / JND9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.

Le présent rapport ne concerne que la partie « liant » de la couche suite au traitement de la demande d'essai. Il ne peut être considéré comme conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 que lorsque, des résultats d'essais accrédités antérieurs pour l'autre composant « granulat » relatifs à l'échantillon sont produits conjointement ou lorsque des informations relatives à partie « granulaire » démontrent l'absence de fibres d'amiante (cf. note du COFRAC de 30 novembre 2021).

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1-5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-022850-01 Date d'émission de rapport : 17/04/2026 19:32 Page 5/5
Annule et remplace la version AR-26-KC-021332-01 ayant pour date d'émission le 11/04/2026 à 02:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 26K012245 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client:AFFAIRE : 28493



Mareva FEDELE
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 50134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST**
Laboratoire
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 26E066816

Version du : 17/04/2026

N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01

Date de réception technique : 14/04/2026

Première date de réception physique : 14/04/2026 8:04:18

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRBO700016712

Coordinateur de Projets Clients : Elisa GITZHOFFER / Elisa.Gitzhofer@ETFR.eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech	Matrice		Référence échantillon
001	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-001 - P01 - ENROBE 1 - AMIANTE + HAP
002	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-002 - P02 - ENROBE 2 - AMIANTE + HAP
003	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-003 - P03 - ENROBE 3 - AMIANTE + HAP
004	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-004 - P04 - ENROBE 4 - AMIANTE + HAP
005	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-005 - P05 - ENROBE 5 - AMIANTE + HAP
006	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-006 - P06 - ENROBE 6 - AMIANTE + HAP
007	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-007 - P07 - ENROBE 7 - AMIANTE + HAP
008	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-008 - P08 - ENROBE 8 - AMIANTE + HAP
009	Matériaux routiers	(ROU)	26K012245-009 - P09 - ENROBE 9 - AMIANTE + HAP

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr




**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**
RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 26E066816

Version du : 17/04/2026

N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01

Date de réception technique : 14/04/2026

Première date de réception physique : 14/04/2026 8:04:18

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRBO700016712

N° Echantillon	001	002	003	004	005	006
Référence client :	26K012245-001	26K012245-002	26K012245-003	26K012245-004	26K012245-005	26K012245-006
Matrice :	ROU	ROU	ROU	ROU	ROU	ROU
Date de prélèvement :						
Date de début d'analyse :	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026
Température de l'air de l'enceinte :	17.7°C	17.7°C	17.7°C	17.7°C	17.7°C	17.7°C

Préparation Physico-Chimique

ZS0QG : Matière sèche	% P.B.	* 99.7	* 99.9	* 99.7	* 95.3	* 99.8	* 99.9
LS6XB : Prétraitement de l'échantillon							
Concassage		* Fait	* Fait	* Fait	* Fait	* Fait	* Fait
Homogénéisation		* Fait	* Fait	* Fait	* Fait	* Fait	* Fait

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LS6XV : HAP 16 composés - potentiellement
amianté

Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Fluorène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Phénanthrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Benzo(a)-anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* 0.51	* <0.50
Chrysène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Naphtalène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Acénaphtène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Somme des HAP	mg/kg M.S.	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	0.51	<0.50

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1-1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr




**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**
RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 26E066816

Version du : 17/04/2026

N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01

Date de réception technique : 14/04/2026

Première date de réception physique : 14/04/2026 8:04:18

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRBO700016712

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

007

008

009

26K012245-
007
ROU26K012245-
008
ROU26K012245-
009
ROU

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

17.7°C

17.7°C

17.7°C

Préparation Physico-Chimique

ZS0QG : Matière sèche

% P.B.

* 99.9

* 99.8

* 99.9

LS6XB : Prétraitement de l'échantillon

Concassage

* Fait

* Fait

* Fait

Homogénéisation

* Fait

* Fait

* Fait

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LS6XV : HAP 16 composés - potentiellement
amianté

Benzo(a)pyrène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Fluorène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Phénanthrène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Anthracène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Fluoranthène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Pyrène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Benzo(a)-anthracène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Chrysène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Benzo(b)fluoranthène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Benzo(k)fluoranthène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Naphthalène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Acénaphthylène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Acénaphtène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg M.S.

* <0.50

* <0.50

* <0.50

Somme des HAP

mg/kg M.S.

<0.50

<0.50

<0.50

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

 ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**
RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 26E066816

Version du : 17/04/2026

N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01

Date de réception technique : 14/04/2026

Première date de réception physique : 14/04/2026 8:04:18

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRBO700016712

Observations	N° d'échantillon	Référence client
La conformité relative à la température relevée à réception des échantillons n'est pas remplie.	(001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009)	26K012245-001 / 26K012245-002 / 26K012245-003 / 26K012245-004 / 26K012245-005 / 26K012245-006 / 26K012245-007 / 26K012245-008 / 26K012245-009 /



Marion MEDINA
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec $k = 2$) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des paramètres sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971




**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**
Annexe technique

Dossier N° : 26E066816

N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EUFRBO700016712

Matériaux routiers

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude à la LQ	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS6XB	Prétraitement de l'échantillon Concassage Homogénéisation	Broyage [Broyage et homogénéisation] - NF EN 15002				Eurofins Analyses pour l'Environnement France
LS6XV	HAP 16 composés - potentiellement amianté	GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - Méthode interne				
	Benzo(a)pyrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Fluorène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Phénanthrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Anthracène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Fluoranthène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Pyrène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Benzo-(a)-anthracène		0.5	45%	mg/kg M.S.	
	Chrysène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Benzo(b)fluoranthène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Benzo(k)fluoranthène		0.5	60%	mg/kg M.S.	
	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Naphtalène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthylène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Acénaphtène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Benzo(ghi)Pérylène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Somme des HAP				mg/kg M.S.	
ZS0QG	Matière sèche	Gravimétrie (Séchage à 105°C par balance thermogravimétrique (Thermocouple)) - NF EN 15934 - Méthode A	0.5	5%	% P.B.	

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
 5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
 SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971


**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS**
Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flacons des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire
Dossier N° : 26E066816
N° de rapport d'analyse : AR-26-LK-071774-01
Emetteur :
Commande EOL :
Nom projet :
Référence commande : EUFRBO700016712
Matériaux routiers

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique (1)	Date de Réception Technique (2)	Code-Barre	Nom Flacon
001	26K012245-001		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
002	26K012245-002		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
003	26K012245-003		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
004	26K012245-004		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
005	26K012245-005		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
006	26K012245-006		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
007	26K012245-007		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
008	26K012245-008		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		
009	26K012245-009		14/04/2026 8:04:18	14/04/2026		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 2 132 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

7.2 - Annexe - Autres documents



Ordre de mission

Objet de la mission :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Dossier Technique Amiante | ☐ Métrage (Loi Carrez) | ☐ Etat des Installations électriques |
| ☐ Constat amiante avant-vente | ☐ Métrage (Loi Boutin) | ☐ Diagnostic Technique (DTG) |
| ☐ Dossier amiante Parties Privatives | ☐ Exposition au plomb (CREP) | ☐ Diagnostic énergétique |
| ☐ Diag amiante avant travaux | ☐ Exposition au plomb (DRIPP) | ☐ Audit énergétique |
| ☐ Diag amiante avant démolition | ☐ Diag Assainissement | ☐ Prêt à taux zéro |
| ☐ Etat relatif à la présence de termites | ☐ Sécurité piscines | ☐ Ascenseur |
| ☐ Etat parasitaire | ☐ Etat des Installations gaz | ☐ Etat des lieux (Loi Scellier) |
| ☐ Etat des Risques et Pollutions | ☐ Plomb dans l'eau | ☐ Radon |
| ☐ Etat des lieux | ☐ Sécurité Incendie | ☐ Accessibilité Handicapés |
| ☐ Infiltrométrie | ☐ Plomb APTVX | ☐ Accessibilité Handicapés |
| ☐ Amiante Examen Visuel APTVX | ☐ Plomb avant travaux | ☐ Performance numérique |
| ☐ Amiante contrôle périodique | ☐ Développement interne | ☐ Déchets / PEMD |
| ☐ Amiante Empoussièrément | ☐ Home Inspection | ☐ Climatisation |
| ☐ Hôtel H | ☐ Tantième de copropriété | ☐ Contrôle périodique gaz |
| ☐ Hôtel RT | ☐ Risques Professionnels | ☐ Contrôle périodique élec |
| ☐ Hôtel C | ☐ Contrôle levage | ☐ RT 2012 Avant travaux |
| | ☐ Logement décent | ☐ RT 2012 Après travaux |

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Type : **Propriétaire**
Nom / Société : **SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE**
Adresse : **1 RUE DE DONZAC 64100 BAYONNE**
Téléphone : **05 59 46 58 84**
Fax : **06 38 40 60 37**
Mail : **c.geraud@bayonne.port.fr**

Désignation du propriétaire

Nom / Société : **REGION AQUITAINE**
Adresse : **HOTEL DE REGION**
CP : **33000**
Ville : **BORDEAUX**
Tel :
Mail :

Désignation du ou des bâtiments

Adresse : **MAGASIN GENERAL - ZONE
D'EXTENSION CELLULES F ET G
PORT DE BAYONNE**
Code Postal : ... **64100**
Ville : **BAYONNE**
Département : . **Pyrénées-Atlantiques**
Précision : **Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété**

Mission

Personne à contacter (avec tel) : .. **Mme Géraud**
Type de bien à expertiser : **Autres**
Catégorie du bien : **(IGH/ERP) Autres**
Date du permis de construire : **< 1997**
Section cadastrale :
Numéro de lot(s) : **N/A**
Lots rattachés : ☐ Cave , ☐ Garage , ☐ Terrain , ☐ Autre
Périmètre de repérage : **ENROBE - ZONE DE TRAVAUX D'EXTENSION DU MAGASIN GENERAL**
Autres informations : ☐ Ascenseur, ☐ Animaux
4500 M²
Remise des clefs : **Sur place, données par un tiers: Mr Beraza**
Date et heure de la visite : **30/03/2026 à 08 h 15 durée approximative 04 h 30**
Précisions :

Locataire

Nom / Société :
Adresse :

Donneur d'ordre : Mme GERAUD

Administratif

Facturation : ☐ Propriétaire ☒ Donneur d'ordre ☐ Notaire
Facturation adresse : **SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE - 1 RUE DE DONZAC - 64100 BAYONNE**
Destinataire(s) des rapports : ☒ Propriétaire ☐ Donneur d'ordre ☐ Notaire ☐ Agence
Destinataire(s) adresse : **REGION AQUITAINE - HOTEL DE REGION - 33000 BORDEAUX**
Destinataire(s) e-mail :
Impératif de date :

Information relative à tout diagnostic :

- * Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission.
- * Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
- * Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
- * Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...)
- * Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.
- * Le diagnostiqueur doit pouvoir être accompagné par un examinateur représentant l'organisme de certification, ce devra pouvoir avoir l'accès au site en cours de diagnostic

Fait à Bayonne le 30/03/2026
Donneur d'ordre : Mme GERAUD



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **26/IMO/28493** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : MAGASIN GENERAL - ZONE D'EXTENSION CELLULES F ET G PORT DE BAYONNE 64100 BAYONNE.

Je soussigné, **Benoît CORBINEAU**, technicien diagnostiqueur pour la société **SOCIETE ABC DIAGNOSTIC** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Gaz	Benoît CORBINEAU	AFNOR	11070999	01/11/2029 (Date d'obtention : 01/11/2022)
Termites	Benoît CORBINEAU	AFNOR	11070999	09/10/2029 (Date d'obtention : 09/10/2022)
Amiante	Benoît CORBINEAU	AFNOR	11070999	21/05/2029 (Date d'obtention : 21/05/2022)
Electricité	Benoît CORBINEAU	QUALIXPERT	C1153	07/10/2030 (Date d'obtention : 08/10/2023)
Plomb	Benoît CORBINEAU	AFNOR	11070999	03/01/2030 (Date d'obtention : 03/01/2018)
DPE	CORBINEAU benoit	AFNOR	ODI/DPE/11070999	02/08/2029 (Date d'obtention : 02/08/2022)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10428048404 valable jusqu'au 01/03/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **BAYONNE**, le **30/03/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

EURL ABC DIAGNOSTIC
14, rue du Mondarrain
Hiriart (64210) BIDART
Tél. 05 59 26 18 50
SIREN: 500372750 00017 - APE: 74 - 33

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



CARTE DE CERTIFIÉ
NUMERO ODI/AMM/11070999
VALABLE DU 21/05/2022
AU 21/05/2029

BENOIT CORBINEAU

CERTIFICATION

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS -
AMIANTE MENTION



CARTE DE CERTIFIÉ
NUMERO ODI/DPE/11070999
VALABLE DU 02/08/2022
AU 02/08/2029

BENOIT CORBINEAU

CERTIFICATION

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - DPE
INDIVIDUEL



CARTE DE CERTIFIÉ
NUMERO ODI/PB/11070999
VALABLE DU 03/01/2023
AU 03/01/2030

BENOIT CORBINEAU

CERTIFICATION

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS -
PLOMB CREP



CARTE DE CERTIFIÉ
NUMERO ODI/TER/11070999
VALABLE DU 09/10/2022
AU 09/10/2029

BENOIT CORBINEAU

CERTIFICATION

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS -
TERMITES FRANCE METROPOLITAINE



CARTE DE CERTIFIÉ
NUMERO ODI/GAZ/11070999
VALABLE DU 01/11/2022
AU 01/11/2029

BENOIT CORBINEAU

CERTIFICATION

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - GAZ

CERTIFICAT AFNOR CERTIFICATION

Accréditation Cofrac n°4-0057 Certification de Personnes, portée disponible sur www.cofrac.fr et selon l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.

FRANCK LEBEUGLE
Directeur Général

AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
certification-personnes@afnor.org
+33 (0)1 41 62 80 00

Certificat N° C1153

Monsieur Benoît CORBINEAU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures d'électricité

Certificat valable


Du 08/10/2023

au 07/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 05 septembre 2023

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O


*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com

sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
CARENE ASSCES - EGPA

69 AV LEON GAMBETTA
CS 50835
26008 VALENCE CEDEX

☎ **04 75 82 15 15**

N° ORIAS 07 000 004 (CARENE ASSURANCES)

www.orias.fr/



Assurance et Banque

EURL A.B.C. DIAGNOSTIC
14 RUEDU MONDARRAIN
QUARTIER HIRI ARTEA
64210 BIDART

LE **LUNDI 2 MARS 2026**

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
0654730420

Votre contrat
0000010428048404

Date d'effet
15/03/2019

IMPORTANT

Document à conserver

Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :
EURL A.B.C. DIAGNOSTIC
14 RUEDU MONDARRAIN
QUARTIER HIRI ARTEA
64210 BIDART

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000010428048404** ayant pris effet le **15/03/2019**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
Diagnostic amiante et HAP sur enrobés et voiries
Diagnostic Technique amiante (DTA)

A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic termites,
Contrôle des installations de gaz
Contrôle des installations intérieures électriques
Etat des Risques et Pollutions (ERP)
Loi Carrez
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic métrage habitable loi Boutin
Certificat de décence

A L'EXCLUSION DE :

- TOUTES MISSIONS D'ETUDES, CONSEIL ET/OU PRECONISATION
TECHNIQUE, MAITRISE D'ŒUVRE, MEME PARTIELLE, NOTAMMENT LES PRESTATIONS



**DE CETTE NATURE POUR LES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU
CODE CIVIL ;
- DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE VISEES PAR LE CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION ;
- TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE
AUTRE QUE CELLE DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER TELLE QUE LE CONSEIL
JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE.**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **02/03/2026** au **01/03/2027** et ne peut engager l'assureur au-
delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 02/03/2026

Mathieu Godart

Directeur IARD AXA France

