

## DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

(Hors champ du code de la santé publique)

| Numéro de dossier :                               | Date du repérage : |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON - BATIMENT SAONE | 27/06/2023         |

### VERSION 2

Situation de  
l'immeuble :

**Bâtiment SAONE**  
**3 Quai Chauveau**  
**69009 LYON**



Date d'émission du rapport : 05/03/2025

**Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.**

**Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts conformément à nos conditions générales.**

| Adresse du bien immobilier                                                                                                                                                                                                        | Donneur d'ordre / Propriétaire :                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localisation du ou des bâtiments :<br>Département : .....Rhône<br>Adresse : .....3 Quai Chauveau<br>Commune : .....69009 LYON<br><br>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :<br>Année de construction : < 1997 | Donneur d'ordre :<br><b>UNIVERSITE DE LYON</b><br><b>92 Rue Pasteur - CS 30122</b><br><b>69361 LYON CEDEX 07</b><br><br>Propriétaire :<br><b>CNSMD</b><br><b>3 QUAI CHAUEAU C.P.120 F</b><br><b>69266 LYON CEDEX 09</b> |

| Le Diagnostic suivant concerne                                                                                |                                    |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| X                                                                                                             | Les parties privatives             |   |                  |
|                                                                                                               | Les parties occupées               |   |                  |
|                                                                                                               | Les parties communes d'un immeuble | X | Avant démolition |
| Nature des travaux :                    Rénovation / Réhabilitation : NON                    Démolition : OUI |                                    |   |                  |

| Société réalisant le constat                                |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nom et prénom de l'auteur du constat                        | Romain Creuzaud        |
| N° de certificat de certification                           | B2C-0562 le 25/07/2018 |
| Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC | B.2.C                  |
| Organisme d'assurance professionnelle                       | AXA France IARD SA     |
| N° de contrat d'assurance                                   | 5411202104             |
| Date de validité :                                          | 01/07/2025             |

|                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Romain Creuzaud le 27/06/2023. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Objectif de la mission :**  
 L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

**Périmètre des travaux :**  
 Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

| Appareil utilisé                                   |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Nom du fabricant de l'appareil                     | FONDIS-RITVERC |
| Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil   | FENX / 2-0991  |
| Nature du radionucléide                            | RTV-1331-23    |
| Date du dernier chargement de la source            | 17/11/2021     |
| Activité à cette date et durée de vie de la source | 850 MBq        |

| Tableau de recensement des travaux : |                    |                         |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Local / Structure                    | Nature des travaux | Entreprise Intervenante |
| Ensemble du bâtiment                 | Démolition         |                         |

## 1. Rappel des références réglementaires

A ce jour, il n'existe pas de réglementation du Code du travail, en revanche le Code de la Santé Publique indique que le plomb est considéré comme une substance dite « CMR » (Cancérogène, Mutagène et reprotoxique) et préconise des recommandations :

- Sensibiliser les différentes parties prenantes sur le risque d'exposition au plomb dans les chantiers de rénovation/réhabilitation ou démolition,
- Justifier de l'importance d'un diagnostic adapté au « champ de travail »,
- Guider les diagnostiqueurs dans l'élaboration d'un diagnostic et la rédaction du rapport.
- l'ensemble de ces éléments vise à une meilleure prise en compte du risque d'exposition au plomb des travailleurs et le plus en amont possible du commencement des travaux.

## 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

|                                                        |                                           |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nom du fabricant de l'appareil                         | FONDIS-RITVERC                            |                                                 |
| Modèle de l'appareil                                   | FENX                                      |                                                 |
| N° de série de l'appareil                              | 2-0991                                    |                                                 |
| Nature du radionucléide                                | RTV-1331-23                               |                                                 |
| Date du dernier chargement de la source                | 17/11/2021                                | Activité à cette date et durée de vie : 850 MBq |
| Autorisation ASN (DGSNR)                               | N° T690714                                | Date d'autorisation 2019                        |
|                                                        | Date de fin de validité de l'autorisation |                                                 |
| Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)         | M. ROUSSILLON                             |                                                 |
| Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) | Léo ROUSSILLON                            |                                                 |

Étalon : NIST SRM2573 1,04 mg/cm<sup>2</sup>

| Vérification de la justesse de l'appareil | n° de mesure | Date de la vérification | Concentration (mg/cm <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Etalonnage entrée                         | 1            | 27/06/2023              | 1 (+/- 0,1)                         |
| Etalonnage sortie                         | 2568         | 27/06/2023              | 1 (+/- 0,1)                         |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nom du laboratoire d'analyse    | Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse |
| Nom du contact                  | -                                                    |
| Coordonnées                     | -                                                    |
| Référence du rapport d'essai    | -                                                    |
| Date d'envoi des prélèvements   | -                                                    |
| Date de réception des résultats | -                                                    |

### Liste des locaux visités :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sous-sol - SS101,        | 1er étage - SA114, |
| Sous-sol - SS102,        | 1er étage - SA115, |
| Sous-sol - SS103,        | 1er étage - SA116, |
| Sous-sol - SS104,        | 1er étage - SA117, |
| Sous-sol - SS105,        | 1er étage - SA118, |
| Sous-sol - SS106,        | 1er étage - SA119, |
| Sous-sol - SS107,        | 1er étage - SA120, |
| Sous-sol - SS108,        | 1er étage - SA121, |
| Sous-sol - SS109,        | 1er étage - SA122, |
| Sous-sol - SS110,        | 1er étage - SA123, |
| Sous-sol - SS111,        | 1er étage - SA124, |
| Sous-sol - SS112,        | 1er étage - SA125, |
| Sous-sol - SS113,        | 1er étage - SA126, |
| Sous-sol - SS114,        | 1er étage - SA127, |
| Sous-sol - SS115,        | 1er étage - SA128, |
| Sous-sol - SS116,        | 1er étage - SA129, |
| Sous-sol - SS117,        | 1er étage - SA130, |
| Sous-sol - SS118,        | 1er étage - SA131, |
| Sous-sol - SS119,        | 1er étage - SA132, |
| Sous-sol - SS120,        | 1er étage - SA133, |
| Sous-sol - SS121,        | 1er étage - SA134, |
| Sous-sol - SS122,        | 1er étage - SA135, |
| Sous-sol - SS123,        | 1er étage - SA136, |
| Rez de chaussée - SA001, | 1er étage - SA137, |
| Rez de chaussée - SA002, | 2e étage - SA200,  |
| Rez de chaussée - SA003, | 2e étage - SA201,  |
| Rez de chaussée - SA004, | 2e étage - SA202,  |
| Rez de chaussée - SA005, | 2e étage - SA203,  |
| Rez de chaussée - SA006, | 2e étage - SA204,  |
| Rez de chaussée - SA007, | 2e étage - SA205,  |
| Rez de chaussée - SA008, | 2e étage - SA206,  |
| Rez de chaussée - SA009, | 2e étage - SA207,  |
| Rez de chaussée - SA010, | 2e étage - SA208,  |
| Rez de chaussée - SA011, | 2e étage - SA209,  |
| Rez de chaussée - SA012, | 2e étage - SA210,  |
| Rez de chaussée - SA013, | 2e étage - SA211,  |
| Rez de chaussée - SA014, | 2e étage - SA212,  |
| Rez de chaussée - SA015, | 2e étage - SA213,  |
| Rez de chaussée - SA016, | 2e étage - SA214,  |
| Rez de chaussée - SA017, | 2e étage - SA215,  |
| Rez de chaussée - SA018, | 2e étage - SA216,  |
| Rez de chaussée - SA019, | 2e étage - SA217,  |
| Rez de chaussée - SA020, | 2e étage - SA218,  |
| Rez de chaussée - SA021, | 2e étage - SA219,  |
| Rez de chaussée - SA022, | 2e étage - SA220,  |
| Rez de chaussée - SA023, | 2e étage - SA221,  |
| Rez de chaussée - SA024, | 2e étage - SA222,  |
| Rez de chaussée - SA025, | 2e étage - SA223,  |
| Rez de chaussée - SA026, | 2e étage - SA224,  |
| Rez de chaussée - SA027, | 2e étage - SA225,  |
| Rez de chaussée - SA028, | 2e étage - SA226,  |
| Rez de chaussée - SA029, | 2e étage - SA227,  |
| Rez de chaussée - SA030, | 2e étage - SA228,  |
| Rez de chaussée - SA031, | 2e étage - SA229,  |
| Rez de chaussée - SA032, | 2e étage - SA230,  |
| Rez de chaussée - SA033, | 2e étage - SA231,  |
| Rez de chaussée - SA034, | 2e étage - SA232,  |
| Rez de chaussée - SA035, | 2e étage - SA233,  |
| Rez de chaussée - SA036, | 2e étage - SA234,  |
| Rez de chaussée - SA037, | 2e étage - SA235,  |
| Rez de chaussée - SA038, | 2e étage - SA236,  |
| Rez de chaussée - SA039, | 2e étage - SA237,  |
| Rez de chaussée - SA040, | 2e étage - SA238,  |
| Rez de chaussée - SA041, | 2e étage - SA239,  |
| 1er étage - SA101,       | 2e étage - SA240,  |
| 1er étage - SA102,       | 2e étage - SA241,  |
| 1er étage - SA103,       | 3e étage - SA301,  |
| 1er étage - SA104,       | 3e étage - SA302,  |

1er étage - SA105,  
1er étage - SA106,  
1er étage - SA107,  
1er étage - SA108,  
1er étage - SA109,  
1er étage - SA110,  
1er étage - SA111,  
1er étage - SA112,  
1er étage - SA113,

Entresol - Local,  
Toiture terrasse 1,  
Toiture terrasse 2,  
Toiture terrasse édicule,  
Façade Nord,  
Façade Sud,  
Façade Est,  
Façade Ouest,  
Extérieur

**Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) :**

Néant

### 3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

#### 3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

#### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

### 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

## 5. Résultats des mesures

### Sous-sol - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2  | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 3  |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 4  | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 5  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 6  | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 7  |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 8  | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 9  |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 10 |      | Main courante       | Métal    | Peinture            |                     | 16,6 (+/-0,01)  |             |
| 11 |      | Marches             | Béton    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 12 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 13 |      | Contre marches      | Béton    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 14 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 15 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 16 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |

### Sous-sol - SS101

Nombre d'unités de diagnostic : 7

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 17 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 18 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 19 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 20 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 21 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 22 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 23 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 24 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 25 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 26 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 27 | D    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 28 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 29 | D    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 30 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |

### Sous-sol - SS102

Nombre d'unités de diagnostic : 5

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 31 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 32 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 33 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 34 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 35 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 36 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 37 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 38 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 39 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 40 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |

### Sous-sol - SS103

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 41 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 42 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 43 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 44 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 45 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 46 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 47 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 48 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 49 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 50 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 51 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 52 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 53 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 54 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 55 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 56 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 57 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 58 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 59 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 60 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 61 | A    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 13,1 (+/-0,05)  |             |
| 62 | A    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 12,5 (+/-0,03)  |             |
| 63 | E    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 11,6 (+/-0)     |             |
| 64 | E    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 10,2 (+/-0,08)  |             |

### Sous-sol - SS104

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 65 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 66 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 67 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 68 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 69 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 70 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 71 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 72 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 73 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 74 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 75 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 76 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |

|    |   |                 |        |          |  |                |  |
|----|---|-----------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 77 | F | Mur             | Enduit | Peinture |  | 0,08 (+/-0,01) |  |
| 78 |   |                 |        |          |  | 0,03 (+/-0,01) |  |
| 79 |   |                 |        |          |  | 0,07 (+/-0,07) |  |
| 80 | A | Plafond         | Béton  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,06) |  |
| 81 |   |                 |        |          |  | 0,04 (+/-0)    |  |
| 82 |   |                 |        |          |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 83 | A | Dormant porte   | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 84 |   |                 |        |          |  | 0,08 (+/-0,01) |  |
| 85 |   |                 |        |          |  | 13,1 (+/-0,05) |  |
| 86 | A | Ouvrant fenêtre | Métal  | Peinture |  | 12,5 (+/-0,08) |  |
| 87 | A | Dormant fenêtre | Métal  | Peinture |  | 13,1 (+/-0,01) |  |
| 88 | A | Ouvrant fenêtre | Métal  | Peinture |  | 12,5 (+/-0,01) |  |

### Sous-sol - SS105

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 89  | A    | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 90  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 91  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 92  | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 93  |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 94  |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 95  | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 96  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 97  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 98  | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 99  |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 100 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 101 | A    | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 102 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 103 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 104 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |

### Sous-sol - SS106

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 105 | A    | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 106 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 107 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 108 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 109 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 110 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 111 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 112 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 113 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 114 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 115 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 116 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 117 | A    | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 118 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 119 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 120 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |

### Sous-sol - SS107

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 121 | A    | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 122 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 123 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 124 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 125 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 126 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 127 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 128 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 129 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 130 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 131 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 132 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 133 | A    | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 134 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 135 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 136 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 137 |      |                     |          |                     |                     | 10,5 (+/-0,04)  |             |
| 138 |      |                     |          |                     |                     | 9,6 (+/-0,02)   |             |

### Sous-sol - SS108

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 139 | A    | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 140 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 141 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 142 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 143 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 144 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 145 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 146 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 147 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 148 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 149 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 150 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 151 | A    | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 152 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 153 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 154 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |

### Sous-sol - SS109

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 155 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

|     |   |               |        |          |  |                |  |
|-----|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 156 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,01) |  |
| 157 | A | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 158 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0)    |  |
| 159 | B | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 160 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,08)    |  |
| 161 | C | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0)    |  |
| 162 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,02) |  |
| 163 | D | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,02) |  |
| 164 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,08) |  |
| 165 | E | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,01 (+/-0,05) |  |
| 166 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,05) |  |
| 167 | F | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,05) |  |
| 168 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,04) |  |
| 169 | A | Ouvrant porte | Métal  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 170 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,07)    |  |
| 171 | A | Dormant porte | Métal  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,01) |  |
| 172 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0)       |  |
| 173 | D | Ouvrant porte | Métal  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,08) |  |
| 174 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 175 | D | Dormant porte | Métal  | Peinture |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 176 |   |               |        |          |  | 0,04 (+/-0)    |  |

### Sous-sol - SS110

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 177 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 178 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 179 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 180 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 181 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 182 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 183 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 184 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 185 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 186 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 187 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 188 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 189 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 190 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 191 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 2,1 (+/-0,04)   |             |
| 192 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 193 |      | Marches             | Béton    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 194 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 195 |      | Contremarches       | Béton    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |

### Sous-sol - SS111

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 196 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 197 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 198 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 199 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 200 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 201 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 202 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 203 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 204 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 205 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 206 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 4,7 (+/-0,01)   |             |
| 207 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 4,3 (+/-0,04)   |             |
| 208 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 209 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 210 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 211 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 212 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |

### Sous-sol - SS112

Nombre d'unités de diagnostic : 2

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 213 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 214 | C    | Fenêtre             | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,08)   |             |

### Sous-sol - SS113

Nombre d'unités de diagnostic : 1

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 215 | D    | Fenêtre             | Métal    | Peinture            |                     | 4,6 (+/-0,02)   |             |

### Sous-sol - SS115

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 216 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 217 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 218 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 219 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 220 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 221 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 222 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 223 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 224 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 225 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 226 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 227 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 228 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 229 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 230 | C    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,04)   |             |
| 231 | C    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,04)   |             |
| 232 | C    | Grille de fenêtre   | Métal    | Peinture            |                     | 5,4 (+/-0,04)   |             |
| 233 | C    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,06)   |             |
| 234 | C    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,02)   |             |

|     |   |                   |       |          |  |               |  |
|-----|---|-------------------|-------|----------|--|---------------|--|
| 235 | C | Grille de fenêtre | Métal | Peinture |  | 3,5 (+/-0,03) |  |
| 236 | C | Ouvrant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 3,8 (+/-0,05) |  |
| 237 | C | Dormant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 4,8 (+/-0)    |  |
| 238 | C | Grille de fenêtre | Métal | Peinture |  | 3,1 (+/-0,04) |  |

### Sous-sol - SS116

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 239 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 240 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 241 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 242 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 243 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 244 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 245 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 246 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 247 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 248 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 249 |      | Marches             | Métal    | Peinture            |                     | 1,4 (+/-0,04)   |             |
| 250 |      | Contre marches      | Métal    | Peinture            |                     | 1,5 (+/-0,08)   |             |
| 251 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 1,9 (+/-0,03)   |             |
| 252 |      | Noyau central       | Métal    | Peinture            |                     | 3,4 (+/-0,01)   |             |

### Sous-sol - SS117

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 253 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 254 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 255 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 256 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 257 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 258 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 259 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 260 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 261 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 262 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 263 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 264 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 265 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 266 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 267 | D    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 268 | D    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 269 | C    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,07)   |             |
| 270 | C    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,02)   |             |
| 271 | C    | Grille de fenêtre   | Métal    | Peinture            |                     | 3,5 (+/-0,08)   |             |
| 272 | C    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 3,8 (+/-0,02)   |             |
| 273 | C    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 4,8 (+/-0,06)   |             |
| 274 | C    | Grille de fenêtre   | Métal    | Peinture            |                     | 3,1 (+/-0,07)   |             |

### Sous-sol - SS118

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 275 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 276 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 277 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 278 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 279 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 280 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 281 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 282 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 283 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 284 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 285 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 286 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 287 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 288 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 289 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 290 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 291 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 292 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 293 | I    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 294 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 295 | J    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 296 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 297 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 298 |      | Plafond             | Béton    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 299 |      |                     |          |                     |                     | 4,1 (+/-0,05)   |             |
| 300 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 2,9 (+/-0,08)   |             |
| 301 | J    | Porte ascenseur     | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 302 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |

### Sous-sol - SS119

Nombre d'unités de diagnostic : 25

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 303 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 304 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 305 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 306 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 307 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 308 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 309 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 310 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 311 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 312 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 313 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 314 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 315 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 3,1 (+/-0,02)   |             |
| 316 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,07)   |             |
| 317 | D    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 318 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |

|     |   |                   |       |          |  |                |  |
|-----|---|-------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 319 | D | Dormant porte     | Bois  | Peinture |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 320 |   |                   |       |          |  | 0,04 (+/-0)    |  |
| 321 | C | Ouvrant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 4,2 (+/-0,06)  |  |
| 322 | C | Dormant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 3,2 (+/-0,03)  |  |
| 323 | C | Grille de fenêtre | Métal | Peinture |  | 5,1 (+/-0,02)  |  |
| 324 | C | Ouvrant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 3,1 (+/-0)     |  |
| 325 | C | Dormant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 2,5 (+/-0,04)  |  |
| 326 | C | Grille de fenêtre | Métal | Peinture |  | 4,5 (+/-0,06)  |  |
| 327 | C | Ouvrant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 2,9 (+/-0,08)  |  |
| 328 | C | Dormant fenêtre   | Métal | Peinture |  | 3,8 (+/-0,05)  |  |
| 329 | C | Grille de fenêtre | Métal | Peinture |  | 4,8 (+/-0,07)  |  |
| 330 |   |                   |       |          |  | 0,07 (+/-0,08) |  |
| 331 | C | Ouvrant fenêtre   | Bois  | Peinture |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 332 |   |                   |       |          |  | 0,05 (+/-0)    |  |
| 333 | C | Dormant fenêtre   | Bois  | Peinture |  | 0 (+/-0,08)    |  |
| 334 |   |                   |       |          |  | 0,01 (+/-0,07) |  |
| 335 |   |                   |       |          |  | 0,04 (+/-0,08) |  |
| 336 |   |                   |       |          |  | 0,08 (+/-0,04) |  |
| 337 | C | Dormant fenêtre   | Bois  | Peinture |  | 0,07 (+/-0,02) |  |
| 338 |   |                   |       |          |  | 0,04 (+/-0,01) |  |
| 339 | C | Ouvrant fenêtre   | Bois  | Peinture |  | 0,07 (+/-0,05) |  |
| 340 |   |                   |       |          |  | 0,02 (+/-0)    |  |
| 341 | C | Dormant fenêtre   | Bois  | Peinture |  | 0,04 (+/-0,07) |  |

### Sous-sol - SS120

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 342 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 343 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 344 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 345 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 346 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 347 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 348 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 349 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 350 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 351 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 352 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 353 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 354 | C    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 3,6 (+/-0,04)   |             |
| 355 | C    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,03)   |             |
| 356 | C    | Grille de fenêtre   | Métal    | Peinture            |                     | 4,8 (+/-0)      |             |
| 357 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 358 | C    | Ouvrant fenêtre     | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |

### Sous-sol - SS123

Nombre d'unités de diagnostic : 2

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 359 | A    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 1,3 (+/-0)      |             |
| 360 | A    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 1,4 (+/-0,04)   |             |

### RDC - SA033 / SA034

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 361 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 362 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 363 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 364 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 365 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 366 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 367 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 368 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 369 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 370 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 371 |      | Main courante       | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 372 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 373 | B    | Verrière            | Métal    | Peinture            |                     | 10,9 (+/-0,02)  |             |
| 374 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 375 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |

### RDC - SA020

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 376 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 377 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 378 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 379 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 380 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 381 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 382 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 383 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 384 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 385 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 386 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 387 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 388 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 389 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 390 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 391 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 392 | I    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 393 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 394 | J    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 395 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 396 | K    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 397 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 398 | L    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 399 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 400 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 401 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 402 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |

|     |   |                               |       |          |  |                |  |
|-----|---|-------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 403 |   |                               |       |          |  | 0,03 (+/-0,03) |  |
| 404 | A | Dormant porte                 | Bois  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,01) |  |
| 405 |   |                               |       |          |  | 0,08 (+/-0,01) |  |
| 406 | L | Porte ascenseur               | Métal | Peinture |  | 0,08 (+/-0,03) |  |
| 407 |   |                               |       |          |  | 0,03 (+/-0,02) |  |
| 408 |   | Canalisation alimentation RIA | Métal | Peinture |  | 0,02 (+/-0)    |  |
| 409 |   |                               |       |          |  | 0,03 (+/-0,07) |  |
| 410 |   | Radiateurs                    | Métal | Peinture |  | 0,01 (+/-0,03) |  |
| 411 |   |                               |       |          |  | 0,07 (+/-0,06) |  |

## RDC - SA035

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 412 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 413 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 414 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 415 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 416 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 417 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 418 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 419 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 420 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 421 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 422 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 423 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 424 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 425 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 426 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 427 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 428 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 429 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 430 |      | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 431 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 432 |      | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 433 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 434 |      | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 435 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 436 |      | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 437 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 438 |      | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 439 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 440 |      | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 441 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 442 |      | Chute EU            | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 443 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 444 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 445 |      | Canalisations       | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 446 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 447 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 448 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 449 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |

## RDC - SA037

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 450 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 451 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 452 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 453 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 454 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 455 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 456 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 457 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 458 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 459 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 460 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 461 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 462 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 463 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 464 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 465 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |

## RDC - SA015

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 466 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 467 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 468 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 469 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 470 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 471 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 472 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 473 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 474 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 475 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 476 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 477 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 478 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 479 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 480 | A    | Imposte vitrée      | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 481 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 482 | A    | Châssis fixe        | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 483 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 484 | C    | Châssis fixe        | Métal    | Peinture            |                     | 10,6 (+/-0)     |             |
| 485 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 486 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |

## RDC - SA016 / SA017 / SA018

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|

|     |   |               |        |          |  |                |  |
|-----|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 487 | A | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,01) |  |
| 488 | B | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,08) |  |
| 489 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,07) |  |
| 490 | C | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,04 (+/-0,03) |  |
| 491 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 492 | D | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,06 (+/-0,08) |  |
| 493 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,03) |  |
| 494 | E | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0 (+/-0,05)    |  |
| 495 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 496 | F | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,05) |  |
| 497 |   |               |        |          |  | 0,04 (+/-0,03) |  |
| 498 |   | Plafond       | Enduit | Peinture |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 499 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,04) |  |
| 500 |   | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 501 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,04) |  |
| 502 |   | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,05 (+/-0,01) |  |
| 503 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,08) |  |
| 504 |   | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,05 (+/-0,01) |  |
| 505 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,01)    |  |
| 506 |   | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0 (+/-0,05)    |  |
| 507 |   |               |        |          |  | 0,04 (+/-0,04) |  |
| 508 |   | Radiateurs    | Métal  | Peinture |  | 0 (+/-0,02)    |  |
| 509 |   |               |        |          |  | 0,07 (+/-0)    |  |

## RDC - SA014

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 510 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 511 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 512 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 513 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 514 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 515 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 516 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 517 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 518 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 519 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 520 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 521 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 522 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 523 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 524 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 525 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |

## RDC - SA013

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 526 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 527 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 528 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 529 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 530 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 531 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 532 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 533 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 534 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 535 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 536 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 537 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 538 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 539 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 540 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 541 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |

## RDC - SA012

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 542 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 543 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 544 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 545 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 546 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 547 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 548 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 549 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 550 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 551 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 552 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 553 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 554 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 555 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 556 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 557 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 558 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 559 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 560 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 561 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |

## RDC - SA011

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 562 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 563 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 564 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 565 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 566 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 567 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 568 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 569 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 570 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |

|     |   |               |       |          |  |                |  |
|-----|---|---------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 571 |   |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,02) |  |
| 572 | A | Ouvrant porte | Bois  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,01) |  |
| 573 |   |               |       |          |  | 0,03 (+/-0,05) |  |
| 574 | A | Dormant porte | Bois  | Peinture |  | 0,05 (+/-0,01) |  |
| 575 |   |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 576 |   | Radiateurs    | Métal | Peinture |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 577 |   |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,06) |  |

### RDC - SA010

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 578 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 579 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 580 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 581 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 582 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 583 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 584 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 585 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 586 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 587 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 588 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 589 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 590 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 591 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 592 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 593 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |

### RDC - SA019

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic   | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 594 | A    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 595 |      |                       |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 596 | B    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 597 |      |                       |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 598 | C    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 599 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 600 | D    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 601 |      |                       |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 602 |      | Plafond               | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 603 |      |                       |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 604 | A    | Ouvrant porte         | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 605 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 606 | A    | Dormant porte         | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 607 |      |                       |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 608 | A    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 609 |      |                       |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 610 | A    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 611 |      |                       |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 612 |      | Radiateurs            | Métal    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 613 |      |                       |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |

### RDC - SA009

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 614 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 615 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 616 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 617 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 618 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 619 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 620 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 621 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 622 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 623 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 624 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 625 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 626 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 627 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 628 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,01)   |             |
| 629 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 8,1 (+/-0,02)   |             |
| 630 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 631 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |

### RDC - SA008

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 632 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 633 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 634 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 635 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 636 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 637 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 638 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 639 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 640 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 641 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 642 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 643 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 644 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 645 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 646 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,7 (+/-0,03)   |             |
| 647 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,03)   |             |
| 648 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 649 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |

## RDC - SA007

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 650 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 651 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 652 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 653 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 654 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 655 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 656 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 657 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 658 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 659 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 660 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 661 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 662 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 663 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 664 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,5 (+/-0,02)   |             |
| 665 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0,06)   |             |
| 666 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 667 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |

## RDC - SA026

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 668 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 669 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 670 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 671 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 672 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 673 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 674 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 675 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 676 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 677 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 678 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 679 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 680 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 681 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 682 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 683 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 684 | I    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 685 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 686 | J    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 687 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 688 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 689 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 690 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 691 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 692 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 693 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 694 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 695 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |

## RDC - SA022

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 696 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 697 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 698 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 699 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 700 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 701 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 702 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 703 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 704 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 705 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 706 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 707 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 708 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 709 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 710 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 711 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |

## RDC - SA021

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 712 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 713 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 714 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 715 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 716 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 717 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 718 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 719 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 720 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 721 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 722 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 723 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 724 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 725 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 726 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 727 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |

## RDC - SA023

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|

|     |   |                                     |        |          |  |                |  |
|-----|---|-------------------------------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 728 | A | Mur                                 | Enduit | Peinture |  | 0 (+/-0,07)    |  |
| 729 |   |                                     |        |          |  | 0,03 (+/-0,01) |  |
| 730 | B | Mur                                 | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,05) |  |
| 731 |   |                                     |        |          |  | 0,07 (+/-0,07) |  |
| 732 | C | Mur                                 | Enduit | Peinture |  | 0,08 (+/-0,06) |  |
| 733 |   |                                     |        |          |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 734 | D | Mur                                 | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,07) |  |
| 735 |   |                                     |        |          |  | 0 (+/-0,03)    |  |
| 736 |   | Plafond                             | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,06) |  |
| 737 |   |                                     |        |          |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 738 | A | Ouvrant porte                       | Bois   | Peinture |  | 0,04 (+/-0,08) |  |
| 739 |   |                                     |        |          |  | 0,04 (+/-0,07) |  |
| 740 | A | Dormant porte                       | Bois   | Peinture |  | 0,01 (+/-0,05) |  |
| 741 |   |                                     |        |          |  | 0,04 (+/-0,04) |  |
| 742 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal  | Peinture |  | 4,6 (+/-0,03)  |  |
| 743 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal  | Peinture |  | 5,2 (+/-0,04)  |  |
| 744 |   | Radiateurs                          | Métal  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,02) |  |
| 745 |   |                                     |        |          |  | 0 (+/-0,07)    |  |

### RDC - SA024

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 746 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 747 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 748 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 749 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 750 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 751 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 752 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 753 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 754 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 755 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 756 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 757 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 758 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 759 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 760 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,4 (+/-0,04)   |             |
| 761 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,6 (+/-0,04)   |             |
| 762 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 763 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |

### RDC - SA025

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 764 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 765 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 766 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 767 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 768 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 769 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 770 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 771 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 772 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 773 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 774 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 775 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 776 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 777 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 778 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,05)   |             |
| 779 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,05)   |             |
| 780 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,03)   |             |
| 781 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,03)   |             |
| 782 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 783 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |

### RDC - SA006

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 784 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 785 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 786 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 787 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 788 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 789 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 790 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 791 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 792 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 793 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 794 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 795 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 796 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 797 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 798 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,01)   |             |
| 799 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,07)   |             |
| 800 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,05)   |             |
| 801 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,07)   |             |
| 802 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 803 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |

## RDC - SA005

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 804 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 805 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 806 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 807 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 808 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 809 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 810 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 811 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 812 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 813 | A    | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 814 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 815 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 816 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 817 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 818 |      |                                     |          |                     |                     | 4,9 (+/-0,04)   |             |
| 819 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,4 (+/-0,05)   |             |
| 820 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 9,1 (+/-0,03)   |             |
| 821 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,6 (+/-0,07)   |             |
| 822 |      |                                     |          |                     |                     | 5,3 (+/-0,01)   |             |
| 823 |      |                                     |          |                     |                     | 7,1 (+/-0,06)   |             |
| 824 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 825 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |

## RDC - SA028

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 826 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 827 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 828 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 829 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 830 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 831 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 832 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 833 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 834 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 835 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 836 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 837 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 838 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 839 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 840 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 841 | B    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 842 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 843 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 844 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,9 (+/-0)      |             |
| 845 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,05)   |             |
| 846 |      |                                     |          |                     |                     | 4,5 (+/-0,08)   |             |
| 847 |      |                                     |          |                     |                     | 5,8 (+/-0,03)   |             |
| 848 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 849 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |

## RDC - SA003

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 850 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 851 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 852 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 853 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 854 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 855 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 856 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 857 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 858 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 859 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 860 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 861 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 862 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 863 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 864 |      |                     |          |                     |                     | 3,3 (+/-0,07)   |             |
| 865 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 866 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 867 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 868 |      | Contremarches       | Béton    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |

## RDC - SA002

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 869 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 870 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 871 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 872 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 873 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 874 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 875 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 876 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 877 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 878 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 879 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 880 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 881 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 882 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 883 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |

|     |   |               |        |          |  |                |  |
|-----|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 884 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,07) |  |
| 885 | I | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 886 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,03) |  |
| 887 | J | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,03 (+/-0,03) |  |
| 888 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,04)    |  |
| 889 | K | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,05) |  |
| 890 |   |               |        |          |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 891 | A | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 892 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,05) |  |
| 893 | A | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,04 (+/-0,06) |  |
| 894 |   |               |        |          |  | 0,03 (+/-0,03) |  |
| 895 |   | Plinthes      | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 896 |   |               |        |          |  | 0,03 (+/-0,08) |  |

### RDC - SA031

Nombre d'unités de diagnostic : 6

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 897 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 898 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 899 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 900 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 901 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 902 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 903 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 904 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 905 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 906 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 907 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 908 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |

### RDC - SA029

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 909 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 910 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 911 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 912 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 913 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 914 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 915 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 916 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 917 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 918 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 919 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 920 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 921 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 922 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 923 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 924 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |

### RDC - SA030

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 925 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 926 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 927 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 928 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 929 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 930 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 931 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 932 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 933 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 934 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 935 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 936 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 937 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 938 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 939 |      | Sol                 | Béton    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 940 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |

### RDC - SA001

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 941 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 942 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 943 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 944 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 945 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 946 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 947 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 948 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 949 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 950 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 951 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 952 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 953 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 954 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 955 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 956 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 957 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 958 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |

### RDC - SA039

Nombre d'unités de diagnostic : 7

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 959 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 960 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 961 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 962 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |

|     |   |          |        |          |  |                |  |
|-----|---|----------|--------|----------|--|----------------|--|
| 963 | C | Mur      | Enduit | Peinture |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 964 |   |          |        |          |  | 0,08 (+/-0,07) |  |
| 965 |   |          |        |          |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 966 | D | Mur      | Enduit | Peinture |  | 0 (+/-0,07)    |  |
| 967 |   |          |        |          |  | 0,04 (+/-0)    |  |
| 968 |   |          |        |          |  | 0,01 (+/-0,03) |  |
| 969 | F | Mur      | Enduit | Peinture |  | 0,02 (+/-0,01) |  |
| 970 |   |          |        |          |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 971 |   |          |        |          |  | 0,06 (+/-0,05) |  |
| 972 |   | Plinthes | Bois   | Peinture |  | 0,08 (+/-0,03) |  |

### RDC - SA032

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 973 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 974 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 975 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 976 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 977 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 978 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 979 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 980 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 981 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 982 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 983 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 984 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 985 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 986 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 987 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 988 | A    | Châssis fixe        | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 989 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |

### R+1 - SA122

Nombre d'unités de diagnostic : 17

| N°   | Zone | Unité de diagnostic           | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 990  |      | Plinthes                      | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 991  | A    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 992  |      |                               |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 993  |      |                               |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 994  | B    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 995  |      |                               |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 996  |      |                               |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 997  | D    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 998  |      |                               |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 999  |      |                               |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1000 | E    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1001 |      |                               |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1002 |      |                               |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1003 | G    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1004 |      |                               |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1005 |      |                               |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1006 | H    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1007 |      |                               |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1008 |      |                               |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1009 | J    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 1010 |      |                               |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1011 |      |                               |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1012 |      | Plafond                       | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1013 | A    | Ouvrant porte                 | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1014 |      |                               |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1015 |      |                               |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1016 | A    | Dormant porte                 | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1017 |      |                               |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1018 |      |                               |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1019 |      | Canalisation alimentation RIA | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1020 |      |                               |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1021 |      | Radiateurs                    | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1022 |      |                               |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

### R+1 - SA135

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1023 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1024 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1025 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1026 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1027 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1028 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1029 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1030 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1031 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1032 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1033 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1034 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1035 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1036 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1037 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1038 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1039 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1040 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1041 |      | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 1042 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1043 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1044 |      | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1045 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1046 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1047 |      | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1048 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1049 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1050 |      | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1051 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |

|      |  |               |       |          |  |                |  |
|------|--|---------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 1052 |  |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,04) |  |
| 1053 |  |               |       |          |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 1054 |  | Chute EU      | Métal | Peinture |  | 0,03 (+/-0,02) |  |
| 1055 |  |               |       |          |  | 0 (+/-0,03)    |  |
| 1056 |  |               |       |          |  | 0 (+/-0,07)    |  |
| 1057 |  | Canalisations | Métal | Peinture |  | 0,03 (+/-0)    |  |
| 1058 |  |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 1059 |  |               |       |          |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 1060 |  | Radiateurs    | Métal | Peinture |  | 0,03 (+/-0,03) |  |

### R+1 - SA121

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1061 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1062 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1063 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1064 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1065 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1066 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1067 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1068 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1069 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1070 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1071 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1072 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 1073 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1074 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1075 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,9 (+/-0,06)   |             |
| 1076 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,07)   |             |
| 1077 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1078 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |

### R+1 - SA120

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1079 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1080 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1081 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1082 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 1083 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1084 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1085 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1086 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1087 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1088 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1089 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1090 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1091 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1092 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1093 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,01)   |             |
| 1094 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,8 (+/-0,08)   |             |
| 1095 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,03)   |             |
| 1096 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,02)   |             |
| 1097 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,6 (+/-0,01)   |             |
| 1098 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 8,2 (+/-0,02)   |             |
| 1099 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1100 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

### R+1 - SA119

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1101 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 1102 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1103 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1104 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1105 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1106 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1107 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1108 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1109 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1110 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1111 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1112 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1113 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1114 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1115 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,6 (+/-0,01)   |             |
| 1116 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,6 (+/-0)      |             |
| 1117 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1118 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |

### R+1 - SA118

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1119 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1120 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1121 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1122 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1123 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1124 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1125 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |

|      |   |                                     |        |          |  |                |  |
|------|---|-------------------------------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 1126 |   |                                     |        |          |  | 0,03 (+/-0,05) |  |
| 1127 |   | Plafond                             | Enduit | Peinture |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 1128 |   |                                     |        |          |  | 0,07 (+/-0,05) |  |
| 1129 | A | Ouvrant porte                       | Bois   | Peinture |  | 0,04 (+/-0,02) |  |
| 1130 |   |                                     |        |          |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 1131 | A | Dormant porte                       | Bois   | Peinture |  | 0,03 (+/-0,02) |  |
| 1132 |   |                                     |        |          |  | 0,03 (+/-0,04) |  |
| 1133 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal  | Peinture |  | 6,8 (+/-0,08)  |  |
| 1134 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal  | Peinture |  | 5,7 (+/-0,02)  |  |
| 1135 |   | Radiateurs                          | Métal  | Peinture |  | 0,06 (+/-0,01) |  |
| 1136 |   |                                     |        |          |  | 0,05 (+/-0,01) |  |

## R+1 - SA125

Nombre d'unités de diagnostic : 24

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1137 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1138 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1139 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1140 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1141 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1142 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1143 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1144 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1145 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1146 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 1147 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1148 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1149 | G    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 1150 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1151 | H    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1152 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1153 | I    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1154 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1155 | J    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1156 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 1157 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1158 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1159 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1160 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1161 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1162 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1163 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0,01)   |             |
| 1164 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,04)   |             |
| 1165 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0,05)   |             |
| 1166 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,05)   |             |
| 1167 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0,01)   |             |
| 1168 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,03)   |             |
| 1169 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0,04)   |             |
| 1170 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,08)   |             |
| 1171 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,8 (+/-0)      |             |
| 1172 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,7 (+/-0,01)   |             |
| 1173 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1174 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |

## R+1 - SA124

Nombre d'unités de diagnostic : 7

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1175 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 1176 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1177 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1178 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1179 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1180 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1181 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1182 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1183 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1184 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1185 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1186 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1187 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1188 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |

## R+1 - SA123

Nombre d'unités de diagnostic : 7

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1189 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1190 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1191 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1192 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1193 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1194 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1195 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1196 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1197 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1198 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1199 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1200 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1201 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1202 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |

## R+1 - SA126

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1203 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1204 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1205 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1206 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1207 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1208 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1209 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1210 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1211 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 1212 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1213 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1214 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1215 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1216 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1217 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,8 (+/-0,01)   |             |
| 1218 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,2 (+/-0,04)   |             |
| 1219 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 1220 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1221 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1222 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

## R+1 - SA131

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1223 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 1224 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1225 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1226 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1227 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1228 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1229 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1230 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1231 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1232 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1233 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1234 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 1235 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1236 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1237 | C    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1238 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1239 | C    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1240 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |

## R+1 - SA127

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1241 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1242 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1243 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1244 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1245 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1246 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1247 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1248 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1249 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1250 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1251 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1252 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1253 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1254 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1255 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,6 (+/-0,01)   |             |
| 1256 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,03)   |             |
| 1257 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1258 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1259 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 1260 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1261 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1262 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1263 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1264 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1265 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1266 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1267 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1268 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1269 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1270 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1271 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1272 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1273 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1274 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1275 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,6 (+/-0,05)   |             |
| 1276 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,05)   |             |
| 1277 | C    | Volet                               | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,06)   |             |
| 1278 |      |                                     |          |                     |                     | 6,2 (+/-0,02)   |             |
| 1279 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1280 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1281 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1282 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |

## R+1 - SA130

Nombre d'unités de diagnostic : 24

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1283 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1284 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 1285 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1286 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1287 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1288 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 1289 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1290 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1291 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1292 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1293 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1294 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1295 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1296 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1297 | H    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1298 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1299 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1300 | I    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1301 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1302 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1303 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1304 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1305 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1306 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 1307 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1308 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1309 | G    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,6 (+/-0,02)   |             |
| 1310 | G    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,8 (+/-0,04)   |             |
| 1311 | G    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,1 (+/-0,02)   |             |
| 1312 | G    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,7 (+/-0)      |             |
| 1313 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1314 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1315 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1316 | I    | Ouvrant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 1317 | I    | Dormant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1318 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1319 | I    | Ouvrant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1320 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1321 | I    | Dormant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1322 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1323 | I    | Ouvrant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1324 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1325 | I    | Dormant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1326 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |

## R+1 - SA129

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1327 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1328 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1329 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1330 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1331 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1332 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1333 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1334 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 1335 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1336 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1337 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1338 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1339 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1340 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1341 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1342 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |

## R+1 - SA132

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1343 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1344 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1345 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1346 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1347 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1348 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1349 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1350 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1351 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1352 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 1353 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1354 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1355 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1356 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1357 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1358 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |

## R+1 - SA133

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1359 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1360 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1361 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1362 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1363 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1364 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1365 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |

|      |   |               |        |          |  |                |  |
|------|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 1366 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,06) |  |
| 1367 |   | Plafond       | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 1368 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,02) |  |
| 1369 | A | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0)    |  |
| 1370 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 1371 | A | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0,04) |  |
| 1372 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,08) |  |
| 1373 |   | Radiateurs    | Métal  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,02) |  |
| 1374 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,01) |  |

## R+1 - SA134

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1375 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1376 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1377 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1378 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1379 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1380 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1381 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1382 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1383 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1384 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1385 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1386 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1387 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1388 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1389 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1390 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1391 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1392 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1393 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1394 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1395 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1396 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1397 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1398 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |

## R+1 - SA117

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1399 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1400 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1401 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1402 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 1403 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1404 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1405 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1406 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1407 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1408 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1409 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1410 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1411 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1412 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1413 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1414 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1415 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1416 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1417 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,5 (+/-0,02)   |             |
| 1418 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 2,9 (+/-0,02)   |             |
| 1419 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,6 (+/-0,01)   |             |
| 1420 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,3 (+/-0,08)   |             |
| 1421 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1422 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |

## R+1 - SA116

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1423 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1424 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 1425 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1426 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 1427 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1428 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1429 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1430 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 1431 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1432 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1433 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1434 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1435 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1436 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1437 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,5 (+/-0,03)   |             |
| 1438 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,8 (+/-0,04)   |             |
| 1439 | D    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,9 (+/-0,06)   |             |
| 1440 | D    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0,06)   |             |
| 1441 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1442 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

## R+1 - SA115

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1443 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 1444 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1445 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1446 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1447 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1448 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1449 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1450 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1451 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1452 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1453 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1454 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1455 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1456 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1457 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,2 (+/-0,02)   |             |
| 1458 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,2 (+/-0,07)   |             |
| 1459 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,02)   |             |
| 1460 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,06)   |             |
| 1461 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1462 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |

### R+1 - SA114

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1463 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1464 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1465 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1466 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1467 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1468 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1469 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1470 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1471 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1472 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1473 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1474 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1475 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1476 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1477 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,01)   |             |
| 1478 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,04)   |             |
| 1479 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1480 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |

### R+1 - SA113

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1481 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1482 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1483 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1484 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1485 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1486 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1487 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1488 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1489 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1490 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1491 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1492 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1493 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1494 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1495 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,2 (+/-0,05)   |             |
| 1496 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,3 (+/-0,08)   |             |
| 1497 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1498 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |

### R+1 - SA112

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1499 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1500 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1501 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1502 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1503 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1504 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1505 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1506 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 1507 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1508 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1509 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1510 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1511 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1512 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1513 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,08)   |             |
| 1514 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,4 (+/-0,04)   |             |
| 1515 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 9,1 (+/-0,08)   |             |
| 1516 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,6 (+/-0,03)   |             |
| 1517 |      |                                     |          |                     |                     | 5,3 (+/-0,05)   |             |
| 1518 |      |                                     |          |                     |                     | 7,1 (+/-0,02)   |             |
| 1519 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |

|      |  |  |  |  |  |                |  |
|------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 1520 |  |  |  |  |  | 0,03 (+/-0,05) |  |
|------|--|--|--|--|--|----------------|--|

## R+1 - SA111

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1521 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 1522 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1523 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1524 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1525 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1526 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1527 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1528 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1529 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1530 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1531 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1532 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1533 | G    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1534 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1535 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1536 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1537 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 1538 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1539 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1540 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1541 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,06)   |             |
| 1542 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,4 (+/-0,08)   |             |
| 1543 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 9,1 (+/-0,06)   |             |
| 1544 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,6 (+/-0,01)   |             |
| 1545 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1546 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |

## R+1 - SA110

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1547 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1548 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1549 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1550 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1551 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1552 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1553 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1554 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1555 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1556 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1557 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1558 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1559 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1560 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1561 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 2,9 (+/-0,06)   |             |
| 1562 |      | Marches             | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1563 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1564 |      | Contremarches       | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1565 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |

## R+1 - SA106

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1566 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1567 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1568 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1569 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1570 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1571 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1572 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1573 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1574 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1575 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1576 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1577 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1578 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1579 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1580 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1581 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1582 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1583 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1584 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1585 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |

## R+1 - SA104

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1586 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1587 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1588 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1589 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1590 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1591 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1592 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1593 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 1594 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1595 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1596 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1597 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1598 | D    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1599 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |

|      |   |               |      |          |  |                |  |
|------|---|---------------|------|----------|--|----------------|--|
| 1600 | D | Dormant porte | Bois | Peinture |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 1601 |   |               |      |          |  | 0,03 (+/-0,08) |  |
| 1602 |   |               |      |          |  | 0,05 (+/-0,01) |  |
| 1603 |   | Plinthes      | Bois | Peinture |  | 0 (+/-0,08)    |  |

### R+1 - SA103

Nombre d'unités de diagnostic : 7

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1604 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1605 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1606 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1607 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 1608 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1609 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 1610 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1611 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1612 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1613 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1614 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1615 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1616 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1617 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |

### R+1 - SA105

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1618 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1619 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1620 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1621 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1622 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1623 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1624 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1625 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1626 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1627 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1628 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1629 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1630 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1631 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1632 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1633 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |

### R+1 - SA101

Nombre d'unités de diagnostic : 19

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1634 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 1635 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1636 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 1637 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1638 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1639 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 1640 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1641 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1642 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1643 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 1644 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1645 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1646 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1647 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1648 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 1649 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1650 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1651 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1652 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1653 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1654 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1655 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1656 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 1657 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1658 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1659 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1660 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1661 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1662 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1663 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1664 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1665 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1666 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1667 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1668 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1669 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1670 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 1671 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |

### R+1 - SA102

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1672 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1673 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1674 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1675 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1676 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1677 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1678 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1679 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1680 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1681 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1682 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1683 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |

|      |   |               |        |          |  |                |  |
|------|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 1684 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0)    |  |
| 1685 | G | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,08 (+/-0,04) |  |
| 1686 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 1687 | H | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,04 (+/-0,04) |  |
| 1688 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,06) |  |
| 1689 | A | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,03 (+/-0,01) |  |
| 1690 |   |               |        |          |  | 0,04 (+/-0)    |  |
| 1691 | A | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,05 (+/-0,07) |  |
| 1692 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,08) |  |
| 1693 | F | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0 (+/-0,04)    |  |
| 1694 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0)    |  |
| 1695 | F | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0 (+/-0,08)    |  |
| 1696 | H | Verrière      | Métal  | Peinture |  | 12,3 (+/-0)    |  |
| 1697 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0)    |  |
| 1698 | H | Garde-corps   | Métal  | Peinture |  | 0,06 (+/-0)    |  |
| 1699 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,07) |  |
| 1700 |   | Plinthes      | Bois   | Peinture |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 1701 |   |               |        |          |  | 0,04 (+/-0,01) |  |
| 1702 |   | Radiateurs    | Métal  | Peinture |  | 0,01 (+/-0,06) |  |

## R+1 - SA136

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1703 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1704 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1705 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1706 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1707 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1708 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1709 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1710 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1711 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1712 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1713 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1714 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1715 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1716 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1717 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1718 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |

## R+1 - SA137

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1719 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1720 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1721 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1722 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1723 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1724 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1725 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 1726 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1727 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1728 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1729 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1730 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1731 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1732 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1733 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1734 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |

## R+2 - SA214

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°   | Zone | Unité de diagnostic           | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1735 |      |                               |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 1736 | A    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1737 |      |                               |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1738 | B    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1739 |      |                               |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1740 | C    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1741 |      |                               |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1742 | D    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 1743 |      |                               |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1744 | E    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1745 |      |                               |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1746 | F    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1747 |      |                               |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1748 | G    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1749 |      |                               |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1750 | H    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1751 |      |                               |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1752 | I    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1753 |      |                               |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1754 | J    | Mur                           | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1755 |      |                               |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1756 |      | Plafond                       | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1757 |      |                               |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1758 | I    | Porte ascenseur               | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1759 |      | Canalisation alimentation RIA | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1760 |      |                               |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1761 |      |                               |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1762 |      | Radiateurs                    | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |

## R+2 - SA217/218/219/220

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1763 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 1764 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1765 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1766 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1767 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |

|      |   |               |        |          |  |                |  |
|------|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 1768 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,01)    |  |
| 1769 | D | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,08 (+/-0,04) |  |
| 1770 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,05) |  |
| 1771 | E | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,06 (+/-0,07) |  |
| 1772 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 1773 | F | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,05) |  |
| 1774 |   |               |        |          |  | 0,07 (+/-0,03) |  |
| 1775 |   | Plafond       | Enduit | Peinture |  | 0,07 (+/-0,05) |  |
| 1776 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,01) |  |
| 1777 | A | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,08 (+/-0,02) |  |
| 1778 |   |               |        |          |  | 0,03 (+/-0)    |  |
| 1779 | A | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0,03) |  |
| 1780 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0)    |  |
| 1781 |   | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 1782 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,04)    |  |
| 1783 |   | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,01 (+/-0,05) |  |
| 1784 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,02) |  |
| 1785 |   | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,04 (+/-0,05) |  |
| 1786 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,04) |  |
| 1787 |   | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,01 (+/-0,07) |  |
| 1788 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,04)    |  |
| 1789 |   | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,01 (+/-0,06) |  |
| 1790 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0)       |  |
| 1791 |   | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,03 (+/-0,01) |  |
| 1792 |   |               |        |          |  | 0,08 (+/-0,04) |  |
| 1793 |   | Chute EU      | Métal  | Peinture |  | 0,07 (+/-0)    |  |
| 1794 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,04) |  |
| 1795 |   | Canalisations | Métal  | Peinture |  | 0,06 (+/-0,04) |  |
| 1796 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,05) |  |
| 1797 |   |               |        |          |  | 0,05 (+/-0,03) |  |
| 1798 |   |               |        |          |  | 0,06 (+/-0,03) |  |
| 1799 |   | Radiateurs    | Métal  | Peinture |  | 0,01 (+/-0,03) |  |
| 1800 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,02) |  |

## R+2 - SA213

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1801 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1802 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1803 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1804 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1805 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1806 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1807 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1808 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1809 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1810 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1811 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1812 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1813 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1814 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1815 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,8 (+/-0,05)   |             |
| 1816 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,7 (+/-0,02)   |             |
| 1817 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 1818 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |

## R+2 - SA212

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1819 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1820 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1821 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 1822 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 1823 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1824 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 1825 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1826 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1827 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1828 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 1829 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1830 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1831 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1832 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1833 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,6 (+/-0,01)   |             |
| 1834 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,01)   |             |
| 1835 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1836 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |

## R+2 - SA211

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1837 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1838 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1839 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1840 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1841 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1842 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1843 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1844 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1845 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 1846 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1847 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 1848 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1849 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 1850 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1851 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,9 (+/-0,02)   |             |

|      |   |                                     |       |          |  |                |  |
|------|---|-------------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 1852 | B | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 5,8 (+/-0,01)  |  |
| 1853 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 6,2 (+/-0,08)  |  |
| 1854 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 5,4 (+/-0,03)  |  |
| 1855 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 3,5 (+/-0,08)  |  |
| 1856 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 3,7 (+/-0,05)  |  |
| 1857 |   | Radiateurs                          | Métal | Peinture |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 1858 |   |                                     |       |          |  | 0 (+/-0,05)    |  |

## R+2 - SA241

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1859 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1860 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 1861 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1862 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1863 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 1864 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1865 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 1866 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 1867 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1868 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1869 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1870 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1871 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1872 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1873 | A    | Châssis fixe        | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1874 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |

## R+2 - SA240

Nombre d'unités de diagnostic : 13

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1875 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1876 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1877 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1878 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 1879 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 1880 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1881 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 1882 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1883 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 1884 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 1885 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1886 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 1887 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1888 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1889 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 1890 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1891 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1892 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1893 | B    | Dormant porte placard               | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 1894 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 1895 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1896 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 1897 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1898 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1899 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,2 (+/-0,04)   |             |
| 1900 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,4 (+/-0,06)   |             |
| 1901 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1902 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |

## R+2 - SA239

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1903 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1904 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1905 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1906 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1907 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1908 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 1909 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 1910 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 1911 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1912 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 1913 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1914 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1915 | G    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1916 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1917 | H    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1918 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 1919 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 1920 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 1921 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,5 (+/-0)      |             |
| 1922 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,02)   |             |
| 1923 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,6 (+/-0,08)   |             |
| 1924 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,8 (+/-0,05)   |             |
| 1925 | B    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 2,9 (+/-0,02)   |             |
| 1926 | B    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,3 (+/-0,08)   |             |

|      |   |                                     |       |          |  |                |  |
|------|---|-------------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 1927 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 6,1 (+/-0,02)  |  |
| 1928 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 2,9 (+/-0,07)  |  |
| 1929 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 4,6 (+/-0,07)  |  |
| 1930 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 5,2 (+/-0)     |  |
| 1931 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 3,4 (+/-0,02)  |  |
| 1932 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 2,4 (+/-0,05)  |  |
| 1933 |   | Radiateurs                          | Métal | Peinture |  | 0,06 (+/-0,03) |  |
| 1934 |   |                                     |       |          |  | 0,05 (+/-0,04) |  |

## R+2 - SA238

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1935 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1936 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 1937 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1938 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1939 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 1940 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 1941 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1942 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1943 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 1944 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 1945 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1946 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 1947 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 1948 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1949 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0,05)   |             |
| 1950 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,8 (+/-0,08)   |             |
| 1951 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 1952 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |

## R+2 - SA237

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1953 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 1954 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 1955 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1956 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 1957 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 1958 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 1959 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 1960 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 1961 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 1962 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1963 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 1964 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 1965 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 1966 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1967 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,1 (+/-0,02)   |             |
| 1968 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,9 (+/-0,06)   |             |
| 1969 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 1970 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |

## R+2 - SA235

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1971 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 1972 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 1973 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 1974 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 1975 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1976 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 1977 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 1978 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 1979 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,02)  |             |
| 1980 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 1981 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 1982 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 1983 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 1984 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 1985 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,4 (+/-0,06)   |             |
| 1986 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,8 (+/-0,04)   |             |
| 1987 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,1 (+/-0)      |             |
| 1988 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0,06)   |             |
| 1989 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 1990 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |

## R+2 - SA236

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1991 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 1992 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 1993 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 1994 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 1995 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 1996 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |

|      |   |               |        |          |  |                |  |
|------|---|---------------|--------|----------|--|----------------|--|
| 1997 | D | Mur           | Enduit | Peinture |  | 0,04 (+/-0,05) |  |
| 1998 |   |               |        |          |  | 0 (+/-0,02)    |  |
| 1999 |   | Plafond       | Enduit | Peinture |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 2000 |   |               |        |          |  | 0,01 (+/-0,06) |  |
| 2001 | A | Ouvrant porte | Bois   | Peinture |  | 0,05 (+/-0,04) |  |
| 2002 |   |               |        |          |  | 0,02 (+/-0,01) |  |
| 2003 | A | Dormant porte | Bois   | Peinture |  | 0,06 (+/-0,04) |  |
| 2004 |   |               |        |          |  | 0,07 (+/-0,02) |  |
| 2005 |   | Radiateurs    | Métal  | Peinture |  | 0,03 (+/-0)    |  |
| 2006 |   |               |        |          |  | 0,07 (+/-0,04) |  |

## R+2 - SA233

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2007 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2008 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2009 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2010 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 2011 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2012 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2013 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2014 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 2015 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2016 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 2017 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2018 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2019 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2020 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 2021 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2022 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2023 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2024 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 2025 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 2,6 (+/-0,07)   |             |
| 2026 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 2,5 (+/-0,03)   |             |
| 2027 | E    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0,04)   |             |
| 2028 | E    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,9 (+/-0)      |             |
| 2029 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 2030 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |

## R+2 - SA234

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2031 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2032 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2033 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2034 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2035 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 2036 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 2037 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2038 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2039 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2040 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 2041 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 2042 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2043 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2044 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2045 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 2046 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |

## R+2 - SA232

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2047 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2048 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 2049 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2050 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2051 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2052 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2053 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2054 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2055 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2056 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2057 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2058 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2059 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2060 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 2061 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2062 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |

## R+2 - SA231

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2063 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2064 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2065 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2066 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2067 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2068 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2069 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2070 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2071 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2072 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2073 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 2074 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 2075 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2076 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |

|      |   |                                     |       |          |  |                |  |
|------|---|-------------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 2077 | A | Ouvrant porte                       | Bois  | Peinture |  | 0,01 (+/-0,05) |  |
| 2078 |   |                                     |       |          |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 2079 |   |                                     |       |          |  | 0,06 (+/-0,04) |  |
| 2080 | A | Dormant porte                       | Bois  | Peinture |  | 0,05 (+/-0,02) |  |
| 2081 | C | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 3,2 (+/-0,08)  |  |
| 2082 | C | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 3,9 (+/-0,06)  |  |
| 2083 |   | Radiateurs                          | Métal | Peinture |  | 0,01 (+/-0,01) |  |
| 2084 |   |                                     |       |          |  | 0,02 (+/-0,01) |  |

## R+2 - SA230

Nombre d'unités de diagnostic : 25

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2085 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 2086 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2087 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 2088 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2089 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2090 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2091 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 2092 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2093 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2094 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2095 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2096 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2097 | E    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2098 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2099 | F    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2100 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2101 | G    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 2102 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2103 | H    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 2104 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2105 | I    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2106 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 2107 | J    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2108 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2109 | K    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2110 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2111 | L    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2112 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 2113 | M    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2114 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2115 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2116 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2117 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2118 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2119 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2120 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2121 | K    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0)      |             |
| 2122 | K    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,9 (+/-0,08)   |             |
| 2123 | L    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 4,6 (+/-0,04)   |             |
| 2124 | L    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,9 (+/-0,01)   |             |
| 2125 | M    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 7,8 (+/-0,07)   |             |
| 2126 | M    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 6,4 (+/-0,04)   |             |
| 2127 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2128 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |

## R+2 - SA227

Nombre d'unités de diagnostic : 26

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2129 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 2130 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2131 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2132 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2133 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2134 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 2135 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2136 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2137 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2138 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 2139 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2140 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 2141 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2142 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2143 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2144 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 2145 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2146 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2147 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 2148 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 2149 | I    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2150 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2151 | J    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 2152 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 2153 | K    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 2154 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 2155 | L    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2156 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2157 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 2158 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |
| 2159 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2160 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2161 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2162 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |

|      |   |                                     |       |          |  |                |  |
|------|---|-------------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 2163 | G | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 4,3 (+/-0,01)  |  |
| 2164 | G | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 2,6 (+/-0,05)  |  |
| 2165 | H | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 5,2 (+/-0,06)  |  |
| 2166 | H | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 6,2 (+/-0)     |  |
| 2167 | H | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 7,4 (+/-0,01)  |  |
| 2168 | H | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 2,9 (+/-0,03)  |  |
| 2169 | H | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal | Peinture |  | 7,8 (+/-0,02)  |  |
| 2170 | H | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal | Peinture |  | 6,4 (+/-0)     |  |
| 2171 |   | Radiateurs                          | Métal | Peinture |  | 0,08 (+/-0,08) |  |
| 2172 |   |                                     |       |          |  | 0,06 (+/-0)    |  |

## R+2 - SA229

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2173 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2174 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2175 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 2176 |      |                                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2177 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2178 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2179 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 2180 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 2181 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2182 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2183 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 2184 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2185 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2186 |      |                                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2187 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2188 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2189 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2190 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2191 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,2 (+/-0,02)   |             |
| 2192 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 3,9 (+/-0,04)   |             |
| 2193 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2194 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |

## R+2 - SA228

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2195 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 2196 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2197 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2198 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2199 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2200 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2201 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2202 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2203 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 2204 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2205 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2206 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2207 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2208 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2209 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2210 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2211 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 2212 |      |                                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2213 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,6 (+/-0,05)   |             |
| 2214 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,9 (+/-0,08)   |             |
| 2215 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2216 |      |                                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |

## R+2 - SA200

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                 | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2217 | A    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2218 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2219 | B    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2220 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2221 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 2222 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2223 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2224 |      |                                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 2225 | C    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2226 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2227 | D    | Mur                                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2228 |      |                                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 2229 |      | Plafond                             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2230 |      |                                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2231 | A    | Ouvrant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 2232 |      |                                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 2233 | A    | Dormant porte                       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2234 |      |                                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2235 | C    | Ancien dormant de fenêtre intérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,6 (+/-0,01)   |             |
| 2236 | C    | Ancien dormant de fenêtre extérieur | Métal    | Peinture            |                     | 5,9 (+/-0,04)   |             |
| 2237 |      | Radiateurs                          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |

|      |  |  |  |  |  |                |  |
|------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 2238 |  |  |  |  |  | 0,07 (+/-0,06) |  |
|------|--|--|--|--|--|----------------|--|

## R+2 - SA226

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2239 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2240 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2241 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2242 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2243 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2244 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2245 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2246 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2247 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 2248 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2249 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2250 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2251 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2252 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2253 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 1,9 (+/-0,08)   |             |
| 2254 |      | Marches             | Béton    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2255 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 2256 |      | Contremarches       | Béton    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2257 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |

## R+2 - SA224

Nombre d'unités de diagnostic : 20

| N°   | Zone | Unité de diagnostic   | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2258 | A    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2259 |      |                       |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2260 | B    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 2261 |      |                       |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2262 | C    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2263 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2264 | D    | Mur                   | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 2265 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2266 |      | Plafond               | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2267 |      |                       |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 2268 | A    | Ouvrant porte         | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2269 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 2270 | A    | Dormant porte         | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2271 |      |                       |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,01)  |             |
| 2272 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 2273 |      |                       |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2274 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 2275 |      |                       |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2276 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2277 |      |                       |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 2278 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2279 |      |                       |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2280 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2281 |      |                       |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2282 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 2283 |      |                       |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2284 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2285 |      |                       |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2286 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2287 |      |                       |          |                     |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 2288 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 2289 |      |                       |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2290 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2291 |      |                       |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 2292 | D    | Ouvrant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2293 |      |                       |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2294 | D    | Dormant porte placard | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2295 |      |                       |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2296 |      | Radiateurs            | Métal    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2297 |      |                       |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |

## R+2 - SA221

Nombre d'unités de diagnostic : 27

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2298 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2299 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2300 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2301 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2302 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2303 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2304 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2305 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2306 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 2307 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 2308 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2309 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2310 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 2311 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2312 | F    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2313 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 2314 | G    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2315 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2316 | H    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2317 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 2318 | I    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2319 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 2320 | J    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 2321 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2322 | K    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 2323 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2324 | L    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 2325 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 2326 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |

|      |   |                       |       |          |  |                |  |
|------|---|-----------------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 2327 |   |                       |       |          |  | 0,02 (+/-0,05) |  |
| 2328 | A | Ouvrant porte         | Bois  | Peinture |  | 0,01 (+/-0,07) |  |
| 2329 |   |                       |       |          |  | 0,02 (+/-0,08) |  |
| 2330 | A | Dormant porte         | Bois  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,06) |  |
| 2331 |   |                       |       |          |  | 0,06 (+/-0,08) |  |
| 2332 | G | Ouvrant porte         | Bois  | Peinture |  | 0,01 (+/-0,08) |  |
| 2333 |   |                       |       |          |  | 0,07 (+/-0,07) |  |
| 2334 | G | Dormant porte         | Bois  | Peinture |  | 0,06 (+/-0,06) |  |
| 2335 |   |                       |       |          |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 2336 | I | Ouvrant porte placard | Bois  | Peinture |  | 0 (+/-0,06)    |  |
| 2337 |   |                       |       |          |  | 0 (+/-0,07)    |  |
| 2338 | I | Dormant porte placard | Bois  | Peinture |  | 0,03 (+/-0,05) |  |
| 2339 |   |                       |       |          |  | 0,08 (+/-0)    |  |
| 2340 | I | Ouvrant porte placard | Bois  | Peinture |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 2341 |   |                       |       |          |  | 0,07 (+/-0,07) |  |
| 2342 | I | Dormant porte placard | Bois  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,07) |  |
| 2343 |   |                       |       |          |  | 0,06 (+/-0,02) |  |
| 2344 | L | Verrière              | Métal | Peinture |  | 11,5 (+/-0,08) |  |
| 2345 | L | Garde-corps           | Métal | Peinture |  | 0,07 (+/-0,08) |  |
| 2346 |   |                       |       |          |  | 0,04 (+/-0,03) |  |
| 2347 |   | Plinthes              | Bois  | Peinture |  | 0,08 (+/-0,07) |  |
| 2348 |   |                       |       |          |  | 0,06 (+/-0)    |  |
| 2349 |   | Radiateurs            | Métal | Peinture |  | 0,04 (+/-0)    |  |
| 2350 |   |                       |       |          |  | 0,08 (+/-0)    |  |

## R+2 - SA222

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2351 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2352 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2353 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2354 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 2355 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,07)  |             |
| 2356 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 2357 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 2358 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2359 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,06)  |             |
| 2360 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,01)  |             |
| 2361 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2362 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,06)  |             |
| 2363 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2364 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2365 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 2366 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |

## R+2 - SA223

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2367 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2368 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |
| 2369 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2370 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2371 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2372 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 2373 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2374 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2375 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,07)  |             |
| 2376 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,03)  |             |
| 2377 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 2378 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 2379 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2380 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,06)  |             |
| 2381 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2382 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |

## R+2 - SA210

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2383 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2384 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2385 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2386 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2387 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 2388 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2389 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2390 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2391 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2392 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,05)  |             |
| 2393 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2394 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,04)  |             |
| 2395 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2396 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0)     |             |
| 2397 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,03)  |             |
| 2398 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,05)  |             |

## R+2 - SA209

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2399 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |
| 2400 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2401 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2402 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2403 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 2404 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2405 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2406 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 2407 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 2408 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2409 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 2410 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |

|      |  |            |       |          |  |                |  |
|------|--|------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 2411 |  | Plinthes   | Bois  | Peinture |  | 0,02 (+/-0,02) |  |
| 2412 |  |            |       |          |  | 0,01 (+/-0,01) |  |
| 2413 |  | Radiateurs | Métal | Peinture |  | 0,08 (+/-0,06) |  |
| 2414 |  |            |       |          |  | 0,05 (+/-0,08) |  |

## R+2 - SA208

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2415 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2416 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2417 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2418 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2419 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2420 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2421 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 2422 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2423 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2424 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 2425 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2426 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,08)  |             |
| 2427 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2428 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0)     |             |
| 2429 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2430 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,04)  |             |

## R+2 - SA207

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2431 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2432 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2433 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2434 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0)     |             |
| 2435 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2436 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 2437 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |
| 2438 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2439 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2440 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2441 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,03)  |             |
| 2442 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |
| 2443 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 2444 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,02)  |             |
| 2445 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0 (+/-0,06)     |             |
| 2446 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |

## R+2 - SA206

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2447 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,03)     |             |
| 2448 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,01)     |             |
| 2449 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |
| 2450 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2451 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 2452 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2453 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2454 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 2455 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2456 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2457 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2458 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2459 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 2460 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,08)  |             |
| 2461 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2462 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |

## R+2 - SA205

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2463 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2464 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2465 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2466 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,03)  |             |
| 2467 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0)     |             |
| 2468 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2469 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0,04)     |             |
| 2470 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 2471 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 2472 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,08)  |             |
| 2473 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 2474 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0)     |             |
| 2475 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2476 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,02)  |             |
| 2477 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2478 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |

## R+2 - SA204

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2479 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0 (+/-0)        |             |
| 2480 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2481 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,07)  |             |
| 2482 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2483 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 2484 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2485 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0)     |             |
| 2486 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2487 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2488 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2489 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,02)  |             |

|      |  |            |       |          |  |                |  |
|------|--|------------|-------|----------|--|----------------|--|
| 2490 |  |            |       |          |  | 0,02 (+/-0,04) |  |
| 2491 |  |            |       |          |  | 0,05 (+/-0,08) |  |
| 2492 |  | Plinthes   | Bois  | Peinture |  | 0,07 (+/-0,06) |  |
| 2493 |  |            |       |          |  | 0,03 (+/-0,05) |  |
| 2494 |  | Radiateurs | Métal | Peinture |  | 0,07 (+/-0,04) |  |

## R+2 - SA203

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2495 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2496 |      |                     |          |                     |                     | 0,06 (+/-0,07)  |             |
| 2497 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,05)  |             |
| 2498 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2499 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,07)  |             |
| 2500 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,01)  |             |
| 2501 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,02)     |             |
| 2502 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |
| 2503 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,07)  |             |
| 2504 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2505 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,07)  |             |
| 2506 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2507 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,04)  |             |
| 2508 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2509 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,02)  |             |
| 2510 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,05)  |             |

## R+2 - SA202

Nombre d'unités de diagnostic : 8

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2511 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0)     |             |
| 2512 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,08)  |             |
| 2513 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,01)  |             |
| 2514 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2515 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,01)  |             |
| 2516 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,04)  |             |
| 2517 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,08)  |             |
| 2518 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 2519 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,07)  |             |
| 2520 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2521 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2522 |      |                     |          |                     |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 2523 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0,04)  |             |
| 2524 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2525 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,06)  |             |
| 2526 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,06)  |             |

## R+2 - SA201

Nombre d'unités de diagnostic : 9

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2527 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,02)  |             |
| 2528 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,01)  |             |
| 2529 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,03)  |             |
| 2530 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2531 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,08)  |             |
| 2532 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,08)  |             |
| 2533 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,01 (+/-0,03)  |             |
| 2534 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,05)     |             |
| 2535 | E    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2536 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,05)  |             |
| 2537 | A    | Ouvrant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2538 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,03)  |             |
| 2539 | A    | Dormant porte       | Bois     | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,08)  |             |
| 2540 |      |                     |          |                     |                     | 0,01 (+/-0,05)  |             |
| 2541 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2542 |      | Plinthes            | Bois     | Peinture            |                     | 0,06 (+/-0,01)  |             |
| 2543 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,08)     |             |
| 2544 |      | Radiateurs          | Métal    | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,01)  |             |

## R+3 - SA301 / 302

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N°   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2545 | A    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2546 |      |                     |          |                     |                     | 0,05 (+/-0,06)  |             |
| 2547 | B    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,07 (+/-0,03)  |             |
| 2548 |      |                     |          |                     |                     | 0,07 (+/-0,04)  |             |
| 2549 | C    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,04)  |             |
| 2550 |      |                     |          |                     |                     | 0,02 (+/-0,04)  |             |
| 2551 | D    | Mur                 | Enduit   | Peinture            |                     | 0,02 (+/-0,06)  |             |
| 2552 |      |                     |          |                     |                     | 0,03 (+/-0)     |             |
| 2553 |      | Plafond             | Enduit   | Peinture            |                     | 0,08 (+/-0,02)  |             |
| 2554 |      |                     |          |                     |                     | 0 (+/-0,07)     |             |
| 2555 | B    | Ouvrant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 9,2 (+/-0,08)   |             |
| 2556 | B    | Dormant porte       | Métal    | Peinture            |                     | 8,5 (+/-0,07)   |             |
| 2557 | B    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 8,6 (+/-0,03)   |             |
| 2558 | B    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 7,9 (+/-0)      |             |
| 2559 | B    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 6,5 (+/-0,06)   |             |
| 2560 | B    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 9,4 (+/-0,01)   |             |
| 2561 | B    | Ouvrant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 8,1 (+/-0,06)   |             |
| 2562 | B    | Dormant fenêtre     | Métal    | Peinture            |                     | 9,7 (+/-0,03)   |             |
| 2563 |      | Balustre escalier   | Métal    | Peinture            |                     | 1,7 (+/-0,08)   |             |
| 2564 |      | Marches             | Béton    | Peinture            |                     | 0,04 (+/-0,06)  |             |
| 2565 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,05)  |             |
| 2566 |      | Contremarches       | Béton    | Peinture            |                     | 0,03 (+/-0,05)  |             |
| 2567 |      |                     |          |                     |                     | 0,04 (+/-0,02)  |             |

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

## Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

### Constatations diverses :

Néant

### Validité du constat :

Il n'existe pas de durée réglementaire de validité du diagnostic.

### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mme Marie GAREL

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM** (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))*

Fait à CALUIRE, le 05/03/2025

Par : Romain Creuzaud





## 6. Croquis de repérage


# PLANCHE

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 1/17

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 1/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON




**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 2/17

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 2/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB

**PLANCHE**


N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 3/17

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 3/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON

Ouvrants et dormants de portes



Main courante

**SA SS123 Sous escalier**  
Sub=6.22m²  
Hsp=3.15m  
NatureSol=Béton  
NaturePlafond=Béton  
NaturePlinthe=Aucun

**SA SS102 Pièce0**  
Sub=6.88m²  
Hsp=2.43m  
NatureSol=Béton  
NaturePlafond=Béton  
NaturePlinthe=Aucun

**SA SS103 Stockage**  
Sub=20.20m²  
Hsp=2.44m  
NatureSol=Béton  
NaturePlafond=Béton  
NaturePlinthe=Aucun

**SA SS106 Pièce**  
Sub=6.37m²  
Hsp=2.43m  
NatureSol=Béton  
NaturePlafond=Béton  
NaturePlinthe=Aucun

PLO

**PLANCHE**


N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 4/17

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 4/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON

**Ouvrants et dormants de fenêtres**



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 5/17

Bâtiment – Niveau : RDC 1/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 6/17

Bâtiment – Niveau : RDC 2/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 7/17

Bâtiment – Niveau : RDC 3/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 8/17

Bâtiment – Niveau : RDC 4/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 9/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 1/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 10/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 2/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



**Anciens dormants de fenêtres**

PLOME


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 11/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 3/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 12/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 4/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOME


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 13/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 1/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 14/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 2/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB

**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE


N° planche : 15/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 3/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON

**Anciens dormants de fenêtres**

**Verrière**



PLOMB


PLANCHE

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 16/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 4/4

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB


**PLANCHE**

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-  
DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° planche : 17/17

Bâtiment – Niveau : ETAGE 3

Adresse de l'immeuble  
3 Quai Chauveau  
69009 LYON



PLOMB

## 7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

### Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

### Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

### Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

### Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

**Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :**

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

**Des documents vous informent :**

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :  
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr)) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

## 8. Autres documents et rapports antérieurs



N° de certification  
**B2C 0562**



Accréditation  
n°4-0557  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**CERTIFICATION DE PERSONNES**  
attribuée à :  
**Romain CREUZAUD**  
Dans les domaines suivants :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Amiante sans mention</b> : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>                                                                                                                                   |                                |
| Obtenu le : 03/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 02/07/2029* |
| <b>Amiante avec mention</b> : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>                                                                                                                                |                                |
| Obtenu le : 03/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 02/07/2029* |
| <b>Certification Plomb</b> : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).<br><small>Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>                                                                                   |                                |
| Obtenu le : 25/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 24/07/2023* |
| <b>Certification DPE</b> : Diagnostic de Performance Énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique.<br><small>Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small> |                                |
| Obtenu le : 02/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 01/11/2023* |
| <b>Certification Électricité</b> : État de l'installation intérieure d'électricité.<br><small>Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Obtenu le : 02/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 01/11/2023* |
| <b>Certification Gaz</b> : État de l'installation intérieure de gaz.<br><small>Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| Obtenu le : 25/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valable jusqu'au : 24/07/2023* |

Fait à STRASBOURG, le 01 juillet 2022

Responsable qualité,  
Sandrine SCHNEIDER



\*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.  
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : [b.2.c@orange.fr](mailto:b.2.c@orange.fr) • [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)