

RAPPORT D'ESSAI DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE

Numéro de dossier 26HI002872

Ce rapport est composé de 2 pages avec 0 annexe(s).

ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
Monsieur Guy Philippe JEANNOTTE
23 Rue Uriane Sorriaux
62300 LENS
FRANCE

Informations relatives au dossier

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

Contexte réglementaire	Hors cadre réglementaire
Date du début de prélèvement	10/03/2026
Adresse de l'intervention (a)	CPAM Artois Arras, 11 Boulevard du Président Allende 62000 Arras

Résultats des mesures

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

Référence de l'échantillon	Intitulé de la mesure	Référence du prélèvement (référence cassette - localisation - MPCA)	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Résultat (fibres/litre) (e)	Résultat accrédité
002	Mesure d'empoussièreme nt	45878:01536240 - Zone A - CPAM - R+4 - Local technique - Amiante ciment intérieur (Gaine/canalisation)	0.29	0	< 0.9	Oui

Données concernant le prélèvement

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

Prélèvement réalisé selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Date et heure du début du prélèvement	Date et heure de la fin du prélèvement	Durée du prélèvement (min)	Débit initial (L/min)	Débit final (L/min)	Débit moyen (L/min)	Volume d'air prélevé (L)	Méthode de la simulation
002	10/03/2026 09:14	11/03/2026 09:14	1440	7.00	7.00	7.00	10084	Mise et maintien en suspension

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est

557 chemin de noyelles,PA du Pommier

FR-62110 Hénin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 21 08 80 03 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>

ACCREDITATION
N° 1- 6823
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Données de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

Référence de l'échantillon	Fraction calcinée	Nombre de grilles lues	Surface d'une ouverture de grille (mm ²)	Surface de filtration secondaire (mm ²)	Nombre d'ouverture(s) lue(s)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Type d'amiante
002	1/2	2	0.0114	150	9	0	-

Résultats de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

Analyse au Microscope Electronique à Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Concentration (fibres/litre) (c)	Résultat (fibres/litre) (e)	Intervalle de confiance à 95% (d)	
				Limite inférieure (fibres/litre)	Limite supérieure (fibres/litre)
002	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9

(a): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(b): Les fibres dénombrées sont celles de longueur : $L > 5 \mu\text{m}$, de diamètre : $d < 3 \mu\text{m}$ et de rapport $L/d > 3$.

(c): Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique

(d): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec $k=2$ par convention).

(e): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

NB 1: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

NB 2: Les données complètes de prélèvement ainsi que les incertitudes sont disponibles sur demande.

Date et heure d'émission :

12-03-2026 07:48



Gabin JANISZEWSKI
Chargé(e) de Stratégie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est

557 chemin de noyelles, PA du Pommier

FR-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 21 08 80 03 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>

ACCREDITATION
N° 1- 6823
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
