

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du Code du Travail modifié par le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 ;
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 modifiant le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ;
Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	MRS-21403 A
Propriétaire	UNIVERSITE DE LA REUNION
Donneur d'ordre	UNIVERSITE DE LA REUNION
Adresse de l'immeuble	Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	04/05/2026
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	30/04/2026
Date d'émission du rapport de repérage	01/06/2026
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	MAIL DU 16/02/2026

Signataire du rapport

Signature et Visa



Opérateur de repérage :

LAIPE Nathan
EDIMM
Le 01/06/2026

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante



Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Néant



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER.....	6
PROGRAMME DE REPERAGE.....	6
RAPPORTS PRECEDEMENT REALISES	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	8
Z001 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)	8
Z002 : Plinthes Colle Carrelage (continue : NON)	8
Z003 : Mur Enduit Peinture (continue : NON).....	10
Z004 : Étanchéité de toiture terrasse Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur (continue : NON).....	13
Z005 : Étanchéité de toiture terrasse Colles, produits d'accrochage (continue : NON)	13
Z006 : Étanchéité de toiture terrasse Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) (continue : NON)	13
Z007 : Garde-corps Enduit Peinture (continue : NON).....	13
RESULTATS DU REPERAGE.....	13
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	13
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	14
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	18
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	19
PRELEVEMENT : P001	19
PRELEVEMENT : P002	20
PRELEVEMENT : P003	21
PRELEVEMENT : P004	22
PRELEVEMENT : P005	23
PRELEVEMENT : P006	24



PRELEVEMENT : P007	24
PRELEVEMENT : P008	25
PRELEVEMENT : P009	26
PRELEVEMENT : P010	27
PRELEVEMENT : P011	28
PRELEVEMENT : P012	29
PRELEVEMENT : P013	30
PRELEVEMENT : P014	31
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	32
PLANCHE DE REPERAGE	33
PLANCHE DE REPERAGE	34
PLANCHE DE REPERAGE	35
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	36
PV_00720260501823931	36
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	43
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	44



1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **MRS-21403**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	UNIVERSITE DE LA REUNION
Demeurant :	15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE
Représenté par :	Monsieur LEMERLE Joseph
Commanditaire du repérage :	UNIVERSITE DE LA REUNION
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LAIPE Nathan
Nom et adresse de l'entreprise :	EDIMM 66 chemin Clain 97432 ST PIERRE
N° de Siret :	49431101200087
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France - 6725259904

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Batiment S2
Adresse complète :	15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : /
Fonction principale du bâtiment :	Enseignement et recherche	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection des étanchéités de toiture et pose d'un garde-corps (≈ 200 m²)
Réfection des étanchéités de façades (≈ 200 m²)
Remplacement de menuiseries (inclus dans le périmètre façades)



3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Étage	N° du local
Façade n°1	RDC	1
Toiture terrasse	2ème	2
MFA.S2.N+1.05	1er	3
MFA.S2.N+1.04	1er	4
Façade n°2	1er	5

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	

MRS-21403 A

6/46

EDIMM

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
Revêtements bitumineux	M	
Peintures intumescentes	M	

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Date	Référence	Conclusions
06/11/2015	Université de La Réunion 06.11.156421 A	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
29/09/2010	397/09/2010	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
29/04/2026	Visite préalable
29/04/2026	Visite de repérage
29/04/2026	Intervention

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

7/46

Amiante



Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Façade n°1	Plancher	Colle - Carrelage	S001
	Plancher	Colle - Carrelage	S014
	Plancher	Colle - Carrelage	S021
	Plancher	Colle - Carrelage	S028
	Plancher	Colle - Carrelage	S035
	Plancher	Colle - Carrelage	S042
	Plancher	Colle - Carrelage	S049
	Plancher	Colle - Carrelage	S056
	Plancher	Colle - Carrelage	S063
	Plancher	Colle - Carrelage	S070
MFA.S2.N+1.05	Plancher	Colle - Carrelage	S146
Façade n°2	Plancher	Colle - Carrelage	S131
	Plancher	Colle - Carrelage	S132
	Plancher	Colle - Carrelage	S133
	Plancher	Colle - Carrelage	S134
	Plancher	Colle - Carrelage	S135
	Plancher	Colle - Carrelage	S136
	Plancher	Colle - Carrelage	S137
	Plancher	Colle - Carrelage	S138
	Plancher	Colle - Carrelage	S139
	Plancher	Colle - Carrelage	S140

Z002 : Plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Façade n°1	Plinthes	Colle - Carrelage	S003
	Plinthes	Colle - Carrelage	S004
	Plinthes	Colle - Carrelage	S008
	Plinthes	Colle - Carrelage	S015

Amiante

MRS-21403 A

8/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
	Plinthes	Colle - Carrelage	S022
	Plinthes	Colle - Carrelage	S029
	Plinthes	Colle - Carrelage	S036
	Plinthes	Colle - Carrelage	S043
	Plinthes	Colle - Carrelage	S050
	Plinthes	Colle - Carrelage	S057
	Plinthes	Colle - Carrelage	S064
	Plinthes	Colle - Carrelage	S002
	Plinthes	Colle - Carrelage	S009
	Plinthes	Colle - Carrelage	S016
	Plinthes	Colle - Carrelage	S023
	Plinthes	Colle - Carrelage	S030
	Plinthes	Colle - Carrelage	S037
	Plinthes	Colle - Carrelage	S044
	Plinthes	Colle - Carrelage	S051
	Plinthes	Colle - Carrelage	S058
	Plinthes	Colle - Carrelage	S065
	Plinthes	Colle - Carrelage	S010
	Plinthes	Colle - Carrelage	S017
	Plinthes	Colle - Carrelage	S024
	Plinthes	Colle - Carrelage	S031
	Plinthes	Colle - Carrelage	S038
	Plinthes	Colle - Carrelage	S045
	Plinthes	Colle - Carrelage	S052
	Plinthes	Colle - Carrelage	S059
	Plinthes	Colle - Carrelage	S066
MFA.S2.N+1.05	Plinthes	Colle - Carrelage	S141
	Plinthes	Colle - Carrelage	S142
	Plinthes	Colle - Carrelage	S143
Façade n°2	Plinthes	Colle - Carrelage	S071
	Plinthes	Colle - Carrelage	S072

Amiante

MRS-21403 A

9/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
	Plinthes	Colle - Carrelage	S073
	Plinthes	Colle - Carrelage	S074
	Plinthes	Colle - Carrelage	S075
	Plinthes	Colle - Carrelage	S076
	Plinthes	Colle - Carrelage	S077
	Plinthes	Colle - Carrelage	S078
	Plinthes	Colle - Carrelage	S079
	Plinthes	Colle - Carrelage	S080
	Plinthes	Colle - Carrelage	S081
	Plinthes	Colle - Carrelage	S082
	Plinthes	Colle - Carrelage	S083
	Plinthes	Colle - Carrelage	S084
	Plinthes	Colle - Carrelage	S085
	Plinthes	Colle - Carrelage	S086
	Plinthes	Colle - Carrelage	S087
	Plinthes	Colle - Carrelage	S088
	Plinthes	Colle - Carrelage	S089
	Plinthes	Colle - Carrelage	S090
	Plinthes	Colle - Carrelage	S091
	Plinthes	Colle - Carrelage	S092
	Plinthes	Colle - Carrelage	S093
	Plinthes	Colle - Carrelage	S094
	Plinthes	Colle - Carrelage	S095
	Plinthes	Colle - Carrelage	S096
	Plinthes	Colle - Carrelage	S097
	Plinthes	Colle - Carrelage	S098
	Plinthes	Colle - Carrelage	S099
	Plinthes	Colle - Carrelage	S100

2003 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
--------------	-------------	-------------------------------	---------------------

Amiante

MRS-21403 A

10/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Façade n°1	Mur	Enduit - Peinture	S006
	Mur	Enduit - Peinture	S007
	Mur	Enduit - Peinture	S011
	Mur	Enduit - Peinture	S018
	Mur	Enduit - Peinture	S025
	Mur	Enduit - Peinture	S032
	Mur	Enduit - Peinture	S039
	Mur	Enduit - Peinture	S046
	Mur	Enduit - Peinture	S053
	Mur	Enduit - Peinture	S060
	Mur	Enduit - Peinture	S067
	Mur	Enduit - Peinture	S012
	Mur	Enduit - Peinture	S019
	Mur	Enduit - Peinture	S026
	Mur	Enduit - Peinture	S033
	Mur	Enduit - Peinture	S040
	Mur	Enduit - Peinture	S047
	Mur	Enduit - Peinture	S054
	Mur	Enduit - Peinture	S061
	Mur	Enduit - Peinture	S068
	Mur	Enduit - Peinture	S005
	Mur	Enduit - Peinture	S013
	Mur	Enduit - Peinture	S020
	Mur	Enduit - Peinture	S027
	Mur	Enduit - Peinture	S034
	Mur	Enduit - Peinture	S041
	Mur	Enduit - Peinture	S048
	Mur	Enduit - Peinture	S055
	Mur	Enduit - Peinture	S062
	Mur	Enduit - Peinture	S069
MFA.S2.N+1.05	Mur	Enduit - Peinture	S144

Amiante

MRS-21403 A

11/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
	Mur	Enduit - Peinture	S145
Façade n°2	Mur	Enduit - Peinture	S101
	Mur	Enduit - Peinture	S102
	Mur	Enduit - Peinture	S103
	Mur	Enduit - Peinture	S104
	Mur	Enduit - Peinture	S105
	Mur	Enduit - Peinture	S106
	Mur	Enduit - Peinture	S107
	Mur	Enduit - Peinture	S108
	Mur	Enduit - Peinture	S109
	Mur	Enduit - Peinture	S110
	Mur	Enduit - Peinture	S111
	Mur	Enduit - Peinture	S112
	Mur	Enduit - Peinture	S113
	Mur	Enduit - Peinture	S114
	Mur	Enduit - Peinture	S115
	Mur	Enduit - Peinture	S116
	Mur	Enduit - Peinture	S117
	Mur	Enduit - Peinture	S118
	Mur	Enduit - Peinture	S119
	Mur	Enduit - Peinture	S120
	Mur	Enduit - Peinture	S121
	Mur	Enduit - Peinture	S122
	Mur	Enduit - Peinture	S123
	Mur	Enduit - Peinture	S124
	Mur	Enduit - Peinture	S125
	Mur	Enduit - Peinture	S126
	Mur	Enduit - Peinture	S127
	Mur	Enduit - Peinture	S128
	Mur	Enduit - Peinture	S129
	Mur	Enduit - Peinture	S130

Amiante

MRS-21403 A

12/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Z004 : Étanchéité de toiture terrasse Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	S147
	Étanchéité de toiture terrasse n°5	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	S157

Z005 : Étanchéité de toiture terrasse Colles, produits d'accrochage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Étanchéité de toiture terrasse n°5	Colles, produits d'accrochage	S158
	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Colles, produits d'accrochage	S148

Z006 : Étanchéité de toiture terrasse Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Étanchéité de toiture terrasse n°2	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	S151
	Étanchéité de toiture terrasse n°3	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	S153
	Étanchéité de toiture terrasse n°4	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	S155
	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	S149

Z007 : Garde-corps Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Garde-corps n°2	Enduit - Peinture	S152
	Garde-corps n°3	Enduit - Peinture	S154
	Garde-corps n°4	Enduit - Peinture	S156
	Garde-corps n°1	Enduit - Peinture	S150

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	Référence	Commentaire
Programme de travaux	MAIL DU 16/02/2026	Réfection des étanchéités de toiture et pose d'un garde corps (~200m²) Réfection des étanchéités de façades (~200m²) Remplacement de menuiseries (Inclus dans les façade).



5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Façade n°1	RDC	Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-21403 A

14/46



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Toiture terrasse	2ème	Sol	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Résultat d'analyse	Non	
		B	Étanchéité de toiture terrasse n°2	Relevés : revêtements bitumineux (bandes,	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-21403 A

15/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				lés...)			
		B	Garde-corps n°2	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Étanchéité de toiture terrasse n°3	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Résultat d'analyse	Non	
		C	Garde-corps n°3	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Étanchéité de toiture terrasse n°4	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Résultat d'analyse	Non	
		D	Garde-corps n°4	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Étanchéité de toiture terrasse n°5	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Résultat d'analyse	Non	
		A	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Étanchéité de toiture terrasse n°5	Colles, produits d'accrochage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Étanchéité de toiture terrasse n°1	Colles, produits d'accrochage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Garde-corps n°1	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
MFA.S2.N+1.05	1er	B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
MFA.S2.N+1.04	1er	C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Façade n°2	1er	B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-21403 A

16/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-21403 A

17/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local RDC - Façade n°1

Matériau Colle - Carrelage

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S001

Localisation Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle / Carrelage

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local RDC - Façade n°1

Matériau Colle - Carrelage

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S002

Localisation Plinthes - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle / Carrelage

Support

Taille

0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local RDC - Façade n°1

Matériau Enduit - Peinture

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S005

Localisation Mur - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit / Peinture

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local 1er - MFA.S2.N+1.05

Matériau Enduit - Peinture

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S144

Localisation Mur - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit / Peinture

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local 1er - MFA.S2.N+1.05

Matériau Colle - Carrelage

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S146

Localisation Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle / Carrelage

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local 1er - MFA.S2.N+1.05

Matériau Colle - Carrelage

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S141

Localisation Plinthes - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle / Carrelage

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P007

Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local 1er - MFA.S2.N+1.04

Matériau Enduit - Peinture

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage

Localisation Mur - C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit / Peinture

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

24/46

Amiante



PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S147
Matériau	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°1 - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S148
Matériau	Colles, produits d'accrochage	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°1 - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colles, produits d'accrochage
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S149
Matériau	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°1 - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client UNIVERSITE DE LA REUNION

Numéro de dossier MRS-21403

Pièce ou local 2ème - Toiture terrasse

Matériau Enduit - Peinture

Nom de l'opérateur LAIPE Nathan

Date de prélèvement 04/05/2026

Référence du sondage S150

Localisation Garde-corps n°1 - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit / Peinture

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S157
Matériau	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°5 - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S158
Matériau	Colles, produits d'accrochage	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°5 - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Colles, produits d'accrochage
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Nom de l'opérateur	LAIPE Nathan
Numéro de dossier	MRS-21403	Date de prélèvement	04/05/2026
Pièce ou local	2ème - Toiture terrasse	Référence du sondage	S155
Matériau	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Localisation	Étanchéité de toiture terrasse n°4 - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
Support
Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-KE-022598-01	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)




ANNEXE : Plans et/ou Croquis



PLANCHE DE REPERAGE

Client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Titre	Croquis N°1 : S2 RDC
N° dossier	MRS-21403	Batiment	S2
N° planche	1/3	Adresse	15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE
Type	Croquis	Localisation / Bâtiment	RDC
Date	01/06/2026	Niveau	RDC
Intervenant	LAIPE Nathan	Commentaire	
Origine du plan	Nathan LAIPE		



MRS-21403 A

33/46


Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



PLANCHE DE REPERAGE

Client	UNIVERSITE DE LA REUNION		Titre Croquis N°2 : S2 R+1	
N° dossier	MRS-21403		Batiment S2	
N° planche	2/3	Version 1	Adresse 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE	
Type	Croquis		97490 STE CLOTILDE	
Date	01/06/2026		Localisation / Bâtiment R+1	
Intervenant	LAIPE Nathan		Niveau 1er	
Origine du plan	Nathan LAIPE		Commentaire	



MRS-21403 A

34/46


Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



PLANCHE DE REPERAGE

Client	UNIVERSITE DE LA REUNION	Titre Croquis N°3: Toiture terrasse
N° dossier	MRS-21403	Batiment S2
N° planche	3/3	Adresse 15 avenue René Cassin
Type	Croquis	97490 STE CLOTILDE
Date	01/06/2026	Localisation / Bâtiment Toiture Terrasse
Intervenant	LAIPE Nathan	Niveau 2ème
Origine du plan	Nathan LAIPE	Commentaire



MRS-21403 A

35/46

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



PV_00720260501823931



Analyses pour le Bâtiment

EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIER

Nathan LAIPE

66 Che Clain

97432 SAINT PIERRE

ILE DE LA REUNION

Notre référence : AR-26-KE-022598-01

Numéro de dossier : 26KE014932

Référence de dossier :

**MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE -
UNIVERSITE DE LA REUNION**

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26KE014932-001 - Référence P001-RDC - Façade n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-002 - Référence P002-RDC - Façade n°1 - B - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-003 - Référence P003-RDC - Façade n°1 - B - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-004 - Référence P004-1er - MFA.S2.N+1.05 - B - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-005 - Référence P005-1er - MFA.S2.N+1.05 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-006 - Référence P006-1er - MFA.S2.N+1.05 - B - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-007 - Référence P007-1er - MFA.S2.N+1.04 - C - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalot

F-30310 Vergèze

Tél : +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax : +33 388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

MRS-21403 A

36/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 - Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 26KE014932-008 - Référence P008-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°1
- Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-009 - Référence P009-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°1
- Colles, produits d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 26KE014932-010 - Référence P010-2ème - Toiture terrasse - A - Étanchéité de toiture terrasse n°1 -
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-011 - Référence P011-2ème - Toiture terrasse - A - Garde-corps n°1 - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-012 - Référence P012-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°5
- Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE014932-013 - Référence P013-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°5
- Colles, produits d'accrochage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 26KE014932-014 - Référence P014-2ème - Toiture terrasse - D - Étanchéité de toiture terrasse n°4 -
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze

Tél : +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax : +33368916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

37/46

Amiante



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Analyses EABS
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-034218-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2026 13:23 Page1/5
Référence laboratoire N° : 26RI035341 Référence de suivi du dossier N° : 26KE014932
Reçu au laboratoire le : 27/05/2026 Date de réception : 26/05/2026
Date d'analyse : 28/05/2026
Référence dossier Client: 26KE014932 - MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE -
UNIVERSITE DE LA REUNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26KE014932-001 - P001-RDC - Façade n "1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26KE014932-002 - P002-RDC - Façade n "1 - B - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26KE014932-003 - P003-RDC - Façade n "1 - B - Mur - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26KE014932-004 - P004-1er - MFA.S2.N+1.05 - B - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Amiante

MRS-21403 A

38/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-034218-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2026 13:23 Page 2/5
Référence laboratoire N° : 26RI035341 Référence de suivi du dossier N° : 26KE014932
Reçu au laboratoire le : 27/05/2026 Date de réception : 26/05/2026
Date d'analyse : 28/05/2026
Référence dossier Client: 26KE014932 - MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE -
UNIVERSITE DE LA REUNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26KE014932-005 - P005-1er - MFA.S2.N+1.05 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26KE014932-006 - P006-1er - MFA.S2.N+1.05 - B - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26KE014932-007 - P007-1er - MFA.S2.N+1.04 - C - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26KE014932-008 - P008-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°1 - Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Amiante

MRS-21403 A

39/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-034218-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2026 13:23 Page 3/5
Référence laboratoire N° : 26RI035341 Référence de suivi du dossier N° : 26KE014932
Reçu au laboratoire le : 27/05/2026 Date de réception : 26/05/2026
Date d'analyse : 28/05/2026
Référence dossier Client: 26KE014932 - MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE -
UNIVERSITE DE LA REUNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26KE014932-009 - P009-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°1 - Colles, produits d'accrochage	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26KE014932-010 - P010-2ème - Toiture terrasse - A - Étanchéité de toiture terrasse n°1 - Relevés revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / AV8U	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26KE014932-011 - P011-2ème - Toiture terrasse - A - Garde-corps n°1 - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26KE014932-012 - P012-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°5 - Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Amiante

MRS-21403 A

40/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-034218-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2026 13:23 Page 4/5
Référence laboratoire N° : 26RI035341 Référence de suivi du dossier N° : 26KE014932
Reçu au laboratoire le : 27/05/2026 Date de réception : 26/05/2026
Date d'analyse : 28/05/2026
Référence dossier Client: 26KE014932 - MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE -
UNIVERSITE DE LA REUNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	26KE014932-013 - P013-2ème - Toiture terrasse - Sol - Étanchéité de toiture terrasse n°5 - Colles, produits d'accrochage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26KE014932-014 - P014-2ème - Toiture terrasse - D - Étanchéité de toiture terrasse n°4 - Relevés revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

41/46

Amiante



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-034218-01	Date d'émission de rapport : 28/05/2026 13:23	Page 5/5
Référence laboratoire N° : 26RI035341	Référence de suivi du dossier N° : 26KE014932	
Reçu au laboratoire le : 27/05/2026	Date de réception : 26/05/2026	
Date d'analyse : 28/05/2026		
Référence dossier Client: 26KE014932 - MRS-21403 A - Batiment S2 15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE - UNIVERSITE DE LA REUNION		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN° 0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :

Adriana Kerlin
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Amiante

MRS-21403 A

42/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



ANNEXE : Certificat de compétence

CESI CERTIFICATION

Tour HYFIVE
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LA DEFENSE

CERTIFICAT

N° ODI-00424

Version 06

Nous attestons que :

LAIPE Nathan

Né(e) le : 28/09/1994

A : MENDE

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention
Electricité
Termites DROM
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 12/04/2021 au 11/04/2028
Du 25/05/2021 au 24/05/2028
Du 29/10/2024 au 28/10/2031
Du 29/10/2024 au 11/04/2028

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
- Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 29/10/2024

Le Directeur

Sébastien MAURICE





ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance
► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER
CARENE ASSCES PACT OFFICE
132 RUE BOSSUET
69006 LYON
Tél : 04 72 41 96 96
Fax : 04 72 40 99 96
Portefeuille : 0201351084

SARL EXPERTISES DIAG IMMO
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS FR

Vos références :
Contrat n° 6725259904
Client n° 0548027020

AXA France IARD, atteste que :

SARL EXPERTISES DIAG IMMO
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 6725259904** ayant pris effet le **01/06/2017** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité 1

- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic technique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Contrôle visuel après travaux de retrait (MPCA)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)
- Loi Carrez
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Diagnostic plomb
- Recherche de plomb dans l'eau
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Assainissement autonome
- Prêt conventionné : norme d'habitabilité
- Diagnostic radon
- Calcul de millièmes de copropriétés
- Sécurité piscine
- Certificat logement décent - Loi SRU
- Réalisation de bilans thermique par thermographie infrarouge et infiltrométrie

1.009.142.024.03.36



1/3

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 - Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

44/46

Amiante



- Diagnostic réglementaire d'accessibilité aux personnes
- Etat des lieux locatif
- Vérification incendie
- Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge
- Certificat des travaux de réhabilitation et investissement locatif dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien et Borloo)
- Etude thermique réglementaire (RT 2005)
- Etude thermique réglementaire (RT 2012)
- Diagnostic relatif aux déchets issus de la démolition de bâtiment visés par les articles R111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation
- Mesure d'empoussièrement en amiante
- Conseil en économie et maîtrise de l'énergie
- Inspections relatives au classement des hébergements touristiques marchands
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles. A l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre et à la condition que l'assuré ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitat ; des missions relevant de bureau d'études

A l'exclusion de toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études.

A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE

Activité 2 :

- Vente, pose et maintenance d'extincteurs, blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES ET BAEH) et d'alarme incendie autonome de type 4,
- Réalisation des plans d'évacuation et d'intervention de bâtiments d'habitation et des ERP de 4^{iem} ou 5^{iem} catégorie.

Activité 3 :

- Franchiseur EDIMM : Formation, accompagnement et animation d'un réseau de Franchisés EDIMM

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

MRS-21403 A

45/46

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 31 juillet 2025

Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	500.000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	100.000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	100.000 € par année d'assurance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasse de l'Arc de - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3

Amiante

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-21403 A

46/46