






Couloir du R+1 (plafond concerné par la pose des charpentes métallique)



Toiture à découper pour passage gaine ascenseur et allège à découper pour ouverture sur la gaine ascenseur au R+1



Zone de chappe à piquer pour mis en place d'un isolant au RDC et R+1




Vue de l'ancienne porte du local ménage du RDC ou sera implanté la gaine d'ascenseur



sous sol

Vue de la zone pour la gaine d'ascenseur en

Zone de mis en place de la
gaine ascenseur du coté patio




Zone de mis en place de la
gaine ascenseur vu intérieur
RDC



Vue du grand patio



Vue du petit patio



Cloison brique à démolir (couloir

Sud)