

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR3\_1\_20241104\_10-22007-1\_BATIMENT1\_DEML  
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)  
Date du repérage : 25/03/2025  
Heure d'arrivée : 08 h 30  
Date émission : 16/04/2025



**Objet de la mission :** La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note :** Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **RUES DES ÉCOLES ET WILSON  
22520 BINIC**

Référence cadastrale : **AK30**  
Périmètre de repérage :  
**Ensemble du bâtiment**

### Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**  
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNES**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :  
**Propriétaire**  
Nom : **EPF Bretagne**  
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNES**

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2025**

### Opérateur(s) et signataire(s)

|                                                              | NOM Prénom  | Fonction       | Organisme certification | Détail de la certification                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage         | COLLET Yann | Diagnostiqueur | I.Cert                  | Obtention : 23/12/2024<br>Échéance : 22/12/2031<br>N° de certification : CPDI5542 |
| Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport | COLLET Yann | Diagnostiqueur | I.Cert                  | Obtention : 23/12/2024<br>Échéance : 22/12/2031<br>N° de certification : CPDI5542 |

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

|    |                                                                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Conditions de réalisation du repérage.....                                                                        | 2  |
| B. | Laboratoires ayant effectué des analyses.....                                                                     | 2  |
| C. | Conclusions du rapport.....                                                                                       | 3  |
| D. | Résultats détaillés du repérage.....                                                                              | 4  |
|    | D.1. Listes des locaux visités.....                                                                               | 4  |
|    | D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....                                                 | 5  |
|    | D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....                               | 6  |
|    | D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....                       | 9  |
|    | D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... | 9  |
|    | D.6. Zones non visitées.....                                                                                      | 10 |
| E. | Annexes au rapport.....                                                                                           | 11 |
|    | E.1. Consignes générales de sécurité.....                                                                         | 11 |
|    | E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....                                                  | 13 |
|    | E.3. Planches de repérage.....                                                                                    | 21 |
|    | E.4. Résultats d'analyses.....                                                                                    | 25 |

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **25/03/2025**

Type de bâtiment :

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.**

Documentation demandée :

| Documents demandés                                                                            | Documents remis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | Non             |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | Non             |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | Non             |

Constatations diverses :

**Fenêtre récente au 1er étage et deuxième étage.**

**Pas de joint compriband**

**P0026 revenue positif, suite prélèvement P0059 à P0066 à proximité revenue négatif, on peut en conclure à un faux positif.**

**P0028 revenue positif, suite prélèvement P0055 à P0058 et P0063 à P0064 à proximité revenue négatif, on peut en conclure à un faux positif.**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

| Nom  | Adresse                                            | Acc. Cofrac ou équivalent |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| ITGA | Centre performance Alphasys - 35760 SAINT-GREGOIRE | 1-5970                    |



## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

**Plaque bitumineuse isophonique(A)** (Après analyse en laboratoire)

Localisation : RDC - Cuisine

**Conduit fibres-ciment(A)** (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Étage 2 - SdE; Combles; Toiture

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**



## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Entrée
- ❖ RDC - Placard
- ❖ RDC - Escalier
- ❖ Étage - Séjour
- ❖ Étage 2 - SdE
- ❖ Combles

- ❖ RDC - Cuisine
- ❖ RDC - WC
- ❖ Étage - Dégagement
- ❖ Étage - Escalier
- ❖ Étage 2 - Chambre
- ❖ Toiture

- ❖ RDC - SdE
- ❖ RDC - Dgt
- ❖ Étage - Cuisine
- ❖ Étage 2 - Dégagement
- ❖ Étage 2 - Placard



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

| Localisation                    | Description du matériau <sup>(1)</sup>                                     | Conclusion                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RDC - Cuisine                   | Identifiant : ZPSO-0004<br>Description : Plaque bitumineuse isophonique(A) | Après analyse en laboratoire<br>(P0007) |
| Étage 2 - SdE; Combles; Toiture | Identifiant : ZPSO-0043<br>Description : Conduit fibres-ciment(A)          | Après analyse en laboratoire<br>(P0049) |



### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation                       | Description du matériau                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDC - Cuisine                      | Identifiant : ZPSO-0001 (P0001; P0002; P0003; P0004)<br>Description : Enduit plâtre sur mur brique |
| RDC - Entrée; RDC - Cuisine        | Identifiant : ZPSO-0002 (P0005)<br>Description : Enduit plâtre mural                               |
| RDC - Cuisine                      | Identifiant : ZPSO-0003 (P0006)<br>Description : Colle de plaque polystyrène                       |
| RDC - Cuisine; RDC - SdE           | Identifiant : ZPSO-0005 (P0008)<br>Description : Colle de carrelage de sol                         |
| RDC - Cuisine; RDC - SdE           | Identifiant : ZPSO-0006 (P0009)<br>Description : Colle de plinthe carrelage                        |
| RDC - Cuisine                      | Identifiant : ZPSO-0007 (P0010)<br>Description : Mastic vitrier                                    |
| RDC - Placard                      | Identifiant : ZPSO-0008 (P0011)<br>Description : Cloison en carreau de plâtre                      |
| RDC - Placard                      | Identifiant : ZPSO-0009 (P0012)<br>Description : Plaque plane                                      |
| RDC - Entrée; RDC - WC             | Identifiant : ZPSO-0010 (P0013)<br>Description : Enduit plâtre mural                               |
| RDC - Entrée; RDC - Dgt            | Identifiant : ZPSO-0011 (P0014)<br>Description : Colle de carrelage de sol                         |
| RDC - WC                           | Identifiant : ZPSO-0012 (P0015)<br>Description : Linoleum + colle                                  |
| RDC - Entrée; RDC - WC             | Identifiant : ZPSO-0013 (P0016)<br>Description : Enduit plâtre sur mur brique                      |
| RDC - Entrée; RDC - WC; RDC - Dgt  | Identifiant : ZPSO-0014 (P0017)<br>Description : Enduit plâtre peint plafond                       |
| RDC - Entrée; RDC - WC; RDC - Dgt  | Identifiant : ZPSO-0015 (P0018)<br>Description : Enduit plâtre peint plafond                       |
| RDC - Escalier                     | Identifiant : ZPSO-0016 (P0019)<br>Description : Linoleum + colle                                  |
| RDC - Escalier                     | Identifiant : ZPSO-0017 (P0020)<br>Description : Linoleum + colle nez marche                       |
| RDC - SdE                          | Identifiant : ZPSO-0018 (P0021)<br>Description : Colle de faïence                                  |
| RDC - Cuisine                      | Identifiant : ZPSO-0019 (P0022)<br>Description : Colle de plinthe carrelage                        |
| Étage - Dégagement; Étage - Séjour | Identifiant : ZPSO-0020 (P0023)<br>Description : Colle de carrelage de sol                         |
| Étage - Cuisine                    | Identifiant : ZPSO-0021 (P0024)<br>Description : Cloison en carreau de plâtre                      |



| Localisation                                           | Description du matériau                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Étage - Dégagement; Étage - Cuisine; Étage - Séjour    | Identifiant : ZPSO-0022 (P0026; P0028)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton(A)  |
| Étage - Séjour                                         | Identifiant : ZPSO-0023 (P0029)<br>Description : Colle de plaque polystyrène            |
| Étage - Cuisine                                        | Identifiant : ZPSO-0024 (P0030)<br>Description : Colle de faïence                       |
| Étage - Cuisine                                        | Identifiant : ZPSO-0025 (P0031)<br>Description : Peinture bitumineuse isophonique       |
| Étage - Cuisine                                        | Identifiant : ZPSO-0026 (P0032)<br>Description : Colle de faïence                       |
| Étage - Cuisine                                        | Identifiant : ZPSO-0027 (P0033)<br>Description : Colle de carrelage de sol              |
| Étage - Dégagement; Étage - Cuisine; Étage - Séjour    | Identifiant : ZPSO-0028 (P0034)<br>Description : Enduit plâtre peint plafond            |
| Étage - Cuisine                                        | Identifiant : ZPSO-0029 (P0035)<br>Description : Colle de faïence                       |
| Étage 2 - SdE                                          | Identifiant : ZPSO-0030 (P0036)<br>Description : Enduit plâtre sur mur brique           |
| Étage 2 - SdE; Étage 2 - Chambre                       | Identifiant : ZPSO-0031 (P0037)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton            |
| Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - SdE; Étage 2 - Placard | Identifiant : ZPSO-0032 (P0038)<br>Description : Enduit plâtre peint plafond            |
| Étage 2 - SdE                                          | Identifiant : ZPSO-0033 (P0039)<br>Description : Colle de carrelage de sol              |
| Étage 2 - SdE                                          | Identifiant : ZPSO-0034 (P0040)<br>Description : Colle de plinthe carrelage             |
| Étage 2 - SdE                                          | Identifiant : ZPSO-0035 (P0041)<br>Description : Colle de plinthe carrelage             |
| Étage 2 - SdE; Étage 2 - Chambre                       | Identifiant : ZPSO-0036 (P0042)<br>Description : Cloison en carreau de plâtre           |
| Étage 2 - Chambre                                      | Identifiant : ZPSO-0037 (P0043)<br>Description : Enduit plâtre sur mur brique           |
| Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Chambre                | Identifiant : ZPSO-0038 (P0044)<br>Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie) |
| Étage - Escalier                                       | Identifiant : ZPSO-0039 (P0045)<br>Description : Enduit plâtre mural                    |
| Étage - Escalier; Étage 2 - Placard                    | Identifiant : ZPSO-0040 (P0046)<br>Description : Enduit plâtre mural                    |
| Étage - Escalier                                       | Identifiant : ZPSO-0041 (P0047)<br>Description : Peinture murale                        |
| Toiture                                                | Identifiant : ZPSO-0042 (P0048)<br>Description : Ardoises                               |



| Localisation                                        | Description du matériau                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Parties extérieures                                 | Identifiant : ZPSO-0044 (P0050)<br>Description : Enduit ciment joint pierre         |
| Parties extérieures                                 | Identifiant : ZPSO-0045 (P0051)<br>Description : Enduit ciment peint mural          |
| Parties extérieures                                 | Identifiant : ZPSO-0046 (P0052)<br>Description : Enduit ciment mural                |
| Parties extérieures                                 | Identifiant : ZPSO-0047 (P0053)<br>Description : Béton seuil                        |
| Étage - Dégagement; Étage - Cuisine; Étage - Séjour | Identifiant : ZPSO-0048 (P0025; P0027)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton |
| RDC - Cuisine                                       | Identifiant : ZPSO-0049 (P0054)<br>Description : Mastic vitrier                     |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0050 (P0055)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0051 (P0056)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0052 (P0057)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0053 (P0058)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0054 (P0059)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0055 (P0060)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0056 (P0061)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Séjour                                      | Identifiant : ZPSO-0057 (P0062)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Escalier                                    | Identifiant : ZPSO-0058 (P0063)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Escalier                                    | Identifiant : ZPSO-0059 (P0064)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Cuisine                                     | Identifiant : ZPSO-0060 (P0065)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |
| Étage - Cuisine                                     | Identifiant : ZPSO-0061 (P0066)<br>Description : Enduit plâtre sur mur béton        |



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

| Localisation | Description du matériau |
|--------------|-------------------------|
| Néant        | -                       |

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

| Localisation | Description du matériau | Justification de non prélèvement |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| Néant        | -                       | -                                |



#### D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

| Localisation | Parties du local | Justification |
|--------------|------------------|---------------|
| Néant        | -                | -             |

Fait à **BINIC**, le **16/04/2025**  
Par : **COLLET Yann**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 SAINT GREGOIRE**

## E. Annexes au rapport

### Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

### E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

#### 1. Informations générales

##### a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

##### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e. Traçabilité




Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau           | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0001                      | Enduit plâtre sur mur brique      | RDC - Cuisine               |    |
| P0002                      | Enduit plâtre sur mur brique      | RDC - Cuisine               |    |
| P0003                      | Enduit plâtre sur mur brique      | RDC - Cuisine               |    |
| P0004                      | Enduit plâtre sur mur brique      | RDC - Cuisine               |   |
| P0005                      | Enduit plâtre mural               | RDC - Cuisine               |  |
| P0006                      | Colle de plaque polystyrène       | RDC - Cuisine               |  |
| P0007                      | Plaque bitumineuse isophonique(A) | RDC - Cuisine               |  |
| P0008                      | Colle de carrelage de sol         | RDC - Cuisine               |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau      | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0009                      | Colle de plinthe carrelage   | RDC - Cuisine               |    |
| P0010                      | Mastic vitrier               | RDC - Cuisine               |    |
| P0011                      | Cloison en carreau de plâtre | RDC - Placard               |    |
| P0012                      | Plaque plane                 | RDC - Placard               |   |
| P0013                      | Enduit plâtre mural          | RDC - Entrée                |  |
| P0014                      | Colle de carrelage de sol    | RDC - Dgt                   |  |
| P0015                      | Linoleum + colle             | RDC - WC                    |  |
| P0016                      | Enduit plâtre sur mur brique | RDC - Entrée                |  |
| P0017                      | Enduit plâtre peint plafond  | RDC - Entrée                |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau        | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0018                      | Enduit plâtre peint plafond    | RDC - Entrée                |    |
| P0019                      | Linoleum + colle               | RDC - Escalier              |    |
| P0020                      | Linoleum + colle nez marche    | RDC - Escalier              |    |
| P0021                      | Colle de faïence               | RDC - SdE                   |   |
| P0022                      | Colle de plinthe carrelage     | RDC - Cuisine               |  |
| P0023                      | Colle de carrelage de sol      | Étage - Dégagement          |  |
| P0024                      | Cloison en carreau de plâtre   | Étage - Cuisine             |  |
| P0026                      | Enduit plâtre sur mur béton(A) | Étage - Séjour              |  |
| P0028                      | Enduit plâtre sur mur béton(A) | Étage - Séjour              |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau          | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0029                      | Colle de plaque polystyrène      | Étage - Séjour              |    |
| P0030                      | Colle de faïence                 | Étage - Cuisine             |    |
| P0031                      | Peinture bitumineuse isophonique | Étage - Cuisine             |    |
| P0032                      | Colle de faïence                 | Étage - Cuisine             |   |
| P0033                      | Colle de carrelage de sol        | Étage - Cuisine             |  |
| P0034                      | Enduit plâtre peint plafond      | Étage - Cuisine             |  |
| P0035                      | Colle de faïence                 | Étage - Cuisine             |  |
| P0036                      | Enduit plâtre sur mur brique     | Étage 2 - SdE               |  |
| P0037                      | Enduit plâtre sur mur béton      | Étage 2 - SdE               |  |


| Identifiant du prélèvement | Description du matériau                | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0038                      | Enduit plâtre peint plafond            | Étage 2 - SdE               |    |
| P0039                      | Colle de carrelage de sol              | Étage 2 - SdE               |    |
| P0040                      | Colle de plinthe carrelage             | Étage 2 - SdE               |    |
| P0041                      | Colle de plinthe carrelage             | Étage 2 - SdE               |   |
| P0042                      | Cloison en carreau de plâtre           | Étage 2 - SdE               |  |
| P0043                      | Enduit plâtre sur mur brique           | Étage 2 - Chambre           |  |
| P0044                      | Enduit plâtre peint plafond (Cueillie) | Étage 2 - Chambre           |  |
| P0045                      | Enduit plâtre mural                    | Étage - Escalier            |  |
| P0046                      | Enduit plâtre mural                    | Étage - Escalier            |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau     | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0047                      | Peinture murale             | Étage - Escalier            |    |
| P0048                      | Ardoises                    | Toiture                     |    |
| P0049                      | Conduit fibres-ciment(A)    | Étage 2 - SdE               |    |
| P0050                      | Enduit ciment joint pierre  | Parties extérieures         |   |
| P0051                      | Enduit ciment peint mural   | Parties extérieures         |  |
| P0052                      | Enduit ciment mural         | Parties extérieures         |  |
| P0053                      | Béton seuil                 | Parties extérieures         |  |
| P0025                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Cuisine             |  |
| P0027                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau     | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P0054                      | Mastic vitrier              | RDC - Cuisine               |    |
| P0055                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |    |
| P0056                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |    |
| P0057                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |   |
| P0058                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |
| P0059                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |
| P0060                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |
| P0061                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |
| P0062                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Séjour              |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau     | Localisation du prélèvement | Photo                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P0063                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Escalier            |   |
| P0064                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Escalier            |   |
| P0065                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Cuisine             |   |
| P0066                      | Enduit plâtre sur mur béton | Étage - Cuisine             |  |

### E.3. Planches de repérage



Annexe au rapport : EPFBR3\_1\_20241104\_10-22007-1\_BATIMENT1\_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNES

Bien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON  
22520 BINIC

Etabli par : COLLET Yann  
Société : AED Groupe  
Le : 16/04/2025

Croquis 1 / 4  
Version : V02  
du : 16/04/2025


|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PXXX - MXXX | Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant |
| PXXX        | Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse                       |
| MXXX        | Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)             |



Annexe au rapport : EPFBR3\_1\_20241104\_10-22007-1\_BATIMENT1\_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON  
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann  
Société : AED Groupe  
Le : 16/04/2025Croquis 2 / 4  
Version : V02  
du : 16/04/2025

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> PXXX - MXXX | Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant |
| PXXX                 | Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse                       |
| <b>A</b> MXXX        | Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)             |




2ème Etage

Annexe au rapport : EPFBR3\_1\_20241104\_10-22007-1\_BATIMENT1\_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON  
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann  
Société : AED Groupe  
Le : 16/04/2025Croquis 3 / 4  
Version : V02  
du : 16/04/2025

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a PXXX - MXXX | Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant |
| PXXX          | Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse                       |
| a MXXX        | Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)             |



Comble et toiture

|                                                                                 |                                                 |                                                                     |                                  |  |               |  |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1_DEML                 |                                                 |                                                                     | Croquis 4 / 4                    |  | a PXXX - MXXX |  | Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant |
| Propriétaire : EPF Bretagne<br>14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES | Bien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON<br>22520 BINIC | Établi par : COLLET Yann<br>Société : AED Groupe<br>Le : 16/04/2025 | Version : V02<br>du : 16/04/2025 |  | PXXX          |  | Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse                       |
|                                                                                 |                                                 |                                                                     |                                  |  | a MXXX        |  | Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)             |
|                                                                                 |                                                 |                                                                     |                                  |  |               |  |                                                                           |



#### E.4. Résultats d'analyses



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Client :</b> AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE<br>310 Rue de Fougères<br>35700 Rennes | <b>Réf. Commande ITGA :</b> IT0724-58168<br><br><b>Réf. Commande Client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DEML_2024_12_17_1700_2953 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Prélèvement(s) :** Reçu au laboratoire le : 23/12/2024

**Préparation(s) :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

**Technique(s)** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
**Analytique(s) :** La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat(s) :**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante                                       | Elements analytiques                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30872                       |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0001 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine                               |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac |                                                                             |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                         | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                        | Analyste : ILM<br>(4)                                                       |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30873                       |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0002 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine                               |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac |                                                                             |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                         | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                        | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : SSH<br>(4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante              | Elements analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30874                                                                       |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0003 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Cuisine                               |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |                                                                                          |                                           |                       |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable                                               | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 8 | Amiante non détecté (2) / -               | Analyste : VGA<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30875                                                                       |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0004 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Cuisine                               |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac                              |                                                                                          |                                           |                       |
| Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable                            | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -               | Analyste : SSH<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30876                                                                       |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0005 - Enduit platre mural - RDC - Cuisine                                        |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac                              |                                                                                          |                                           |                       |
| Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable                            | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -               | Analyste : ILM<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30877                                                                       |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0006 - Colle de plaque polystyrene - RDC - Cuisine                                |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Polystyrène expansé (billes) / Colle polymère incolore / Bois aggloméré                  |                                                                                          |                                           |                       |
| Polystyrène expansé (billes) + Bois aggloméré                                                                      | ---                                                                                      | Non analysé                               |                       |
| Colle polymère incolore                                                                                            | META (B) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -               | Analyste : ILM        |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30878                                                                       |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0007 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Cuisine                             |                                                                                          |                                           |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Tampon bitumineux noir                                                                   |                                                                                          |                                           |                       |
| Tampon bitumineux noir                                                                                             | META (B) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : VGA        |

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                                 | Résultat / Variété d'amiante                                                                                                | Elements analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                   |                                                                                                       | Réf échantillon ITGA : IT072412-30879                                                                                       |                       |
| Réf échantillon client : P0008 - Colle de carrelage de sol - RDC -<br>Cuisine                                                 |                                                                                                       | Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau<br>blanc                                                              |                       |
| Carrelage                                                                                                                     | ---                                                                                                   | Non analysé                                                                                                                 |                       |
| ▸ Colle grise non séparable +<br>Matériau blanc non séparable                                                                 | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2           | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                 | Analyste : SSH<br>(5) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                   |                                                                                                       | Réf échantillon ITGA : IT072412-30880                                                                                       |                       |
| Réf échantillon client : P0009 - Colle de plinthe carrelage - RDC -<br>Cuisine                                                |                                                                                                       | Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche<br>plâtreuse blanche en faible quantité<br>en vrac / Joint cassant gris |                       |
| Carrelage                                                                                                                     | ---                                                                                                   | Non analysé                                                                                                                 |                       |
| ▸ Colle grise non séparable +<br>Couche plâtreuse blanche en<br>faible quantité en vrac non<br>séparable + Joint cassant gris | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2           | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                 | Analyste : SSH<br>(4) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                   |                                                                                                       | Réf échantillon ITGA : IT072412-30881                                                                                       |                       |
| Réf échantillon client : P0010 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine                                                               |                                                                                                       | Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris                                                                         |                       |
| ▸ Peinture non séparable +<br>Matériau compact gris non<br>séparable                                                          | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2           | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                 | Analyste : VGA<br>(5) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                   |                                                                                                       | Réf échantillon ITGA : IT072412-30882                                                                                       |                       |
| Réf échantillon client : P0011 - Cloison en carreau de platre - RDC -<br>Placard                                              |                                                                                                       | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac                                                                          |                       |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en<br>vrac                                                                                          | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2           | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                 | Analyste : ILM<br>(4) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                   |                                                                                                       | Réf échantillon ITGA : IT072412-30883                                                                                       |                       |
| Réf échantillon client : P0012 - Plaque plane - RDC - Placard                                                                 |                                                                                                       | Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres                                                                     |                       |
| ▸ Peinture non séparable + Bois<br>sous forme de fibres non<br>séparable                                                      | MOLP + META (A) le<br>02/01/2025<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                 | Analyste : FRA<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                                   |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30884                                                                                                         |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0013 - Enduit platre mural - RDC - Entree                                                                           |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                                                   |                                                                                             |                              |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                                                           | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : ILM<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                                   |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30885                                                                                                         |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0014 - Colle de carrelage de sol - RDC - Dgt                                                                        |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris                                                                               |                                                                                             |                              |                       |
| Carrelage                                                                                                                                            | ---                                                                                         | Non analysé                  |                       |
| Colle grise + Joint cassant gris                                                                                                                     | META (A) le 31/12/2024<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : SSH        |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                                   |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30886                                                                                                         |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0015 - Linoleum + colle - RDC - WC                                                                                  |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité /<br>Revêtement cassant rouge / Colle<br>polymère jaune en faible quantité /<br>Matériau blanc |                                                                                             |                              |                       |
| Peinture en faible quantité<br>non séparable + Revêtement<br>cassant rouge non séparable                                                             | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : ILM<br>(5) |
| Colle polymère jaune en faible<br>quantité non séparable +<br>Matériau blanc non séparable                                                           | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : ILM<br>(5) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                                   |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30887                                                                                                         |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC -<br>Entree                                                               |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carton / Enduit plâtreux<br>blanc en vrac                                                                       |                                                                                             |                              |                       |
| Peinture non séparable +<br>Carton non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                                 | META (A) le 31/12/2024<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : ILM<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC                                   |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30888                                                                                                         |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0017 - Enduit platre peint plafond - RDC -<br>Entree                                                                |                                                                                             |                              |                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac                                                                                |                                                                                             |                              |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                                                           | META (A) le 31/12/2024<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : TIS<br>(4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante       | Elements analytiques                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0018 - Enduit platre peint plafond - RDC - Entree                                 |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac                              |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>                     | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : SSH (4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0019 - Linoleum + colle - RDC - Escalier                                          |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité                         |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Revêtement souple gris non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable</b>                | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : SEK (5)                                                    |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0020 - Linoleum + colle nez marche - RDC - Escalier                               |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune en faible quantité                        |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Revêtement cassant noir non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable</b>               | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : SSH (5)                                                    |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0021 - Colle de faience - RDC - SdE                                               |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche                            |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Carrelage</b>                                                                                                   | ---                                                                                             | Non analysé                        |                                                                       |
| <b>Colle beige + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable</b>                               | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : SSH (5)                                                    |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0022 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine                                 |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Carton en faible quantité                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Carrelage</b>                                                                                                   | ---                                                                                             | Non analysé                        |                                                                       |
| <b>Colle beige non séparable + Carton en faible quantité non séparable</b>                                         | <b>META (A) le 31/12/2024</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : TIS (5)                                                    |

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante                                                           | Elements analytiques                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30894                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0023 - Colle de carrelage de sol - Etage -<br>Degagement                          |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Bois massif                        |                                                                             |
| Carrelage + Bois massif                                                                                            | ---                                                                                         | Non analysé                                                                            |                                                                             |
| ▸ Colle grise                                                                                                      | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                            | Analyste : SEK                                                              |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30895                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0024 - Cloison en carreau de platre - Etage<br>- Cuisine                          |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carton / Matériau plâtreux<br>blanc en vrac       |                                                                             |
| ▸ Peinture non séparable +<br>Carton non séparable +<br>Matériau plâtreux blanc en<br>vrac non séparable           | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                            | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : FRA<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30896                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0025 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Cuisine                           |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac                  |                                                                             |
| ▸ Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                       | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                            | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : FRA<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30897                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0026 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                            |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac                       |                                                                             |
| ▸ Carton non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                         | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                                           | Analyste : SSH<br>(4)                                                       |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30898                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0027 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                            |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac                                |                                                                             |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac                                                                                    | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                            | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : SEK<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30899                                           |                                                                             |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0028 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                            |                                                                                             | <b>Description ITGA :</b> Papier en faible quantité / Enduit<br>plâtreux blanc en vrac |                                                                             |
| ▸ Papier en faible quantité non<br>séparable + Enduit plâtreux<br>blanc en vrac non séparable                      | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 6 | Présence de fibres d'amiante (1) /<br>Chrysotile                                       | Analyste : SSH<br>(4)                                                       |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                                                                                      | Elements analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0029 - Colle de plaque polystyrene - Etage<br>- Sejour                            |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30900<br><br><b>Description ITGA :</b> Polystyrène expansé (billes) / Colle polymère jaune |                       |
| Polystyrène expansé (billes)                                                                                       | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                                       |                       |
| ▸ Colle polymère jaune                                                                                             | META (B) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                       | Analyste : ILM        |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0030 - Colle de faïence - Etage - Cuisine                                         |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Colle beige                                                                                             |                       |
| ▸ Colle beige                                                                                                      | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                       | Analyste : SSH        |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0031 - Peinture bitumineuse isophonique - Etage - Cuisine                         |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac                                                                                        |                       |
| ▸ Peinture en vrac                                                                                                 | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                       | Analyste : ILM<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0032 - Colle de faïence - Etage - Cuisine                                         |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Papier / Peinture                                                             |                       |
| Carrelage                                                                                                          | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                                       |                       |
| ▸ Colle beige non séparable +<br>Papier non séparable +<br>Peinture non séparable                                  | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                       | Analyste : SSH<br>(5) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0033 - Colle de carrelage de sol - Etage - Cuisine                                |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Matériau noir / Bois massif                                                   |                       |
| Carrelage + Bois massif                                                                                            | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                                       |                       |
| ▸ Colle grise non séparable +<br>Matériau noir non séparable                                                       | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                                       | Analyste : SSH<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante       | Elements analytiques                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30905                                                                       |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0034 - Enduit platre peint plafond - Etage - Cuisine                              |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac                                        |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Carton non séparable +<br/>Enduit plâtreux blanc en vrac<br/>non séparable</b>     | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : FRA (4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0035 - Colle de faience - Etage - Cuisine                                         |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Carrelage</b>                                                                                                   | ---                                                                                             | Non analysé                        |                                                                       |
| <b>Colle beige</b>                                                                                                 | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : FRA                                                        |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30907                                                                       |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0036 - Enduit platre sur mur brique - Etage 2 - SdE                               |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Enduit plâtreux blanc en vrac<br/>non séparable</b>                                | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : SSH (4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30908                                                                       |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0037 - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - SdE                                |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Enduit plâtreux blanc en vrac<br/>non séparable</b>                                | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : SSH (4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30909                                                                       |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0038 - Enduit platre peint plafond - Etage 2 - SdE                                |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |                                                                                                 |                                    |                                                                       |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Enduit plâtreux blanc en vrac<br/>non séparable</b>                                | <b>META (A) le 02/01/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b> | Analyste : SSH (4)                                                    |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                                                                       | Elements analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC       |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30910                                                                       |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0039 - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - SdE                                        |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Matériau noir                                                  |                       |
| Carrelage                                                                                                                | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                        |                       |
| ▶ Colle grise non séparable + Matériau noir non séparable                                                                | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                        | Analyste : VGA<br>(5) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC       |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30911                                                                       |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0040 - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - SdE                                       |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en vrac / Peinture en faible quantité |                       |
| Carrelage                                                                                                                | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                        |                       |
| ▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Peinture en faible quantité non séparable | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                        | Analyste : PDL<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC       |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30912                                                                       |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0041 - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - SdE                                       |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche                                       |                       |
| Carrelage                                                                                                                | ---                                                                                      | Non analysé                                                                                                        |                       |
| ▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable                                                     | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                        | Analyste : SSH<br>(5) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC       |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30913                                                                       |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0042 - Cloison en carreau de platre - Etage 2 - SdE                                     |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac                                               |                       |
| ▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable                                                 | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                        | Analyste : TIS<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC       |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-30914                                                                       |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0043 - Enduit platre sur mur brique - Etage 2 - Chambre                                 |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |                       |
| ▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable                                                   | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                        | Analyste : TIS<br>(4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante                                                        | Elements analytiques                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30915                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0044 - Enduit platre peint plafond (Cueillie)<br>- Etage 2 - Chambre                      |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac |                                                                             |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable + Matériau gris<br>en vrac non séparable | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                         | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : SEK<br>(4) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30916                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0045 - Enduit platre mural - Etage - Escalier                                             |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac |                                                                             |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable + Matériau gris<br>en vrac non séparable | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                         | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : SEK<br>(4) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30917                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0046 - Enduit platre mural - Etage - Escalier                                             |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                         |                                                                             |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                          | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                         | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (3)<br>Analyste : SSH<br>(4) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30918                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0047 - Peinture murale - Etage - Escalier                                                 |                                                                                             | Description ITGA : Peintures multiples en vrac                                      |                                                                             |
| Peintures multiples en vrac                                                                                         | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                         | Analyste : SSH<br>(4)                                                       |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30919                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0048 - Ardoises - Toiture                                                                 |                                                                                             | Description ITGA : Matériau compact noir                                            |                                                                             |
| Matériau compact noir                                                                                               | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                         | Analyste : ILM                                                              |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC         |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072412-30920                                               |                                                                             |
| Réf échantillon client : P0049 - Conduit fibres-ciment - Etage 2 - SdE                                              |                                                                                             | Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles                            |                                                                             |
| Fibrociment gris avec fibres<br>visibles                                                                            | MOLP le 30/12/2024<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 1     | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                                        | Analyste : PES                                                              |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58168 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                                    | Elements analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client :<br>EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA :<br>IT072412-30921                                        |                       |
| Réf échantillon client :<br>P0050 - Enduit ciment joint pierre - Parties<br>extérieures                        |                                                                                             | Description ITGA :<br>Enduit compact gris / Matériau<br>compact gris hétérogène |                       |
| Enduit compact gris non<br>séparable + Matériau<br>compact gris hétérogène non<br>séparable                    | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -                                                     | Analyste : ILM<br>(4) |

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58169 EN DATE DU 02/01/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Client :</b> AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE<br>310 Rue de Fougères<br>35700 Rennes | <b>Réf. Commande ITGA :</b> IT0724-58169<br><br><b>Réf. Commande Client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DEML_2024_12_17_1700_2953 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Prélèvement(s) :** Reçu au laboratoire le : 23/12/2024

**Préparation(s) :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

**Technique(s)** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
**Analytique(s) :** La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat(s) :**

| Fraction analysée                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                        | Elements analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-31053                        |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0051 - Enduit ciment peint mural - Parties extérieures                            |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac            |                       |
| ▶ Peinture non séparable +<br>Enduit gris en vrac                                                                  | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                         | Analyste : VGA<br>(2) |
| <b>Réf dossier client :</b> EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                          | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072412-31054                        |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> P0052 - Enduit ciment mural - Parties extérieures                                  |                                                                                          | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris hétérogène |                       |
| ▶ Peinture non séparable +<br>Enduit compact gris hétérogène                                                       | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                         | Analyste : VGA<br>(3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58169 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                           | Elements analytiques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client :<br>EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA :<br>IT072412-31055               |                      |
| Réf échantillon client :<br>P0053 - Beton seuil - Parties exterieures                                          |                                                                                             | Description ITGA :<br>Matériau compact gris hétérogène |                      |
| Matériau compact gris<br>hétérogène                                                                            | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                            | Analyste : SSH       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58169 EN DATE DU 02/01/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client : AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE<br>310 Rue de Fougères<br>35700 Rennes | Réf. Commande ITGA : IT0724-58169<br><br>Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DEML_2024_12_17_1700_2953 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                                        | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC<br>Réf échantillon client : P0051 - Enduit ciment peint mural - Parties<br>extérieures | Réf échantillon ITGA : IT072412-31053<br><br>Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac               |                              |                       |
| ▶ Peinture non séparable +<br>Enduit gris en vrac                                                                                                                                                  | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2                  | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : VGA<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC<br>Réf échantillon client : P0052 - Enduit ciment mural - Parties<br>extérieures       | Réf échantillon ITGA : IT072412-31054<br><br>Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris<br>hétérogène |                              |                       |
| ▶ Peinture non séparable +<br>Enduit compact gris<br>hétérogène                                                                                                                                    | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2                  | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : VGA<br>(3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-58169 EN DATE DU 02/01/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                           | Elements analytiques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client :<br>EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_1_DE<br>ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA :<br>IT072412-31055               |                      |
| Réf échantillon client :<br>P0053 - Beton seuil - Parties exterieures                                          |                                                                                             | Description ITGA :<br>Matériau compact gris hétérogène |                      |
| Matériau compact gris<br>hétérogène                                                                            | META (A) le 02/01/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                            | Analyste : SSH       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-12029 EN DATE DU 01/04/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|                                                                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE<br>310 Rue de Fougères<br>35700 Rennes | Réf. Commande ITGA : IT0725-12029<br><br>Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1_DEML_2025_03_25_1633_0470 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante                                                                              | Elements analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC<br>Réf échantillon client : P0054 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine               |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT072503-39274<br><br>Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac |                       |
| Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable                                                                                                                     | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                                                               | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC<br>Réf échantillon client : P0055 - Enduit plâtre sur mur beton - Etage - Séjour |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT072503-39275<br><br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac  |                       |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable                                                                                                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                                                               | Analyste : AHZ<br>(2) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-12029 EN DATE DU 01/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante                                   | Elements analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39276                          |                       |
| Réf échantillon client : P0056 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39277                          |                       |
| Réf échantillon client : P0057 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39278                          |                       |
| Réf échantillon client : P0058 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39279                          |                       |
| Réf échantillon client : P0059 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39280                          |                       |
| Réf échantillon client : P0060 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : LDA<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39281                          |                       |
| Réf échantillon client : P0061 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : LDA<br>(2) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-12029 EN DATE DU 01/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                   | Elements analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39282                          |                       |
| Réf échantillon client : P0062 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Sejour                                |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : LDA<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39283                          |                       |
| Réf échantillon client : P0063 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Escalier                              |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : LDA<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39284                          |                       |
| Réf échantillon client : P0064 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Escalier                              |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39285                          |                       |
| Réf échantillon client : P0065 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Cuisine                               |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |
| Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1<br>_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520<br>BINIC |                                                                                             | Réf échantillon ITGA : IT072503-39286                          |                       |
| Réf échantillon client : P0066 - Enduit platre sur mur beton - Etage -<br>Cuisine                               |                                                                                             | Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en<br>vrac |                       |
| Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac<br>non séparable                                      | META (A) le 01/04/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                                    | Analyste : ATH<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5542 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur COLLET Yann**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.

*Etienne Lamy*

[1] Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et thermique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**COLLET Yann**  
sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :



**CREP**

**Prise d'effet : 25/09/2023**

**Validité : 24/09/2030**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023





SAS AED GROUPE  
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES  
33700 MERIGNAC FR

## AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES  
**Tél : 0557341313**  
Fax : 05 57 34 06 62  
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR  
Portefeuille : 0033074244

## Vos références :

**Contrat n° 7627751904**  
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE**  
**4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES**  
**33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED Expertises**  
**4 allée Pierre Gilles de Gennes**  
**33700 Mérignac**

**AED Services**  
**4 allée Pierre Gilles de Gennes**  
**33700 Mérignac**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

## CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

**1/ En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

**2/ En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

## AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

#### **AUTRES PRESTATIONS**

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

#### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.**

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

#### **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

#### **DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

#### **AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE**

#### **DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

| NATURE DES GARANTIES                                                                                                                                                            | LIMITES DES GARANTIES                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus<br>(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)                                  | <b>10 000 000 € par année</b><br>d'assurance                                       |
| <b>Dont :</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| • <b>Dommages corporels</b>                                                                                                                                                     | <b>10 000 000 € par année</b><br>d'assurance                                       |
| • <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>                                                                                                                | <b>2 000 000 € par année</b><br>d'assurance                                        |
| • <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>                                                                                                                                   | <b>150 000 € par année</b> d'assurance                                             |
| • <b>Dommages aux biens confiés</b>                                                                                                                                             | <b>150 000 € par sinistre</b>                                                      |
| <b>Autres garanties :</b>                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels)<br>(Article 3.1 des conditions générales)                                                                                         | <b>2 000 000 € par année</b> d'assurance<br>dont <b>1 000 000 € par sinistre</b>   |
| <b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>                                                                                                                      | <b>1 500 000 € par année</b> d'assurance<br>dont <b>1 500 000 € par sinistre</b>   |
| <b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) :                                                                                                    |                                                                                    |
| <b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b><br>Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale | <b>1.000.000 € par année</b> d'assurance<br><b>100.000 € par année</b> d'assurance |
| <b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)                                                                                                                             | Inclus dans la garantie mise en jeu                                                |
| <b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)                                                                                                                             | <b>20.000 € par litige</b>                                                         |

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance