

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 25/03/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 11/04/2025



Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINIC**

Référence cadastrale : **914**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COLLET Yann	Diagnosticteur	I.Cert	Obtention : 23/12/2024 Échéance : 22/12/2031 N° de certification : CPDI5542
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COLLET Yann	Diagnosticteur	I.Cert	Obtention : 23/12/2024 Échéance : 22/12/2031 N° de certification : CPDI5542

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	10
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.	10
	D.6. Zones non visitées.....	11
E.	Annexes au rapport.....	12
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	12
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	14
	E.3. Planches de repérage.....	23
	E.4. Résultats d'analyses.....	27

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **25/03/2025**

Type de bâtiment :

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Pas de joint comriband

Canalisations enterrées : Impossibilité d'investigation approfondie non destructive , un nouveau repérage devra êtres prévu si découverte de nouveau matériaux.

Tête de cheminée inaccessible, impossible mettre une nacelle, cause câbles dans la ruelle.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	Centre performance Alphasys - 35760 SAINT-GREGOIRE	1-5970



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Toiture 2	Conduit fibres-ciment(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
---	--

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Cuisine
- ❖ RDC - Entrée
- ❖ RDC - Escalier
- ❖ Étage 1 - SdE 1
- ❖ Étage 1 - Pièce 1
- ❖ Étage 2 - Chambre 1
- ❖ Étage 2 - Chambre 2
- ❖ Étage 2 - SdE 3
- ❖ Toiture 2

- ❖ RDC - Local 1
- ❖ RDC - Séjour
- ❖ Étage 1 - Dégagement
- ❖ Étage 1 - Chambre 2
- ❖ Étage 1 - WC
- ❖ Étage 2 - SdE 1
- ❖ Étage 2 - SdE 2
- ❖ Étage 3 - Combles

- ❖ RDC - Local 2
- ❖ RDC - WC
- ❖ Étage 1 - Chambre 1
- ❖ Étage 1 - SdB
- ❖ Étage 2 - Dégagement
- ❖ Étage 2 - Placard 1
- ❖ Étage 2 - Placard 2
- ❖ Toiture 1



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Toiture 2	Identifiant : ZPSO-0074 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture(A)	Après analyse en laboratoire (P0074)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0075 Description : Conduit fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0075)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Cuisine; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Cuisine; RDC - Local 1	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Cuisine; RDC - Entrée; RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Cuisine; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Colle de faïence
RDC - Cuisine; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Cuisine; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Mastic vitrier
RDC - Cuisine; RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Mastic vitrier
RDC - Local 1; RDC - Local 2; RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Mastic vitrier
RDC - Local 1	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Colle de faïence
RDC - Cuisine; RDC - Local 1	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Mastic vitrier
RDC - Cuisine; RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Local 2; RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Entrée; RDC - Séjour; RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Béton
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Colle de carrelage de sol



Localisation	Description du matériau
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Cuisine; RDC - Entrée; RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Local 1; RDC - Local 2; RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : Linoleum + colle
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Enduit ciment peint mural
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage 1 - Chambre 1; Étage 2 - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Enduit plâtre mural
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - SdE 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - SdB	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Escalier; Étage 1 - SdE 1	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - SdE 1	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Colle de moquette + bois
Étage 1 - SdE 1	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - SdB	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Linoleum + colle
Étage 1 - SdB	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Enduit plâtre mural
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Enduit plâtre mural
Étage 1 - Dégagement; Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Enduit plâtre sur mur brique



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - SdB	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Colle de moquette + ragréage
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Linoleum + colle
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Plaque plane
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Enduit ciment peint mural
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0047 (P0047) Description : Enduit ciment peint mural
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Plaque plane
Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0050 (P0050) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0051 (P0051) Description : Chape maigre + peinture
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0052 (P0052) Description : Plaque plane + peinture
Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0053 (P0053) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0054 (P0054) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - SdE 2	Identifiant : ZPSO-0055 (P0055) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Chambre 1; Étage 2 - SdE 1; Étage 2 - Placard 1; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - SdE 2; Étage 2 - Placard 2; Étage 2 - SdE 3	Identifiant : ZPSO-0056 (P0056) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0057 (P0057) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - SdE 2	Identifiant : ZPSO-0058 (P0058) Description : Plaque plane
Étage 2 - SdE 2	Identifiant : ZPSO-0059 (P0059) Description : Mastic vitrier
Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - SdE 2	Identifiant : ZPSO-0060 (P0060) Description : Colle de moquette
Étage 2 - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0061 (P0061) Description : Enduit plâtre mural



Localisation	Description du matériau
Étage 2 - Chambre 1; Étage 2 - Chambre 2; Étage 2 - SdE 3	Identifiant : ZPSO-0062 (P0062) Description : Mastic vitrier
Étage 2 - Chambre 1; Étage 2 - SdE 3	Identifiant : ZPSO-0063 (P0063) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0064 (P0064) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0065 (P0065) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - Chambre 1; Étage 2 - SdE 1	Identifiant : ZPSO-0066 (P0066) Description : Enduit plâtre mural
Étage 2 - SdE 1	Identifiant : ZPSO-0067 (P0067) Description : Plaque plane
Étage 2 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0068 (P0068) Description : Colle de moquette + ragréage
Étage 2 - SdE 3	Identifiant : ZPSO-0069 (P0069) Description : Plaque plane
Étage 3 - Combles	Identifiant : ZPSO-0070 (P0070) Description : Linoleum + colle
Étage 3 - Combles	Identifiant : ZPSO-0071 (P0071) Description : Joint chassis-vitrage
Étage 3 - Combles	Identifiant : ZPSO-0072 (P0072) Description : Isolant
Toiture 1	Identifiant : ZPSO-0073 (P0073) Description : Ardoises
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0076 (P0076) Description : Enduit ciment peint mural
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0077 (P0077) Description : Enduit ciment peint mural
RDC - Local 1; RDC - Local 2	Identifiant : ZPSO-0078 (P0078) Description : Mastic vitrier
Étage 3 - Combles	Identifiant : ZPSO-0079 (P0079) Description : Mastic vitrier fenêtres en depot



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **BINIC**, le **11/04/2025**
Par : **COLLET Yann**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 SAINT GREGOIRE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.


Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Cuisine	
P0002	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Cuisine	
P0003	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Cuisine	
P0004	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Cuisine	
P0005	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC - Cuisine	
P0006	Colle de faïence	RDC - Cuisine	
P0007	Colle de carrelage de sol	RDC - Cuisine	
P0008	Colle de plinthe carrelage	RDC - Cuisine	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Mastic vitrier	RDC - Cuisine	
P0010	Mastic vitrier	RDC - Cuisine	
P0011	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Local 1	
P0012	Mastic vitrier	RDC - Local 1	
P0013	Colle de faïence	RDC - Local 1	
P0014	Mastic vitrier	RDC - Local 1	
P0015	Colle de plinthe carrelage	RDC - Local 1	
P0016	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée	
P0017	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Entrée	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée	
P0019	Béton	RDC - Entrée	
P0020	Colle de carrelage de sol	RDC - Entrée	
P0021	Colle de carrelage de sol	RDC - Entrée	
P0022	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Séjour	
P0023	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Séjour	
P0024	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Séjour	
P0025	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Séjour	
P0026	Linoleum + colle	RDC - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Enduit ciment peint mural	RDC - WC	
P0028	Mastic vitrier	RDC - Entrée	
P0029	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 1	
P0030	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 1	
P0031	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 1	
P0032	Enduit plâtre mural	Étage 1 - Chambre 1	
P0033	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Chambre 1	
P0034	Mastic vitrier	Étage 1 - SdE 1	
P0035	Colle de moquette + bois	Étage 1 - Chambre 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Mastic vitrier	Étage 1 - SdE 1	
P0037	Linoleum + colle	Étage 1 - SdB	
P0038	Mastic vitrier	Étage 1 - SdB	
P0039	Enduit plâtre mural	Étage 1 - Chambre 2	
P0040	Enduit plâtre mural	Étage 1 - Chambre 2	
P0041	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 2	
P0042	Mastic vitrier	Étage 1 - Chambre 2	
P0043	Colle de moquette + ragréage	Étage 1 - Chambre 2	
P0044	Linoleum + colle	Étage 1 - Dégageement	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Plaque plane	Étage 1 - Dégagement	
P0046	Enduit ciment peint mural	Étage 1 - Pièce 1	
P0047	Enduit ciment peint mural	Étage 1 - Pièce 1	
P0048	Mastic vitrier	Étage 1 - Pièce 1	
P0049	Plaque plane	Étage 1 - Pièce 1	
P0050	Mastic vitrier	Étage 1 - WC	
P0051	Chape maigre + peinture	Étage 1 - Pièce 1	
P0052	Plaque plane + peinture	Étage 1 - Pièce 1	
P0053	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Chambre 2	
P0055	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Chambre 2	
P0056	Enduit plâtre peint plafond	Étage 2 - Chambre 2	
P0057	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 2	
P0058	Plaque plane	Étage 2 - SdE 2	
P0059	Mastic vitrier	Étage 2 - SdE 2	
P0060	Colle de moquette	Étage 2 - SdE 2	
P0061	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 2	
P0062	Mastic vitrier	Étage 2 - Chambre 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 1	
P0064	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 1	
P0065	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 1	
P0066	Enduit plâtre mural	Étage 2 - Chambre 1	
P0067	Plaque plane	Étage 2 - SdE 1	
P0068	Colle de moquette + ragréage	Étage 2 - Chambre 1	
P0069	Plaque plane	Étage 2 - SdE 3	
P0070	Linoleum + colle	Étage 3 - Combles	
P0071	Joint chassis-vitrage	Étage 3 - Combles	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Isolant	Étage 3 - Combles	
P0073	Ardoises	Toiture 1	
P0074	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture(A)	Toiture 2	
P0075	Conduit fibres-ciment(A)	Parties extérieures	
P0076	Enduit ciment peint mural	Parties extérieures	
P0077	Enduit ciment peint mural	Parties extérieures	
P0078	Mastic vitrier	RDC - Local 1	
P0079	Mastic vitrier fenêtres en depot	Étage 3 - Combles	

E.3. Planches de repérage




Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICEtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 11/04/2025Croquis 1 / 4
Version : V02
du : 11/04/2025


a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 11/04/2025Croquis 2 / 4
Version : V02
du : 11/04/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




2ème Etage

Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 11/04/2025Croquis 3 / 4
Version : V02
du : 11/04/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 11/04/2025Croquis 4 / 4
Version : V02
du : 11/04/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-859 Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DEML_2025_0 1_10_1651_0140
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/01/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6053	
Réf échantillon client : P0001 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6054	
Réf échantillon client : P0002 - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6055			
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6056			
Réf échantillon client : P0004 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en papier et poussières / Matériau plâtreux blanc			
Peintures multiples avec couche en papier et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6057			
Réf échantillon client : P0005 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6058			
Réf échantillon client : P0006 - Colle de faience - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité / Joint cassant blanc			
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche + Matériau gris en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6059			
Réf échantillon client : P0007 - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0008 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072501-6060 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0009 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072501-6061 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0010 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072501-6062 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0011 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT072501-6063 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0012 - Mastic vitrier - RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT072501-6064 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0013 - Colle de faïence - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6065 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Joint cassant blanc	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtréuse blanche non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0014 - Mastic vitrier - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6066 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0015 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6067 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6068 Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge	
Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : PES (3)
Matériau rouge	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre peint plafond - RDC - Entree			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6069 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6070	
Réf échantillon client : P0018 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree		Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6071	
Réf échantillon client : P0019 - Beton - RDC - Entree		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6072	
Réf échantillon client : P0020 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree		Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau marron	
▶ Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau marron non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6073	
Réf échantillon client : P0021 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Peinture	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6074	
Réf échantillon client : P0022 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sejour		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6075	
Réf échantillon client : P0023 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Carton en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Carton en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6076	
Réf échantillon client : P0024 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6077	
Réf échantillon client : P0025 - Enduit platre peint plafond - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6078	
Réf échantillon client : P0026 - Linoleum + colle - RDC - Cuisine		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières	
Revêtement souple marron	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6079	
Réf échantillon client : P0027 - Enduit ciment peint mural - RDC - WC		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6080	
Réf échantillon client : P0028 - Mastic vitrier - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0029 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6081
		Description ITGA :	Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable Matériau rouge en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0030 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6082
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0031 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6083
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier peint non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0032 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6084
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en toile et poussières
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en toile et poussières	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0033 - Enduit platre peint plafond - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6085
		Description ITGA :	Matériau plâtreux beige avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Matériau plâtreux beige avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0034 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdE 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6086	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0035 - Colle de moquette + bois - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6087	
		Description ITGA : Moquette orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune	
▸ Moquette orange avec couche en mousse	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0036 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdE 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6088	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0037 - Linoleum + colle - Etage 1 - SdB			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6089	
		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
▸ Colle polymère jaune avec poussières + Peinture en faible quantité non séparable	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0038 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdB			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6090	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0039 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche fibreuse			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0040 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0041 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0042 - Mastic vitrier - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon client : P0043 - Colle de moquette + ragreage - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Moquette orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage rose			
Moquette orange avec couche en mousse	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6096	
Réf échantillon client : P0044 - Linoleum + colle - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Bois sous forme de fibres	
▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6097	
Réf échantillon client : P0045 - Plaque plane - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Bois sous forme de fibres	
▸ Bois sous forme de fibres	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6098	
Réf échantillon client : P0046 - Enduit ciment peint mural - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6099	
Réf échantillon client : P0047 - Enduit ciment peint mural - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6100	
Réf échantillon client : P0048 - Mastic vitrier - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6101	
Réf échantillon client : P0049 - Plaque plane - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC	Réf échantillon ITGA : IT072501-6102		
Réf échantillon client : P0050 - Mastic vitrier - Etage 1 - WC	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-859 Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DEML_2025_0 1_10_1651_0140
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/01/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6053	
Réf échantillon client : P0001 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6054	
Réf échantillon client : P0002 - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6055			
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6056			
Réf échantillon client : P0004 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en papier et poussières / Matériau plâtreux blanc			
Peintures multiples avec couche en papier et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6057			
Réf échantillon client : P0005 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6058			
Réf échantillon client : P0006 - Colle de faience - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité / Joint cassant blanc			
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche + Matériau gris en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6059			
Réf échantillon client : P0007 - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6060	
Réf échantillon client : P0008 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6061	
Réf échantillon client : P0009 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6062	
Réf échantillon client : P0010 - Mastic vitrier - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6063	
Réf échantillon client : P0011 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Local 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6064	
Réf échantillon client : P0012 - Mastic vitrier - RDC - Local 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0013 - Colle de faïence - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6065 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche / Joint cassant blanc	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtruse blanche non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0014 - Mastic vitrier - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6066 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0015 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Local 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6067 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6068 Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge	
Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : PES (3)
Matériau rouge	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre peint plafond - RDC - Entree			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6069 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6070	
Réf échantillon client : P0018 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree		Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6071	
Réf échantillon client : P0019 - Beton - RDC - Entree		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6072	
Réf échantillon client : P0020 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree		Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau marron	
▶ Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau marron non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6073	
Réf échantillon client : P0021 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Peinture	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6074	
Réf échantillon client : P0022 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sejour		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6075	
Réf échantillon client : P0023 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Carton en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Carton en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6076	
Réf échantillon client : P0024 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6077	
Réf échantillon client : P0025 - Enduit platre peint plafond - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6078	
Réf échantillon client : P0026 - Linoleum + colle - RDC - Cuisine		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières	
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
▸ Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6079	
Réf échantillon client : P0027 - Enduit ciment peint mural - RDC - WC		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6080	
Réf échantillon client : P0028 - Mastic vitrier - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0029 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6081
		Description ITGA :	Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable Matériau rouge en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0030 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6082
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0031 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6083
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier peint non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0032 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6084
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en toile et poussières
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en toile et poussières	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0033 - Enduit platre peint plafond - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA :	IT072501-6085
		Description ITGA :	Matériau plâtreux beige avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Matériau plâtreux beige avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0034 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdE 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6086	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0035 - Colle de moquette + bois - Etage 1 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6087	
		Description ITGA : Moquette orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune	
▸ Moquette orange avec couche en mousse	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0036 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdE 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6088	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0037 - Linoleum + colle - Etage 1 - SdB			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6089	
		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
▸ Colle polymère jaune avec poussières + Peinture en faible quantité non séparable	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0038 - Mastic vitrier - Etage 1 - SdB			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6090	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6091			
Réf échantillon client : P0039 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche fibreuse			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6092			
Réf échantillon client : P0040 - Enduit platre mural - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6093			
Réf échantillon client : P0041 - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6094			
Réf échantillon client : P0042 - Mastic vitrier - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC			
Réf échantillon ITGA : IT072501-6095			
Réf échantillon client : P0043 - Colle de moquette + ragreage - Etage 1 - Chambre 2			
Description ITGA : Moquette orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage rose			
Moquette orange avec couche en mousse	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6096	
Réf échantillon client : P0044 - Linoleum + colle - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Bois sous forme de fibres	
▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6097	
Réf échantillon client : P0045 - Plaque plane - Etage 1 - Degagement		Description ITGA : Bois sous forme de fibres	
▸ Bois sous forme de fibres	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6098	
Réf échantillon client : P0046 - Enduit ciment peint mural - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6099	
Réf échantillon client : P0047 - Enduit ciment peint mural - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6100	
Réf échantillon client : P0048 - Mastic vitrier - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6101	
Réf échantillon client : P0049 - Plaque plane - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-859 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC	Réf échantillon ITGA : IT072501-6102		
Réf échantillon client : P0050 - Mastic vitrier - Etage 1 - WC	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-860 Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DEML_2025_0 1_10_1651_0140
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/01/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6543	
Réf échantillon client : P0051 - Chape maigre + peinture - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6545	
Réf échantillon client : P0052 - Plaque plane + peinture - Etage 1 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreuseux marron avec poussières	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6547	
Réf échantillon client : P0053 - Enduit platre mural - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6548	
Réf échantillon client : P0054 - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FRA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6549	
Réf échantillon client : P0055 - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FRA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6550	
Réf échantillon client : P0056 - Enduit platre peint plafond - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6551	
Réf échantillon client : P0057 - Enduit platre mural - Etage 2 - Chambre 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6552	
Réf échantillon client : P0058 - Plaque plane - Etage 2 - SdE 2		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreuseux marron	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0059 - Mastic vitrier - Etage 2 - SdE 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6553	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0060 - Colle de moquette - Etage 2 - SdE 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6554	
		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse	
Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0061 - Enduit plâtre mural - Etage 2 - Chambre 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6555	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0062 - Mastic vitrier - Etage 2 - Chambre 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6556	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0063 - Enduit plâtre mural - Etage 2 - Chambre 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6557	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6558	
Réf échantillon client : P0064 - Enduit plâtre mural - Etage 2 - Chambre 1		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac / Papier peint en faible quantité	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable + Papier peint en faible quantité non séparable	META (A) le 15/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6559	
Réf échantillon client : P0065 - Enduit plâtre mural - Etage 2 - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6560	
Réf échantillon client : P0066 - Enduit plâtre mural - Etage 2 - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6561	
Réf échantillon client : P0067 - Plaque plane - Etage 2 - SdE 1		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreuseux marron	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux marron non séparable	MOLP + META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6562	
Réf échantillon client : P0068 - Colle de moquette + ragréage - Etage 2 - Chambre 1		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac	
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0069 - Plaque plane - Etage 2 - SdE 3			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6563 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau fibreux marron	
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau fibreux marron non séparable	MOLP + META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0070 - Linoleum + colle - Etage 3 - Combles			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6564 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune en faible quantité	
Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0071 - Joint chassis-vitrage - Etage 3 - Combles			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6565 Description ITGA : Matériau fibreux bleu avec poussières	
Matériau fibreux bleu avec poussières	MOLP + META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0072 - Isolant - Etage 3 - Combles			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6566 Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (B) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0073 - Ardoises - Toiture 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072501-6567 Description ITGA : Matériau compact noir avec poussières	
Matériau compact noir avec poussières	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-860 EN DATE DU 16/01/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6568	
Réf échantillon client : P0074 - Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture - Toiture 2		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 16/01/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKP
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6569	
Réf échantillon client : P0075 - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 15/01/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GJI
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6570	
Réf échantillon client : P0076 - Enduit ciment peint mural - Parties exterieures		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_11_DE ML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC		Réf échantillon ITGA : IT072501-6571	
Réf échantillon client : P0077 - Enduit ciment peint mural - Parties exterieures		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 16/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Souad OUALI Chef d'équipe



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-12025 EN DATE DU 31/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-12025 Réf. Commande Client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT11_DEML_20 25_03_25_1626_1159
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1 1_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0078 - Mastic vitrier - RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-38666 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture + Matériau compact beige	META (A) le 31/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BATIMENT1 1_DEML - RUES DES ECOLES ET WILSON 22520 BINIC Réf échantillon client : P0079 - Mastic vitrier fenestres en depot - Etag 3 - Combles		Réf échantillon ITGA : IT072503-38667 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture + Matériau compact beige	META (A) le 31/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-12025 EN DATE DU **31/03/2025**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5542 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLLET Yann

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.

Etienne Lamy

[1] Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et thermique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COLLET Yann
sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :



CREP

Prise d'effet : 25/09/2023

Validité : 24/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023





SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance