

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : le des Alpes - Bâtiment K

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Enseignement (Supérieur)

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FENX (2-1191)

Date de chargement de la source : 07/03/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : SABRE Mathieu

Certification n° : CPDI4978

Délivré le : 04/07/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
COMMUNAUTÉ D'UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS (COMUE)
90, RUE PASTEUR
69007 LYON 7EME

Donneur d'ordre :
COMMUNAUTÉ D'UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS (COMUE)
90, RUE PASTEUR
69007 LYON 7EME

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 19/02/2026

Date du rapport : 19/02/2026

Référence mission : 002BM002401-4

Circonstance du constat : Démolition



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Démolition du bâtiment.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Niveau 0 : Vol 1	Niveau 0 : Vol 2
Niveau 0 : Vol 3	Niveau 0 : Vol 4
Niveau 0 : Vol 5	Niveau 0 : Vol 6
Niveau 0 : Vol 7	Niveau 0 : Vol 8
Niveau 0 : Vol 9	Niveau 0 : Vol 10
Niveau 0 : Vol 11	Niveau 0 : Vol 12
Niveau 0 : Vol 13	Niveau 0 : Vol 14
Niveau 0 : Vol 15	Niveau 0 : Vol 16
Niveau 0 : Vol 17	Niveau 0 : Vol 18
Niveau 0 : Vol 19	Niveau 0 : Vol 20
Niveau 0 : Vol 21	Niveau 0 : Vol 22
Niveau 0 : Vol 23	Niveau 0 : Vol 24
Niveau 0 : Vol 25	Niveau 0 : Vol 26
Niveau 0 : Vol 27	Niveau 0 : Vol 28
Niveau 0 : Vol 29	Niveau 0 : Vol 30
Niveau 0 : Vol 31	Niveau 0 : Vol 32
Niveau 0 : Vol 33	Niveau 0 : Vol 34
Niveau 0 : Vol 35	Niveau 0 : Vol 36
Niveau 0 : Vol 37	Niveau 0 : Vol 38
Niveau 0 : Vol 39	Niveau 0 : Vol 40
Niveau 0 : Vol 41	Niveau 0 : Vol 42
Niveau 0 : Vol 43	Niveau 0 : Vol 44
Niveau 0 : Vol 45	Niveau 0 : Vol 46
Niveau 0 : Vol 47	Niveau 0 : Vol 48
Niveau 0 : Vol 49	Niveau 0 : Vol 50
Niveau 0 : Vol 51	Niveau 0 : Vol 53
Niveau 1 : Vol 54	Niveau 1 : Vol 55
Niveau 1 : Vol 56	Niveau 1 : Vol 57
Niveau 1 : Vol 58	Niveau 1 : Vol 59
Niveau 1 : Vol 60	Niveau 1 : Vol 61
Niveau 1 : Vol 62	Niveau 1 : Vol 63
Niveau 1 : Vol 64	Niveau 1 : Vol 65
Niveau 1 : Vol 66	Niveau 1 : Vol 67
Niveau 1 : Vol 68	Niveau 1 : Vol 69
Niveau 1 : Vol 70	Niveau 1 : Vol 71
Niveau 1 : Vol 72	Niveau 1 : Vol 73
Niveau 1 : Vol 74	Niveau 1 : Vol 75
Niveau 1 : Vol 76	Niveau 1 : Vol 77
Niveau 1 : Vol 78	Niveau 1 : Vol 80
Niveau 1 : Vol 82	Niveau 1 : Vol 83
Niveau 1 : Vol 84	Niveau 1 : Vol 85
Niveau 1 : Vol 86	Niveau 1 : Vol 87
Niveau 1 : Vol 88	Niveau 1 : Vol 89
Façades : Vol 92 (Façades SUD)	Façades : Vol 93 (Façades NORD)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 52	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs
Vol 90	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs
Vol 91	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 92 (Façades SUD)								
3982	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3983	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3984	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3985	B	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3986	B	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3987	B	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3988	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3989	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3990	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3991	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3992	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3993	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3994	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl3	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3995	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl3	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3996	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl3	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3997	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3998	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3999	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4000	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4001	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4002	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4003	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 92 (Façades SUD)								
4004	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4005	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4006	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4007	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4008	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4009	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4010	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4011	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4012	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4013	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4014	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4015	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4016	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4017	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4018	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4019	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4020	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4021	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4022	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4023	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4024	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4025	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4026	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façades - Vol 92 (Façades SUD)

4027	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4028	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4029	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4030	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4031	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4032	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4033	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4034	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4035	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4036	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4037	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4038	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4039	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4040	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4041	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façades - Vol 93 (Façades NORD)

4042	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4043	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4044	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4045	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 93 (Façades NORD)								
4046	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4047	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4048	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4049	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4050	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4051	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4052	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4053	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4054	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4055	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4056	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 1								
876	J	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	1,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
877	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	1,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	J	Conduit eau (Tuyau)-Cd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	J	Conduit eau (Tuyau)-Cd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	J	Conduit eau (Tuyau)-Cd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
935	N	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1585	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 1								
1586	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1587	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1588	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1589	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1590	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1669	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1670	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1671	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1672	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1673	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1674	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1675	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1676	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1683	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1684	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1685	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1686	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 1

1687	I	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1688	I	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1689	I	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1690	I	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1691	I	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1692	I	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1693	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1694	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1695	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1696	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1697	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1698	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1699	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1700	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1701	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1702	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1703	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1704	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 10								
912	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Gauche	Métal	Autre	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1645	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 10								
1884	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1885	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1886	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1887	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1888	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1889	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1890	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1891	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1892	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1893	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2140	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2141	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2142	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2191	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2192	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2193	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2194	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2195	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2196	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2197	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2198	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2199	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 11								
911	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Gauche	Métal	Autre	2,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
922	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1651	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1705	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1706	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1707	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1710	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1894	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1895	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1896	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1897	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1898	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1899	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1900	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 11								
1902	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1903	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1904	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1905	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1906	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1907	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1908	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1909	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1910	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1911	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1912	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1913	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1914	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1915	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1916	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1917	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1918	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1919	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1920	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1921	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1922	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1923	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2134	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 11								
2135	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2136	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2137	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2138	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2139	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2185	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2186	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2187	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2188	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2189	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2190	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 12								
909	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	2,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	F	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1657	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1658	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1659	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1660	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1661	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 12								
1662	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1846	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1847	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1848	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1849	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1850	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1851	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1852	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1853	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1854	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1855	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1856	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1857	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1858	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1859	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1860	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2119	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2120	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2121	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2122	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2123	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2124	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2125	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 12								
2126	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2127	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2128	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2129	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2130	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2131	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2132	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2133	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2179	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2180	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2181	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2326	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2327	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2328	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2329	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2330	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2331	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2332	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2333	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2334	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2335	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2336	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2337	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 12								
2338	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2339	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2340	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 13								
910	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Centre	Métal	Autre	2,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
920	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1834	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1835	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1836	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1837	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1838	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1839	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1840	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1841	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1842	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1843	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1844	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1845	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2314	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 13								
2315	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2316	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2317	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2318	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2319	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2320	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2321	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2322	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2323	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2324	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2325	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 14								
905	B	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,94 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
918	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1819	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1820	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1821	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1822	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1823	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 14								
1824	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1825	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1826	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1827	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1828	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1829	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1830	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1831	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1832	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1833	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2104	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2105	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2106	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2107	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2108	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2109	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2110	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2111	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2112	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2113	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2114	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2115	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2116	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 14								
2117	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2118	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2176	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2177	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2178	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2299	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2300	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2301	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2302	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2303	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2304	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2305	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2306	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2307	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2308	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2309	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2310	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2311	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2312	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2313	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 15								
900	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1663	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1664	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1665	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1666	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1667	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1668	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1810	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1811	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1812	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1816	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1817	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1818	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2089	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2090	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2091	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2092	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2093	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 15								
2094	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2095	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2096	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2097	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2098	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2099	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2100	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2101	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2102	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2103	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2173	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2174	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2175	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2290	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2291	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2292	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2293	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2294	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2295	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2296	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2297	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2298	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 16								
899	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	2,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
916	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
931	C	faux plafond (panneaux brut)-fp2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1801	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1802	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1803	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1805	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1806	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1807	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1808	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1809	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2074	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2075	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2076	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2077	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2078	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2079	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2080	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2081	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2082	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2083	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 16

2084	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2085	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2086	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2087	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2088	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2170	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2171	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2172	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2281	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2282	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2283	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2284	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2285	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2286	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2287	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2288	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2289	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 17

898	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	2,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	--	---------------	-------	-------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 17								
915	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
932	E	faux plafond (panneaux brut)-fp2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1789	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 17								
2068	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2069	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2070	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2071	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2072	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2073	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2167	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2168	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2169	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2269	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2270	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2271	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2272	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2273	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2274	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2275	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2276	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2277	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2278	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2279	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2280	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 18								
908	K	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	2,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
930	K	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1591	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1592	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1593	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1594	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1595	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1596	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1597	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1598	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1599	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1600	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1601	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1602	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1615	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1616	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1617	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1618	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1619	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1620	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1621	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 18								
1622	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1623	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1624	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1625	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1626	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1627	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1628	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1629	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1630	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1631	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1632	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1633	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1634	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1635	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1636	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1637	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1638	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 19								
896	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	1,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 19

950	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1564	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 2

904	F	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 2								
1786	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1787	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1788	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2044	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2045	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2046	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2047	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2048	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2049	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2050	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2051	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2052	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2053	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2054	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2055	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2056	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2057	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2058	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2164	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2165	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2166	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2182	E	Radiateur (Peinture)-Rd2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2183	E	Radiateur (Peinture)-Rd2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 2								
2184	E	Radiateur (Peinture)-Rd2	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2260	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2261	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2262	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2263	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2264	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2265	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2266	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2267	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2268	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 20								
897	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Gauche	Métal	Autre	1,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
951	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 21								
882	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
949	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 21								
964	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
966	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
968	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
970	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
971	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
972	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
973	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
974	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
975	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1480	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1481	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1482	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1483	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1484	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1485	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1486	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1487	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1488	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1489	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1490	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 21

1491	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1561	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1562	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1563	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 22

883	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
948	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
976	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
977	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
978	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
979	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
980	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
981	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
982	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
983	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
984	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
987	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 22								
1366	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1367	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1368	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1369	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1370	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1371	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1372	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1373	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1374	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1375	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1376	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1377	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1378	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1379	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1380	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1495	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1496	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1497	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1498	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1499	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1500	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1501	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1502	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 22								
1503	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1504	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1507	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1508	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1509	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 23								
884	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
947	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
988	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
989	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
990	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
991	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
992	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
993	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1321	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1322	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1323	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 23								
1324	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1325	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1326	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1327	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1328	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1329	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1330	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1331	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1332	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1333	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1334	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1335	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1336	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1337	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1338	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1339	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1340	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1341	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1342	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1343	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1344	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1345	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1346	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 23

1347	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1348	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1349	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1350	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1471	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1472	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1473	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1474	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1475	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1476	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1513	A	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1514	A	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1515	A	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1516	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1517	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1518	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 24

885	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Centre	Métal	Autre	2,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
946	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 24								
994	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
997	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
998	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
999	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1000	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1001	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1002	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1308	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1309	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1310	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1311	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1312	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1313	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1314	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1315	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1316	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1317	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1318	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1319	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 24								
1320	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1462	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1463	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1464	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1465	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1466	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1467	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1468	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1469	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1470	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1519	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1520	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1521	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 25								
886	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	2,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
945	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1006	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1007	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1008	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 25								
1009	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1010	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1291	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1292	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1293	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1294	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1295	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1296	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1297	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1298	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1299	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1300	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1301	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1302	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1303	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1304	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1305	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1453	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1454	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1455	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1456	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1457	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 25

1458	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1459	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1460	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1461	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1522	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1523	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 26

887	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
944	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1012	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1013	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1014	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1015	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1016	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1017	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1018	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1019	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1020	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 26								
1276	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1277	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1278	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1279	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1280	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1281	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1282	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1283	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1284	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1285	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1286	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1287	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1288	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1289	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1290	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1445	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1446	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1447	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1448	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1449	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1450	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1451	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 26								
1452	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1525	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1526	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1527	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 27								
888	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
943	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1021	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1025	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1026	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1028	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1029	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1261	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1262	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1263	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 27								
1264	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1265	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1266	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1267	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1268	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1269	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1270	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1271	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1272	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1273	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1274	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1275	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1435	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1436	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1437	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1438	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1439	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1440	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1441	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1442	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1443	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1528	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1529	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 27

1530	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
------	---	---------------------------------	------------	-------	-------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 28

889	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
942	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1030	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1031	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1032	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1033	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1034	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1035	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1036	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1037	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1246	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1247	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1248	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1249	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1250	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1251	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 28								
1252	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1253	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1254	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1255	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1256	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1257	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1258	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1259	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1260	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1426	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1427	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1429	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1430	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1431	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1432	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1433	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1434	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1531	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1532	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1533	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 29								
895	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	1,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
941	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1039	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1040	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1041	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1042	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1043	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1044	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1216	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1217	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1218	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1219	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1220	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1221	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1222	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1223	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1224	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1225	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1226	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1227	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1228	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1229	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 29								
1230	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1231	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1232	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1233	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1234	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1235	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1236	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1237	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1238	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1239	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1240	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1241	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1242	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1243	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1244	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1245	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1420	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1421	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1422	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1423	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1424	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1425	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1534	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 29

1535	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1536	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1537	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1538	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1539	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 3

903	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
933	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1567	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1568	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1569	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1570	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1571	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1572	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1771	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1772	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1773	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1774	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1775	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 3								
1776	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1777	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1778	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1779	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2029	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2030	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2031	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2032	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2033	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2034	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2035	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2036	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2037	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2038	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2039	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2040	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2041	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2042	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2043	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2161	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2162	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2163	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2251	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 3								
2252	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2253	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2254	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2255	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2256	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2257	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2258	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2259	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 30								
894	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Gauche	Métal	Autre	2,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
940	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1045	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1046	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1049	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1051	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1052	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 30								
1053	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1165	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1166	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1167	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1168	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1169	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1170	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1201	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1202	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1203	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1204	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1205	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1209	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1210	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1211	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1212	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1213	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1214	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1215	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1411	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 30								
1412	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1413	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1414	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1415	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1416	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1417	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1418	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1419	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1540	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1541	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1542	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 31								
890	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
939	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1054	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 31								
1059	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1171	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1172	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1173	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1174	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1175	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1176	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1177	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1178	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1179	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1180	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1181	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1182	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1183	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1184	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1185	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1186	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1187	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1188	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1189	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1190	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1191	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1192	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 31								
1193	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1194	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1195	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1196	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1197	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1198	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1199	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1200	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1543	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1544	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1545	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1546	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1547	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1548	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1558	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1559	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	C	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Niveau 0 - Vol 32

891	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	---	-------------	-------	-------	----------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 32								
938	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1060	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	B	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	B	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	B	Plinthe bois peint-Plinthe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 33								
892	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	1,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1069	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 34								
893	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1078	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 35								
881	B	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	2,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	H	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	H	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	H	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 35								
1093	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1094	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1095	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1096	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1097	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1098	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1099	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1100	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1101	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1102	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1103	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1104	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1105	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1106	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1107	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1108	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1109	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1110	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 35								
1116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1117	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1118	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1123	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1124	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1125	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1126	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1127	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1128	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1129	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1130	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1131	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1132	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1133	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1134	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1135	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1136	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1137	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1138	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 35								
1139	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1140	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1141	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1142	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1143	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1144	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1145	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1146	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1147	H	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1148	H	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1149	H	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1150	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1151	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1152	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1153	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1154	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1155	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1156	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1157	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1158	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1159	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1160	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1161	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 35								
1162	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1163	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1164	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1351	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1352	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1353	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1354	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1355	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1356	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1357	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1358	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1359	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1360	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1361	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1362	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1363	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1364	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1365	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1477	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1478	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1479	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1492	F	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1493	F	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 35

1494	F	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1510	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1511	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1512	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1549	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1550	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1551	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1552	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1553	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1554	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1555	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1556	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1557	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl2	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 36

3	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	3,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om2	Bas Droite	Autre	Autre	4,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Gauche	Autre	Autre	3,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	4,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om2	Haut Centre	Autre	Autre	3,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 36								
9	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 36								
32	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
62	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 36

72	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
753	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
754	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd2	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd2	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
758	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 37

45	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
74	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 37								
305	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
658	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
659	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
660	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
661	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Gauche	Autre	Autre	4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
750	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 37

761	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 38

49	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
307	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 38								
318	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
657	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	3,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
748	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 38

771	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 39

50	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
319	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 39								
616	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 39

639	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Droite	Autre	Autre	3,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
742	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
780	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
781	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
784	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 4

902	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	2,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	--	---------------	-------	-------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 4								
929	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1579	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 4								
2021	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2022	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2023	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2024	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2025	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2026	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2027	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2028	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2242	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2243	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2244	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2245	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2246	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2247	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2248	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2249	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2250	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 40								
60	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
77	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	3,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om2	Haut Centre	Autre	Autre	3,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 40								
114	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 40								
392	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
46	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
48	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
61	N	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
157	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
234	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
257	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	N	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	N	Plinthe bois peint-Plinthe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	N	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	O	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	O	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	O	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	P	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	P	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	P	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
280	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	U	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	U	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	U	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	X	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	X	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	X	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
330	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 41								
353	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	L	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
700	L	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	L	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 41

864	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 42

873	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 43

59	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
82	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 43								
84	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 43								
386	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
405	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Droite	Autre	Autre	3,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 43

695	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	---------------------------------	------------	-------	-------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 44

58	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
145	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 44								
381	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	G	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
691	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	G	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 44								
849	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
853	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
854	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
857	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
859	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
860	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
861	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 45								
51	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
220	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 45								
223	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
598	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 45								
600	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	C	faux plafond (panneaux brut)-fp2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
677	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Droite	Autre	Autre	4,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
736	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
737	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
738	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
739	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
786	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 45								
788	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
790	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
791	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
792	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
793	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
794	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 46								
52	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
211	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 46								
570	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
796	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
797	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 46								
801	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
803	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 47								
53	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
199	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 47								
541	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
562	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 47								
564	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Droite	Autre	Autre	3,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
726	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
731	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 48								
54	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
190	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 48								
530	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Centre	Autre	Autre	4,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
682	B	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	3,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
721	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 48								
820	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 49								
55	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
178	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 49								
401	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 49								
499	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
514	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
517	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
519	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
520	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 49								
522	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	3,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
683	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	3,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	F	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
711	F	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	F	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
713	F	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
714	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
715	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
716	E	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
717	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	D	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 49								
832	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 5								
901	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1603	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 5								
1761	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1999	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2000	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2001	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2002	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2003	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2004	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2005	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2006	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2007	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2008	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2009	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2010	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2011	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2012	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2013	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2155	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2156	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2157	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2233	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2234	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2235	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2236	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 5								
2237	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2238	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2239	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2240	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2241	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 50								
56	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
169	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
465	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 50								
467	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Gauche	Autre	Autre	3,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
708	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
709	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
710	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 50

842	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------	------------	--------	----------	-------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 51

57	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
163	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 51								
444	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	B	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	3,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	4,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
702	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 51

704	C	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
707	B	Radiateur peint (Radiateur)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 53

47	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
----	---	----------------------------------	---------------	-------	-------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 0 - Vol 6

906	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1609	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1610	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 6								
1611	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1612	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1613	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1614	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1744	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1745	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1746	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1747	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1748	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1749	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1750	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1751	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1752	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1984	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1985	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1986	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1987	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1988	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1989	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1990	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1991	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1992	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1993	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 6								
1994	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1995	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1996	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1997	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1998	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2152	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2154	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2224	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2225	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2226	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2227	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2228	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2229	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2230	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2231	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2232	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Niveau 0 - Vol 7

907	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	--	------------	-------	-------	------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 7								
926	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1735	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 7								
1982	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1983	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2149	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2215	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2216	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2217	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2218	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2219	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2220	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2221	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2222	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2223	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 8								
914	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	1,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1729	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1730	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 8								
1731	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1732	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1733	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1734	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1861	A	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1862	A	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1863	A	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1939	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1940	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1941	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1942	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1943	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1944	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1945	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1946	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1949	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1950	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1951	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1952	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1953	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1954	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 8								
1955	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1956	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1957	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1958	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1959	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1960	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1961	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1962	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1963	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1965	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1966	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1967	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1968	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2146	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2147	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2148	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2209	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2210	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2211	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2212	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2213	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2214	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 9								
913	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	D	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1639	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 9								
1868	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1869	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1870	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1871	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1872	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1873	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1874	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1875	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1876	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1877	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1878	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1924	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1925	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1926	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1927	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1929	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1930	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1931	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1932	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1933	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1934	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1935	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - Vol 9								
1936	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1937	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1938	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2143	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2144	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2145	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2200	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2201	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2202	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2203	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2204	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2205	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2206	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2207	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2208	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 54								
3097	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3098	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3099	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 54								
3101	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3337	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3338	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3339	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3340	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3341	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3342	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3343	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3344	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3345	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3346	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3347	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3348	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3349	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3350	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3351	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3352	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3353	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3354	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3355	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3356	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3357	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 54								
3358	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3359	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3360	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3361	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3362	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3363	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3364	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3365	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3366	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3865	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3866	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3867	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3868	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3869	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3870	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3952	F	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3956	F	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	2,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 55								
3115	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 55								
3116	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3117	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3118	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3119	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3121	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3122	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3123	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3367	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3368	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3369	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3370	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3371	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3372	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3373	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3374	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3375	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3376	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3377	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3378	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3379	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3380	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3381	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 55

3934	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3935	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3936	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3958	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 56

3103	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3104	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3106	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3107	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3108	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3667	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3668	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3669	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3670	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3671	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3672	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3673	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3674	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 56								
3675	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3676	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3677	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3678	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3679	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3680	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3681	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3682	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3683	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3684	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3685	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3686	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3687	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3688	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3689	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3690	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3691	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3692	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3693	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3694	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3695	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3696	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3871	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 56								
3872	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3873	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3874	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3875	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3876	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3953	A	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3957	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	1,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 57								
3151	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3152	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3153	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3652	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3653	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3654	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3655	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3656	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3657	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3658	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3659	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 57								
3660	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3661	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3662	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3663	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3664	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3665	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3666	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3877	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3878	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3879	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3955	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3960	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	2,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 58								
3154	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3155	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3157	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3158	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3159	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 58								
3160	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3161	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3162	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3637	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3638	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3639	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3640	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3641	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3642	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3643	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3644	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3645	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3646	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3647	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3648	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3649	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3650	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3651	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3880	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3881	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3882	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3961	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	1,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 59								
3163	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3164	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3165	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3166	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3167	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3168	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3169	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3170	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3171	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3622	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3623	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3624	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3625	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3626	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3627	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3631	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3632	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3633	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3634	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 59								
3635	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3636	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3883	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3884	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3885	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3964	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 60								
3172	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3175	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3176	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3177	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3178	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3179	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3180	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3607	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3608	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3609	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 60								
3610	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3611	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3612	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3613	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3614	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3615	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3616	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3617	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3618	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3619	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3620	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3621	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3886	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3887	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3888	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3965	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 61								
3124	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3125	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 61								
3126	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3127	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3128	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3129	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3131	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3132	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3382	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3383	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3384	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3385	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3386	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3387	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3388	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3389	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3390	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3391	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3392	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3393	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3394	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3395	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3396	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3721	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 61								
3722	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3723	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3724	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3725	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3726	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3931	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3932	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3933	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3962	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Centre	Métal	Autre	1,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 62								
3133	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3134	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3135	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3136	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3137	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3138	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3139	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3140	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3141	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 62								
3397	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3398	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3399	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3400	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3401	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3402	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3403	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3404	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3405	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3406	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3407	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3408	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3409	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3410	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3411	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3928	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3929	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3930	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3963	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Centre	Métal	Autre	2,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 63								
3142	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3143	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3144	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3145	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3146	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3147	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3148	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3149	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3150	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3412	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3413	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3414	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3415	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3416	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3417	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3418	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3419	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3420	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3421	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3422	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3423	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3424	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3425	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 63

3426	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3925	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3926	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3927	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3966	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	2,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 64

3268	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3269	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3270	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3271	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3272	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3273	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3274	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3275	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3276	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3457	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3458	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3459	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3460	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 64								
3461	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3462	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3463	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3464	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3465	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3466	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3467	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3468	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3469	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3470	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3471	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3919	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3920	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3921	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3943	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3944	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3945	D	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3975	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	1,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 65



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 65								
3238	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3239	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3240	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3241	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3242	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3243	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3244	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3245	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3246	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3247	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3248	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3249	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3250	C	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3251	C	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3252	C	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3472	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3473	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3474	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3475	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3476	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3477	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3478	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3479	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 65								
3480	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3481	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3482	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3483	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3484	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3485	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3486	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3487	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3488	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3489	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3490	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3491	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3492	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3493	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3494	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3495	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3496	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3497	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3498	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3499	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3500	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3501	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3781	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 65								
3782	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3783	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3784	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3785	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3786	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3811	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3812	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3813	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3814	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3815	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3816	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3853	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3854	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3855	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3856	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3857	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3858	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3913	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3914	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3915	E	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3916	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3917	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3918	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 65								
3974	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	1,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 13								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 66								
3190	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 66								
3207	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3577	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3578	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3579	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3580	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3581	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3582	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3583	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3584	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3585	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3586	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3587	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3588	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3589	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3590	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3591	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3817	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3818	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3819	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3820	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3821	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3822	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3892	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 66								
3893	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3894	F	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3937	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3938	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3939	H	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3946	F	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3947	F	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3948	F	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3968	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Droite	Métal	Autre	2,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 67								
3208	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3209	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3210	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3211	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3212	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3213	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3547	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3548	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3549	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 67								
3550	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3551	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3552	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3553	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3554	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3555	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3556	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3557	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3558	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3559	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3560	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3561	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3564	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3568	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3569	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 67								
3573	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3574	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3575	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3576	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3823	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3824	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3826	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3835	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3836	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3837	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3838	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3895	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3896	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3897	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3898	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3899	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3900	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 67								
3969	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	1,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 9								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 68								
3214	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 68

3541	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	F	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Droite	Métal	Autre	1,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 69

3223	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 69								
3225	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3226	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3227	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3228	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3229	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3230	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3231	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3517	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3518	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3519	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3520	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3521	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3522	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3523	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3524	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3525	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3527	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3528	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3529	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3530	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3531	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3841	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 69								
3842	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3843	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3844	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3845	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3846	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3904	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3905	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3906	C	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3978	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	2,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 70								
2341	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,7 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2342	G	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	6,74 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2950	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2951	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2952	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2953	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2954	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2955	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2956	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 70								
2957	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2958	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2959	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2960	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2961	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2962	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2963	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2964	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2965	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2966	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2967	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2968	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2969	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2970	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2971	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2972	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2973	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2974	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2975	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2976	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2977	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2978	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2979	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 70

3949	J	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3950	J	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3951	J	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3980	P	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 71

2343	G	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	4,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2482	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2483	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2484	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2485	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2486	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2487	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2488	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2489	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2490	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2491	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2492	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2493	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2524	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 71								
2525	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2526	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2527	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2528	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2529	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2530	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2531	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2532	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2533	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2534	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2535	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2665	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2666	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2667	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2668	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2669	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2670	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2671	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2672	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2673	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2674	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2675	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2676	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 71								
2677	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2678	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2679	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3064	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3065	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3066	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3067	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3068	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3069	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3082	G	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 72								
2344	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	4,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2494	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2495	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2496	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2497	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2498	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2499	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2500	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2501	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 72								
2502	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2503	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2504	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2505	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2536	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2537	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2538	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2539	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2540	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2542	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2543	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2544	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2545	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2546	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2547	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2680	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2681	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2682	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2683	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2684	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2685	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2686	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 72								
2687	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2688	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2689	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2690	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2691	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2692	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2693	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2694	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3083	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 73								
2345	B	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Gauche	Autre	Autre	4,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2346	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Centre	Autre	Autre	4,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2506	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2507	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2508	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2509	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2510	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2511	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2512	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2513	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 73								
2514	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2548	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2549	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2550	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2551	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2552	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2553	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2554	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2555	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2556	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2623	D	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2624	D	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2625	D	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2626	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2627	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2628	E	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2629	A	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2630	A	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2631	A	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2695	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2696	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2697	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2698	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 73								
2699	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2700	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2701	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2702	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2703	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2704	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2705	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2706	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2707	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2708	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2709	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2710	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2711	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2715	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2716	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2717	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2718	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2719	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2720	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2721	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 73

2722	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2723	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2724	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3084	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 74

2347	B	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	4,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2348	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2349	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Gauche	Autre	Autre	3,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2350	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Droite	Autre	Autre	4,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2452	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2453	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2454	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2455	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2456	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2457	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2461	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2462	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2463	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2464	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2465	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 74								
2466	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2632	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2633	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2634	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2638	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2639	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2640	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2641	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2642	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2643	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2644	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2645	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2646	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2725	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2726	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2727	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2728	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2729	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2730	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2731	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2732	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2733	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2734	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 74								
2735	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2736	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2737	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2738	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2739	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2740	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2741	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2742	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2743	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2744	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2745	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2746	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2747	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2748	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2749	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2750	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2751	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2752	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2753	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2754	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2755	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2756	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2757	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 74								
2758	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2759	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2760	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2761	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2762	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2763	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2764	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2766	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2767	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2768	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2769	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2770	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2771	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2772	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2773	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2774	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2775	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2776	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2777	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2778	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2779	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2780	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 74								
2781	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2782	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2783	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2784	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3028	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3029	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3030	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3031	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3032	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3033	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3034	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3035	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3042	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3044	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3088	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2353	A	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Centre	Autre	Autre	4,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2354	B	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Gauche	Autre	Autre	4,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2355	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Centre Droite	Autre	Autre	3,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2356	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Droite	Autre	Autre	3,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2357	E	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Centre	Autre	Autre	4,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2358	F	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Gauche	Autre	Autre	4,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2359	G	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2362	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2363	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2364	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2365	H	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2366	H	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2367	H	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2647	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2648	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2649	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2650	H	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2651	H	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2652	H	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2815	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2816	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2817	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2818	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2819	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2820	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2821	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2822	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2823	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2824	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2825	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2826	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2827	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2828	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2829	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2830	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2831	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2832	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2833	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2834	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2835	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2836	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2837	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2838	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2839	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2840	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2841	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2842	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2843	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2844	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2845	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2846	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2847	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2848	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2849	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2850	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2851	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2852	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2853	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2854	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2855	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2856	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2857	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2858	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2859	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2860	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2861	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2862	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2863	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2864	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2865	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2866	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2870	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2871	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2872	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2873	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2874	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2875	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2876	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2877	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2878	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2879	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2880	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2881	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2882	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2883	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2884	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2885	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2886	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2887	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2888	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2889	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2890	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2891	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2892	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2893	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2894	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2895	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2896	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2897	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2898	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2899	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2900	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2901	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2902	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2903	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2904	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2905	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2906	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2907	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2908	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2909	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 75								
2910	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2911	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2912	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2913	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2914	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2915	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2916	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2917	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2918	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2919	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3010	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3011	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3012	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3013	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3014	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3015	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3016	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3017	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3018	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3019	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3020	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3021	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3090	H	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 76								
2351	C	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Centre	Autre	Autre	4,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2352	D	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2368	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2369	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2370	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2371	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2372	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2373	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2374	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2375	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2376	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2377	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2378	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2379	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2653	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2654	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2655	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2656	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2657	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2658	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2659	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2660	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 76								
2661	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2662	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2663	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2664	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2785	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2786	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2787	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2788	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2789	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2790	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2791	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2792	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2793	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2794	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2795	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2796	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2797	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2798	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2799	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2800	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2801	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2802	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2803	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 76								
2804	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	B	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 77

2380	Q	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
------	---	-----------------------	------------	--------	----------	-------------	-------------	---------


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2381	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2382	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2383	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2384	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2385	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2386	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2387	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2388	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2389	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2390	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2391	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2392	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2393	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2394	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2395	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2396	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2397	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2398	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2399	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2400	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2401	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2402	I	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2403	I	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2404	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2405	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2406	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2407	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2408	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2409	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2410	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2411	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2412	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2413	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2414	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2415	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2416	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2417	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2418	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2419	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2420	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2421	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2425	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2426	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2427	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2428	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2429	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2430	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2431	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2432	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2433	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2434	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2435	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2436	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2437	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2438	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2439	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2440	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2441	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2442	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2443	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2444	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2445	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2446	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2447	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2448	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2449	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2450	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2451	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2458	G	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2459	G	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	G	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	G	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	G	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	G	Mur platre peint-Mur4	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	G	Mur platre peint-Mur5	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	G	Mur platre peint-Mur5	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	G	Mur platre peint-Mur5	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2569	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2570	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2571	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2572	Z	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2573	Z	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2574	Z	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2575	Y	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2576	Y	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2577	Y	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2578	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2579	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2580	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2581	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2582	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2583	V	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2584	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2585	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2586	T	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2587	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2588	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2589	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2590	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2591	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2592	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2593	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2594	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2595	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2596	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2597	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2598	N	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2599	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2600	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2601	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2602	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2603	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2604	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2605	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2606	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2607	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2608	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2609	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2610	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2611	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2612	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2613	Q	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2614	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
2615	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2616	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2617	G	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2618	G	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2619	G	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2620	G	Plinthe bois peint-Plinthe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2621	G	Plinthe bois peint-Plinthe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2622	G	Plinthe bois peint-Plinthe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2635	G	Plinthe bois peint-Plinthe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2636	G	Plinthe bois peint-Plinthe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2637	G	Plinthe bois peint-Plinthe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2998	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2999	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3000	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3001	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3002	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3003	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3004	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3005	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3006	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3007	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3008	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3009	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 77								
3046	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3047	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3048	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3049	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3050	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3051	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3052	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3053	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3054	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3055	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3056	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3057	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3058	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3059	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3060	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3061	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3062	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3063	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3070	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3071	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3072	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3073	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3074	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 77

3075	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3085	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3087	Q	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 58

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Niveau 1 - Vol 78

2360	I	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om1	Haut Gauche	Autre	Autre	4,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2361	I	Ossature métallique noire (Peinture noire)-Om2	Haut Centre	Autre	Autre	3,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2422	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2423	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2467	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2468	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2469	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2470	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2471	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2472	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2473	C	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2474	C	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2476	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2477	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 78								
2478	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	I	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	I	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	I	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 78								
2939	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2940	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2941	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2942	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2943	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2944	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2945	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2946	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2947	J	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2948	J	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2949	J	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2980	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2981	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2982	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2983	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2984	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2985	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2986	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2987	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2988	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2989	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2990	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2991	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 78								
2992	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2993	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2994	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2995	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2996	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2997	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3076	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3077	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3078	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3079	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3080	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3081	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3086	C	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 80								
3181	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3182	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3183	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3184	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3185	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3186	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 80								
3187	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3188	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3189	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3592	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3593	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3594	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3595	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3596	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3597	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3598	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3599	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3600	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3601	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3602	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3603	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3604	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3605	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3606	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3889	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3890	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3891	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3967	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3109	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3110	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3111	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3112	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3113	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3114	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3232	M	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3233	M	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3234	M	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3277	U	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3278	U	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3279	U	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3280	T	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3281	T	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3282	T	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3283	S	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3284	S	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3285	S	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3286	R	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3287	R	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3288	R	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3289	Q	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3290	Q	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3291	Q	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3292	K	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3293	K	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3294	K	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3295	K	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3296	K	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3297	K	Mur métal peint (Peinture)-M m2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3298	J	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3299	J	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3300	J	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3301	I	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3302	I	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3303	I	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3304	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3305	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3306	H	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3307	G	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3308	G	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3309	G	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3310	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3311	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3312	F	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3427	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3428	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3429	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3430	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3431	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3432	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3433	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3434	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3435	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3436	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3437	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3438	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3439	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3440	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3441	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3697	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3698	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3699	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3700	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3701	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3702	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3703	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3704	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3705	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3707	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3708	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3709	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3710	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3711	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3712	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3713	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3714	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3715	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3717	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3719	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3720	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3727	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3728	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3729	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3730	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3732	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3733	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3734	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3735	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3736	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3737	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3738	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3739	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3740	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3741	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3742	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3743	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3744	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3746	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3747	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3748	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3749	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3750	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3751	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3752	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3753	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3754	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3755	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3756	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3759	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3760	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3761	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3762	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3763	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3764	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3765	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3766	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3767	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3768	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3769	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3770	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3771	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3772	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3773	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3774	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3954	E	faux plafond (panneaux brut)-fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3959	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3971	M	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Centre Droite	Métal	Autre	2,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 82								
3973	M	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha2	Haut Centre	Métal	Autre	1,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 32								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 83								
3313	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3314	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3315	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3316	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3317	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3318	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3319	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3320	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3321	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3322	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3323	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3324	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3502	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3503	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3504	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3505	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3506	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3507	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 83								
3508	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3509	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3510	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3511	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3512	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3513	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3514	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3515	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3516	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3859	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3860	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3861	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3862	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3863	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3864	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3907	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3908	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3909	B	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3979	C	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Bas Centre	Métal	Autre	1,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 85								
3325	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3326	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3327	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3328	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3329	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3330	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3331	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3332	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3333	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3334	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3335	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3336	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3442	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3443	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3444	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3445	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3446	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3447	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3448	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3449	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3450	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3451	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3452	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 85								
3453	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3454	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3455	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3456	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3787	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3788	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3789	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3790	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3791	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3792	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3793	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3794	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3795	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3796	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3797	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3798	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3799	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3800	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3801	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3802	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3803	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3804	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3805	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 85								
3806	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3807	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3808	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3809	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3810	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3922	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3923	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3924	A	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3977	E	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Centre	Métal	Autre	2,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 86								
3253	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3254	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3255	A	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3256	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3257	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3258	E	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3259	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3260	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3261	D	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 86								
3262	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3263	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3264	C	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3265	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3266	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3267	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3775	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3776	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3777	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3778	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3779	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3780	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3940	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3941	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3942	A	pillier metal peint (peinture grise)-pl1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3976	A	Charpente metalique plafond - copie (Peinture))-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	2,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 87								
3235	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3236	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 87								
3237	B	Mur métal peint (Peinture)-M m1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3847	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3848	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3849	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3850	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3910	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3911	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3912	D	Radiateur (Peinture)-Rd1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3972	B	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Centre Centre	Métal	Autre	1,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3981	D	Charpente metalique plafond - copie (Peinture)-Cha1	Haut Gauche	Métal	Autre	1,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 88								
3094	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3095	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3096	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 1 - Vol 89								
3091	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3092	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3093	E	Boitier métal peint (Peinture)-Bt1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002BM002401-4

Légende



Volume non visité



Adresse du bien

5 Avenue Pierre Mendès France
69500 BRON

Désignation


Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Date intervention

19/02/2026

Technicien intervenant

SABRE Mathieu


NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002BM002401-4
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002BM002401-4

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien
5 Avenue Pierre Mendès France
69500 BRON

Désignation
Campus porte des Alpes - Bâtiment K


Date intervention
19/02/2026

Technicien intervenant
SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002BM002401-4

Légende



Adresse du bien

5 Avenue Pierre Mendès France
69500 BRON

Désignation


Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Date intervention

19/02/2026

Technicien intervenant

SABRE Mathieu


NIVEAU 1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002BM002401-4
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002BM002401-4

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien
5 Avenue Pierre Mendès France
69500 BRON

Désignation
Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Date intervention
19/02/2026

Technicien intervenant
SABRE Mathieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002BM002401-4
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002BM002401-4
A Vol 93 (Façades NORD)  Vol 92 (Façades SUD)				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002BM002401-4
Fe1 A Vol 93 (Façades NORD)  Vol 92 (Façades SUD)				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMED)
- Information sur la présence d'un risque de ruine
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous-traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30655 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakolder Endresen, Dr. Dirk Hönig, David Hahn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pankow, Dr. Florentine Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30655 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakolder Endresen, Dr. Dirk Hönig, David Hahn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pankow, Dr. Florentine Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sagep SAS - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en liquidation 5100 0004 - SIRET 44135591400298 - Publications-mensuelles 0013013015 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 44 05 56 00
01 44 05 56 00
01 44 05 56 00

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI4978 Version 009



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICERT, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)	Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)	Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2)	Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/09/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3)	Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/site-des-certifies>
Valable à partir du 26/09/2024.

Etienne Lamy



ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 9193

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (s) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (s) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 16/09/2024.

Etienne Lamy