



A DESIGNATION DU / DES BÂTIMENTS

Localisation du / des bâtiments

 **Adresse :** Caserne Gendarmerie BATTESTI Rue Auguste Ridet

 **Département**  **Commune**

ROUEN (76000)

 Bât. :	Caserne Gendarmerie BATTESTI	 Entrée :	
 Esc. :		 Etage :	
 Porte n° :		 Lot n° :	
 Référence Cadastre :	Non Communiqué(s)		

INFORMATIONS COLLECTÉES AUPRES DU DONNEUR D'ORDRE

Traitements antérieurs
contre les termites

Présence de termites
dans le bâtiment **RAS**

Fourniture de la notice technique relative à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006

Documents fournis : **Néant**

DESIGNATION DU OU DES BÂTIMENTS

Nature :	Bâtiment	Nombre de pièces :	0
Nombre de niveaux :	GARAGE EXTERIEUR : PLAQUE DE BETON/CHARPENTE BOIS/TUILES BATIMENT 6 : MURS EXTERIEURS EN BRIQUES ET PIERRE/CHARPENTE BOIS/TUILE		
Mitoyenneté :	OUI		
Bien meublé :	Pas d'encombrement le jour de la visite. Certaines pièces du bien étaient meublées le jour de la visite		



ETAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETABLI A L'OCCASION D'UNE VENTE DE TOUT OU PARTIE D'UN IMMEUBLE BÂTI



Articles législatifs : L. 126-24, L. 271-4 à L. 271-6. 6 Articles réglementaires : R. 126-42 et R.126-43, R. 271-1 à R. 271-5, D. 126-43.
La mission et son rapport sont exécutés conformément aux arrêtés du ministère du logement du 29 mars 2007 et du 7 mars 2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites - Norme NF P 03-201 de février 2016

N° de dossier	Date de l'état	Durée de la visite	Accompagnateur
 5373848	 27/03/2026	 3 h 00 min	 Aucun

B DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE & DU PROPRIETAIRE

Désignation du client

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre

Nom / Prénom : SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO

Qualité du donneur d'ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

 **Adresse :** 139 RUE DE BERCY
75012 PARIS

Nom / Prénom : SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO

Qualité du propriétaire :
Sur déclaration de l'intéressé

 **Adresse :** 139 RUE DE BERCY
75012 PARIS

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

 Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom & Prénom : DELPLANQUE Emmanuel	 ORGANISME DE CERTIFICATION
--	---

Raison sociale et nom de l'entreprise : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Adresse : Avenue des Hauts Grigneux 76420 BIHOREL

N° de SIRET : 49067629300080

N° de certificat : CPDI3760

Organisme de certification : ICERT

Date d'obtention : 01/03/2021

 **Désignation de la compagnie d'assurance :** AXA

N° de police : 11450130004

Date de validité : 31/12/2026

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

1. OBJET DE LA MISSION

- La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour l'exonération du vendeur de la garantie de vice caché dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006.
- L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
- La mission se limite aux parties privatives et ne concerne pas les parties communes.

2. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'œuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménagers, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

Matériels :

- ☐ Lampe de forte puissance de 6 ou 12 volts avec accumulateurs rechargeables
- ☐ Echelle pliante (3,80 m déployée)
- ☐ Jumelles, loupe éclairante grossissante 10 fois
- ☐ Poinçon sonde métallique, pic à souche, massette, burin, ciseau à bois,
- ☐ Combinaison jetable, gants, boîte – loupe, tube de prélèvement.

3. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DE LA MISSION

- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Il s'attache néanmoins à signaler tout indice d'infestation des autres agents biologiques du bois (*).
- Le diagnostic s'applique uniquement sur les parties visibles et accessibles sans action pouvant entraîner la destruction du bâti.
- L'examen porte également sur l'ameublement (*) et s'étend aux abords immédiats du bâtiment, **(le périmètre externe du bâtiment en totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) jusqu'à dix mètres (10 m) de distance dans la limite de la propriété par rapport à l'emprise du bâtiment (*)** afin de déceler une infestation en cours ou potentielle ainsi que des signes de traitements antérieurs (*).
- Il s'établit également sur des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, carton, papier, planche, etc.) posés à même le sol. Il se réalise de la même manière sur des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites
- Le rapport n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux infestés et/ou dégradés.
- Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
(*) *Eléments recherchés identifiés et signalés dans les constatations diverses.*

4. DECLARATION EN MAIRIE EN CAS DE PRESENCE DE TERMITES

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 126-4 et R 126-2 du code de la construction et de l'habitation.

- La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 126-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
- La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42. Elle est datée et signée par le déclarant.

5. ANTERIORITE D'UN TRAITEMENT DES BOIS

Le donneur d'ordre de cette mission (le propriétaire ou son mandataire) s'engage à informer la société QUALICONSULT IMMOBILIER ainsi que tout tiers impliqué dans la transaction de l'existence de traitements dont il aurait connaissance et en particulier :

- ☐ Traitement contre des termites ou d'autres insectes à larves xylophages
- ☐ Traitement contre des champignons

Le cas échéant, il fournira tous les éléments en sa possession : rapports antérieurs, devis, factures ...

Nota : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

D IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite détecté, la nature et la localisation de l'attaque.

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
1er SS			
cage escalier n°1	Ensemble des marches (Sol) - Béton Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Ciment Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Ciment Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
dégagement n°1	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Brique	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
pièce n°1	Murs (A / B / C / D) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
pièce n°2	Murs (A / B / C / D) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
pièce n°3	Murs (A / B / C / D) - Ciment Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
pièce n°4	Murs (A / B / C / D, E, F) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
cage escalier n°2	Murs (A / B / C / D) - Ciment Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Ciment Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Ensemble des marches (Sol) - Béton Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
dégagement n°2	Murs (A / B / C / D) - Brique	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
cave B6-5	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F, G, H) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
cave b6-6	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
cave b6-7	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
cave b6-8	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Brique Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Béton Flocage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Ext			
Garage	Revêtement de sol (Sol) - enrobé	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (B, D) - Plaque(s) plane(s)	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	cache moineaux (Extérieur) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Conduit de fluide (Extérieur) - Conduite Eau Pluviale (E.P)	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant de porte extérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant de porte intérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Huisserie extérieure (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant de porte extérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant de porte intérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Huisserie extérieure (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant de porte extérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant de porte intérieur (A) - PVC	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Huisserie extérieure (A) - Aluminium	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
--	--	--	--

RDC	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°6 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Débarras	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
laverie	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°1	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Peinture Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture Plafond - Plâtre Peinture Plancher (Sol) - Bois Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°1	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Peinture Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture Revêtement de mur (B, D, E, F) - Faïence Plancher (Sol) - Bois Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°2	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Peinture Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture Plafond - Plâtre Peinture Plancher (Sol) - Bois Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°2	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Peinture Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture Plancher (Sol) - Bois Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple Revêtement de mur (B, D, E, F) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Circulation n°2	Porte n°6 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Vernis Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Vernis Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites. Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°7 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Sanitaire	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
WC	Revêtement de mur Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
pièce n°3	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Dalle (Sol) - Béton	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Carrelage	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Cuisine	Plancher (Sol) - Bois	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F, G, H, I, J, K, L) - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F, G, H, I, J, K, L) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur (L) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
1er			
cage escalier n°1	Escalier Ensemble des marches (Toutes zones) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des contre-marches (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Limon (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Main-courante (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Palier n°1	Murs (A / B / C / D, E, F, G, H, I) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F, G, H, I) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (B) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (E) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (E) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (G) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (G) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°5	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
salle de bain chambre n°5	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur (B, D, E, F) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°6	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (E) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (E) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°6	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur (B, D, E, F) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°7	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°7	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur (B, C) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
cage escalier n°2	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des contre-marches (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des marches (Toutes zones) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Limon (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Main-courante (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Palier n°2	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°3	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°3	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Revêtement de mur (B, C) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°4	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
salle de bain chambre n°4	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de mur (A, B) - Faïence	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
toiture n°1	toiture (Extérieur) - tuiles	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
toiture n°2	toiture (Extérieur) - tuiles	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
2ème			
escalier n°1	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des contre-marches (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des marches (Toutes zones) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Limon (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Main-courante (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
Circulation n°3	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Porte n°4 Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°6 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°7 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°8 Dormant et ouvrant extérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte n°8 Dormant et ouvrant intérieurs (C) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
escalier n°2	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des contre-marches (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Ensemble des marches (Toutes zones) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Limon (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Escalier Main-courante (Toutes zones) - Bois Vernis	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°8	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F, G, H, I, J) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F, G, H, I, J) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Charpente (Plafond) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°9	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Murs (A / B / C / D, E, F) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D, E, F) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
chambre n°10	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plafond - Plâtre Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
chambre n°11	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plafond - Plâtre Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
salle de bain chambre n°8	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Revêtement de mur (A, B, D) - Faïence	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plafond - Plâtre Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
salle de bain chambre n°9	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Revêtement de mur (A, B, D) - Faïence	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plafond - Plâtre Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
salle de bain chambre n°10	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Revêtement de mur (A, B, D) - Faïence	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plafond - Plâtre Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
salle de bain chambre n°11	Porte Dormant et ouvrant extérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (A) - Bois Peinture	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	
	Revêtement de mur (A, D) - Faïence	<i>Absence d'indice d'infestation par les termites.</i>	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)*	 Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)*	 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)*	 Commentaires
	Murs (A / B / C / D) - Plâtre Toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plinthes (A / B / C / D) - Bois Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
3ème			
Combles non aménagés	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plancher (Sol) - Bois Revêtement en lés souple	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Revêtement de sol (Sol) - isolant	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
	Plafond - isolant	Absence d'indice d'infestation par les termites.	
4ème			
toiture	toiture (Extérieur) - tuiles	Absence d'indice d'infestation par les termites.	

CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Absence d'indice d'infestation par les termites.

LEGENDE

- (1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
- (2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
- (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
- * Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

G CONSTATATIONS DIVERSES

NOTE : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

! NOTES

Conformément à l'article D 126-43 du Livre Ier, Titre II, Chapitre VI du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **08/10/2026**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Celons une précisions apportée par la norme **NF P 03-201** : « **Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200** ».

VISITE EFFECTUEE



Le : 27/03/2026



Par : DELPLANQUE Emmanuel



Cachet de l'entreprise

RAPPORT EDETE



Le : 08/04/2026



A : BIHOREL



Signature de l'opérateur

QUALICONSULT IMMOBILIER
Avenue des Hauts Grigneux - Mach 8
76420 BIHOREL
Tél. 02 35 12 58 84 – Fax 02 35 59 83 40
rouen.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00262



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.


DOCUMENTS ANNEXES

Ordre de mission
ORDRE DE MISSION

 Agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Opérateur de diagnostic : DELPLANQUE Emmanuel

 MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

 Date de la commande
18/03/2026

 N° de dossier
5373848

 Date du RDV
27/03/2026

 Heure du RDV
10:45

IDENTIFICATION DU BIEN OBJET DU DIAGNOSTIC

	Adresse :	Caserne Gendarmerie BATTESTI Rue Auguste Ridet 76000 ROUEN	Nature du bien :	Bâtiment	Nombre de pièces :	0
			Bât :	Caserne Gendarmerie BATTESTI	Entrée :	Esc. :
			Etage :		Porte :	Lot :
			Annexe(s) :	Cave lot n° : Autres Lots :	Garage lot n° :	
	Date du permis de construire :	0				
	Référence Cadastre :	Non Communiqué(s)				

PRESTATION(S)


PRESTATIONS : Etat termite avant travaux

Tarif Total :

(le tarif annoncé est hors prélèvements éventuellement effectués)

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	Signature du propriétaire :
Adresse :	139 RUE DE BERCY 75012 PARIS	
Téléphone :	/	

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	ACCOMPAGNATEUR :
Qualité du DO :		Nom : Aucun
		Signature de l'accompagnateur
Adresse :	139 RUE DE BERCY 75012 PARIS	
Téléphone :	/	

CONDITIONS D'INTERVENTION RELATIVES A L'ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
1. Objet de la mission :


La mission confiée à QUALICONSULT IMMOBILIER a pour objet d'effectuer un état relatif à la présence de termites dans l'immeuble ou la partie d'immeuble visé aux conditions particulières (immeuble ou partie d'immeuble entendus dans leurs limite de propriété, parties privatives pour les parties d'immeubles) conformément à la norme NF P 03-201 du 20 février 2016.

2. Contenu de la mission :

La mission comprend :

- Communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le repérage cadastral (lieu-dit, parcelle, lots) exhaustif des lots composant le bien à diagnostiquer définissant la limite de la propriété.
- Faire accompagner le collaborateur de QUALICONSULT IMMOBILIER par une personne dûment mandatée à cet effet, ayant accès aux parties de l'immeuble à visiter et aux abords immédiats.
- Faire son affaire des autorisations de passage pour visiter, le cas échéant, les abords immédiats de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés par la visite.
- Effectuer puis faire effectuer à ses frais les démontages de coffres, décollement des revêtements, percements, poinçonnements, détuillages de couvertures, déplacement de mobilier, etc. ... nécessaires aux investigations.

BATIMENT 6 R-1



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

BATIMENT 6 RDC



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

BATIMENT 6 R+1



ATELIER 570 / Hommet & Cosselin
3 quai rue des prés
76190 VETOT
Tél: 02 35 96 98 50
Fax: 02 35 96 98 11

Rénéageement et réhabilitation thermique du bâtiment 006

Plan de 1er étage

Phase: REL
Éch: 1/50e
Date: 06/11/2025
M305_258A176
05

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

BATIMENT 6 R+2



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

BATIMENT 6 COUPE



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


BATIMENT 6 EXTERIEURS




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Coordonnées de l'agence **QUALICONSULT IMMOBILIER**
MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

GARAGE RDC



GARAGE EXTERIERUS



Nombre de pages annexées non paginées : **9**

