N

1/200

0 4m 8m

Arbres existants
Maintenu en place

Arbre
Cb : Carpinus betulus 'frans fontaine'
P: Prunus avium 'bigarreau burlat'

Cépée
Mk: Magnolia kobus
Ac: Amelanchier canadensis
Cc: Cornus controversa 'variegata'
Li : Lagerstroemia indica
Vp: Viburnum plicatum 'mariesii'
Ar: Acer rubrum

Engazonnement

Talus

Haie
Hibiscus

Voirie
Enrobé

Stationnement_Cheminement
Pavage enherbé

Cheminement
Béton

Banc
Projet

Fauteuil
Projet

Bordure
T2

Caniveau
CC1

piste cyclable

Rue Danton

Stationnements

Rue Danton

Espace vert

Stationnements

4 Places

Stationnements

Vers portillon existant

Piquage sur canalisation existante
Fe : 18.19

2 Ø63 Contrôle d'Accès

Raccordement sur attente AEP

Raccordement sur conduite existante

Ouv. Régulation N° 02
TN : 20.33
Fe : 18.69
Prof : 1.64 m

Raccordement sur attente AEP plombier

Boite Br. EU N° 01
TN : 20.34
Fe : 18.21
Prof : 2.13 m

EU : 20.36
Fe : 18.07

Boite Br. EP N° 01
TN : 20.35
Fe : 18.70
Prof : 1.65 m

Grille N° 01
TN : 19.48
Fe : 18.95
Prof : 1.10 m

Limite parcellaire

Raccordement sur regard existant
Fe : 19.03

Décanteur

SERVICE FUNERAIRE

Stationnements

Places

Place réservée au service funéraire

1 Place PMR

Stationnements
7 Places

Espace vert

Pelouse

Enrobé

ADMINISTRATION / SELF

T: 18.55 R: 16.95
T: 18.83 R: 18.37
T: 18.95 R: bloqué
T: 18.97 R: bloqué
T: 19.01 R: 18.26
T: 19.03 R: 18.33
T: 19.03 R: 18.35
T: 18.98 R: 18.20
T: 19.05 R: 18.22
T: 18.62 R: 18.09
T: 19.11 R: 18.63
T: 19.35 R: 18.83
T: 19.01 R: 16.91
T: 19.24
T: 21.40 R: bouché
T: 21.56 R: 21.08
T: 21.53 R: 20.24
T: 21.69 R: 20.97
T: 21.40 R: 21.29
T: 21.62 R: 17.61
T: 21.76 R: 21.08
T: 21.91 R: 21.42