

# Contrôle périodique des matériaux et produits des listes A et B à intégrer au Dossier Technique Amiante



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIP-CIP)  
111 AVENUE DE DUNKERQUE  
59000 LILLE

## Propriétaire

Région Hauts-de-France  
151 Avenue du Président Hoover  
59555 Lille Cedex

## Demandeur

Région Hauts-de-France  
151 Avenue du Président Hoover  
59555 Lille Cedex

## SYNTHESE DU RAPPORT :

### Résultat de l'état de conservation des Matériaux et Produits de la liste A contenant de l'amiante:

| Localisation | Composant | Etat de conservation et obligation réglementaire |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Néant        |           |                                                  |

### Résultat de l'état de conservation des Matériaux et Produits de la liste B contenant de l'amiante :

| Localisation                                                                                                                                                                                      | Composant                                           | Etat de conservation* et préconisation                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sous-sol - Cage d'escalier 1;<br>Sous-sol - Cave 1; Sous-sol -<br>Cave 2; Sous-sol - Cave 3;<br>Sous-sol - Salle d'archives 1;<br>Sous-sol - Salle d'archives 2;<br>Sous-sol - Salle d'archives 3 | Conduit d'eaux usées en fibrociment                 | EP<br>Surveiller l'évolution de l'état de conservation |
| Sous-sol - Cave 4; Sous-sol -<br>Cave 5; Sous-sol - Salle<br>d'archives 3; Sous-sol - Salle<br>d'archives 4                                                                                       | Conduit de ventilation en fibrociment dans coffrage | EP<br>Surveiller l'évolution de l'état de conservation |

\* EP : Evaluation Périodique ; AC1 : Action Corrective de niveau 1 ; AC2 : Action Corrective de niveau 2.

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

**Date du rapport :** 17/03/2025

**Date de visite :** 17/03/2025

**Nombre de pages :** 50

**Fait à :** 59810 LESQUIN

**Référence du dossier :** 2503CHNLI -  
BI1920000003113

## Le présent rapport est établi par :

Florent LAVIGNON

dont les compétences sont certifiées par :

SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy  
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
(détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

sur la durée de validité du 27/01/2023 au  
26/01/2030

Certificat de compétence :

n° DTI / 2301-004

Contrat d'assurance :

AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| 1. PROGRAMME DU REPERAGE .....                                                                                         | 3         |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE .....                                                                                         | 3         |
| <b>II. CONCLUSIONS.....</b>                                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE.....                                                                              | 5         |
| 2. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....                                                        | 5         |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| 1. PRESTATIONS REALISEES .....                                                                                         | 5         |
| 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....                                                                         | 5         |
| 3. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION .....                    | 5         |
| 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....                                                                    | 5         |
| <b>V. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION .....</b>                                                                         | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE 2 - GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>ANNEXE 3 - PLANS / CROQUIS.....</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>ANNEXE 4 - CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS .....</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE 5 - AUTRES DOCUMENTS.....</b>                                                                                | <b>17</b> |
| <b>ANNEXE 6 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>                                                                      | <b>49</b> |
| <b>ANNEXE 7 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>                                                                         | <b>50</b> |

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DU REPERAGE

Matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, cités dans les rapports précédents (cf. chapitre IV.3).

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, nous avons procédé uniquement à l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et/ou B cités comme devant faire l'objet d'une évaluation périodique dans le(s) document(s) transmis par le client (cf chapitre IV.3).

# II. CONCLUSIONS

**Résultat de l'état de conservation des Matériaux et Produits de la liste A contenant de l'amiante :**

| Localisation | Composant |  | N° Composant | Etat de conservation et obligation réglementaire |
|--------------|-----------|--|--------------|--------------------------------------------------|
| Néant        | -         |  |              |                                                  |

**Résultat de l'état de conservation des Matériaux et Produits de la liste B contenant de l'amiante :**

| Localisation                                                                                                                                                                       | Composant                                                                                                              |                                                     | N° Composant | Etat de conservation* et préconisation                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Sous-sol - Cage d'escalier 1; Sous-sol - Cave 1; Sous-sol - Cave 2; Sous-sol - Cave 3; Sous-sol - Salle d'archives 1; Sous-sol - Salle d'archives 2; Sous-sol - Salle d'archives 3 | 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs<br>- Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)<br>- Conduits | Conduit d'eaux usées en fibrociment                 | ZPSO-001     | EP<br>Surveiller l'évolution de l'état de conservation |
| Sous-sol - Cave 4; Sous-sol - Cave 5; Sous-sol - Salle d'archives 3; Sous-sol - Salle d'archives 4                                                                                 | 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs<br>- Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)<br>- Conduits | Conduit de ventilation en fibrociment dans coffrage | ZPSO-002     | EP<br>Surveiller l'évolution de l'état de conservation |

\*EP : Evaluation Périodique ; AC1 : Action Corrective de niveau 1 ; AC2 : Action Corrective de niveau 2.

D'autres composants contenant de l'amiante, présents dans l'immeuble mais ne faisant pas partie des listes réglementaires A ou B de l'annexe 13-9 du code de la Santé Publique, peuvent avoir été portés à la connaissance de l'opérateur au cours de sa mission. Ils ne sont pas concernés par la présente mission.

Dans le cas où certaines parties d'immeuble concernées par la mission n'ont pas été rendues accessibles lors de la visite de l'opérateur, des investigations complémentaires ou la mise à disposition de moyens d'accès devront être mis en place par le donneur d'ordre (le détail figure au § IV.3).

### III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'état de conservation des matériaux et produit contenant de l'amiante. Elle comporte :

L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante repérés dans les rapports précédents ;

L'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de leur risque de dégradation lié à leur environnement.

Le présent rapport est destiné à **compléter le Dossier Technique Amiante de l'immeuble**.

*L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 relatif aux composants des listes A et B). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 d'août 2017. Elle porte sur les composants des listes A et B définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.*

#### Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

| Composant de la liste A à vérifier ou à sonder |
|------------------------------------------------|
| Flocages                                       |
| Calorifugeages                                 |
| Faux plafonds                                  |

#### Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21

| Composant                                            | Partie du composant à vérifier ou à sonder                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Parois verticales intérieures                     | Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).                                                                                                          |
|                                                      | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
| 2. Planchers et plafonds                             | Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres                                                                                                                         |
|                                                      | Enduits projetés, panneaux de cloisons.                                                                                                                                        |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.                                                                                                                            |
|                                                      | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.                                                                                                                                   |
|                                                      | Planchers.                                                                                                                                                                     |
|                                                      | Dalles de sol.                                                                                                                                                                 |
| 4. Eléments extérieurs                               | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)                                                                                                                                 |
|                                                      | Conduits, enveloppes de calorifuges.                                                                                                                                           |
|                                                      | Clapets/volets coupe-feu                                                                                                                                                       |
|                                                      | Clapets, volets, rebouchage.                                                                                                                                                   |
| 5. Toitures                                          | Portes coupe-feu                                                                                                                                                               |
|                                                      | Joints (tresses, bandes).                                                                                                                                                      |
|                                                      | Vide-ordures                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Conduits.                                                                                                                                                                      |
| 6. Bardages et façades légères                       | Toitures.                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.                                                                                 |
|                                                      | Bardages et façades légères.                                                                                                                                                   |
|                                                      | Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).                                                                                                                       |
| 7. Conduits en toiture et façade                     | Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.                                                                                                    |
|                                                      |                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                |

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux  
Date de construction / PC : <1997

## 2. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage    | Intitulé du plan          |
|----------|---------------------------|
| Sous-sol | Localisation ZPSO Amiante |

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives aux MPCA identifiés dans les rapports précédents
- ☒ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de leur risque de dégradation lié à leur environnement.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> M.TAOUFIK.

### 3. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés                                                                            | Documents remis                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | DTA n°362760056.4 daté du 09/03/2021 |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | Non                                  |
| Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | Non                                  |

Observations :  
**Néant**

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations                                           | Oui | Non | Sans Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Sous-sol accessible et visitable                       | X   |     |            |
| Combles accessibles et visitables                      |     |     | X          |
| Toiture accessible et visitable                        |     |     | X          |
| Bâtiment vide d'occupants                              | X   |     |            |
| Bâtiment vide de mobiliers                             |     | X   |            |
| Equipements en fonctionnement                          |     |     | X          |

## Parties non visitées

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

## Autres informations sur le déroulement de la mission

Néant

Occupation des locaux : Vide

## V. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont en note 3 (pour les matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés), le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement :

Description : Conduit d'eaux usées en fibrociment

Localisation : Sous-sol - Cage d'escalier 1; Sous-sol - Cave 1;  
Sous-sol - Cave 2; Sous-sol - Cave 3; Sous-sol - Salle  
d'archives 1; Sous-sol - Salle d'archives 2; Sous-sol - Salle  
d'archives 3

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement :

Description : Conduit de ventilation en fibrociment dans coffrage

Localisation : Sous-sol - Cave 4; Sous-sol - Cave 5; Sous-sol - Salle  
d'archives 3; Sous-sol - Salle d'archives 4

Résultat : Présence d'amiante

## ANNEXE 2 - GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

## Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

#### 1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faible                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p> | <p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p> | <p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p> |


#### 2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Moyen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p> | <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).</p> | <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p> |

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

| Etat de conservation du matériau ou produit                                                           |                                                          |                                                                             | Risque de dégradation                                                 |     | Type de recommandation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Protection physique                                                                                   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation                                                   | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau               |     |                        |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |     | EP                     |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | EP  |                        |
|                                                                                                       |                                                          | risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       |                                                                       | AC1 |                        |
|                                                                                                       | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                | ponctuelle <input type="checkbox"/>                                         | risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>  | EP  |                        |
|                                                                                                       |                                                          |                                                                             | risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |                        |
|                                                                                                       |                                                          | généralisée <input type="checkbox"/>                                        | risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>  | AC2 |                        |
|                                                                                                       |                                                          |                                                                             | AC2                                                                   |     |                        |

**Dossier n° 2503CHNLI - BI1920000003113**  
**Date de l'évaluation : 17/03/2025**  
**Bâtiment / local ou zone homogène : Sous-sol - Cage d'escalier 1; Sous-sol - Cave 1; Sous-sol - Cave 2; Sous-sol - Cave 3; Sous-sol - Salle d'archives 1; Sous-sol - Salle d'archives 2; Sous-sol - Salle d'archives 3**  
**Identifiant Matériau : ZPSO-001**  
**Matériau : Conduit d'eaux usées en fibrociment**  
**Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.**



## Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation                                                                                                                          | Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation                                                                                                   | Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

## ANNEXE 3 - PLANS / CROQUIS

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|

## ANNEXE 4 - CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

## Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

### Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

## Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## ANNEXE 5 - AUTRES DOCUMENTS

**DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**

Article R 1334-29-5 du code de la Santé Publique

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immeuble :                           | EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIP), EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP) |
| Adresse :                            | 111 AVENUE DE DUNKERQUE<br>59000 LILLE                                                           |
| Date de création ou de mise à jour : | 09/03/2021                                                                                       |
| Référence du présent DTA             | 362760056.4.DTA                                                                                  |

**Document établi ou mis à jour par : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Julien BECART**

## SOMMAIRE

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Principes généraux .....                                                                                    | 3  |
| Principaux textes réglementaires.....                                                                       | 4  |
| Matériaux et produits concernés par le repérage.....                                                        | 5  |
| Modalités de communication.....                                                                             | 6  |
| Enregistrement de la communication du Dossier Technique Amiante.....                                        | 7  |
| Contenu du Dossier Technique Amiante.....                                                                   | 8  |
| ANNEXE : Liste des documents pris en compte pour la constitution du DTA.....                                | 8  |
| .....                                                                                                       | 9  |
| Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA.....                     | 10 |
| Rapports de repérage.....                                                                                   | 11 |
| Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.....                                      | 12 |
| Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante.....                                        | 20 |
| Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                            | 20 |
| Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                            | 21 |
| Matériaux et produits hors la liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                     | 24 |
| Les évaluations périodiques.....                                                                            | 25 |
| Évaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante..... | 25 |
| Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :.....                                | 26 |
| Évaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....             | 27 |
| Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :.....                            | 30 |
| EP : Évaluation périodique :.....                                                                           | 30 |
| AC1 : Action corrective de premier niveau :.....                                                            | 30 |
| AC2 : Action corrective de deuxième niveau :.....                                                           | 30 |
| Évaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....         | 31 |
| Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires.....                                          | 32 |
| Les recommandations générales de sécurité.....                                                              | 33 |
| Informations générales.....                                                                                 | 33 |
| Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....                              | 34 |
| Recommandations générales de sécurité.....                                                                  | 34 |
| Gestion des déchets contenant de l'amiante.....                                                             | 34 |
| Plans et/ou Croquis.....                                                                                    | 36 |

## **Principes généraux**

Le dossier technique « Amiante » (DTA) est un document qui doit être tenu à jour par le propriétaire afin de garder la traces des actions engagées dans le cadre des obligations vis-à-vis de la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

### **Le DTA doit contenir les pièces suivantes :**

**LA FICHE RECAPITULATIVE**, indiquant notamment la localisation et l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA

*La fiche récapitulative est un document qui peut être dissocié du dossier technique amiante :*

- « La fiche récapitulative du « dossier technique amiante » est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. »
- « Lorsque le dossier technique « amiante » existe, la fiche récapitulative constitue l'état mentionnée à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique »

### **LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES**

Les rapports de repérages des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante sont annexés au DTA.

**LA FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA** (Mise à jour à la charge du propriétaire) :

Pour garder une traçabilité de la communication du dossier technique « Amiante », le propriétaire enregistre les différentes diffusions à toute personne physique et morale

### **Modalités de mise à jour du DTA et sa fiche récapitulative :**

#### **Note importante**

Le « dossier technique amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion des travaux ou d'opérations d'entretien.

Il est aussi mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces matériaux et produits contenant de l'amiante.

Toute autre information relative à ces matériaux ou produits portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.

La fiche récapitulative doit également être mise à jour et communiquée dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

## **Principaux textes réglementaires**

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9.

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1337-2 à R1337-5.

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Code du travail – Section 3 Risques d'exposition à l'amiante – articles R4412-94 à R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 et par décret n°2015-789 du 29 juin 2015.

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (rectificatif).

## Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier technique amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux destructifs :

### Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

| COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER |
|----------------------------------|
| Flocages                         |
| Calorifugeages                   |
| Faux plafonds                    |

### Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                         | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Parois verticales intérieures</b>                              |                                                                                                                                                                                |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs) | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
| Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.              | Enduits projetés, panneaux de cloisons.                                                                                                                                        |
| <b>2. Planchers et plafonds</b>                                      |                                                                                                                                                                                |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.                  | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.                                                                                                                                   |
| Planchers                                                            | Dalles de sol.                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>          |                                                                                                                                                                                |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides, ...)                  | Conduits, enveloppes de calorifuges.                                                                                                                                           |
| Clapets/volets coupe-feu.                                            | Clapets, volets, rebouchage.                                                                                                                                                   |
| Portes coupe-feu.                                                    | Joints (tresses, bandes).                                                                                                                                                      |
| Vide-ordures                                                         | Conduits.                                                                                                                                                                      |
| <b>4. Éléments extérieurs</b>                                        |                                                                                                                                                                                |
| Toitures                                                             | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment); bardeaux bitumineux.                                                                                 |
| Bardages et façades légères                                          | Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).                                                                                                                       |
| Conduits en toiture et façade                                        | Conduits en amiante-ciment : eaux-pluviales, eaux usées, conduits de fumée.                                                                                                    |

#### Note importante:

Si à l'occasion de travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est tenue d'en informer le propriétaire qui enregistra cette information dans le dossier et prendra les dispositions nécessaires.

## **Modalités de communication**

Selon le Code de la Santé Publique (Chapitre IV – Section 2), les propriétaires sont tenus d'effectuer la recherche de matériaux contenant de l'amiante (matériaux cités plus haut), d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s'avèreraient nécessaires.

Les propriétaires doivent aussi s'engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de respect des règles de sécurité à mettre en œuvre lors de s interventions sur ces matériaux ( se référer au Code du travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder à une recherche de l'amiante plus complète en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

**Le dossier technique Amiante est :**

**1°) Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier;**

**2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :**

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L.1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
- b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
- c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
- e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L.514-5 du code de l'environnement ;
- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ;

**Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.**

### Enregistrement de la communication du Dossier Technique Amiante

| Date | Entreprise informée | Nom + signature |
|------|---------------------|-----------------|
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |
|      |                     |                 |

## **Contenu du Dossier Technique Amiante**

Le Dossier Technique Amiante, doit être constitué des documents suivants :

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante  
 Rapports d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante  
 Rapport des mesures d'empoussièrement  
 Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante  
 (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d'intervention)  
 Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place  
 Rapports d'examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.

## **ANNEXE : Liste des documents pris en compte pour la constitution du DTA**

| Numéro de référence du rapport de repérage | Date du rapport | Nom de la société et opérateur de repérage        | Objet du repérage                                          |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 362760056.2.R                              | 09/03/2021      | BUREAU VERITAS<br>EXPLOITATION - Julien<br>BECART | Réalisation ou mise à jour du<br>Dossier Technique Amiante |
| 362760056.3.R                              | 08/03/2021      | BUREAU VERITAS<br>EXPLOITATION - Julien<br>BECART | Réalisation ou mise à jour du<br>Dossier Technique Amiante |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE</b></p> <p align="center">Article R 1334-29-5 du code de la Santé Publique<br/>Arrêté du 21.12.2012</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le présent document est appelé « fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'article R1334-29-5 du code de la santé publique.

La fiche récapitulative est mise à jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information relative à ces matériaux et produits repérés portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.

Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Elle doit être communiquée dans un délai de un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, à l'employeur.

Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

| Date de création ou de mise à jour | Référence du présent document | Document établi par                         |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 09/03/2021                         | 362760056.4.DTA               | BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Julien BECART |

| HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR |                               |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Date de création ou de mise à jour   | Référence du présent document | Document établi par |
| 22/12/2004                           | DTA EX LYCEE JEAN MONNET      | Société DEP         |
| 22/12/2004                           | DTA EX LYCEE JEAN MONNET      | Société DEP         |

### Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriétaire</b>                                                                                                                                                                                     |
| Nom : REGION HAUTS DE FRANCE -                                                                                                                                                                          |
| Adresse : 151 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER 59555 LILLE France                                                                                                                                             |
| <b>Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué</b>                                                                                                                                                 |
| Nom : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIIP), EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP)                                                                                                 |
| Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE<br>59000 LILLE                                                                                                                                                        |
| Date du permis de construction ou année de construction : Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 |
| <b>Détenteur du Dossier Technique Amiante</b>                                                                                                                                                           |
| Nom :                                                                                                                                                                                                   |
| Fonction :                                                                                                                                                                                              |
| Service :                                                                                                                                                                                               |
| Adresse complète :                                                                                                                                                                                      |
| Téléphone :                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalités de consultation de ce dossier :</b>                                                                                                                                                        |
| Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :                                                                                                                                |
| Horaires :                                                                                                                                                                                              |
| Contact si différent du détenteur du dossier :                                                                                                                                                          |

Rapport AMQ-DTA  
LILLE 59000

PAGE 19/48

Fiche descriptive du DTA : 362760056.4 DTA  
DATE : 09/03/2021

### Rapports de repérage

| Numéro de référence du rapport de repérage | Date du rapport | Nom de la société et opérateur de repérage  | Objet du repérage                                       |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 362760056.2.R                              | 09/03/2021      | BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Julien BECART | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante |
| 362760056.3.R                              | 08/03/2021      | BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Julien BECART | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante |

Rapport AMQ-DTA  
LILLE 59000

PAGE 19/48

Fiche descriptive du DTA : 362760056.4 DTA  
DATE : 09/03/2021

### Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES                          | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Rapport N° 362760056.2.R<br>Du 09/03/2021      | BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CAGE D'ESCALIER N°1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / ANCIENNE CHAUFFERIE<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CHAUFFERIE<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CAVE 1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CAVE 2<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CAVE 3<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / CAGE D'ESCALIER N°2<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°2<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°3<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°4<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°5 |                                                                                                 |

Rapport ASB-QTA  
LILLE 59000

PAGE 12/46

Fiche Visites/Travaux du QTA : 362760056.4 QTA  
DATE : 09/03/2021

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°6<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAGE D'ESCALIER N°1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 2<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 3<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 4<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 5<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / LOCAL DE STOCKAGE 1<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / LOCAL DE STOCKAGE 2<br>BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / ANCIENNE SALLE D'ARCHIVES<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / BUREAUX<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / BUREAUX<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / SALLES DE FORMATION<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / BAIE DE BRASSAGE<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / DETENTE PERSONNEL |                                                                                                 |

Rapport ASB-QTA  
LILLE 59000

PAGE 13/46

Fiche Visites/Travaux du QTA : 362760056.4 QTA  
DATE : 09/03/2021

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / SANITAIRES<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / ACCUEIL<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / LOCAL TECHNIQUE<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GRETA / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / BUREAUX<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / BUREAUX<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / LOCAL INFO CLIM<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SALLE INFORMATIQUE<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SALLE E-LEARNING<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SALLE DE REUNIONS<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / OPENSPACES<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / OPENSPACES<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SANITAIRES<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / CAFETERIA<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SALLE DE REUNION |                                                                                                 |

Rapport ASB-QTA : LILLE 98006 PAGE 16/46 Fiche Visites/Visites du QTA : 352790008 4 QTA DATE : 09/03/2021

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / SAS/BANQUE D'ACCUEIL<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE / ZONE GIP-CIP / WC<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GRETA / ENSEMBLE DE BUREAUX<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GRETA / SANITAIRES<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GRETA / LOCAL ELECTRIQUE<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GRETA / CAGE D'ESCALIER<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GRETA / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / ENSEMBLE DE BUREAUX<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / OPENSPACES<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / DIRECTION<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / ADMINISTRATION<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / SALLE DE REUNION<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / SAS/ESPACE ATTENTE<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / WC<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / |                                                                                                 |

Rapport ASB-QTA : LILLE 98006 PAGE 16/46 Fiche Visites/Visites du QTA : 352790008 4 QTA DATE : 09/03/2021

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BUREAUX<br>BÂTIMENT A / R+1 / ZONE GIP-CIP / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / SALLE DE REPOS<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / BUREAU ASSISTANTE<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / BUREAU DIRECTION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / CELLULES<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / SALLE DE RECEPTION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / SALLE 1<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / SALLE 2<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / SALLE 3<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / ANCIEN LOGEMENT 1<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / ANCIEN LOGEMENT 2<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GIP-CIP / CAGE D'ESCALIER<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / SALLE DE REUNION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / |                                                                                                 |
| Rapport AMO-QTA<br>LILLE 98006 |                                                | PAGE 18/46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiche Visites du QTA : 362760056.4 QTA<br>DATE : 09/03/2021                                     |

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES                          | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                | SALLE DE FORMATION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / SANITAIRES<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / CIRCULATION<br>BÂTIMENT A / R+2 / ZONE GRETA / CAGE D'ESCALIER<br>BÂTIMENT A / FACADES<br>BÂTIMENT A / TOITURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Rapport N° 362760056.3.R<br>Du 05/03/2021      | BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ACCUEIL<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE COMMERCIAL<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE CUISINE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE 3D<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SALLE INFORMATIQUE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE ELECTRONIQUE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / GARAGE 1<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / GARAGE 2<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE BOIS<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / LOCAL TECHNIQUE |                                                                                                 |
| Rapport AMO-QTA<br>LILLE 98006                          |                                                | PAGE 12/46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fiche Visites du QTA : 362760056.4 QTA<br>DATE : 09/03/2021                                     |

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / LOCAL TECHNIQUE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / LOCAL TECHNIQUE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / LOCAL TECHNIQUE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE PEINTURE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE METAL<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / FINITION METAL<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SOUDAGE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / USINAGE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / COWORKING<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / BUREAUX<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE TEXTILE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE PRINT&LASER<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE IMPRESSION<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / PETITS BUREAUX<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / ESPACE BOGDANOV |                                                                                                 |

Rapport AMO-QTA : LILLE 98006  
 PAGE 18/48  
 Fiche Visites/Visite du QTA : 352700008 4 QTA  
 DATE : 09/03/2021

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                             | LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                | BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SALLE MC GYVER<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SALLE GRAHAM<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SALLE ALBERT<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / SANITAIRES<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / ÂTELIERS / STOCKAGE<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / FACADES<br>BÂTIMENT B / TECHSHOP / TOITURE |                                                                                                 |

1\*) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

2\*) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes, ...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

## Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

| Date du repérage                                                                                                                                                              | Type de Repérage | Matériau ou produit Description | Localisation précise | État de conservation (Score) <sup>(1)</sup> | Mesures obligatoires associées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Légende :                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                      |                                             |                                |
| (1) : L'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur |                  |                                 |                      |                                             |                                |
|                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                      |                                             |                                |
|                                                                                                                                                                               |                  |                                 |                      |                                             |                                |

Rapport AM-QTA  
LILLE 59005

PAGE 20/48

Fiche descriptive du QTA : 352790058-4 QTA  
DATE : 09/03/2021

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

| Date du repérage                                                                                                                                                              | Type de Repérage                                        | Matériau ou produit Description | Localisation précise | État de conservation <sup>(1)</sup>                                                                                              | Mesures préconisées par l'opérateur <sup>(2)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Légende :                                                                                                                                                                     |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage                                                                              |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIP-CIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAGE D'ESCALIER N°1</b>                                                         |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                    | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIP-CIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 1</b>                                                                      |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                    | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIP-CIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 2</b>                                                                      |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                    | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIP-CIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 3</b>                                                                      |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                    | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou                                | EP                                                 |

Rapport AM-QTA  
LILLE 59005

PAGE 21/48

Fiche descriptive du QTA : 352790058-4 QTA  
DATE : 09/03/2021

| Date du repérage                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type de Repérage                                        | Matériau ou produit Description | Localisation précise | État de conservation <sup>(1)</sup>                                                                                              | Mesures préconisées par l'opérateur <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau<br>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |                      | absence de protection physique                                                                                                   |                                                    |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 4</b>                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 5</b>                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°2</b>                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°3</b>                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)    | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |

Rapport ARI-QTA : LILLE 59006  
 PAGE 22/46  
 Fiche descriptive du QTA : 352700084 QTA  
 DATE : 09/03/2021

| Date du repérage                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type de Repérage                                        | Matériau ou produit Description     | Localisation précise | État de conservation <sup>(1)</sup>                                                                                              | Mesures préconisées par l'opérateur <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau<br>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage |                                                         |                                     |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°4</b>                                                                                                                                                                           |                                                         |                                     |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)        | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°6</b>                                                                                                                                                                           |                                                         |                                     |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Conduit fibre-ciment gris(e)        | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                                                 |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP) BÂTIMENT B / TECHSHOP / TOITURE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                     |                      |                                                                                                                                  |                                                    |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisation ou mise à jour du Dossier Technique Amiante | Plaque ondulée fibre-ciment gris(e) | Toiture              | Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau non dégradé | EP                                                 |

Rapport ARI-QTA : LILLE 59006  
 PAGE 23/46  
 Fiche descriptive du QTA : 352700084 QTA  
 DATE : 09/03/2021

**Matériaux et produits hors la liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

| Date du repérage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type de Repérage | Matériau ou produit Description | Localisation précise | État de conservation <sup>(1)</sup> | Mesures préconisées par l'opérateur |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : L'État de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. Ces états de conservation et de recommandation associés ci-après sont donnés à titre informatif.<br>BE pour Bon état, ED pour Etat dégradé |                  |                                 |                      |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                      |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                      |                                     |                                     |

 Rapport AMQ-DTA  
 LILLE 59000

PAGE 24/48

 Fiche résiduellaire du DTA : 352790088 4 DTA  
 DATE : 09/03/2021

**Les évaluations périodiques**
**Évaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

| Date                                                                                                                                                                                       | Matériau ou produit | Localisation précise | Score <sup>(1)</sup> | Obligation réglementaire | Actions associées à l'obligation réglementaire |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : L'État de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement. 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur |                     |                      |                      |                          |                                                |
|                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                          |                                                |
|                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                          |                                                |

L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

 Rapport AMQ-DTA  
 LILLE 59000

PAGE 25/48

 Fiche résiduellaire du DTA : 352790088 4 DTA  
 DATE : 09/03/2021

**Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :**
**Score 1:**

Une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**Score 2:**

Des mesures d'empoussièrement dans l'air par un organisme accrédité doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation

*Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante prévue à l'article dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.*

*Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à 5 fibres/litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.*

**Score 3:**

Des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Rapport AM-QTA  
LILLE 59006

PAGE 26/46

Fiche descriptive du QTA : 352700064 QTA  
DATE : 09/03/2021

**Évaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

| Date                                                                                                                                                                                              | Matériau ou produit          | Localisation précise | Résultat de l'état de conservation                                                                                               | Recommandation <sup>(1)</sup> | Actions associées à la recommandation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Légende :</b><br>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAGE D'ESCALIER N°1</b>                                                                              |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                        | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 1</b>                                                                                           |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                        | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 2</b>                                                                                           |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                        | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCIP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 3</b>                                                                                           |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                        | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection                                                        | EP                            |                                       |

Rapport AM-QTA  
LILLE 59006

PAGE 27/46

Fiche descriptive du QTA : 352700064 QTA  
DATE : 09/03/2021

| Date                                                                                                                                                                                       | Matériau ou produit          | Localisation précise | Résultat de l'état de conservation                                                                                               | Recommandation <sup>(1)</sup> | Actions associées à la recommandation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                            |                              |                      | physique non étanche ou absence de protection physique                                                                           |                               |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 4</b>                                                                                    |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GIP-CIP / CAVE 5</b>                                                                                    |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°2</b>                                                                        |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°3</b>                                                                        |                              |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e) | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche                                   | EP                            |                                       |

 Rapport A00-QTA  
 LILIE 99006

PAGE 26/46

 Fiche résistante au QTA : 362790068-4 QTA  
 DATE : 09/03/2021

| Date                                                                                                                                                                                       | Matériau ou produit                 | Localisation précise | Résultat de l'état de conservation                                                                                               | Recommandation <sup>(1)</sup> | Actions associées à la recommandation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Légende :<br>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau |                                     |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                            |                                     |                      | ou absence de protection physique                                                                                                |                               |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°4</b>                                                                        |                                     |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e)        | Conduit d'air        | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPICP) BÂTIMENT A / SOUS-SOL / ZONE GRETA / SALLE D'ARCHIVES N°6</b>                                                                        |                                     |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Conduit fibre-ciment gris(e)        | Conduit              | Matériau non dégradé, Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique | EP                            |                                       |
| <b>EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP) BÂTIMENT B / TECHSHOP / TOITURE</b>                                                                                                        |                                     |                      |                                                                                                                                  |                               |                                       |
| 24/02/2021                                                                                                                                                                                 | Plaque ondulée fibre-ciment gris(e) | Toiture              | Risque de dégradation faible ou à terme, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau non dégradé | EP                            |                                       |

 Rapport A00-QTA  
 LILIE 99006

PAGE 26/46

 Fiche résistante au QTA : 362790068-4 QTA  
 DATE : 09/03/2021

**Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :**

**EP : Évaluation périodique :**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

**AC1 : Action corrective de premier niveau :**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**AC2 : Action corrective de deuxième niveau :**

Cette action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation

Rapport AM-QTA  
LILLE 59006

PAGE 20/46

Fiche recommandation du QTA : 352790068-4 QTA  
DATE : 09/03/2021

**Évaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matériau ou produit | Localisation précise | Résultat de l'état de conservation | Recommandation <sup>(1)</sup> | Actions associées à la recommandation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Légende :</b></p> <p>(1) : L'état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. Ces états de conservation et de recommandation associés ci-après sont donnés à titre informatif.</p> <p>BE pour Bon état, ED pour Etat dégradé</p> |                     |                      |                                    |                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                                    |                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                                    |                               |                                       |

Rapport AM-QTA  
LILLE 59006

PAGE 21/46

Fiche recommandation du QTA : 352790068-4 QTA  
DATE : 09/03/2021

**Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires**

| Matériau ou produit | Localisation précise | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Dates des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrément (art R 1334-29-3 du code de la Santé Publique) |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      |                                                  |                                                 |                           |                                                                                                                           |
|                     |                      |                                                  |                                                 |                           |                                                                                                                           |

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

## **Les recommandations générales de sécurité**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### **Informations générales**

#### **a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires.

D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).

Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et

produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### **Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

#### **Recommandations générales de sécurité**

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### **Gestion des déchets contenant de l'amiante**

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### **a) Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières.

Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### **b) Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans.

Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### **c) Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### **d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoc.org](http://www.sinoc.org).

#### **e) Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité.

Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## Plans et/ou Croquis

Rapport AM-DTA  
LILLE 59000

PAGE 35/48

Fiche récapitulative du DTA : 352760055.4.DTA  
DATE : 09/03/2021




| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI)                  | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A |
| Réalisé par : Julien BECART                                               | N° de planche : 1 / 5                         |                           |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE: 3148

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A-D1A  
Date : 09/03/2021



| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI)                  | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A |
| Réalisé par : Julien BECART                                               | N° de planche : 2 / 5                         |                           |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE: 3848

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A-D1A  
Date : 09/03/2021


| Planche de repérage technique |                                                                        | Légende                                                                                  |                                            | Matériaux et produits contenant de l'amiante : |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Adresse                       | EX-LYCEE JEAN MONNET<br>111 Avenue de Dunkerque<br>59000 Lille, France | <span style="color: red;">Px</span> →                                                    | Prélèvement n°X contenant de l'amiante     | - Néant                                        |  |
| Date de visite                | 24/01/2021                                                             | <span style="color: green;">Px</span> →                                                  | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |                                                |  |
| Bâtiment & Facades            | Auditor<br>N° 00000                                                    | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">N</span> →      | Sondage                                    |                                                |  |
| Planche                       |                                                                        | <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; padding: 2px;">N.V.</span> | Non visité                                 |                                                |  |
| Planification                 | Isolée                                                                 |        |                                            |                                                |  |

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / FACADES |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 3 / 5                         |                                     |

Rapport AM-D1A  
(A.L.R. 9900)

PAGE 3948

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A.D1A  
Date : 09/02/2021


| Planche de repérage technique |                                                                        | Légende                                                                                  |                                            | Matériaux et produits contenant de l'amiante : |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Adresse                       | EX-LYCEE JEAN MONNET<br>111 Avenue de Dunkerque<br>59000 Lille, France | <span style="color: red;">Px</span> →                                                    | Prélèvement n°X contenant de l'amiante     | - Néant                                        |  |
| Date de visite                | 24/01/2021                                                             | <span style="color: green;">Px</span> →                                                  | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |                                                |  |
| Bâtiment & Facades            | Auditor<br>N° 00000                                                    | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">N</span> →      | Sondage                                    |                                                |  |
| Planche                       |                                                                        | <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; padding: 2px;">N.V.</span> | Non visité                                 |                                                |  |
| Planification                 | Isolée                                                                 |      |                                            |                                                |  |

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / R+1 |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 4 / 5                         |                                 |

Rapport AM-D1A  
(A.L.R. 9900)

PAGE 4048

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A.D1A  
Date : 09/02/2021




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / R+2 |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 5 / 8                         |                                 |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE 41/48

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A-D1A  
DATE : 09/03/2021




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / REZ-DE-CHAUSSEE |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 6 / 8                         |                                             |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE 42/48

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 A-D1A  
DATE : 09/03/2021




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / SOUS-SOL |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 7 / 8                         |                                      |

Rapport AM-D1A  
(A.J.E 39000)

PAGE 43/48

Fiche récapitulative du D1A : 362700064 A.D1A  
DATE : 09/03/2021




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                                          |                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT A (GRETA / GIPCI) | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT A / TOITURE |
| Réalisé par : Julien BECART                              | N° de planche : 8 / 8                         |                                     |

Rapport AM-D1A  
(A.J.E 39000)

PAGE 44/48

Fiche récapitulative du D1A : 362700064 A.D1A  
DATE : 09/03/2021




| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Sûr : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP)                        | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT B |
| Réalisé par : Julien BECART                                               | N° de planche : 1 / 4                         |                           |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE: 45/48

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 4.21A  
DATE : 09/03/2021



| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Sûr : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP)                        | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT B |
| Réalisé par : Julien BECART                                               | N° de planche : 2 / 4                         |                           |

Rapport AM-D1A  
(A.J.R. 9900)

PAGE: 46/48

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 4.21A  
DATE : 09/03/2021

| Planche de repérage technique |                                                                        | Légende |                                            | Matériaux et produits contenant de l'amiante |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Adresse                       | EX-LYCEE JEAN MONNET<br>111 Avenue de Dunkerque<br>59000 Lille, France | Px      | Prélèvement n°X contenant de l'amiante     | - Néant                                      |  |
| Date de visite                | 24/01/2021                                                             | Px      | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |                                              |  |
| BÂTIMENT B<br>TECHSHOP        | Accueil JB                                                             | N       | Sondage                                    |                                              |  |
| Planche                       |                                                                        | N.V.    | Non visité                                 |                                              |  |
| Planification                 | Isolée                                                                 | RTx     | Hors périmètre de repérage                 |                                              |  |

**Bâtiment B - TECHSHOP**




|                                                                                  |                                               |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                                                 |
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP)                              | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT B / TECHSHOP / ATeliers |
| Réalisé par : Julien BECART                                                      | N° de planche : 3 / 4                         |                                                 |

Rapport AM-D1A  
(L.J.E. 9900)

PAGE 4148

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 4.21A  
Date : 09/03/2021

| Planche de repérage technique |                                                                        | Légende |                                            | Matériaux et produits contenant de l'amiante |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Adresse                       | EX-LYCEE JEAN MONNET<br>111 Avenue de Dunkerque<br>59000 Lille, France | Px      | Prélèvement n°X contenant de l'amiante     | Plaque ondulée en fibres-ciment              |  |
| Date de visite                | 24/01/2021                                                             | Px      | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante |                                              |  |
| TOITURE                       | Accueil JB                                                             | N       | Sondage                                    |                                              |  |
| Planche                       |                                                                        | N.V.    | Non visité                                 |                                              |  |
| Planification                 | Isolée                                                                 | RTx     | Hors périmètre de repérage                 |                                              |  |

|                                                                                  |                                               |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                               |                                                |
| Site : EX-LYCEE JEAN MONNET - BÂTIMENT B (TECHSHOP)                              | Adresse : 111 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE | Localisation : BÂTIMENT B / TECHSHOP / TOITURE |
| Réalisé par : Julien BECART                                                      | N° de planche : 4 / 4                         |                                                |

Rapport AM-D1A  
(L.J.E. 9900)

PAGE 4148

Fiche récapitulative du D1A : 36270056 4.21A  
Date : 09/03/2021

## ANNEXE 6 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



### CERTIFICAT

N° DTI / 2301-004

Certifié par la présente que :

**Florent LAVIGNON**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE      | INTITULE DAUDÉ(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| AMIANTE                | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/04/2023        | 26/04/2030      |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de réhabilitation | 27/04/2023        | 26/04/2030      |
| CREP                   | Constat de risque d'explosion au plomb (CREP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/04/2023        | 26/04/2030      |

(qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux normes compétentes)

- Arrêté du 26 novembre 2021 relatif au contenu des certificats de diagnostic technique et aux modalités de formation et d'inscription des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4488  
PORTES QUALITEE EN  
LABORATOIRES

Ce certificat a été délivré par Socotec Certification France à l'adresse : M. Florent LAVIGNON, 111 Avenue de Dunkerque - 59000 Lille. Le certificat est valide jusqu'au 26/04/2030. Pour plus d'informations, consultez le site : www.socotec-certification.com



Thomas Harrison, Directeur opérationnel

## ANNEXE 7 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**

Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**

Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC**  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 05/12/2024

POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD : SA au capital de 214 709 010 € - 722 057 460 RCS Nanterre - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie : SA au capital de 48 725 071,50 € - 310 409 959 RCS Nanterre - AXA Assurances IARD Mutuelle : Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 306 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 306. AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 333 437 245 - Siège social : 111, Terrasse de l'Ancher 92727 Nanterre Cedex. Juridica : SA au capital de 14 627 854,80 € - 972 079 130 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Maule la Forêt. AXA Assistance France Assurances : SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gléze 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.