



APAVE
AGENCE DE TOULOUSE RIVE DROITE

11 rue Alexis de TOQUEVILLE
31200 TOULOUSE
N° SIRET : 90386907100790

DONNEUR D'ORDRE
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE

34000 MONTPELLIER
CONTACT :



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **3446825.2**
Numéro de contrat : **C26209021**
Numéro de rapport (n° de tâche) :
Date : **20/05/2026**

Lieu d'intervention :

500046340
Lycée COMTE DE FOIX
25 rue PRADA MOTXILLA
ANDORRE LA VILLE

Destinataire rapport :
RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE

Date d'intervention :

Du **08/06/2026** au

Intervenant : **Monsieur Jérôme LAGACHE**

Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

Nombre de pages total du document : 73 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

Lycée COMTE DE FOIX
25 rue PRADA MOTXILLA
ANDORRE LA VILLE

C PROPRIETAIRE

RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE
34000 MONTPELLIER

DONNEUR D'ORDRE

RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE
34000 MONTPELLIER

Accompagnateur : Aucun

D EXECUTION DE LA MISSION

Date d'intervention : 08/06/2026

Date du rapport : 20/05/2026

E PROGRAMME DE TRAVAUX

F CONCLUSION

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	6
LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	6
METHODOLOGIE EMPLOYEE	46
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	46
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	47
CROQUIS	48
ATTESTATION D'ASSURANCE	73

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS
 ELECTRONIC
 Modèle de l'appareil : **FEn X**
 N° de série : 2-0586

Nature du radionucléide : Cd 109
 Date du dernier chargement de la source : 04/02/2025
 Activité de la source à cette date : 850 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
 N° NIST de l'étalon : SRM2575

Concentration : 0,31 mg/cm²
 Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
 N° NIST de l'étalon : SRM2574

Concentration : 0,71 mg/cm²
 Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	0,31		08/06/2026	Etalonnage de début de diagnostic
2	0,72		08/06/2026	Etalonnage de début de diagnostic
3	0,31		08/06/2026	Etalonnage de fin de diagnostic
980	0,72		08/06/2026	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
 N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Non communiquée ou date de construction : Non communiquée
 Usage : Mixte

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment
 Bâtiment : 500046340

Etage :
 N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
RDC BAT C N°1	Local n°1
RDC BAT C N°1	Local n°2
RDC BAT C N°1	Local n°3
RDC BAT C N°1	Local n°4

RDC	Reserve n°1
RDC BAT C N°2	Reserve n°2
RDC BAT C N°2	Local n°5
R+1 BAT C N°1	Réserve n°1
R+1 BAT C N°1	Stockage n°1
R+1 BAT C N°2	Réserve n°2
R+1 BAT C N°2	Réserve n°3
R+1 BAT C N°2	Réserve n°4
RDC BAT D N°1	Réserve n°5
RDC BAT D N°1	Placard n°1
RDC BAT D N°1	Placard n°2
RDC BAT D N°2	Laverie
RDC BAT D N°2	Réserve Laverie
RDC BAT D N°2	Réserve n°6
RDC BAT D N°2	Réserve n°7
RDC BAT D N°2	Réserve Atelier
RDC BAT D N°2	Réserve n°8
RDC BAT D N°2	Réserve n°9
RDC BAT D N°2	Réserve n°10
RDC BAT D N°2	Atelier n°1
RDC BAT D N°2	Atelier n°2
RDC BAT D N°2	Elec n°1
RDC BAT D N°2	Monte charge
R+1 BAT D N°1	Placard
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°1
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°2
R+1 BAT D N°1	Labo Sc
R+1 BAT D N°1	Placard n°3
R+1 BAT D N°2	Cuisine
R+1 BAT D N°2	Econ rest
R+1 BAT D N°2	Réserve n°11
R+1 BAT D N°2	Econ cuisine
R+1 BAT D N°2	Monte charge
R+1 BAT D N°2	Réserve n°12
R+2 BAT D N°1	Réserve n°13
R+2 BAT D N°1	Réserve n°14
R+2 BAT D N°1	Réserve n°15
R+2 BAT D N°1	Placard n°4
R+2 BAT D N°1	Placard n°5
R+2 BAT D N°2	Réserve n°16
R+2 BAT D N°3	Placard n°6
R+2 BAT D N°3	Réserve n°17
R+2 BAT D N°3	Réserve n°18
R+1 BAT E N°1	Placard n°7
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°1
R+1 BAT E N°1	Produit chimique
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°2
R+2 BAT E N°2	Placard n°8
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°3
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°4
R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°5
R+3 BAT E N°3	Placard n°9

R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°6
RDC BAT F N°1	Local n°6
RDC BAT G N°1	Stockage n°2
RDC BAT G N°2	Salle serveur
RDC BAT G N°2	Salle dossiers n°1
RDC BAT G N°2	Réserve n°19
RDC BAT G N°2	Réserve E
RDC BAT G N°2	Local n°7
RDC BAT G N°2	Placard n°10
RDC BAT G N°3	Réserve n°20
R+2 BAT G N°1	Local ECS
RDC BAT H N°1	Salle dossiers n°2
RDC BAT H N°1	Archives
RDC BAT H N°1	Elec n°2
RDC BAT I N°1	Elec n°3
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°1
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°2
R-1 BAT J N°1	Réserve n°21
R-1 BAT J N°1	Gaine technique
RDC BAT J N°1	T.G.B.T
RDC BAT J N°1	Local n°8
R+1 BAT J N°1	Elec n°4
RDC BAT C N°2	Reserve
R+3 BAT D N°1	Reserve n°17
R+3 BAT D N°1	Réserve n°18
RDC BAT E N°1	Placard n°11
RDC BAT E N°1	Placard n°12

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Reserve (RDC BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
920	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,32	0,01		
921					MD	0,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
928	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,42	0,01		
929					MD	0,43	0,01		
922	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,76	0,01		
923					MD	0,7	0,01		
924	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
925					MD	0,09	0,01		
926	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
927					MD	0,79	0,01		
930	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,4	0,01		
931					MD	0,31	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°21 (R-1 BAT J N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
860	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
861					MD	0,63	0,01		
868	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
869					MD	0,08	0,01		
862	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,78	0,01		
863					MD	0,16	0,01		
864	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
865					MD	0,43	0,01		
866	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
867					MD	0,34	0,01		
870	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,24	0,01		
871					MD	0,15	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Gaine technique (R-1 BAT J N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
872	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,62	0,01		
873					MD	0,09	0,01		
880	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
881					MD	0,17	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
874	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,32	0,01		
875					MD	0,1	0,01		
876	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
877					MD	0,29	0,01		
878	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,46	0,01		
879					MD	0,12	0,01		
882	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,31	0,01		
883					MD	0,64	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Reserve n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
52	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,48	0,01		
53					MD	0,71	0,01		
60	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,22	0,01		
61					MD	0,22	0,01		
54	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
55					MD	0,34	0,01		
56	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,24	0,01		
57					MD	0,1	0,01		
58	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
59					MD	0,1	0,01		
62	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
63					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Local n°1 (RDC BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
4	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
5					MD	0,08	0,01		
12	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
13					MD	0,21	0,01		
6	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
7					MD	0,72	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
8	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
9					MD	0,61	0,01		
10	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,36	0,01		
11					MD	0,27	0,01		
14	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
15					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Local n°2 (RDC BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
16	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
17					MD	0,13	0,01		
24	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,64	0,01		
25					MD	0,15	0,01		
18	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
19					MD	0,18	0,01		
20	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
21					MD	0,62	0,01		
22	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
23					MD	0,25	0,01		
26	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
27					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Local n°3 (RDC BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
28	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
29					MD	0,69	0,01		
36	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,74	0,01		
37					MD	0,49	0,01		
30	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
31					MD	0,1	0,01		
32	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
33					MD	0,54	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
34	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
35					MD	0,1	0,01		
38	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,67	0,01		
39					MD	0,15	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Local n°4 (RDC BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
40	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,57	0,01		
41					MD	0,29	0,01		
48	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,77	0,01		
49					MD	0,46	0,01		
42	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,37	0,01		
43					MD	0,2	0,01		
44	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
45					MD	0,55	0,01		
46	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,74	0,01		
47					MD	0,19	0,01		
50	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,12	0,01		
51					MD	0,55	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Reserve n°2 (RDC BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
64	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,62	0,01		
65					MD	0,38	0,01		
72	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,47	0,01		
73					MD	0,27	0,01		
66	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,46	0,01		
67					MD	0,27	0,01		
68	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
69					MD	0,13	0,01		
70	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
71					MD	0,62	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
74	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,6	0,01		
75					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Local n°5 (RDC BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
76	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,24	0,01		
77					MD	0,05	0,01		
84	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,57	0,01		
85					MD	0,44	0,01		
78	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0	0,01		
79					MD	0,09	0,01		
80	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
81					MD	0,42	0,01		
82	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
83					MD	0,43	0,01		
86	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,5	0,01		
87					MD	0,1	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°5 (RDC BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
144	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,69	0,01		
145					MD	0,68	0,01		
152	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,79	0,01		
153					MD	0,4	0,01		
146	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,76	0,01		
147					MD	0,04	0,01		
148	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
149					MD	0,13	0,01		
150	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,2	0,01		
151					MD	0,05	0,01		
154	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
155					MD	0,72	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	0

Local : Placard n°1 (RDC BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Mur	Plâtre	Peinture					
	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture					
	B	Mur	Plâtre	Peinture					
	C	Mur	Plâtre	Peinture					
	D	Mur	Plâtre	Peinture					
	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture					
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					6	6			

Local : Placard n°2 (RDC BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
156	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
157					MD	0,08	0,01		
164	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,54	0,01		
165					MD	0,15	0,01		
158	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,38	0,01		
159					MD	0,09	0,01		
160	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
161					MD	0,18	0,01		
162	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
163					MD	0,08	0,01		
166	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,71	0,01		
167					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Laverie (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
168	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,67	0,01		
169					MD	0,75	0,01		
176	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,37	0,01		
177					MD	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
170	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,5	0,01		
171					MD	0,71	0,01		
172	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
173					MD	0,43	0,01		
174	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
175					MD	0,59	0,01		
178	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
179					MD	0,58	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve Laverie (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
180	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,65	0,01		
181					MD	0,08	0,01		
188	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,13	0,01		
189					MD	0,29	0,01		
182	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
183					MD	0,2	0,01		
184	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
185					MD	0,42	0,01		
186	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,15	0,01		
187					MD	0,08	0,01		
190	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
191					MD	0,49	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°6 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
192	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
193					MD	0,23	0,01		
200	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
201					MD	0,09	0,01		
194	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,46	0,01		
195					MD	0,17	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
196	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
197					MD	0,15	0,01		
198	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
199					MD	0,54	0,01		
202	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,37	0,01		
203					MD	0,13	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°7 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
204	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,64	0,01		
205					MD	0,5	0,01		
212	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,21	0,01		
213					MD	0,8	0,01		
206	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,78	0,01		
207					MD	0,36	0,01		
208	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,57	0,01		
209					MD	0,41	0,01		
210	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,34	0,01		
211					MD	0,73	0,01		
214	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
215					MD	0,76	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve Atelier (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
216	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
217					MD	0,68	0,01		
224	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,61	0,01		
225					MD	0,01	0,01		
218	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,79	0,01		
219					MD	0,12	0,01		
220	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
221					MD	0,64	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
222	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,74	0,01		
223					MD	0,38	0,01		
226	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,65	0,01		
227					MD	0,04	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°8 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
228	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
229					MD	0,66	0,01		
236	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,48	0,01		
237					MD	0,09	0,01		
230	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
231					MD	0,22	0,01		
232	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,02	0,01		
233					MD	0,07	0,01		
234	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
235					MD	0,75	0,01		
238	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,57	0,01		
239					MD	0,56	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°9 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
240	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,64	0,01		
241					MD	0,79	0,01		
248	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
249					MD	0,7	0,01		
242	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,51	0,01		
243					MD	0,71	0,01		
244	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
245					MD	0,4	0,01		
246	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
247					MD	0,26	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
250	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
251					MD	0,73	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°10 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
252	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,35	0,01		
253					MD	0,09	0,01		
260	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
261					MD	0,74	0,01		
254	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
255					MD	0,33	0,01		
256	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
257					MD	0,1	0,01		
258	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,52	0,01		
259					MD	0,63	0,01		
262	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,39	0,01		
263					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Atelier n°1 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
264	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
265					MD	0,12	0,01		
272	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
273					MD	0,24	0,01		
266	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,71	0,01		
267					MD	0,14	0,01		
268	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,19	0,01		
269					MD	0,5	0,01		
270	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
271					MD	0,26	0,01		
274	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,48	0,01		
275					MD	0,21	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	0

Local : Atelier n°2 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
276	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
277					MD	0,02	0,01		
284	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,64	0,01		
285					MD	0,46	0,01		
278	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,44	0,01		
279					MD	0,21	0,01		
280	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,73	0,01		
281					MD	0,4	0,01		
282	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
283					MD	0,27	0,01		
286	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
287					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Elec n°1 (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
288	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,53	0,01		
289					MD	0,28	0,01		
296	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,4	0,01		
297					MD	0,6	0,01		
290	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,59	0,01		
291					MD	0,5	0,01		
292	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,38	0,01		
293					MD	0,09	0,01		
294	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,71	0,01		
295					MD	0,09	0,01		
298	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,48	0,01		
299					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Monte charge (RDC BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
300	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,69	0,01		
301					MD	0,13	0,01		
308	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,45	0,01		
309					MD	0,33	0,01		
302	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
303					MD	0,48	0,01		
304	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,42	0,01		
305					MD	0,75	0,01		
306	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
307					MD	0,12	0,01		
310	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,21	0,01		
311					MD	0,14	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°11 (RDC BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
956	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,17	0,01		
957					MD	0,29	0,01		
964	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,14	0,01		
965					MD	0,72	0,01		
958	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,2	0,01		
959					MD	0,43	0,01		
960	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
961					MD	0,02	0,01		
962	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
963					MD	0,43	0,01		
966	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
967					MD	0,69	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Placard n°12 (RDC BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
968	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
969					MD	0,6	0,01		
976	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
977					MD	0,72	0,01		
970	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
971					MD	0,51	0,01		
972	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,79	0,01		
973					MD	0,41	0,01		
974	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
975					MD	0,6	0,01		
978	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,45	0,01		
979					MD	0,2	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Local n°6 (RDC BAT F N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
672	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
673					MD	0,27	0,01		
680	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,48	0,01		
681					MD	0,46	0,01		
674	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
675					MD	0,26	0,01		
676	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,26	0,01		
677					MD	0,12	0,01		
678	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,74	0,01		
679					MD	0,55	0,01		
682	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,62	0,01		
683					MD	0,37	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Stockage n°2 (RDC BAT G N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
684	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
685					MD	0,72	0,01		
692	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0,71	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
693		et ouvrant intérieurs			MD	0,18	0,01		
686	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,63	0,01		
687					MD	0,73	0,01		
688	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,34	0,01		
689					MD	0,8	0,01		
690	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,72	0,01		
691					MD	0,11	0,01		
694	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
695					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		0		

Local : Salle serveur (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
696	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
697					MD	0,44	0,01		
704	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,58	0,01		
705					MD	0,55	0,01		
698	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
699					MD	0,48	0,01		
700	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,26	0,01		
701					MD	0,1	0,01		
702	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,51	0,01		
703					MD	0,29	0,01		
706	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
707					MD	0,74	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Salle dossiers n°1 (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
708	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
709					MD	0,71	0,01		
716	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,29	0,01		
717					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
710	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
711					MD	0,52	0,01		
712	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
713					MD	0,25	0,01		
714	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
715					MD	0,78	0,01		
718	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
719					MD	0,51	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°19 (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
720	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
721					MD	0,64	0,01		
728	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,13	0,01		
729					MD	0,23	0,01		
722	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
723					MD	0,24	0,01		
724	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
725					MD	0,21	0,01		
726	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,58	0,01		
727					MD	0,71	0,01		
730	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
731					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve E (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
732	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
733					MD	0,26	0,01		
740	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
741					MD	0,09	0,01		
734	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
735					MD	0,5	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
736	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
737					MD	0,33	0,01		
738	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,79	0,01		
739					MD	0,36	0,01		
742	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
743					MD	0,63	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Local n°7 (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
744	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,38	0,01		
745					MD	0,19	0,01		
752	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,52	0,01		
753					MD	0,59	0,01		
746	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
747					MD	0,46	0,01		
748	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
749					MD	0,36	0,01		
750	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,59	0,01		
751					MD	0,32	0,01		
754	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,62	0,01		
755					MD	0,61	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Placard n°10 (RDC BAT G N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
756	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,21	0,01		
757					MD	0,27	0,01		
764	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,62	0,01		
765					MD	0,59	0,01		
758	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
759					MD	0,37	0,01		
760	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
761					MD	0,11	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
762	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
763					MD	0,6	0,01		
766	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,5	0,01		
767					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°20 (RDC BAT G N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
768	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
769					MD	0,64	0,01		
776	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,74	0,01		
777					MD	0,14	0,01		
770	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
771					MD	0,1	0,01		
772	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
773					MD	0,56	0,01		
774	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
775					MD	0,1	0,01		
778	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
779					MD	0,61	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Salle dossiers n°2 (RDC BAT H N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
792	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
793					MD	0,42	0,01		
800	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,7	0,01		
801					MD	0,01	0,01		
794	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,39	0,01		
795					MD	0,78	0,01		
796	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
797					MD	0,3	0,01		
798	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
799					MD	0,79	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
802	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,51	0,01		
803					MD	0,39	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Archives (RDC BAT H N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
804	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
805					MD	0,62	0,01		
812	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,41	0,01		
813					MD	0,09	0,01		
806	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,26	0,01		
807					MD	0,1	0,01		
808	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
809					MD	0,64	0,01		
810	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
811					MD	0,07	0,01		
814	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
815					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Elec n°2 (RDC BAT H N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
816	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,43	0,01		
817					MD	0,08	0,01		
824	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,35	0,01		
825					MD	0,14	0,01		
818	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
819					MD	0,08	0,01		
820	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
821					MD	0,06	0,01		
822	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
823					MD	0,27	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					5			0	

Local : Elec n°3 (RDC BAT I N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
826	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
827					MD	0,63	0,01		
834	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
835					MD	0,26	0,01		
828	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
829					MD	0,08	0,01		
830	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,71	0,01		
831					MD	0,44	0,01		
832	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
833					MD	0,07	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					5			0	

Local : Stockage matériels N°1 (RDC BAT I N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
836	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
837					MD	0,29	0,01		
844	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
845					MD	0,23	0,01		
838	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
839					MD	0,02	0,01		
840	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,52	0,01		
841					MD	0,34	0,01		
842	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,45	0,01		
843					MD	0,1	0,01		
846	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
847					MD	0,1	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Stockage matériels N°2 (RDC BAT I N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
848	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,32	0,01		
849					MD	0,53	0,01		
856	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0,73	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
857		et ouvrant intérieurs			MD	0,23	0,01		
850	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,35	0,01		
851					MD	0,42	0,01		
852	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
853					MD	0,18	0,01		
854	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
855					MD	0,64	0,01		
858	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
859					MD	0,4	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : T.G.B.T (RDC BAT J N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
884	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,48	0,01		
885					MD	0,29	0,01		
892	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,24	0,01		
893					MD	0,08	0,01		
886	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
887					MD	0,1	0,01		
888	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,58	0,01		
889					MD	0,27	0,01		
890	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
891					MD	0,38	0,01		
894	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,53	0,01		
895					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Local n°8 (RDC BAT J N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
896	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,56	0,01		
897					MD	0,3	0,01		
904	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,29	0,01		
905					MD	0,2	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
898	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
899					MD	0,38	0,01		
900	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
901					MD	0,09	0,01		
902	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
903					MD	0,49	0,01		
906	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
907					MD	0,39	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°1 (R+1 BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
88	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,6	0,01		
89					MD	0,79	0,01		
96	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,46	0,01		
97					MD	0,3	0,01		
90	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
91					MD	0,75	0,01		
92	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,72	0,01		
93					MD	0,57	0,01		
94	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
95					MD	0,35	0,01		
98	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,58	0,01		
99					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Stockage n°1 (R+1 BAT C N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
100	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
101					MD	0,47	0,01		
108	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
109					MD	0,01	0,01		
102	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
103					MD	0,64	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
104	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
105					MD	0,5	0,01		
106	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
107					MD	0,22	0,01		
110	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
111					MD	0,19	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°2 (R+1 BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
112	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
113					MD	0,68	0,01		
120	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
121					MD	0,37	0,01		
114	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,69	0,01		
115					MD	0,8	0,01		
116	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
117					MD	0,4	0,01		
118	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,5	0,01		
119					MD	0,18	0,01		
122	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,66	0,01		
123					MD	0,3	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°3 (R+1 BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
124	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,26	0,01		
125					MD	0,4	0,01		
132	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,47	0,01		
133					MD	0,13	0,01		
126	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
127					MD	0,09	0,01		
128	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
129					MD	0,26	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
130	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,47	0,01		
131					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					5			0	

Local : Réserve n°4 (R+1 BAT C N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
134	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
135					MD	0,09	0,01		
142	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
143					MD	0,59	0,01		
136	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
137					MD	0,44	0,01		
138	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
139					MD	0,07	0,01		
140	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,35	0,01		
141					MD	0,29	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					5			0	

Local : Placard (R+1 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
312	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,55	0,01		
313					MD	0,3	0,01		
320	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,25	0,01		
321					MD	0,62	0,01		
314	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
315					MD	0,44	0,01		
316	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,67	0,01		
317					MD	0,12	0,01		
318	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
319					MD	0,78	0,01		
322	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,62	0,01		
323					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Labo Sc n°1 (R+1 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
324	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
325					MD	0,78	0,01		
332	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,54	0,01		
333					MD	0,61	0,01		
326	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
327					MD	0,17	0,01		
328	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,52	0,01		
329					MD	0,57	0,01		
330	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
331					MD	0,53	0,01		
334	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,52	0,01		
335					MD	0,6	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		0		

Local : Labo Sc n°2 (R+1 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
336	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
337					MD	0,58	0,01		
344	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
345					MD	0,46	0,01		
338	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
339					MD	0,09	0,01		
340	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
341					MD	0,76	0,01		
342	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,65	0,01		
343					MD	0,19	0,01		
346	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
347					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		0		

Local : Labo Sc (R+1 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
348	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
349					MD	0,27	0,01		
356	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,51	0,01		
357					MD	0,17	0,01		
350	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
351					MD	0,28	0,01		
352	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
353					MD	0,71	0,01		
354	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,58	0,01		
355					MD	0,07	0,01		
358	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,57	0,01		
359					MD	0,64	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°3 (R+1 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
360	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
361					MD	0,44	0,01		
368	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,78	0,01		
369					MD	0,29	0,01		
362	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,59	0,01		
363					MD	0,09	0,01		
364	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,53	0,01		
365					MD	0,68	0,01		
366	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,6	0,01		
367					MD	0,09	0,01		
370	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,12	0,01		
371					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Cuisine (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
372	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
373					MD	0,38	0,01		
380	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
381		et ouvrant intérieurs			MD	0,08	0,01		
374	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
375					MD	0,49	0,01		
376	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
377					MD	0,42	0,01		
378	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
379					MD	0,45	0,01		
382	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
383					MD	0,26	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		0		

Local : Econ rest (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
384	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,34	0,01		
385					MD	0,52	0,01		
392	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
393					MD	0,21	0,01		
386	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,19	0,01		
387					MD	0,08	0,01		
388	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
389					MD	0,45	0,01		
390	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
391					MD	0,16	0,01		
394	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
395					MD	0,4	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°11 (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
396	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
397					MD	0,77	0,01		
404	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,15	0,01		
405					MD	0,15	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
398	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,66	0,01		
399					MD	0,39	0,01		
400	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
401					MD	0,01	0,01		
402	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
403					MD	0,76	0,01		
406	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
407					MD	0,1	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Econ cuisine (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
408	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
409					MD	0,09	0,01		
416	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,31	0,01		
417					MD	0,33	0,01		
410	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
411					MD	0,09	0,01		
412	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,34	0,01		
413					MD	0,12	0,01		
414	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
415					MD	0,07	0,01		
418	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
419					MD	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Monte charge (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
420	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
421					MD	0,77	0,01		
428	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,36	0,01		
429					MD	0,53	0,01		
422	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
423					MD	0,33	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
424	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,2	0,01		
425					MD	0,1	0,01		
426	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
427					MD	0,07	0,01		
430	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
431					MD	0,2	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Réserve n°12 (R+1 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
432	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,76	0,01		
433					MD	0,43	0,01		
440	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,52	0,01		
441					MD	0,24	0,01		
434	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,59	0,01		
435					MD	0,08	0,01		
436	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,51	0,01		
437					MD	0,37	0,01		
438	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
439					MD	0,19	0,01		
442	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
443					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Placard n°7 (R+1 BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
552	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
553					MD	0,09	0,01		
560	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
561					MD	0,28	0,01		
554	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,52	0,01		
555					MD	0,43	0,01		
556	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
557					MD	0,33	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
558	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
559					MD	0,35	0,01		
562	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,67	0,01		
563					MD	0,26	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Cage d'escalier n°1 (R+1 BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
564	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
565					MD	0,51	0,01		
572	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,13	0,01		
573					MD	0,53	0,01		
566	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,37	0,01		
567					MD	0,46	0,01		
568	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
569					MD	0,09	0,01		
570	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
571					MD	0,05	0,01		
574	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,36	0,01		
575					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Produit chimique (R+1 BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
576	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
577					MD	0,5	0,01		
584	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,62	0,01		
585					MD	0,14	0,01		
578	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
579					MD	0,67	0,01		
580	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,47	0,01		
581					MD	0,67	0,01		
582	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
583					MD	0,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
586	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
587					MD	0,08	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Cage d'escalier n°2 (R+1 BAT E N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
588	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0	0,01		
589					MD	0,1	0,01		
596	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,41	0,01		
597					MD	0,66	0,01		
590	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,67	0,01		
591					MD	0,5	0,01		
592	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
593					MD	0,7	0,01		
594	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
595					MD	0,62	0,01		
598	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
599					MD	0,61	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Elec n°4 (R+1 BAT J N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
908	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
909					MD	0,53	0,01		
916	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,32	0,01		
917					MD	0,14	0,01		
910	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
911					MD	0,44	0,01		
912	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
913					MD	0,09	0,01		
914	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,53	0,01		
915					MD	0,32	0,01		
918	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,68	0,01		
919					MD	0,64	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	0

Local : Réserve n°13 (R+2 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
444	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,35	0,01		
445					MD	0,1	0,01		
452	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,23	0,01		
453					MD	0,66	0,01		
446	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
447					MD	0,09	0,01		
448	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
449					MD	0,09	0,01		
450	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
451					MD	0,08	0,01		
454	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
455					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°14 (R+2 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
456	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
457					MD	0,1	0,01		
464	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,76	0,01		
465					MD	0,09	0,01		
458	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,56	0,01		
459					MD	0,2	0,01		
460	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
461					MD	0,09	0,01		
462	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,59	0,01		
463					MD	0,24	0,01		
466	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,33	0,01		
467					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°15 (R+2 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
468	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,53	0,01		
469					MD	0,1	0,01		
476	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,7	0,01		
477					MD	0,1	0,01		
470	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,57	0,01		
471					MD	0,09	0,01		
472	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
473					MD	0,34	0,01		
474	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,49	0,01		
475					MD	0,25	0,01		
478	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
479					MD	0,2	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°4 (R+2 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
480	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
481					MD	0,19	0,01		
488	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,53	0,01		
489					MD	0,5	0,01		
482	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,66	0,01		
483					MD	0,42	0,01		
484	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,44	0,01		
485					MD	0,5	0,01		
486	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
487					MD	0,1	0,01		
490	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,72	0,01		
491					MD	0,54	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°5 (R+2 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
492	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
493					MD	0,09	0,01		
500	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,67	0,01		
501					MD	0,09	0,01		
494	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,12	0,01		
495					MD	0,58	0,01		
496	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,64	0,01		
497					MD	0,08	0,01		
498	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,19	0,01		
499					MD	0,45	0,01		
502	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,36	0,01		
503					MD	0,43	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°16 (R+2 BAT D N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
504	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,38	0,01		
505					MD	0,15	0,01		
512	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
513					MD	0,36	0,01		
506	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,6	0,01		
507					MD	0,09	0,01		
508	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,17	0,01		
509					MD	0,65	0,01		
510	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,39	0,01		
511					MD	0,14	0,01		
514	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
515					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°6 (R+2 BAT D N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
516	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
517					MD	0,17	0,01		
524	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0,25	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
525		et ouvrant intérieurs			MD	0,02	0,01		
518	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
519					MD	0,26	0,01		
520	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
521					MD	0,23	0,01		
522	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,38	0,01		
523					MD	0,03	0,01		
526	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
527					MD	0,32	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°17 (R+2 BAT D N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
528	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
529					MD	0,09	0,01		
536	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
537					MD	0,23	0,01		
530	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
531					MD	0,09	0,01		
532	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,77	0,01		
533					MD	0,53	0,01		
534	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,54	0,01		
535					MD	0,21	0,01		
538	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
539					MD	0,28	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°18 (R+2 BAT D N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
540	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
541					MD	0,08	0,01		
548	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
549					MD	0,24	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
542	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
543					MD	0,09	0,01		
544	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
545					MD	0,58	0,01		
546	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,56	0,01		
547					MD	0,46	0,01		
550	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
551					MD	0,47	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°8 (R+2 BAT E N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
600	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,21	0,01		
601					MD	0,1	0,01		
608	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,57	0,01		
609					MD	0,67	0,01		
602	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,64	0,01		
603					MD	0,1	0,01		
604	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
605					MD	0,24	0,01		
606	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,34	0,01		
607					MD	0,49	0,01		
610	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
611					MD	0,04	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Cage d'escalier n°3 (R+2 BAT E N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
612	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,41	0,01		
613					MD	0,5	0,01		
620	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,64	0,01		
621					MD	0,53	0,01		
614	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
615					MD	0,35	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
616	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,79	0,01		
617					MD	0,69	0,01		
618	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,65	0,01		
619					MD	0,09	0,01		
622	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,45	0,01		
623					MD	0,72	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Cage d'escalier n°4 (R+2 BAT E N°2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
624	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
625					MD	0,56	0,01		
632	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,67	0,01		
633					MD	0,31	0,01		
626	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0	0,01		
627					MD	0,43	0,01		
628	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
629					MD	0,74	0,01		
630	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,44	0,01		
631					MD	0,64	0,01		
634	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,47	0,01		
635					MD	0,37	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total 6			Non mesurées 0	

Local : Local ECS (R+2 BAT G N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
780	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
781					MD	0,12	0,01		
788	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,64	0,01		
789					MD	0,68	0,01		
782	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,68	0,01		
783					MD	0,77	0,01		
784	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,64	0,01		
785					MD	0,78	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
786	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
787					MD	0,44	0,01		
790	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,29	0,01		
791					MD	0,68	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Reserve n°17 (R+3 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
932	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
933					MD	0,09	0,01		
940	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,48	0,01		
941					MD	0,72	0,01		
934	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
935					MD	0,09	0,01		
936	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,19	0,01		
937					MD	0,08	0,01		
938	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,35	0,01		
939					MD	0,27	0,01		
942	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
943					MD	0,04	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Réserve n°18 (R+3 BAT D N°1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
944	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,25	0,01		
945					MD	0,1	0,01		
952	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,62	0,01		
953					MD	0,42	0,01		
946	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,61	0,01		
947					MD	0,31	0,01		
948	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,3	0,01		
949					MD	0,21	0,01		
950	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,56	0,01		
951					MD	0,42	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
954	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
955					MD	0,3	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

Local : Cage d'escalier n°5 (R+3 BAT E N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
636	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
637					MD	0,5	0,01		
644	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
645					MD	0,63	0,01		
638	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,8	0,01		
639					MD	0,38	0,01		
640	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,79	0,01		
641					MD	0,38	0,01		
642	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
643					MD	0,33	0,01		
646	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
647					MD	0,55	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Local : Placard n°9 (R+3 BAT E N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
648	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
649					MD	0,09	0,01		
656	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,65	0,01		
657					MD	0,09	0,01		
650	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
651					MD	0,72	0,01		
652	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,02	0,01		
653					MD	0,09	0,01		
654	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
655					MD	0,67	0,01		
658	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,8	0,01		
659					MD	0,62	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	0

Local : Cage d'escalier n°6 (R+3 BAT E N°3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
660	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,24	0,01		
661					MD	0,09	0,01		
668	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
669					MD	0,52	0,01		
662	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
663					MD	0,08	0,01		
664	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
665					MD	0,49	0,01		
666	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,37	0,01		
667					MD	0,11	0,01		
670	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,32	0,01		
671					MD	0,28	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			0	

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites

dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26209021			Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	1/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat C rdc

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	2/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat C rdc N°2




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	3/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat C R+1 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	4/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat C R+1 N°2




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	5/25	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Bat D RDC N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	6/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat D RDC N°2



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	7/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat D R+1 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	8/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat D R+1 N°2




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	9/25	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Bat D R+2 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	10/25	Version :	0	
		Type :	Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Bat D R+2 N°2




PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26209021			Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° planche :	11/25	Version :	0		
		Type :	Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat D R+3 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	12/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat E RDC N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	13/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat E R+1 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	14/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat E R+2 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26209021			Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	15/25	Version :	0		
Type : Croquis				Bâtiment – Niveau :	Bat E R+3 N°1
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	16/25	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Bat F RDC N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	17/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat G RDC N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	18/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat G RDC N°2



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	19/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat G RDC N°3




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	20/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat G R+2 N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	21/25	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Bat H RDC N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	22/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat I RDC N°1





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE	
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	23/25	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Bat J R-1 N°1



Les superficies et les cotes indiquées sur les plans sont approximatives. Ce document ne devra pas être utilisé pour la réalisation

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° dossier :	C26209021			
N° planche :	24/25	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Bat J RDC N°1





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VELLE
N° dossier :	C26209021				
N° planche :	25/25	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Bat J R+1 N°1



ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.


Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

