

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21

Le 16/11/2021



Bien :
Adresse :

Bâtiment
BAT A et BAT B
196 rue de strasbourg
71000 MACON

PROPRIETAIRE

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
196 rue de strasbourg
71000 MACON

DEMANDEUR

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
196 rue de strasbourg
71000 MACON

Date de visite : **16/11/2021**
Opérateur de repérage : **Potot daniel**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21 A
Propriétaire	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
Donneur d'ordre	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
Adresse de l'immeuble	BAT A et BAT B 196 rue de strasbourg 71000 MACON
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	16/11/2021
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	16/11/2021
Date d'émission du rapport de repérage	16/11/2021
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



Potot daniel
EXEDIA
Le 16/11/2021

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Aucune



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :.....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	4
PROGRAMME DE REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	4
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	4
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	4
RESULTATS DU REPERAGE	4
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	4
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	5
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	5
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	5
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	7
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	18
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	25
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.26



1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
Demeurant :	196 rue de strasbourg 71000 MACON
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Potot daniel
Nom et adresse de l'entreprise :	EXEDIA chemin des luminaires 24 rue roger Bretonn 71850 CHARNAY LES MACON
N° de Siret :	75172160600026
RCP-compagnie-n° de police :	MMA -114.231.812

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	BAT A et BAT B
Adresse complète :	196 rue de strasbourg 71000 MACON
Référence Cadastre :	nc

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
refection de certains bureaux avec création d'ouverture et cloison



3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
bat A SGC SLI parc auto	RDC	Concernée
bat A SGC SLI chef UL	RDC/1er	Concernée
bat A SG bureau de passage	1er	Concernée
bat A SG stagiaire ENA	1er	Concernée
bat A SGCD directrice	2ème	Concernée
bat A SPIAT 3p	2ème	Concernée
bat A SPIAT 1p	2ème	Concernée
bat A Spiat 4p	2ème	Concernée
bat A SLI repos/conv	3ème	Concernée
bat A SLi standard	3ème	Concernée
bat A SIDSIC	3ème	Concernée
bat A palier	3ème	Concernée
Bat B SGC RH	1er	Concernée
bat B salle elearning	2ème	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Néant

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux



5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
bat A SGC SLI parc auto	RDC	B	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SGC SLI chef UL	RDC/1er	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SG bureau de passage	1er	Sol	Plancher	PVC+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SG stagiaire ENA	1er	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	PVC+DIVERS	Résultat d'analyse		
bat A SGCD directrice	2ème	B	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SPIAT 3p	2ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SPIAT 1p	2ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A Spiat 4p	2ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SLI repos/conv	3ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SLI standard	3ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A SIDSIC	3ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat A pallier	3ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
		D	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
Bat B SGC RH	1er	B	Cloisons DE COFFRE	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	PVC+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Dalle	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse	Non	
		A	Allège de fenêtre	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		D	Cloisons	BOIS+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	
bat B salle elearning	2ème	A	Cloisons	Plâtre+DIVERS	Résultat d'analyse	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux




dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P01

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P02

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	PVC+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P03

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Dalle - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plaques fibreuses
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P04

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Cloisons DE COFFRE - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P05

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Cloisons - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	BOIS+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P06

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - Bat B SGC RH Allège de fenêtre - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P07

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	2ème - bat B salle elearning Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P08

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	RDC - bat A SGC SLI parc auto Cloisons - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P09B

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - bat A SG bureau de passage Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	PVC+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P09

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	RDC/1er - bat A SGC SLI chef UL Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P10B

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - bat A SG stagiaire ENA Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	PVC+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P11

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	1er - bat A SG stagiaire ENA Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P12

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	2ème - bat A SPIAT 3p Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P13

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	2ème - bat A SPIAT 1p Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P14

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	2ème - bat A Spiat 4p Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P15

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	2ème - bat A SGCD directrice Cloisons - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P16

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	3ème - bat A palier Cloisons - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P17

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	3ème - bat A palier Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P18

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	3ème - bat A SIDSIC Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P19

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	3ème - bat A SLi standard Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P20

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21	3ème - bat A SLI repos/conv Cloisons - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Potot daniel	16/11/2021	Plâtre+DIVERS
Résultat amiante		
absence d'amiante		



ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BAT A et BAT B 196 rue de strasbourg 71000 MACON
N° dossier :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21				
N° planche :	1/6	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	BAT A RDC

Bâtiment A - rez de chaussée






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT A et BAT B 196 rue de strasbourg 71000 MACON		
N° dossier :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21					
N° planche :	2/6	Version :	0		Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau :	BAT A ENTRE SOL






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT A et BAT B 196 rue de Strasbourg 71000 MACON		
N° dossier :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21					
N° planche :	3/6	Version :	0		Type :	Croquis
Origine du plan :					Cabinet de diagnostics	
					Bâtiment – Niveau :	BAT A 1ER






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT A et BAT B 196 rue de Strasbourg 71000 MACON
N° dossier :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21			
N° planche :	4/6	Version :	0 Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : BAT A 2EME







PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT A et BAT B 196 rue de Strasbourg 71000 MACON	
N° dossier :	PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE 8847 16.11.21				
N° planche :	5/6	Version :	0 Type : Croquis		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					
				Bâtiment – Niveau :	BAT A 3EME





PROFECTURE DE LA SAISON ET LOIRE
100 rue de la République
44000 NANTES
BATIMENT B
2ème ETAGE
GEO 100005

Legende:
 - Portes à conserver ou à créer
 - A cloisonner ou à fermer
 - A supprimer

P7 cloison



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



N° de certification
B2C - 0023

CERTIFICATION

attribuée à :

Monsieur Daniel POTOT

Dans les domaines suivants :

Certification Amiante avec mention : Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et l'évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels.- Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C - Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement

Obtenu le : 03/07/2017

Valable jusqu'au : 21/06/2022*

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification Gaz : Etat de l'installation intérieure de gaz

Obtenu le : 22/06/2017

Valable jusqu'au : 21/06/2022*

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification Electricité : Etat de l'installation intérieure d'électricité

Obtenu le : 22/06/2017

Valable jusqu'au : 21/06/2022*

Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification Plomb : Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)

Obtenu le : 22/06/2017

Valable jusqu'au : 21/06/2022*

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification DPE avec mention : Diagnostic de performance énergétique d'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.

Obtenu le : 22/06/2017

Valable jusqu'au : 21/06/2022*

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Fait à STRASBOURG, le 03 juillet 2017

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

Bureau Contrôle Certification
16 rue Eugène Delacroix
67200 STRASBOURG

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site :
www.b2c-france.com

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

EXEDIA DIAGNOSTICS
Monsieur DANIEL POTOT
CHEMIN DES LUMINAIRES 24 RUE ROGER BRETAGNON
71850 CHARNAY LES MACON

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/06/2020

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2021

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie.assurances@mma.fr
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr



F02028