

Pré-Rapport de repérage du plomb avant démolition

Version : V02

Numéro de dossier : **M201231_35477**
Norme employée : **AFNOR NF X46-035**
Date du repérage : **29/04/2026**
Heure d'arrivée : **10 h 30**
Date émission : **10/07/2026**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant démolition conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage. Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **Société ESID EVREUX**
Adresse : **BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUX**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Autre**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **Société ESID EVREUX**
Adresse : **BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUX**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
DILLY Mathieu	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 13/11/2023 Échéance : 12/11/2030 N° de certification : 23-2327	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	3
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	3
	B.1. Commanditaire de la mission.....	3
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	3
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	3
	B.4. Le bien objet de la mission.....	3
	B.5. Liste des locaux visités :.....	4
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	4
C.	Résultats des mesures.....	5
D.	Commentaires et signature.....	109
E.	Méthodologie d'intervention.....	110
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	111
G.	Planches de repérage.....	113

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **Société ESID EVREUX (Autre - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **BASE aérienne 105 militaire EVREUX**
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUX

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **XLP300**
N° de série de l'appareil : **16079**
Nature du radionucléide : **109Cd**
Date du dernier chargement de la source : **01/12/2021** (Activité à cette date : **907 MBq**)
Déclaration ASNR - N° : **T140445**
Déclaration ASNR - Date : **07/02/2024**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : NITON; NIST : 2991; Concentration : 1,01 mg/cm²; Précision : 0,01 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	29/04/2026	0,96
Etalonnage sortie	29/04/2026	0,94

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Description de l'ensemble immobilier	Autres
Année de construction	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	Société ESID EVREUX BASE aérienne 105 militaire EVREUX Monsieur Maxime SAINT 27000 EVREUX

B.5. Liste des locaux visités :

- ❖ RDC - Hall d'entrée Zone 1
- ❖ RDC - Salle gardiens zone 1
- ❖ RDC - salle d'accueil zone 1
- ❖ RDC - Sanitaires zone 1
- ❖ RDC - sanitaires 2 zone 1
- ❖ RDC - ascenseur zone 1
- ❖ RDC - transit zone 1
- ❖ RDC - bureau 2 zone 1
- ❖ RDC - bureau 4 zone 1
- ❖ RDC - Local service general zone 1
- ❖ RDC - Escalier zone 1
- ❖ RDC - Sas d'entrée zone 1
- ❖ RDC - Bureau 6 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 8 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 10 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 12 zone 2
- ❖ RDC - locale open space zone 2
- ❖ RDC - bureau 14 zone 2
- ❖ RDC - Cage de faraday zone 2
- ❖ RDC - Sam zone 2
- ❖ RDC - salle de conférence zone 3
- ❖ RDC - vestiaire zone 3
- ❖ RDC - transite zone armes zone 3
- ❖ RDC - plateforme informatiques zone 3
- ❖ RDC - Bureau 16 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 18 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 20 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 22 zone 3
- ❖ Étage 1 - magasins outillage zone 1
- ❖ Étage 1 - Salle de conférence zone 1
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 4 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 6 zone 1
- ❖ Étage 1 - DEM zone 1
- ❖ Étage 1 - Zone de stockage zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau7 zone 1
- ❖ Étage 1 - NEF DEM zone 2
- ❖ Étage 1 - Transit trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 2
- ❖ Étage 1 - NEF trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space3 zone 3
- ❖ Étage 1 - Locale documentations zone 3
- ❖ Façade
- ❖ toiture - Local VMC
- ❖ RDC - Dégagement zone 1
- ❖ RDC - SG zone 1
- ❖ RDC - Local remises zone 1
- ❖ RDC - placard s/escalier zone 1
- ❖ RDC - vestiaires zone 1
- ❖ RDC - cuve DSM zone 1
- ❖ RDC - bureau 1 zone 1
- ❖ RDC - bureau 3 zone 1
- ❖ RDC - Local nettoyage zone 1
- ❖ RDC - Local groupe zone 1
- ❖ RDC - local escarpelette zone 3
- ❖ RDC - Bureau 5 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 7 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 9 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 11 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 13 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 2 zone 2
- ❖ RDC - transit QSM zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 3 zone2
- ❖ RDC - cage de faraday 2 zone 2
- ❖ RDC - salle de formation zone 3
- ❖ RDC - gardien z-A zone 3
- ❖ RDC - NEF zone 3
- ❖ RDC - Bureau 15 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 17 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 19 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 21 zone 3
- ❖ RDC - Ascenseur
- ❖ Étage 1 - réfectoire zone 1
- ❖ Étage 1 - Défense secrétariat zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 1 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 3 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 5 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Dégagement zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale chiffre zone 2
- ❖ Étage 1 - Bureau8 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space2 zone 3
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 3
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 3
- ❖ Étage - Toiture

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

- ❖ Sous-sol - Vide sanitaire (Impossibilité d'entrer)

c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Hall d'entrée Zone 1		1	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2	RDC - Hall d'entrée Zone 1	A	2	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3	RDC - Hall d'entrée Zone 1	A	2	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4	RDC - Hall d'entrée Zone 1	B	3	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5	RDC - Hall d'entrée Zone 1	B	3	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6	RDC - Hall d'entrée Zone 1	C	4	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
7	RDC - Hall d'entrée Zone 1	C	4	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
8	RDC - Hall d'entrée Zone 1	D	5	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
9	RDC - Hall d'entrée Zone 1	D	5	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
10	RDC - Hall d'entrée Zone 1	A	6	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
11	RDC - Hall d'entrée Zone 1	A	6	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
12	RDC - Hall d'entrée Zone 1	B	7	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
13	RDC - Hall d'entrée Zone 1	B	7	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
14	RDC - Hall d'entrée Zone 1	C	8	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
15	RDC - Hall d'entrée Zone 1	C	8	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
16	RDC - Hall d'entrée Zone 1	D	9	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
17	RDC - Hall d'entrée Zone 1	D	9	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
18	RDC - Hall d'entrée Zone 1		10	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
19	RDC - Hall d'entrée Zone 1		10	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
20	RDC - Hall d'entrée Zone 1		11	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
21	RDC - Hall d'entrée Zone 1		11	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
22	RDC - Hall d'entrée Zone 1		12	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
23	RDC - Hall d'entrée Zone 1		12	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
24	RDC - Hall d'entrée Zone 1		13	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
25	RDC - Hall d'entrée Zone 1		13	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
26	RDC - Hall d'entrée Zone 1		14	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
27	RDC - Hall d'entrée Zone 1		14	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
28	RDC - Hall d'entrée Zone 1		15	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
29	RDC - Hall d'entrée Zone 1		15	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
30	RDC - Hall d'entrée Zone 1		16	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
31	RDC - Hall d'entrée Zone 1		16	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
32	RDC - Hall d'entrée Zone 1		17	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
33	RDC - Hall d'entrée Zone 1		17	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34	RDC - Hall d'entrée Zone 1		18	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
35	RDC - Hall d'entrée Zone 1		18	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
36	RDC - Hall d'entrée Zone 1		19	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
37	RDC - Hall d'entrée Zone 1		19	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
38	RDC - Hall d'entrée Zone 1		20	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
39	RDC - Hall d'entrée Zone 1		20	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
40	RDC - Hall d'entrée Zone 1		21	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
41	RDC - Hall d'entrée Zone 1		21	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Hall d'entrée Zone 1		22	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Dégagement zone 1		23	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
42	RDC - Dégagement zone 1	A	24	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
43	RDC - Dégagement zone 1	A	24	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
44	RDC - Dégagement zone 1	B	25	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
45	RDC - Dégagement zone 1	B	25	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
46	RDC - Dégagement zone 1	C	26	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
47	RDC - Dégagement zone 1	C	26	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
48	RDC - Dégagement zone 1	D	27	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
49	RDC - Dégagement zone 1	D	27	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
50	RDC - Dégagement zone 1	A	28	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
51	RDC - Dégagement zone 1	A	28	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
52	RDC - Dégagement zone 1	B	29	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
53	RDC - Dégagement zone 1	B	29	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
54	RDC - Dégagement zone 1	C	30	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
55	RDC - Dégagement zone 1	C	30	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
56	RDC - Dégagement zone 1	D	31	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
57	RDC - Dégagement zone 1	D	31	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Dégagement zone 1		32	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
58	RDC - Salle gardiens zone 1		33	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
59	RDC - Salle gardiens zone 1		33	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
60	RDC - Salle gardiens zone 1	A	34	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
61	RDC - Salle gardiens zone 1	A	34	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
62	RDC - Salle gardiens zone 1	B	35	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
63	RDC - Salle gardiens zone 1	B	35	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
64	RDC - Salle gardiens zone 1	C	36	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
65	RDC - Salle gardiens zone 1	C	36	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
66	RDC - Salle gardiens zone 1	D	37	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
67	RDC - Salle gardiens zone 1	D	37	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
68	RDC - Salle gardiens zone 1	A	38	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
69	RDC - Salle gardiens zone 1	A	38	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
70	RDC - Salle gardiens zone 1	B	39	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
71	RDC - Salle gardiens zone 1	B	39	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
72	RDC - Salle gardiens zone 1	C	40	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
73	RDC - Salle gardiens zone 1	C	40	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
74	RDC - Salle gardiens zone 1	D	41	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
75	RDC - Salle gardiens zone 1	D	41	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
76	RDC - Salle gardiens zone 1		42	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
77	RDC - Salle gardiens zone 1		42	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
78	RDC - Salle gardiens zone 1		43	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
79	RDC - Salle gardiens zone 1		43	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
80	RDC - Salle gardiens zone 1		44	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
81	RDC - Salle gardiens zone 1		44	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
82	RDC - Salle gardiens zone 1		45	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
83	RDC - Salle gardiens zone 1		45	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
84	RDC - Salle gardiens zone 1		46	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
85	RDC - Salle gardiens zone 1		46	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
86	RDC - Salle gardiens zone 1		47	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
87	RDC - Salle gardiens zone 1		47	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
88	RDC - Salle gardiens zone 1		48	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
89	RDC - Salle gardiens zone 1		48	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
90	RDC - Salle gardiens zone 1		49	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
91	RDC - Salle gardiens zone 1		49	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
92	RDC - Salle gardiens zone 1		50	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
93	RDC - Salle gardiens zone 1		50	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
94	RDC - Salle gardiens zone 1		51	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
95	RDC - Salle gardiens zone 1		51	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
96	RDC - Salle gardiens zone 1		52	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
97	RDC - Salle gardiens zone 1		52	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
98	RDC - Salle gardiens zone 1		53	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
99	RDC - Salle gardiens zone 1		53	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
100	RDC - Salle gardiens zone 1		54	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
101	RDC - Salle gardiens zone 1		54	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
102	RDC - Salle gardiens zone 1		55	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
103	RDC - Salle gardiens zone 1		55	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
104	RDC - Salle gardiens zone 1		56	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
105	RDC - Salle gardiens zone 1		56	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
106	RDC - Salle gardiens zone 1		57	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
107	RDC - Salle gardiens zone 1		57	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
108	RDC - Salle gardiens zone 1		58	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
109	RDC - Salle gardiens zone 1		58	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
110	RDC - Salle gardiens zone 1		59	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
111	RDC - Salle gardiens zone 1		59	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Salle gardiens zone 1		60	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
112	RDC - SG zone 1		61	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
113	RDC - SG zone 1		61	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
114	RDC - SG zone 1	A	62	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
115	RDC - SG zone 1	A	62	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
116	RDC - SG zone 1	B	63	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
117	RDC - SG zone 1	B	63	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
118	RDC - SG zone 1	C	64	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
119	RDC - SG zone 1	C	64	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
120	RDC - SG zone 1	D	65	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
121	RDC - SG zone 1	D	65	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
122	RDC - SG zone 1	A	66	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
123	RDC - SG zone 1	A	66	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
124	RDC - SG zone 1	B	67	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
125	RDC - SG zone 1	B	67	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
126	RDC - SG zone 1	C	68	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
127	RDC - SG zone 1	C	68	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
128	RDC - SG zone 1	D	69	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
129	RDC - SG zone 1	D	69	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
130	RDC - SG zone 1		70	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
131	RDC - SG zone 1		70	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
132	RDC - SG zone 1		71	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
133	RDC - SG zone 1		71	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
134	RDC - SG zone 1		72	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
135	RDC - SG zone 1		72	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
136	RDC - SG zone 1		73	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
137	RDC - SG zone 1		73	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
138	RDC - SG zone 1		74	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
139	RDC - SG zone 1		74	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
140	RDC - SG zone 1		75	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
141	RDC - SG zone 1		75	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
142	RDC - SG zone 1		76	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
143	RDC - SG zone 1		76	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
144	RDC - SG zone 1		77	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
145	RDC - SG zone 1		77	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
146	RDC - SG zone 1		78	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
147	RDC - SG zone 1		78	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
148	RDC - SG zone 1		79	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
149	RDC - SG zone 1		79	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - SG zone 1		80	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
150	RDC - salle d'accueil zone 1		81	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
151	RDC - salle d'accueil zone 1		81	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
152	RDC - salle d'accueil zone 1	A	82	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
153	RDC - salle d'accueil zone 1	A	82	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
154	RDC - salle d'accueil zone 1	B	83	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
155	RDC - salle d'accueil zone 1	B	83	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
156	RDC - salle d'accueil zone 1	C	84	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
157	RDC - salle d'accueil zone 1	C	84	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
158	RDC - salle d'accueil zone 1	D	85	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
159	RDC - salle d'accueil zone 1	D	85	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
160	RDC - salle d'accueil zone 1	A	86	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
161	RDC - salle d'accueil zone 1	A	86	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
162	RDC - salle d'accueil zone 1	B	87	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
163	RDC - salle d'accueil zone 1	B	87	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
164	RDC - salle d'accueil zone 1	C	88	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
165	RDC - salle d'accueil zone 1	C	88	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
166	RDC - salle d'accueil zone 1	D	89	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
167	RDC - salle d'accueil zone 1	D	89	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
168	RDC - salle d'accueil zone 1		90	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
169	RDC - salle d'accueil zone 1		90	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
170	RDC - salle d'accueil zone 1		91	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
171	RDC - salle d'accueil zone 1		91	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - salle d'accueil zone 1		92	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
172	RDC - Local remises zone 1		93	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
173	RDC - Local remises zone 1		93	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
174	RDC - Local remises zone 1	A	94	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
175	RDC - Local remises zone 1	A	94	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
176	RDC - Local remises zone 1	B	95	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
177	RDC - Local remises zone 1	B	95	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
178	RDC - Local remises zone 1	C	96	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
179	RDC - Local remises zone 1	C	96	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
180	RDC - Local remises zone 1	D	97	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
181	RDC - Local remises zone 1	D	97	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
182	RDC - Local remises zone 1	A	98	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
183	RDC - Local remises zone 1	A	98	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
184	RDC - Local remises zone 1	B	99	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
185	RDC - Local remises zone 1	B	99	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
186	RDC - Local remises zone 1	C	100	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
187	RDC - Local remises zone 1	C	100	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
188	RDC - Local remises zone 1	D	101	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
189	RDC - Local remises zone 1	D	101	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
190	RDC - Local remises zone 1		102	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
191	RDC - Local remises zone 1		102	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
192	RDC - Local remises zone 1		103	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
193	RDC - Local remises zone 1		103	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
194	RDC - Local remises zone 1		104	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
195	RDC - Local remises zone 1		104	Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
196	RDC - Local remises zone 1		105	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
197	RDC - Local remises zone 1		105	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Local remises zone 1		106	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Sanitaires zone 1		107	Sol	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	A	108	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	B	109	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	C	110	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	D	111	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
198	RDC - Sanitaires zone 1	A	112	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
199	RDC - Sanitaires zone 1	A	112	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
200	RDC - Sanitaires zone 1	B	113	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
201	RDC - Sanitaires zone 1	B	113	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
202	RDC - Sanitaires zone 1	C	114	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
203	RDC - Sanitaires zone 1	C	114	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
204	RDC - Sanitaires zone 1	D	115	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
205	RDC - Sanitaires zone 1	D	115	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Sanitaires zone 1	A	116	Mur supérieur	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	B	117	Mur supérieur	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	C	118	Mur supérieur	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1	D	119	Mur supérieur	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sanitaires zone 1		120	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
206	RDC - placard s/escalier zone 1		121	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
207	RDC - placard s/escalier zone 1		121	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
208	RDC - placard s/escalier zone 1	A	122	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
209	RDC - placard s/escalier zone 1	A	122	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
210	RDC - placard s/escalier zone 1	B	123	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
211	RDC - placard s/escalier zone 1	B	123	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
212	RDC - placard s/escalier zone 1	C	124	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
213	RDC - placard s/escalier zone 1	C	124	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
214	RDC - placard s/escalier zone 1	D	125	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
215	RDC - placard s/escalier zone 1	D	125	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
216	RDC - placard s/escalier zone 1		126	Plafond	Béton	Peinture	0,01	0,1	
217	RDC - placard s/escalier zone 1		126	Plafond	Béton	Peinture	0,01	0,1	
218	RDC - placard s/escalier zone 1		127	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
219	RDC - placard s/escalier zone 1		127	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
220	RDC - placard s/escalier zone 1		128	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
221	RDC - placard s/escalier zone 1		128	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
222	RDC - sanitaires 2 zone 1		129	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
223	RDC - sanitaires 2 zone 1		129	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
-	RDC - sanitaires 2 zone 1	A	130	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - sanitaires 2 zone 1	B	131	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - sanitaires 2 zone 1	C	132	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - sanitaires 2 zone 1	D	133	Plinthes	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
224	RDC - sanitaires 2 zone 1	A	134	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
225	RDC - sanitaires 2 zone 1	A	134	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
226	RDC - sanitaires 2 zone 1	B	135	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
227	RDC - sanitaires 2 zone 1	B	135	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
228	RDC - sanitaires 2 zone 1	C	136	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
229	RDC - sanitaires 2 zone 1	C	136	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
230	RDC - sanitaires 2 zone 1	D	137	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
231	RDC - sanitaires 2 zone 1	D	137	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - sanitaires 2 zone 1		138	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
232	RDC - sanitaires 2 zone 1		139	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
233	RDC - sanitaires 2 zone 1		139	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
234	RDC - sanitaires 2 zone 1		140	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
235	RDC - sanitaires 2 zone 1		140	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
236	RDC - vestiaires zone 1		141	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
237	RDC - vestiaires zone 1		141	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
238	RDC - vestiaires zone 1	A	142	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
239	RDC - vestiaires zone 1	A	142	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
240	RDC - vestiaires zone 1	B	143	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
241	RDC - vestiaires zone 1	B	143	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
242	RDC - vestiaires zone 1	C	144	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
243	RDC - vestiaires zone 1	C	144	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
244	RDC - vestiaires zone 1	D	145	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
245	RDC - vestiaires zone 1	D	145	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
246	RDC - vestiaires zone 1	A	146	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
247	RDC - vestiaires zone 1	A	146	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
248	RDC - vestiaires zone 1	B	147	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
249	RDC - vestiaires zone 1	B	147	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
250	RDC - vestiaires zone 1	C	148	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
251	RDC - vestiaires zone 1	C	148	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
252	RDC - vestiaires zone 1	D	149	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
253	RDC - vestiaires zone 1	D	149	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
254	RDC - vestiaires zone 1		150	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
255	RDC - vestiaires zone 1		150	Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
256	RDC - vestiaires zone 1		151	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
257	RDC - vestiaires zone 1		151	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - vestiaires zone 1		152	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - ascenseur zone 1		153	Sol	Métallique	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - ascenseur zone 1	A	154	Mur	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - ascenseur zone 1	B	155	Mur	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - ascenseur zone 1	C	156	Mur	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - ascenseur zone 1	D	157	Mur	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
258	RDC - ascenseur zone 1		158	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
259	RDC - ascenseur zone 1		158	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
260	RDC - ascenseur zone 1		159	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
261	RDC - ascenseur zone 1		159	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - ascenseur zone 1		160	Plafond	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
262	RDC - cuve DSM zone 1		161	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
263	RDC - cuve DSM zone 1		161	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
264	RDC - cuve DSM zone 1	A	162	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
265	RDC - cuve DSM zone 1	A	162	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
266	RDC - cuve DSM zone 1	B	163	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
267	RDC - cuve DSM zone 1	B	163	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
268	RDC - cuve DSM zone 1	C	164	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
269	RDC - cuve DSM zone 1	C	164	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
270	RDC - cuve DSM zone 1	D	165	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
271	RDC - cuve DSM zone 1	D	165	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
272	RDC - cuve DSM zone 1	A	166	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
273	RDC - cuve DSM zone 1	A	166	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
274	RDC - cuve DSM zone 1	B	167	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
275	RDC - cuve DSM zone 1	B	167	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
276	RDC - cuve DSM zone 1	C	168	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
277	RDC - cuve DSM zone 1	C	168	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
278	RDC - cuve DSM zone 1	D	169	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
279	RDC - cuve DSM zone 1	D	169	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
280	RDC - cuve DSM zone 1		170	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
281	RDC - cuve DSM zone 1		170	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
282	RDC - cuve DSM zone 1		171	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
283	RDC - cuve DSM zone 1		171	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
284	RDC - cuve DSM zone 1		172	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
285	RDC - cuve DSM zone 1		172	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
286	RDC - cuve DSM zone 1		173	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
287	RDC - cuve DSM zone 1		173	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
288	RDC - cuve DSM zone 1		174	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
289	RDC - cuve DSM zone 1		174	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
290	RDC - cuve DSM zone 1		175	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
291	RDC - cuve DSM zone 1		175	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
292	RDC - cuve DSM zone 1		176	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
293	RDC - cuve DSM zone 1		176	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
294	RDC - cuve DSM zone 1		177	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
295	RDC - cuve DSM zone 1		177	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
296	RDC - cuve DSM zone 1		178	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
297	RDC - cuve DSM zone 1		178	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
298	RDC - cuve DSM zone 1		179	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
299	RDC - cuve DSM zone 1		179	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
300	RDC - cuve DSM zone 1		180	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
301	RDC - cuve DSM zone 1		180	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
302	RDC - cuve DSM zone 1		181	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
303	RDC - cuve DSM zone 1		181	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
304	RDC - cuve DSM zone 1		182	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
305	RDC - cuve DSM zone 1		182	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
306	RDC - cuve DSM zone 1		183	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
307	RDC - cuve DSM zone 1		183	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
308	RDC - cuve DSM zone 1		184	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
309	RDC - cuve DSM zone 1		184	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
310	RDC - cuve DSM zone 1		185	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
311	RDC - cuve DSM zone 1		185	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
312	RDC - cuve DSM zone 1		186	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
313	RDC - cuve DSM zone 1		186	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
314	RDC - cuve DSM zone 1		187	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
315	RDC - cuve DSM zone 1		187	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
316	RDC - cuve DSM zone 1		188	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
317	RDC - cuve DSM zone 1		188	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
318	RDC - cuve DSM zone 1		189	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
319	RDC - cuve DSM zone 1		189	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
320	RDC - cuve DSM zone 1		190	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
321	RDC - cuve DSM zone 1		190	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
322	RDC - cuve DSM zone 1		191	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
323	RDC - cuve DSM zone 1		191	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
324	RDC - cuve DSM zone 1		192	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
325	RDC - cuve DSM zone 1		192	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
326	RDC - cuve DSM zone 1		193	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
327	RDC - cuve DSM zone 1		193	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
328	RDC - cuve DSM zone 1		194	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
329	RDC - cuve DSM zone 1		194	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
330	RDC - cuve DSM zone 1		195	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
331	RDC - cuve DSM zone 1		195	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
332	RDC - cuve DSM zone 1		196	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
333	RDC - cuve DSM zone 1		196	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
334	RDC - cuve DSM zone 1		197	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
335	RDC - cuve DSM zone 1		197	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
336	RDC - cuve DSM zone 1		198	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
337	RDC - cuve DSM zone 1		198	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
338	RDC - cuve DSM zone 1		199	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
339	RDC - cuve DSM zone 1		199	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
340	RDC - cuve DSM zone 1		200	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
341	RDC - cuve DSM zone 1		200	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
342	RDC - cuve DSM zone 1		201	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
343	RDC - cuve DSM zone 1		201	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
344	RDC - cuve DSM zone 1		202	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
345	RDC - cuve DSM zone 1		202	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
346	RDC - cuve DSM zone 1		203	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
347	RDC - cuve DSM zone 1		203	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
348	RDC - cuve DSM zone 1		204	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
349	RDC - cuve DSM zone 1		204	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
350	RDC - cuve DSM zone 1		205	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
351	RDC - cuve DSM zone 1		205	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
352	RDC - cuve DSM zone 1		206	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
353	RDC - cuve DSM zone 1		206	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
354	RDC - cuve DSM zone 1		207	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
355	RDC - cuve DSM zone 1		207	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
356	RDC - cuve DSM zone 1		208	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
357	RDC - cuve DSM zone 1		208	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
358	RDC - cuve DSM zone 1		209	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
359	RDC - cuve DSM zone 1		209	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
360	RDC - cuve DSM zone 1		210	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
361	RDC - cuve DSM zone 1		210	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
362	RDC - cuve DSM zone 1		211	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
363	RDC - cuve DSM zone 1		211	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
364	RDC - cuve DSM zone 1		212	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
365	RDC - cuve DSM zone 1		212	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
366	RDC - cuve DSM zone 1		213	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
367	RDC - cuve DSM zone 1		213	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
368	RDC - cuve DSM zone 1		214	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
369	RDC - cuve DSM zone 1		214	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
370	RDC - cuve DSM zone 1		215	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
371	RDC - cuve DSM zone 1		215	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
372	RDC - cuve DSM zone 1		216	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
373	RDC - cuve DSM zone 1		216	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
374	RDC - cuve DSM zone 1		217	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
375	RDC - cuve DSM zone 1		217	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
376	RDC - cuve DSM zone 1		218	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
377	RDC - cuve DSM zone 1		218	Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
378	RDC - cuve DSM zone 1		219	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
379	RDC - cuve DSM zone 1		219	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - cuve DSM zone 1		220	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
380	RDC - transit zone 1		221	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
381	RDC - transit zone 1		221	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
382	RDC - transit zone 1	A	222	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
383	RDC - transit zone 1	A	222	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
384	RDC - transit zone 1	B	223	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
385	RDC - transit zone 1	B	223	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
386	RDC - transit zone 1	C	224	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
387	RDC - transit zone 1	C	224	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
388	RDC - transit zone 1	D	225	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
389	RDC - transit zone 1	D	225	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
390	RDC - transit zone 1	A	226	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
391	RDC - transit zone 1	A	226	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
392	RDC - transit zone 1	B	227	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
393	RDC - transit zone 1	B	227	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
394	RDC - transit zone 1	C	228	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
395	RDC - transit zone 1	C	228	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
396	RDC - transit zone 1	D	229	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
397	RDC - transit zone 1	D	229	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
398	RDC - transit zone 1		230	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
399	RDC - transit zone 1		230	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
400	RDC - transit zone 1		231	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
401	RDC - transit zone 1		231	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
402	RDC - transit zone 1		232	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
403	RDC - transit zone 1		232	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
404	RDC - transit zone 1		233	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
405	RDC - transit zone 1		233	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
406	RDC - transit zone 1		234	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
407	RDC - transit zone 1		234	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
408	RDC - transit zone 1		235	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
409	RDC - transit zone 1		235	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
410	RDC - transit zone 1		236	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
411	RDC - transit zone 1		236	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
412	RDC - transit zone 1		237	Huissierie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
413	RDC - transit zone 1		237	Huissierie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
414	RDC - transit zone 1		238	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
415	RDC - transit zone 1		238	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
416	RDC - transit zone 1		239	Huissierie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
417	RDC - transit zone 1		239	Huissierie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
418	RDC - transit zone 1		240	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
419	RDC - transit zone 1		240	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
420	RDC - transit zone 1		241	Huissierie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
421	RDC - transit zone 1		241	Huissierie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - transit zone 1		242	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone 1		243	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone 1		244	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
422	RDC - bureau 1 zone 1		245	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
423	RDC - bureau 1 zone 1		245	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
424	RDC - bureau 1 zone 1	A	246	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
425	RDC - bureau 1 zone 1	A	246	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
426	RDC - bureau 1 zone 1	B	247	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
427	RDC - bureau 1 zone 1	B	247	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
428	RDC - bureau 1 zone 1	C	248	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
429	RDC - bureau 1 zone 1	C	248	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
430	RDC - bureau 1 zone 1	D	249	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
431	RDC - bureau 1 zone 1	D	249	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
432	RDC - bureau 1 zone 1	A	250	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
433	RDC - bureau 1 zone 1	A	250	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
434	RDC - bureau 1 zone 1	B	251	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
435	RDC - bureau 1 zone 1	B	251	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
436	RDC - bureau 1 zone 1	C	252	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
437	RDC - bureau 1 zone 1	C	252	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
438	RDC - bureau 1 zone 1	D	253	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
439	RDC - bureau 1 zone 1	D	253	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
440	RDC - bureau 1 zone 1		254	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
441	RDC - bureau 1 zone 1		254	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
442	RDC - bureau 1 zone 1		255	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
443	RDC - bureau 1 zone 1		255	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
444	RDC - bureau 1 zone 1		256	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
445	RDC - bureau 1 zone 1		256	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
446	RDC - bureau 1 zone 1		257	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
447	RDC - bureau 1 zone 1		257	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
448	RDC - bureau 1 zone 1		258	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
449	RDC - bureau 1 zone 1		258	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
450	RDC - bureau 1 zone 1		259	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
451	RDC - bureau 1 zone 1		259	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
452	RDC - bureau 1 zone 1		260	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
453	RDC - bureau 1 zone 1		260	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
454	RDC - bureau 1 zone 1		261	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
455	RDC - bureau 1 zone 1		261	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
456	RDC - bureau 1 zone 1		262	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
457	RDC - bureau 1 zone 1		262	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
458	RDC - bureau 1 zone 1		263	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
459	RDC - bureau 1 zone 1		263	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
460	RDC - bureau 1 zone 1		264	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
461	RDC - bureau 1 zone 1		264	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
462	RDC - bureau 1 zone 1		265	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
463	RDC - bureau 1 zone 1		265	Huissierie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - bureau 1 zone 1		266	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 1 zone 1		267	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 1 zone 1		268	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
464	RDC - bureau 2 zone 1		269	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
465	RDC - bureau 2 zone 1		269	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
466	RDC - bureau 2 zone 1	A	270	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
467	RDC - bureau 2 zone 1	A	270	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
468	RDC - bureau 2 zone 1	B	271	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
469	RDC - bureau 2 zone 1	B	271	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
470	RDC - bureau 2 zone 1	C	272	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
471	RDC - bureau 2 zone 1	C	272	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
472	RDC - bureau 2 zone 1	D	273	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
473	RDC - bureau 2 zone 1	D	273	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
474	RDC - bureau 2 zone 1	A	274	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
475	RDC - bureau 2 zone 1	A	274	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
476	RDC - bureau 2 zone 1	B	275	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
477	RDC - bureau 2 zone 1	B	275	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
478	RDC - bureau 2 zone 1	C	276	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
479	RDC - bureau 2 zone 1	C	276	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
480	RDC - bureau 2 zone 1	D	277	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
481	RDC - bureau 2 zone 1	D	277	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - bureau 2 zone 1		278	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 2 zone 1		279	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 2 zone 1		280	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
482	RDC - bureau 3 zone 1		281	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
483	RDC - bureau 3 zone 1		281	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
484	RDC - bureau 3 zone 1	A	282	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
485	RDC - bureau 3 zone 1	A	282	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
486	RDC - bureau 3 zone 1	B	283	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
487	RDC - bureau 3 zone 1	B	283	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
488	RDC - bureau 3 zone 1	C	284	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
489	RDC - bureau 3 zone 1	C	284	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
490	RDC - bureau 3 zone 1	D	285	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
491	RDC - bureau 3 zone 1	D	285	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
492	RDC - bureau 3 zone 1	A	286	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
493	RDC - bureau 3 zone 1	A	286	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
494	RDC - bureau 3 zone 1	B	287	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
495	RDC - bureau 3 zone 1	B	287	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
496	RDC - bureau 3 zone 1	C	288	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
497	RDC - bureau 3 zone 1	C	288	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
498	RDC - bureau 3 zone 1	D	289	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
499	RDC - bureau 3 zone 1	D	289	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - bureau 3 zone 1		290	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 3 zone 1		291	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 3 zone 1		292	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
500	RDC - bureau 4 zone 1		293	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
501	RDC - bureau 4 zone 1		293	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
502	RDC - bureau 4 zone 1	A	294	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
503	RDC - bureau 4 zone 1	A	294	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
504	RDC - bureau 4 zone 1	B	295	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
505	RDC - bureau 4 zone 1	B	295	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
506	RDC - bureau 4 zone 1	C	296	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
507	RDC - bureau 4 zone 1	C	296	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
508	RDC - bureau 4 zone 1	D	297	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
509	RDC - bureau 4 zone 1	D	297	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
510	RDC - bureau 4 zone 1	A	298	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
511	RDC - bureau 4 zone 1	A	298	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
512	RDC - bureau 4 zone 1	B	299	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
513	RDC - bureau 4 zone 1	B	299	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
514	RDC - bureau 4 zone 1	C	300	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
515	RDC - bureau 4 zone 1	C	300	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
516	RDC - bureau 4 zone 1	D	301	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
517	RDC - bureau 4 zone 1	D	301	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - bureau 4 zone 1		302	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Local service general zone 1		303	Sol	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1	A	304	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Local service general zone 1	B	305	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1	C	306	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1	D	307	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
518	RDC - Local service general zone 1	A	308	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
519	RDC - Local service general zone 1	A	308	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
520	RDC - Local service general zone 1	B	309	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
521	RDC - Local service general zone 1	B	309	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
522	RDC - Local service general zone 1	C	310	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
523	RDC - Local service general zone 1	C	310	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
524	RDC - Local service general zone 1	D	311	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
525	RDC - Local service general zone 1	D	311	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
526	RDC - Local service general zone 1		312	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
527	RDC - Local service general zone 1		312	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
528	RDC - Local service general zone 1		313	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
529	RDC - Local service general zone 1		313	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
530	RDC - Local service general zone 1		314	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
531	RDC - Local service general zone 1		314	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
532	RDC - Local service general zone 1		315	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
533	RDC - Local service general zone 1		315	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
534	RDC - Local service general zone 1		316	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
535	RDC - Local service general zone 1		316	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
536	RDC - Local service general zone 1		317	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
537	RDC - Local service general zone 1		317	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
538	RDC - Local service general zone 1		318	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
539	RDC - Local service general zone 1		318	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
540	RDC - Local service general zone 1		319	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
541	RDC - Local service general zone 1		319	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Local service general zone 1		320	Garde corps	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1		321	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1		322	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local service general zone 1		323	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Local nettoyage zone 1		324	Sol	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1	A	325	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1	B	326	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1	C	327	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1	D	328	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1		329	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1		330	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local nettoyage zone 1		331	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Local groupe zone 1		332	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
542	RDC - Local groupe zone 1	A	333	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
543	RDC - Local groupe zone 1	A	333	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
544	RDC - Local groupe zone 1	B	334	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
545	RDC - Local groupe zone 1	B	334	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
546	RDC - Local groupe zone 1	C	335	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
547	RDC - Local groupe zone 1	C	335	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
548	RDC - Local groupe zone 1	D	336	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
549	RDC - Local groupe zone 1	D	336	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Local groupe zone 1		337	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local groupe zone 1		338	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Local groupe zone 1		339	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Escalier zone 1		340	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Escalier zone 1	A	341	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Escalier zone 1	B	342	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Escalier zone 1	C	343	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Escalier zone 1	D	344	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
550	RDC - Escalier zone 1	A	345	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
551	RDC - Escalier zone 1	A	345	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
552	RDC - Escalier zone 1	B	346	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
553	RDC - Escalier zone 1	B	346	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
554	RDC - Escalier zone 1	C	347	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
555	RDC - Escalier zone 1	C	347	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
556	RDC - Escalier zone 1	D	348	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
557	RDC - Escalier zone 1	D	348	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Escalier zone 1		349	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Escalier zone 1		350	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Escalier zone 1		351	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - local escarpelette zone 3		352	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
558	RDC - local escarpelette zone 3	A	353	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
559	RDC - local escarpelette zone 3	A	353	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
560	RDC - local escarpelette zone 3	B	354	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
561	RDC - local escarpelette zone 3	B	354	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
562	RDC - local escarpelette zone 3	C	355	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
563	RDC - local escarpelette zone 3	C	355	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
564	RDC - local escarpelette zone 3	D	356	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
565	RDC - local escarpelette zone 3	D	356	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
566	RDC - local escarpelette zone 3		357	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
567	RDC - local escarpelette zone 3		357	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
568	RDC - local escarpelette zone 3		358	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
569	RDC - local escarpelette zone 3		358	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
570	RDC - local escarpelette zone 3		359	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
571	RDC - local escarpelette zone 3		359	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
572	RDC - local escarpelette zone 3		360	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
573	RDC - local escarpelette zone 3		360	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
574	RDC - local escarpelette zone 3		361	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
575	RDC - local escarpelette zone 3		361	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
576	RDC - local escarpelette zone 3		362	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
577	RDC - local escarpelette zone 3		362	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
578	RDC - local escarpelette zone 3		363	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
579	RDC - local escarpelette zone 3		363	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
580	RDC - local escarpelette zone 3		364	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
581	RDC - local escarpelette zone 3		364	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
582	RDC - local escarpelette zone 3		365	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
583	RDC - local escarpelette zone 3		365	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
584	RDC - local escarpelette zone 3		366	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
585	RDC - local escarpelette zone 3		366	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
586	RDC - local escarpelette zone 3		367	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
587	RDC - local escarpelette zone 3		367	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
588	RDC - local escarpelette zone 3		368	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
589	RDC - local escarpelette zone 3		368	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
590	RDC - local escarpelette zone 3		369	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
591	RDC - local escarpelette zone 3		369	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
592	RDC - local escarpelette zone 3		370	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
593	RDC - local escarpelette zone 3		370	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
594	RDC - local escarpelette zone 3		371	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
595	RDC - local escarpelette zone 3		371	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
596	RDC - local escarpelette zone 3		372	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
597	RDC - local escarpelette zone 3		372	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
598	RDC - local escarpelette zone 3		373	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
599	RDC - local escarpelette zone 3		373	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
600	RDC - local escarpelette zone 3		374	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
601	RDC - local escarpelette zone 3		374	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
602	RDC - local escarpelette zone 3		375	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
603	RDC - local escarpelette zone 3		375	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
604	RDC - local escarpelette zone 3		376	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
605	RDC - local escarpelette zone 3		376	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - local escarpelette zone 3		377	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		378	Sol	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1	A	379	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1	B	380	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1	C	381	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1	D	382	Plinthes	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
606	RDC - Sas d'entrée zone 1	A	383	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
607	RDC - Sas d'entrée zone 1	A	383	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
608	RDC - Sas d'entrée zone 1	B	384	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
609	RDC - Sas d'entrée zone 1	B	384	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
610	RDC - Sas d'entrée zone 1	C	385	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
611	RDC - Sas d'entrée zone 1	C	385	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
612	RDC - Sas d'entrée zone 1	D	386	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
613	RDC - Sas d'entrée zone 1	D	386	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
614	RDC - Sas d'entrée zone 1		387	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
615	RDC - Sas d'entrée zone 1		387	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
616	RDC - Sas d'entrée zone 1		388	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
617	RDC - Sas d'entrée zone 1		388	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
618	RDC - Sas d'entrée zone 1		389	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
619	RDC - Sas d'entrée zone 1		389	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
620	RDC - Sas d'entrée zone 1		390	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
621	RDC - Sas d'entrée zone 1		390	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
622	RDC - Sas d'entrée zone 1		391	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
623	RDC - Sas d'entrée zone 1		391	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
624	RDC - Sas d'entrée zone 1		392	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
625	RDC - Sas d'entrée zone 1		392	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
626	RDC - Sas d'entrée zone 1		393	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
627	RDC - Sas d'entrée zone 1		393	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
628	RDC - Sas d'entrée zone 1		394	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
629	RDC - Sas d'entrée zone 1		394	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		395	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		396	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		397	Porte (P2)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		398	Huisserie Porte (P2)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		399	Porte (P3)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		400	Huisserie Porte (P3)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		401	Porte (P4)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sas d'entrée zone 1		402	Huisserie Porte (P4)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
630	RDC - Bureau 5 zone 2		403	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
631	RDC - Bureau 5 zone 2		403	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
632	RDC - Bureau 5 zone 2	A	404	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
633	RDC - Bureau 5 zone 2	A	404	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
634	RDC - Bureau 5 zone 2	B	405	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
635	RDC - Bureau 5 zone 2	B	405	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
636	RDC - Bureau 5 zone 2	C	406	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
637	RDC - Bureau 5 zone 2	C	406	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
638	RDC - Bureau 5 zone 2	D	407	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
639	RDC - Bureau 5 zone 2	D	407	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
640	RDC - Bureau 5 zone 2	A	408	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
641	RDC - Bureau 5 zone 2	A	408	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
642	RDC - Bureau 5 zone 2	B	409	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
643	RDC - Bureau 5 zone 2	B	409	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
644	RDC - Bureau 5 zone 2	C	410	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
645	RDC - Bureau 5 zone 2	C	410	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
646	RDC - Bureau 5 zone 2	D	411	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
647	RDC - Bureau 5 zone 2	D	411	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 5 zone 2		412	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 5 zone 2		413	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
648	RDC - Bureau 5 zone 2		414	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
649	RDC - Bureau 5 zone 2		414	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
650	RDC - Bureau 5 zone 2		415	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
651	RDC - Bureau 5 zone 2		415	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
652	RDC - Bureau 5 zone 2		416	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
653	RDC - Bureau 5 zone 2		416	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
654	RDC - Bureau 5 zone 2		417	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
655	RDC - Bureau 5 zone 2		417	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 5 zone 2		418	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
656	RDC - Bureau 6 zone 2		419	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
657	RDC - Bureau 6 zone 2		419	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
658	RDC - Bureau 6 zone 2	A	420	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
659	RDC - Bureau 6 zone 2	A	420	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
660	RDC - Bureau 6 zone 2	B	421	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
661	RDC - Bureau 6 zone 2	B	421	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
662	RDC - Bureau 6 zone 2	C	422	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
663	RDC - Bureau 6 zone 2	C	422	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
664	RDC - Bureau 6 zone 2	D	423	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
665	RDC - Bureau 6 zone 2	D	423	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
666	RDC - Bureau 6 zone 2	A	424	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
667	RDC - Bureau 6 zone 2	A	424	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
668	RDC - Bureau 6 zone 2	B	425	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
669	RDC - Bureau 6 zone 2	B	425	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
670	RDC - Bureau 6 zone 2	C	426	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
671	RDC - Bureau 6 zone 2	C	426	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
672	RDC - Bureau 6 zone 2	D	427	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
673	RDC - Bureau 6 zone 2	D	427	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
674	RDC - Bureau 6 zone 2		428	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
675	RDC - Bureau 6 zone 2		428	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
676	RDC - Bureau 6 zone 2		429	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
677	RDC - Bureau 6 zone 2		429	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
678	RDC - Bureau 6 zone 2		430	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
679	RDC - Bureau 6 zone 2		430	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
680	RDC - Bureau 6 zone 2		431	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
681	RDC - Bureau 6 zone 2		431	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 6 zone 2		432	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 6 zone 2		433	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 6 zone 2		434	Plafond	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
682	RDC - Bureau 7 zone 2		435	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
683	RDC - Bureau 7 zone 2		435	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
684	RDC - Bureau 7 zone 2		436	Sol (S2)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
685	RDC - Bureau 7 zone 2		436	Sol (S2)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
686	RDC - Bureau 7 zone 2	A	437	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
687	RDC - Bureau 7 zone 2	A	437	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
688	RDC - Bureau 7 zone 2	B	438	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
689	RDC - Bureau 7 zone 2	B	438	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
690	RDC - Bureau 7 zone 2	C	439	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
691	RDC - Bureau 7 zone 2	C	439	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
692	RDC - Bureau 7 zone 2	D	440	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
693	RDC - Bureau 7 zone 2	D	440	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
694	RDC - Bureau 7 zone 2		441	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
695	RDC - Bureau 7 zone 2		441	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
696	RDC - Bureau 7 zone 2		442	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
697	RDC - Bureau 7 zone 2		442	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
698	RDC - Bureau 7 zone 2		443	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
699	RDC - Bureau 7 zone 2		443	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
700	RDC - Bureau 7 zone 2		444	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
701	RDC - Bureau 7 zone 2		444	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 7 zone 2		445	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 7 zone 2		446	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 7 zone 2		447	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
702	RDC - Bureau 8 zone 2		448	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
703	RDC - Bureau 8 zone 2		448	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
704	RDC - Bureau 8 zone 2	A	449	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
705	RDC - Bureau 8 zone 2	A	449	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
706	RDC - Bureau 8 zone 2	B	450	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
707	RDC - Bureau 8 zone 2	B	450	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
708	RDC - Bureau 8 zone 2	C	451	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
709	RDC - Bureau 8 zone 2	C	451	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
710	RDC - Bureau 8 zone 2	D	452	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
711	RDC - Bureau 8 zone 2	D	452	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
712	RDC - Bureau 8 zone 2	A	453	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
713	RDC - Bureau 8 zone 2	A	453	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
714	RDC - Bureau 8 zone 2	B	454	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
715	RDC - Bureau 8 zone 2	B	454	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
716	RDC - Bureau 8 zone 2	C	455	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
717	RDC - Bureau 8 zone 2	C	455	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
718	RDC - Bureau 8 zone 2	D	456	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
719	RDC - Bureau 8 zone 2	D	456	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
720	RDC - Bureau 8 zone 2		457	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
721	RDC - Bureau 8 zone 2		457	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
722	RDC - Bureau 8 zone 2		458	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
723	RDC - Bureau 8 zone 2		458	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
724	RDC - Bureau 8 zone 2		459	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
725	RDC - Bureau 8 zone 2		459	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
726	RDC - Bureau 8 zone 2		460	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
727	RDC - Bureau 8 zone 2		460	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Bureau 8 zone 2		461	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 8 zone 2		462	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 8 zone 2		463	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
728	RDC - Bureau 9 zone 2		464	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
729	RDC - Bureau 9 zone 2		464	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
730	RDC - Bureau 9 zone 2	A	465	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
731	RDC - Bureau 9 zone 2	A	465	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
732	RDC - Bureau 9 zone 2	B	466	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
733	RDC - Bureau 9 zone 2	B	466	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
734	RDC - Bureau 9 zone 2	C	467	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
735	RDC - Bureau 9 zone 2	C	467	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
736	RDC - Bureau 9 zone 2	D	468	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
737	RDC - Bureau 9 zone 2	D	468	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
738	RDC - Bureau 9 zone 2	A	469	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
739	RDC - Bureau 9 zone 2	A	469	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
740	RDC - Bureau 9 zone 2	B	470	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
741	RDC - Bureau 9 zone 2	B	470	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
742	RDC - Bureau 9 zone 2	C	471	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
743	RDC - Bureau 9 zone 2	C	471	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
744	RDC - Bureau 9 zone 2	D	472	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
745	RDC - Bureau 9 zone 2	D	472	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
746	RDC - Bureau 9 zone 2		473	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
747	RDC - Bureau 9 zone 2		473	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
748	RDC - Bureau 9 zone 2		474	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
749	RDC - Bureau 9 zone 2		474	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
750	RDC - Bureau 9 zone 2		475	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
751	RDC - Bureau 9 zone 2		475	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
752	RDC - Bureau 9 zone 2		476	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
753	RDC - Bureau 9 zone 2		476	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 9 zone 2		477	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 9 zone 2		478	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Bureau 9 zone 2		479	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
754	RDC - Bureau 10 zone 2		480	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
755	RDC - Bureau 10 zone 2		480	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
756	RDC - Bureau 10 zone 2	A	481	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
757	RDC - Bureau 10 zone 2	A	481	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
758	RDC - Bureau 10 zone 2	B	482	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
759	RDC - Bureau 10 zone 2	B	482	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
760	RDC - Bureau 10 zone 2	C	483	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
761	RDC - Bureau 10 zone 2	C	483	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
762	RDC - Bureau 10 zone 2	D	484	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
763	RDC - Bureau 10 zone 2	D	484	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
764	RDC - Bureau 10 zone 2	A	485	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
765	RDC - Bureau 10 zone 2	A	485	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
766	RDC - Bureau 10 zone 2	B	486	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
767	RDC - Bureau 10 zone 2	B	486	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
768	RDC - Bureau 10 zone 2	C	487	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
769	RDC - Bureau 10 zone 2	C	487	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
770	RDC - Bureau 10 zone 2	D	488	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
771	RDC - Bureau 10 zone 2	D	488	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
772	RDC - Bureau 10 zone 2		489	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
773	RDC - Bureau 10 zone 2		489	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
774	RDC - Bureau 10 zone 2		490	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
775	RDC - Bureau 10 zone 2		490	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
776	RDC - Bureau 10 zone 2		491	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
777	RDC - Bureau 10 zone 2		491	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
778	RDC - Bureau 10 zone 2		492	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
779	RDC - Bureau 10 zone 2		492	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 10 zone 2		493	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 10 zone 2		494	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 10 zone 2		495	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
780	RDC - Bureau 11 zone 2		496	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
781	RDC - Bureau 11 zone 2		496	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
782	RDC - Bureau 11 zone 2	A	497	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
783	RDC - Bureau 11 zone 2	A	497	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
784	RDC - Bureau 11 zone 2	B	498	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
785	RDC - Bureau 11 zone 2	B	498	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
786	RDC - Bureau 11 zone 2	C	499	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
787	RDC - Bureau 11 zone 2	C	499	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
788	RDC - Bureau 11 zone 2	D	500	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
789	RDC - Bureau 11 zone 2	D	500	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
790	RDC - Bureau 11 zone 2	A	501	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
791	RDC - Bureau 11 zone 2	A	501	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
792	RDC - Bureau 11 zone 2	B	502	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
793	RDC - Bureau 11 zone 2	B	502	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
794	RDC - Bureau 11 zone 2	C	503	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
795	RDC - Bureau 11 zone 2	C	503	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
796	RDC - Bureau 11 zone 2	D	504	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
797	RDC - Bureau 11 zone 2	D	504	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
798	RDC - Bureau 11 zone 2		505	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
799	RDC - Bureau 11 zone 2		505	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
800	RDC - Bureau 11 zone 2		506	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
801	RDC - Bureau 11 zone 2		506	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
802	RDC - Bureau 11 zone 2		507	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
803	RDC - Bureau 11 zone 2		507	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
804	RDC - Bureau 11 zone 2		508	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
805	RDC - Bureau 11 zone 2		508	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 11 zone 2		509	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 11 zone 2		510	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 11 zone 2		511	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
806	RDC - Bureau 12 zone 2		512	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
807	RDC - Bureau 12 zone 2		512	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
808	RDC - Bureau 12 zone 2	A	513	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
809	RDC - Bureau 12 zone 2	A	513	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
810	RDC - Bureau 12 zone 2	B	514	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
811	RDC - Bureau 12 zone 2	B	514	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
812	RDC - Bureau 12 zone 2	C	515	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
813	RDC - Bureau 12 zone 2	C	515	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
814	RDC - Bureau 12 zone 2	D	516	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
815	RDC - Bureau 12 zone 2	D	516	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
816	RDC - Bureau 12 zone 2	A	517	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
817	RDC - Bureau 12 zone 2	A	517	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
818	RDC - Bureau 12 zone 2	B	518	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
819	RDC - Bureau 12 zone 2	B	518	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
820	RDC - Bureau 12 zone 2	C	519	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
821	RDC - Bureau 12 zone 2	C	519	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
822	RDC - Bureau 12 zone 2	D	520	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
823	RDC - Bureau 12 zone 2	D	520	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
824	RDC - Bureau 12 zone 2		521	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
825	RDC - Bureau 12 zone 2		521	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
826	RDC - Bureau 12 zone 2		522	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
827	RDC - Bureau 12 zone 2		522	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
828	RDC - Bureau 12 zone 2		523	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
829	RDC - Bureau 12 zone 2		523	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
830	RDC - Bureau 12 zone 2		524	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
831	RDC - Bureau 12 zone 2		524	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 12 zone 2		525	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 12 zone 2		526	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 12 zone 2		527	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
832	RDC - Bureau 13 zone 2		528	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
833	RDC - Bureau 13 zone 2		528	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
834	RDC - Bureau 13 zone 2	A	529	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
835	RDC - Bureau 13 zone 2	A	529	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
836	RDC - Bureau 13 zone 2	B	530	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
837	RDC - Bureau 13 zone 2	B	530	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
838	RDC - Bureau 13 zone 2	C	531	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
839	RDC - Bureau 13 zone 2	C	531	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
840	RDC - Bureau 13 zone 2	D	532	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
841	RDC - Bureau 13 zone 2	D	532	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
842	RDC - Bureau 13 zone 2	A	533	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
843	RDC - Bureau 13 zone 2	A	533	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
844	RDC - Bureau 13 zone 2	B	534	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
845	RDC - Bureau 13 zone 2	B	534	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
846	RDC - Bureau 13 zone 2	C	535	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
847	RDC - Bureau 13 zone 2	C	535	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
848	RDC - Bureau 13 zone 2	D	536	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
849	RDC - Bureau 13 zone 2	D	536	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
850	RDC - Bureau 13 zone 2		537	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
851	RDC - Bureau 13 zone 2		537	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
852	RDC - Bureau 13 zone 2		538	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
853	RDC - Bureau 13 zone 2		538	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
854	RDC - Bureau 13 zone 2		539	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
855	RDC - Bureau 13 zone 2		539	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
856	RDC - Bureau 13 zone 2		540	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
857	RDC - Bureau 13 zone 2		540	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 13 zone 2		541	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 13 zone 2		542	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 13 zone 2		543	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
858	RDC - locale open space zone 2		544	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
859	RDC - locale open space zone 2		544	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
860	RDC - locale open space zone 2	A	545	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
861	RDC - locale open space zone 2	A	545	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
862	RDC - locale open space zone 2	B	546	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
863	RDC - locale open space zone 2	B	546	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
864	RDC - locale open space zone 2	C	547	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
865	RDC - locale open space zone 2	C	547	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
866	RDC - locale open space zone 2	D	548	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
867	RDC - locale open space zone 2	D	548	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
868	RDC - locale open space zone 2	A	549	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
869	RDC - locale open space zone 2	A	549	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
870	RDC - locale open space zone 2	B	550	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
871	RDC - locale open space zone 2	B	550	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
872	RDC - locale open space zone 2	C	551	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
873	RDC - locale open space zone 2	C	551	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
874	RDC - locale open space zone 2	D	552	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
875	RDC - locale open space zone 2	D	552	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
876	RDC - locale open space zone 2		553	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
877	RDC - locale open space zone 2		553	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
878	RDC - locale open space zone 2		554	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
879	RDC - locale open space zone 2		554	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
880	RDC - locale open space zone 2		555	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
881	RDC - locale open space zone 2		555	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
882	RDC - locale open space zone 2		556	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
883	RDC - locale open space zone 2		556	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - locale open space zone 2		557	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - locale open space zone 2		558	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - locale open space zone 2		559	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
884	RDC - vestiaire 2 zone 2		560	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
885	RDC - vestiaire 2 zone 2		560	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
886	RDC - vestiaire 2 zone 2	A	561	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
887	RDC - vestiaire 2 zone 2	A	561	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
888	RDC - vestiaire 2 zone 2	B	562	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
889	RDC - vestiaire 2 zone 2	B	562	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
890	RDC - vestiaire 2 zone 2	C	563	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
891	RDC - vestiaire 2 zone 2	C	563	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
892	RDC - vestiaire 2 zone 2	D	564	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
893	RDC - vestiaire 2 zone 2	D	564	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
894	RDC - vestiaire 2 zone 2	A	565	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
895	RDC - vestiaire 2 zone 2	A	565	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
896	RDC - vestiaire 2 zone 2	B	566	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
897	RDC - vestiaire 2 zone 2	B	566	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
898	RDC - vestiaire 2 zone 2	C	567	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
899	RDC - vestiaire 2 zone 2	C	567	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
900	RDC - vestiaire 2 zone 2	D	568	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
901	RDC - vestiaire 2 zone 2	D	568	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - vestiaire 2 zone 2		569	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire 2 zone 2		570	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire 2 zone 2		571	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
902	RDC - bureau 14 zone 2		572	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
903	RDC - bureau 14 zone 2		572	Sol (S1)	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
904	RDC - bureau 14 zone 2	A	573	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
905	RDC - bureau 14 zone 2	A	573	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
906	RDC - bureau 14 zone 2	B	574	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
907	RDC - bureau 14 zone 2	B	574	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
908	RDC - bureau 14 zone 2	C	575	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
909	RDC - bureau 14 zone 2	C	575	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
910	RDC - bureau 14 zone 2	D	576	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
911	RDC - bureau 14 zone 2	D	576	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
912	RDC - bureau 14 zone 2	A	577	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
913	RDC - bureau 14 zone 2	A	577	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
914	RDC - bureau 14 zone 2	B	578	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
915	RDC - bureau 14 zone 2	B	578	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
916	RDC - bureau 14 zone 2	C	579	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
917	RDC - bureau 14 zone 2	C	579	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
918	RDC - bureau 14 zone 2	D	580	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
919	RDC - bureau 14 zone 2	D	580	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
920	RDC - bureau 14 zone 2		581	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
921	RDC - bureau 14 zone 2		581	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
922	RDC - bureau 14 zone 2		582	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
923	RDC - bureau 14 zone 2		582	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
924	RDC - bureau 14 zone 2		583	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
925	RDC - bureau 14 zone 2		583	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
926	RDC - bureau 14 zone 2		584	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
927	RDC - bureau 14 zone 2		584	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - bureau 14 zone 2		585	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 14 zone 2		586	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - bureau 14 zone 2		587	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
928	RDC - transit QSM zone 2		588	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
929	RDC - transit QSM zone 2		588	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
930	RDC - transit QSM zone 2	A	589	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
931	RDC - transit QSM zone 2	A	589	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
932	RDC - transit QSM zone 2	B	590	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
933	RDC - transit QSM zone 2	B	590	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
934	RDC - transit QSM zone 2	C	591	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
935	RDC - transit QSM zone 2	C	591	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
936	RDC - transit QSM zone 2	D	592	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
937	RDC - transit QSM zone 2	D	592	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
938	RDC - transit QSM zone 2	A	593	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
939	RDC - transit QSM zone 2	A	593	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
940	RDC - transit QSM zone 2	B	594	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
941	RDC - transit QSM zone 2	B	594	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
942	RDC - transit QSM zone 2	C	595	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
943	RDC - transit QSM zone 2	C	595	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
944	RDC - transit QSM zone 2	D	596	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
945	RDC - transit QSM zone 2	D	596	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - transit QSM zone 2		597	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit QSM zone 2		598	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit QSM zone 2		599	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
946	RDC - Cage de faraday zone 2		600	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
947	RDC - Cage de faraday zone 2		600	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
948	RDC - Cage de faraday zone 2	A	601	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
949	RDC - Cage de faraday zone 2	A	601	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
950	RDC - Cage de faraday zone 2	B	602	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
951	RDC - Cage de faraday zone 2	B	602	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
952	RDC - Cage de faraday zone 2	C	603	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
953	RDC - Cage de faraday zone 2	C	603	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
954	RDC - Cage de faraday zone 2	D	604	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
955	RDC - Cage de faraday zone 2	D	604	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
956	RDC - Cage de faraday zone 2	A	605	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
957	RDC - Cage de faraday zone 2	A	605	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
958	RDC - Cage de faraday zone 2	B	606	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
959	RDC - Cage de faraday zone 2	B	606	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
960	RDC - Cage de faraday zone 2	C	607	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
961	RDC - Cage de faraday zone 2	C	607	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
962	RDC - Cage de faraday zone 2	D	608	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
963	RDC - Cage de faraday zone 2	D	608	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Cage de faraday zone 2		609	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Cage de faraday zone 2		610	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
964	RDC - Cage de faraday zone 2		611	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
965	RDC - Cage de faraday zone 2		611	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
966	RDC - Cage de faraday zone 2		612	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
967	RDC - Cage de faraday zone 2		612	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
968	RDC - Cage de faraday zone 2		613	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
969	RDC - Cage de faraday zone 2		613	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
970	RDC - Cage de faraday zone 2		614	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
971	RDC - Cage de faraday zone 2		614	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Cage de faraday zone 2		615	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
972	RDC - vestiaire 3 zone2	A	616	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
973	RDC - vestiaire 3 zone2	A	616	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
974	RDC - vestiaire 3 zone2	B	617	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
975	RDC - vestiaire 3 zone2	B	617	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
976	RDC - vestiaire 3 zone2	C	618	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
977	RDC - vestiaire 3 zone2	C	618	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
978	RDC - vestiaire 3 zone2	D	619	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
979	RDC - vestiaire 3 zone2	D	619	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
980	RDC - vestiaire 3 zone2	A	620	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
981	RDC - vestiaire 3 zone2	A	620	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
982	RDC - vestiaire 3 zone2	B	621	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
983	RDC - vestiaire 3 zone2	B	621	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
984	RDC - vestiaire 3 zone2	C	622	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
985	RDC - vestiaire 3 zone2	C	622	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
986	RDC - vestiaire 3 zone2	D	623	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
987	RDC - vestiaire 3 zone2	D	623	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
988	RDC - vestiaire 3 zone2		624	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
989	RDC - vestiaire 3 zone2		624	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
990	RDC - vestiaire 3 zone2		625	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
991	RDC - vestiaire 3 zone2		625	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
992	RDC - vestiaire 3 zone2		626	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
993	RDC - vestiaire 3 zone2		626	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
994	RDC - vestiaire 3 zone2		627	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
995	RDC - vestiaire 3 zone2		627	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - vestiaire 3 zone2		628	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire 3 zone2		629	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire 3 zone2		630	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
996	RDC - Sam zone 2		631	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
997	RDC - Sam zone 2		631	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
998	RDC - Sam zone 2	A	632	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
999	RDC - Sam zone 2	A	632	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1000	RDC - Sam zone 2	B	633	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1001	RDC - Sam zone 2	B	633	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1002	RDC - Sam zone 2	C	634	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1003	RDC - Sam zone 2	C	634	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1004	RDC - Sam zone 2	D	635	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1005	RDC - Sam zone 2	D	635	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1006	RDC - Sam zone 2	A	636	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1007	RDC - Sam zone 2	A	636	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1008	RDC - Sam zone 2	B	637	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1009	RDC - Sam zone 2	B	637	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1010	RDC - Sam zone 2	C	638	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1011	RDC - Sam zone 2	C	638	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1012	RDC - Sam zone 2	D	639	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1013	RDC - Sam zone 2	D	639	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Sam zone 2		640	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sam zone 2		641	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Sam zone 2		642	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1014	RDC - cage de faraday 2 zone 2		643	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1015	RDC - cage de faraday 2 zone 2		643	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1016	RDC - cage de faraday 2 zone 2	A	644	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1017	RDC - cage de faraday 2 zone 2	A	644	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1018	RDC - cage de faraday 2 zone 2	B	645	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1019	RDC - cage de faraday 2 zone 2	B	645	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1020	RDC - cage de faraday 2 zone 2	C	646	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1021	RDC - cage de faraday 2 zone 2	C	646	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1022	RDC - cage de faraday 2 zone 2	D	647	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1023	RDC - cage de faraday 2 zone 2	D	647	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1024	RDC - cage de faraday 2 zone 2	A	648	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1025	RDC - cage de faraday 2 zone 2	A	648	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1026	RDC - cage de faraday 2 zone 2	B	649	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1027	RDC - cage de faraday 2 zone 2	B	649	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1028	RDC - cage de faraday 2 zone 2	C	650	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1029	RDC - cage de faraday 2 zone 2	C	650	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1030	RDC - cage de faraday 2 zone 2	D	651	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1031	RDC - cage de faraday 2 zone 2	D	651	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - cage de faraday 2 zone 2		652	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - cage de faraday 2 zone 2		653	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - cage de faraday 2 zone 2		654	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1032	RDC - salle de conférence zone 3		655	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1033	RDC - salle de conférence zone 3		655	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1034	RDC - salle de conférence zone 3	A	656	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1035	RDC - salle de conférence zone 3	A	656	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1036	RDC - salle de conférence zone 3	B	657	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1037	RDC - salle de conférence zone 3	B	657	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1038	RDC - salle de conférence zone 3	C	658	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1039	RDC - salle de conférence zone 3	C	658	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1040	RDC - salle de conférence zone 3	D	659	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1041	RDC - salle de conférence zone 3	D	659	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - salle de conférence zone 3		660	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - salle de conférence zone 3		661	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - salle de conférence zone 3		662	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1042	RDC - salle de formation zone 3		663	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1043	RDC - salle de formation zone 3		663	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1044	RDC - salle de formation zone 3	A	664	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1045	RDC - salle de formation zone 3	A	664	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1046	RDC - salle de formation zone 3	B	665	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1047	RDC - salle de formation zone 3	B	665	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1048	RDC - salle de formation zone 3	C	666	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1049	RDC - salle de formation zone 3	C	666	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1050	RDC - salle de formation zone 3	D	667	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1051	RDC - salle de formation zone 3	D	667	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1052	RDC - salle de formation zone 3	A	668	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1053	RDC - salle de formation zone 3	A	668	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1054	RDC - salle de formation zone 3	B	669	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1055	RDC - salle de formation zone 3	B	669	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1056	RDC - salle de formation zone 3	C	670	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1057	RDC - salle de formation zone 3	C	670	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1058	RDC - salle de formation zone 3	D	671	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1059	RDC - salle de formation zone 3	D	671	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - salle de formation zone 3		672	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - salle de formation zone 3		673	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - salle de formation zone 3		674	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1060	RDC - vestiaire zone 3		675	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1061	RDC - vestiaire zone 3		675	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1062	RDC - vestiaire zone 3	A	676	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1063	RDC - vestiaire zone 3	A	676	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1064	RDC - vestiaire zone 3	B	677	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1065	RDC - vestiaire zone 3	B	677	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1066	RDC - vestiaire zone 3	C	678	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1067	RDC - vestiaire zone 3	C	678	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1068	RDC - vestiaire zone 3	D	679	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1069	RDC - vestiaire zone 3	D	679	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1070	RDC - vestiaire zone 3	A	680	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1071	RDC - vestiaire zone 3	A	680	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1072	RDC - vestiaire zone 3	B	681	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1073	RDC - vestiaire zone 3	B	681	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1074	RDC - vestiaire zone 3	C	682	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1075	RDC - vestiaire zone 3	C	682	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1076	RDC - vestiaire zone 3	D	683	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1077	RDC - vestiaire zone 3	D	683	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - vestiaire zone 3		684	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire zone 3		685	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - vestiaire zone 3		686	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1078	RDC - gardien z-A zone 3		687	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1079	RDC - gardien z-A zone 3		687	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1080	RDC - gardien z-A zone 3	A	688	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1081	RDC - gardien z-A zone 3	A	688	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1082	RDC - gardien z-A zone 3	B	689	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1083	RDC - gardien z-A zone 3	B	689	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1084	RDC - gardien z-A zone 3	C	690	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1085	RDC - gardien z-A zone 3	C	690	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1086	RDC - gardien z-A zone 3	D	691	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1087	RDC - gardien z-A zone 3	D	691	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1088	RDC - gardien z-A zone 3	A	692	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1089	RDC - gardien z-A zone 3	A	692	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1090	RDC - gardien z-A zone 3	B	693	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1091	RDC - gardien z-A zone 3	B	693	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1092	RDC - gardien z-A zone 3	C	694	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1093	RDC - gardien z-A zone 3	C	694	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1094	RDC - gardien z-A zone 3	D	695	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1095	RDC - gardien z-A zone 3	D	695	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1096	RDC - gardien z-A zone 3		696	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1097	RDC - gardien z-A zone 3		696	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1098	RDC - gardien z-A zone 3		697	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1099	RDC - gardien z-A zone 3		697	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1100	RDC - gardien z-A zone 3		698	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1101	RDC - gardien z-A zone 3		698	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1102	RDC - gardien z-A zone 3		699	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1103	RDC - gardien z-A zone 3		699	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1104	RDC - gardien z-A zone 3		700	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1105	RDC - gardien z-A zone 3		700	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1106	RDC - gardien z-A zone 3		701	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1107	RDC - gardien z-A zone 3		701	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1108	RDC - gardien z-A zone 3		702	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1109	RDC - gardien z-A zone 3		702	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1110	RDC - gardien z-A zone 3		703	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1111	RDC - gardien z-A zone 3		703	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - gardien z-A zone 3		704	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - gardien z-A zone 3		705	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - gardien z-A zone 3		706	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1112	RDC - transit zone armes zone 3		707	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1113	RDC - transit zone armes zone 3		707	Sol	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1114	RDC - transit zone armes zone 3	A	708	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1115	RDC - transit zone armes zone 3	A	708	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1116	RDC - transit zone armes zone 3	B	709	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1117	RDC - transit zone armes zone 3	B	709	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1118	RDC - transit zone armes zone 3	C	710	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1119	RDC - transit zone armes zone 3	C	710	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1120	RDC - transit zone armes zone 3	D	711	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1121	RDC - transit zone armes zone 3	D	711	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1122	RDC - transit zone armes zone 3	A	712	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1123	RDC - transit zone armes zone 3	A	712	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1124	RDC - transit zone armes zone 3	B	713	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1125	RDC - transit zone armes zone 3	B	713	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1126	RDC - transit zone armes zone 3	C	714	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1127	RDC - transit zone armes zone 3	C	714	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1128	RDC - transit zone armes zone 3	D	715	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1129	RDC - transit zone armes zone 3	D	715	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - transit zone armes zone 3		716	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone armes zone 3		717	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone armes zone 3		718	Porte (P2)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone armes zone 3		719	Huisserie Porte (P2)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - transit zone armes zone 3		720	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1130	RDC - NEF zone 3		721	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1131	RDC - NEF zone 3		721	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1132	RDC - NEF zone 3	A	722	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1133	RDC - NEF zone 3	A	722	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1134	RDC - NEF zone 3	B	723	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1135	RDC - NEF zone 3	B	723	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1136	RDC - NEF zone 3	C	724	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1137	RDC - NEF zone 3	C	724	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1138	RDC - NEF zone 3	D	725	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1139	RDC - NEF zone 3	D	725	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1140	RDC - NEF zone 3	A	726	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1141	RDC - NEF zone 3	A	726	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1142	RDC - NEF zone 3	B	727	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1143	RDC - NEF zone 3	B	727	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1144	RDC - NEF zone 3	C	728	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1145	RDC - NEF zone 3	C	728	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1146	RDC - NEF zone 3	D	729	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1147	RDC - NEF zone 3	D	729	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1148	RDC - NEF zone 3		730	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1149	RDC - NEF zone 3		730	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1150	RDC - NEF zone 3		731	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1151	RDC - NEF zone 3		731	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1152	RDC - NEF zone 3		732	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1153	RDC - NEF zone 3		732	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1154	RDC - NEF zone 3		733	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1155	RDC - NEF zone 3		733	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1156	RDC - NEF zone 3		734	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1157	RDC - NEF zone 3		734	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1158	RDC - NEF zone 3		735	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1159	RDC - NEF zone 3		735	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1160	RDC - NEF zone 3		736	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1161	RDC - NEF zone 3		736	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1162	RDC - NEF zone 3		737	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1163	RDC - NEF zone 3		737	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1164	RDC - NEF zone 3		738	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1165	RDC - NEF zone 3		738	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1166	RDC - NEF zone 3		739	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1167	RDC - NEF zone 3		739	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1168	RDC - NEF zone 3		740	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1169	RDC - NEF zone 3		740	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1170	RDC - NEF zone 3		741	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1171	RDC - NEF zone 3		741	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1172	RDC - NEF zone 3		742	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1173	RDC - NEF zone 3		742	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1174	RDC - NEF zone 3		743	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1175	RDC - NEF zone 3		743	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1176	RDC - NEF zone 3		744	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1177	RDC - NEF zone 3		744	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1178	RDC - NEF zone 3		745	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1179	RDC - NEF zone 3		745	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1180	RDC - NEF zone 3		746	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1181	RDC - NEF zone 3		746	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1182	RDC - NEF zone 3		747	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1183	RDC - NEF zone 3		747	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1184	RDC - NEF zone 3		748	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1185	RDC - NEF zone 3		748	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1186	RDC - NEF zone 3		749	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1187	RDC - NEF zone 3		749	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1188	RDC - NEF zone 3		750	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1189	RDC - NEF zone 3		750	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1190	RDC - NEF zone 3		751	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1191	RDC - NEF zone 3		751	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1192	RDC - NEF zone 3		752	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1193	RDC - NEF zone 3		752	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1194	RDC - NEF zone 3		753	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1195	RDC - NEF zone 3		753	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1196	RDC - NEF zone 3		754	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1197	RDC - NEF zone 3		754	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1198	RDC - NEF zone 3		755	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1199	RDC - NEF zone 3		755	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1200	RDC - NEF zone 3		756	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1201	RDC - NEF zone 3		756	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1202	RDC - NEF zone 3		757	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1203	RDC - NEF zone 3		757	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1204	RDC - NEF zone 3		758	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1205	RDC - NEF zone 3		758	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1206	RDC - NEF zone 3		759	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1207	RDC - NEF zone 3		759	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1208	RDC - NEF zone 3		760	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1209	RDC - NEF zone 3		760	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1210	RDC - NEF zone 3		761	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1211	RDC - NEF zone 3		761	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1212	RDC - NEF zone 3		762	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1213	RDC - NEF zone 3		762	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1214	RDC - NEF zone 3		763	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1215	RDC - NEF zone 3		763	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1216	RDC - NEF zone 3		764	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1217	RDC - NEF zone 3		764	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1218	RDC - NEF zone 3		765	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1219	RDC - NEF zone 3		765	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1220	RDC - NEF zone 3		766	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1221	RDC - NEF zone 3		766	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1222	RDC - NEF zone 3		767	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1223	RDC - NEF zone 3		767	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1224	RDC - NEF zone 3		768	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1225	RDC - NEF zone 3		768	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1226	RDC - NEF zone 3		769	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1227	RDC - NEF zone 3		769	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1228	RDC - NEF zone 3		770	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1229	RDC - NEF zone 3		770	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1230	RDC - NEF zone 3		771	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1231	RDC - NEF zone 3		771	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1232	RDC - NEF zone 3		772	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1233	RDC - NEF zone 3		772	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1234	RDC - NEF zone 3		773	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1235	RDC - NEF zone 3		773	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1236	RDC - NEF zone 3		774	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1237	RDC - NEF zone 3		774	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1238	RDC - NEF zone 3		775	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1239	RDC - NEF zone 3		775	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1240	RDC - NEF zone 3		776	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1241	RDC - NEF zone 3		776	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1242	RDC - NEF zone 3		777	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1243	RDC - NEF zone 3		777	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1244	RDC - NEF zone 3		778	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1245	RDC - NEF zone 3		778	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1246	RDC - NEF zone 3		779	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1247	RDC - NEF zone 3		779	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1248	RDC - NEF zone 3		780	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1249	RDC - NEF zone 3		780	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1250	RDC - NEF zone 3		781	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1251	RDC - NEF zone 3		781	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1252	RDC - NEF zone 3		782	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1253	RDC - NEF zone 3		782	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1254	RDC - NEF zone 3		783	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1255	RDC - NEF zone 3		783	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1256	RDC - NEF zone 3		784	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1257	RDC - NEF zone 3		784	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1258	RDC - NEF zone 3		785	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1259	RDC - NEF zone 3		785	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1260	RDC - NEF zone 3		786	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1261	RDC - NEF zone 3		786	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1262	RDC - NEF zone 3		787	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1263	RDC - NEF zone 3		787	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1264	RDC - NEF zone 3		788	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1265	RDC - NEF zone 3		788	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1266	RDC - NEF zone 3		789	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1267	RDC - NEF zone 3		789	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1268	RDC - NEF zone 3		790	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1269	RDC - NEF zone 3		790	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1270	RDC - NEF zone 3		791	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1271	RDC - NEF zone 3		791	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1272	RDC - NEF zone 3		792	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1273	RDC - NEF zone 3		792	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1274	RDC - NEF zone 3		793	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1275	RDC - NEF zone 3		793	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1276	RDC - NEF zone 3		794	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1277	RDC - NEF zone 3		794	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1278	RDC - NEF zone 3		795	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1279	RDC - NEF zone 3		795	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1280	RDC - NEF zone 3		796	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1281	RDC - NEF zone 3		796	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1282	RDC - NEF zone 3		797	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1283	RDC - NEF zone 3		797	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1284	RDC - NEF zone 3		798	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1285	RDC - NEF zone 3		798	Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1286	RDC - NEF zone 3		799	Huisserie Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1287	RDC - NEF zone 3		799	Huisserie Fenêtre intérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1288	RDC - NEF zone 3		800	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1289	RDC - NEF zone 3		800	Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1290	RDC - NEF zone 3		801	Huisserie Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1291	RDC - NEF zone 3		801	Huisserie Fenêtre extérieure (F18)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1292	RDC - NEF zone 3		802	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1293	RDC - NEF zone 3		802	Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1294	RDC - NEF zone 3		803	Huisserie Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1295	RDC - NEF zone 3		803	Huisserie Fenêtre intérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1296	RDC - NEF zone 3		804	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1297	RDC - NEF zone 3		804	Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1298	RDC - NEF zone 3		805	Huisserie Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1299	RDC - NEF zone 3		805	Huisserie Fenêtre extérieure (F19)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1300	RDC - NEF zone 3		806	Fenêtre intérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1301	RDC - NEF zone 3		806	Fenêtre intérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1302	RDC - NEF zone 3		807	Huisserie Fenêtre intérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1303	RDC - NEF zone 3		807	Huisserie Fenêtre intérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1304	RDC - NEF zone 3		808	Fenêtre extérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1305	RDC - NEF zone 3		808	Fenêtre extérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1306	RDC - NEF zone 3		809	Huisserie Fenêtre extérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1307	RDC - NEF zone 3		809	Huisserie Fenêtre extérieure (F20)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - NEF zone 3		810	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1308	RDC - plateforme informatiques zone 3		811	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1309	RDC - plateforme informatiques zone 3		811	Sol	Béton	Dalles plastiques	0,01	0,1	
1310	RDC - plateforme informatiques zone 3	A	812	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1311	RDC - plateforme informatiques zone 3	A	812	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1312	RDC - plateforme informatiques zone 3	B	813	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1313	RDC - plateforme informatiques zone 3	B	813	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1314	RDC - plateforme informatiques zone 3	C	814	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1315	RDC - plateforme informatiques zone 3	C	814	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1316	RDC - plateforme informatiques zone 3	D	815	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1317	RDC - plateforme informatiques zone 3	D	815	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - plateforme informatiques zone 3		816	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - plateforme informatiques zone 3		817	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - plateforme informatiques zone 3		818	Porte (P2)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - plateforme informatiques zone 3		819	Huisserie Porte (P2)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - plateforme informatiques zone 3		820	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1318	RDC - Bureau 15 zone 3		821	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1319	RDC - Bureau 15 zone 3		821	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1320	RDC - Bureau 15 zone 3	A	822	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1321	RDC - Bureau 15 zone 3	A	822	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1322	RDC - Bureau 15 zone 3	B	823	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1323	RDC - Bureau 15 zone 3	B	823	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1324	RDC - Bureau 15 zone 3	C	824	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1325	RDC - Bureau 15 zone 3	C	824	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1326	RDC - Bureau 15 zone 3	D	825	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1327	RDC - Bureau 15 zone 3	D	825	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1328	RDC - Bureau 15 zone 3	A	826	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1329	RDC - Bureau 15 zone 3	A	826	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1330	RDC - Bureau 15 zone 3	B	827	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1331	RDC - Bureau 15 zone 3	B	827	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1332	RDC - Bureau 15 zone 3	C	828	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1333	RDC - Bureau 15 zone 3	C	828	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1334	RDC - Bureau 15 zone 3	D	829	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1335	RDC - Bureau 15 zone 3	D	829	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1336	RDC - Bureau 15 zone 3		830	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1337	RDC - Bureau 15 zone 3		830	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1338	RDC - Bureau 15 zone 3		831	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1339	RDC - Bureau 15 zone 3		831	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1340	RDC - Bureau 15 zone 3		832	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1341	RDC - Bureau 15 zone 3		832	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1342	RDC - Bureau 15 zone 3		833	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1343	RDC - Bureau 15 zone 3		833	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1344	RDC - Bureau 15 zone 3		834	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1345	RDC - Bureau 15 zone 3		834	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1346	RDC - Bureau 15 zone 3		835	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1347	RDC - Bureau 15 zone 3		835	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1348	RDC - Bureau 15 zone 3		836	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1349	RDC - Bureau 15 zone 3		836	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1350	RDC - Bureau 15 zone 3		837	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1351	RDC - Bureau 15 zone 3		837	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 15 zone 3		838	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 15 zone 3		839	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 15 zone 3		840	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1352	RDC - Bureau 16 zone 3		841	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1353	RDC - Bureau 16 zone 3		841	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1354	RDC - Bureau 16 zone 3	A	842	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1355	RDC - Bureau 16 zone 3	A	842	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1356	RDC - Bureau 16 zone 3	B	843	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1357	RDC - Bureau 16 zone 3	B	843	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1358	RDC - Bureau 16 zone 3	C	844	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1359	RDC - Bureau 16 zone 3	C	844	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1360	RDC - Bureau 16 zone 3	D	845	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1361	RDC - Bureau 16 zone 3	D	845	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1362	RDC - Bureau 16 zone 3	A	846	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1363	RDC - Bureau 16 zone 3	A	846	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1364	RDC - Bureau 16 zone 3	B	847	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1365	RDC - Bureau 16 zone 3	B	847	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1366	RDC - Bureau 16 zone 3	C	848	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1367	RDC - Bureau 16 zone 3	C	848	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1368	RDC - Bureau 16 zone 3	D	849	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1369	RDC - Bureau 16 zone 3	D	849	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1370	RDC - Bureau 16 zone 3		850	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1371	RDC - Bureau 16 zone 3		850	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1372	RDC - Bureau 16 zone 3		851	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1373	RDC - Bureau 16 zone 3		851	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1374	RDC - Bureau 16 zone 3		852	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1375	RDC - Bureau 16 zone 3		852	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1376	RDC - Bureau 16 zone 3		853	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1377	RDC - Bureau 16 zone 3		853	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1378	RDC - Bureau 16 zone 3		854	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1379	RDC - Bureau 16 zone 3		854	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1380	RDC - Bureau 16 zone 3		855	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1381	RDC - Bureau 16 zone 3		855	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1382	RDC - Bureau 16 zone 3		856	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1383	RDC - Bureau 16 zone 3		856	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1384	RDC - Bureau 16 zone 3		857	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1385	RDC - Bureau 16 zone 3		857	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 16 zone 3		858	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 16 zone 3		859	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 16 zone 3		860	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1386	RDC - Bureau 17 zone 3		861	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1387	RDC - Bureau 17 zone 3		861	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1388	RDC - Bureau 17 zone 3	A	862	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1389	RDC - Bureau 17 zone 3	A	862	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1390	RDC - Bureau 17 zone 3	B	863	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1391	RDC - Bureau 17 zone 3	B	863	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1392	RDC - Bureau 17 zone 3	C	864	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1393	RDC - Bureau 17 zone 3	C	864	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1394	RDC - Bureau 17 zone 3	D	865	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1395	RDC - Bureau 17 zone 3	D	865	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1396	RDC - Bureau 17 zone 3	A	866	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1397	RDC - Bureau 17 zone 3	A	866	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1398	RDC - Bureau 17 zone 3	B	867	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1399	RDC - Bureau 17 zone 3	B	867	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1400	RDC - Bureau 17 zone 3	C	868	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1401	RDC - Bureau 17 zone 3	C	868	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1402	RDC - Bureau 17 zone 3	D	869	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1403	RDC - Bureau 17 zone 3	D	869	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1404	RDC - Bureau 17 zone 3		870	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1405	RDC - Bureau 17 zone 3		870	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1406	RDC - Bureau 17 zone 3		871	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1407	RDC - Bureau 17 zone 3		871	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1408	RDC - Bureau 17 zone 3		872	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1409	RDC - Bureau 17 zone 3		872	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1410	RDC - Bureau 17 zone 3		873	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1411	RDC - Bureau 17 zone 3		873	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1412	RDC - Bureau 17 zone 3		874	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1413	RDC - Bureau 17 zone 3		874	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1414	RDC - Bureau 17 zone 3		875	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1415	RDC - Bureau 17 zone 3		875	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1416	RDC - Bureau 17 zone 3		876	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1417	RDC - Bureau 17 zone 3		876	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1418	RDC - Bureau 17 zone 3		877	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1419	RDC - Bureau 17 zone 3		877	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 17 zone 3		878	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 17 zone 3		879	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 17 zone 3		880	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1420	RDC - Bureau 18 zone 3		881	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1421	RDC - Bureau 18 zone 3		881	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1422	RDC - Bureau 18 zone 3	A	882	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1423	RDC - Bureau 18 zone 3	A	882	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1424	RDC - Bureau 18 zone 3	B	883	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1425	RDC - Bureau 18 zone 3	B	883	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1426	RDC - Bureau 18 zone 3	C	884	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1427	RDC - Bureau 18 zone 3	C	884	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1428	RDC - Bureau 18 zone 3	D	885	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1429	RDC - Bureau 18 zone 3	D	885	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1430	RDC - Bureau 18 zone 3	A	886	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1431	RDC - Bureau 18 zone 3	A	886	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1432	RDC - Bureau 18 zone 3	B	887	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1433	RDC - Bureau 18 zone 3	B	887	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1434	RDC - Bureau 18 zone 3	C	888	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1435	RDC - Bureau 18 zone 3	C	888	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1436	RDC - Bureau 18 zone 3	D	889	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1437	RDC - Bureau 18 zone 3	D	889	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1438	RDC - Bureau 18 zone 3		890	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1439	RDC - Bureau 18 zone 3		890	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1440	RDC - Bureau 18 zone 3		891	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1441	RDC - Bureau 18 zone 3		891	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1442	RDC - Bureau 18 zone 3		892	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1443	RDC - Bureau 18 zone 3		892	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1444	RDC - Bureau 18 zone 3		893	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1445	RDC - Bureau 18 zone 3		893	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1446	RDC - Bureau 18 zone 3		894	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1447	RDC - Bureau 18 zone 3		894	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1448	RDC - Bureau 18 zone 3		895	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1449	RDC - Bureau 18 zone 3		895	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1450	RDC - Bureau 18 zone 3		896	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1451	RDC - Bureau 18 zone 3		896	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1452	RDC - Bureau 18 zone 3		897	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1453	RDC - Bureau 18 zone 3		897	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 18 zone 3		898	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 18 zone 3		899	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 18 zone 3		900	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1454	RDC - Bureau 19 zone 3		901	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1455	RDC - Bureau 19 zone 3		901	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1456	RDC - Bureau 19 zone 3	A	902	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1457	RDC - Bureau 19 zone 3	A	902	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1458	RDC - Bureau 19 zone 3	B	903	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1459	RDC - Bureau 19 zone 3	B	903	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1460	RDC - Bureau 19 zone 3	C	904	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1461	RDC - Bureau 19 zone 3	C	904	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1462	RDC - Bureau 19 zone 3	D	905	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1463	RDC - Bureau 19 zone 3	D	905	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1464	RDC - Bureau 19 zone 3	A	906	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1465	RDC - Bureau 19 zone 3	A	906	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1466	RDC - Bureau 19 zone 3	B	907	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1467	RDC - Bureau 19 zone 3	B	907	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1468	RDC - Bureau 19 zone 3	C	908	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1469	RDC - Bureau 19 zone 3	C	908	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1470	RDC - Bureau 19 zone 3	D	909	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1471	RDC - Bureau 19 zone 3	D	909	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1472	RDC - Bureau 19 zone 3		910	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1473	RDC - Bureau 19 zone 3		910	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1474	RDC - Bureau 19 zone 3		911	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1475	RDC - Bureau 19 zone 3		911	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1476	RDC - Bureau 19 zone 3		912	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1477	RDC - Bureau 19 zone 3		912	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1478	RDC - Bureau 19 zone 3		913	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1479	RDC - Bureau 19 zone 3		913	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1480	RDC - Bureau 19 zone 3		914	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1481	RDC - Bureau 19 zone 3		914	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1482	RDC - Bureau 19 zone 3		915	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1483	RDC - Bureau 19 zone 3		915	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1484	RDC - Bureau 19 zone 3		916	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1485	RDC - Bureau 19 zone 3		916	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1486	RDC - Bureau 19 zone 3		917	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1487	RDC - Bureau 19 zone 3		917	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 19 zone 3		918	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 19 zone 3		919	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 19 zone 3		920	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1488	RDC - Bureau 20 zone 3		921	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1489	RDC - Bureau 20 zone 3		921	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1490	RDC - Bureau 20 zone 3	A	922	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1491	RDC - Bureau 20 zone 3	A	922	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1492	RDC - Bureau 20 zone 3	B	923	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1493	RDC - Bureau 20 zone 3	B	923	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1494	RDC - Bureau 20 zone 3	C	924	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1495	RDC - Bureau 20 zone 3	C	924	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1496	RDC - Bureau 20 zone 3	D	925	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1497	RDC - Bureau 20 zone 3	D	925	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1498	RDC - Bureau 20 zone 3	A	926	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1499	RDC - Bureau 20 zone 3	A	926	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1500	RDC - Bureau 20 zone 3	B	927	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1501	RDC - Bureau 20 zone 3	B	927	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1502	RDC - Bureau 20 zone 3	C	928	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1503	RDC - Bureau 20 zone 3	C	928	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1504	RDC - Bureau 20 zone 3	D	929	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1505	RDC - Bureau 20 zone 3	D	929	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1506	RDC - Bureau 20 zone 3		930	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1507	RDC - Bureau 20 zone 3		930	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1508	RDC - Bureau 20 zone 3		931	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1509	RDC - Bureau 20 zone 3		931	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1510	RDC - Bureau 20 zone 3		932	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1511	RDC - Bureau 20 zone 3		932	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1512	RDC - Bureau 20 zone 3		933	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1513	RDC - Bureau 20 zone 3		933	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1514	RDC - Bureau 20 zone 3		934	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1515	RDC - Bureau 20 zone 3		934	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1516	RDC - Bureau 20 zone 3		935	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1517	RDC - Bureau 20 zone 3		935	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1518	RDC - Bureau 20 zone 3		936	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1519	RDC - Bureau 20 zone 3		936	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1520	RDC - Bureau 20 zone 3		937	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1521	RDC - Bureau 20 zone 3		937	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 20 zone 3		938	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 20 zone 3		939	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 20 zone 3		940	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1522	RDC - Bureau 21 zone 3		941	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1523	RDC - Bureau 21 zone 3		941	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1524	RDC - Bureau 21 zone 3	A	942	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1525	RDC - Bureau 21 zone 3	A	942	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1526	RDC - Bureau 21 zone 3	B	943	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1527	RDC - Bureau 21 zone 3	B	943	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1528	RDC - Bureau 21 zone 3	C	944	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1529	RDC - Bureau 21 zone 3	C	944	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1530	RDC - Bureau 21 zone 3	D	945	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1531	RDC - Bureau 21 zone 3	D	945	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1532	RDC - Bureau 21 zone 3	A	946	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1533	RDC - Bureau 21 zone 3	A	946	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1534	RDC - Bureau 21 zone 3	B	947	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1535	RDC - Bureau 21 zone 3	B	947	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1536	RDC - Bureau 21 zone 3	C	948	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1537	RDC - Bureau 21 zone 3	C	948	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1538	RDC - Bureau 21 zone 3	D	949	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1539	RDC - Bureau 21 zone 3	D	949	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1540	RDC - Bureau 21 zone 3		950	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1541	RDC - Bureau 21 zone 3		950	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1542	RDC - Bureau 21 zone 3		951	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1543	RDC - Bureau 21 zone 3		951	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1544	RDC - Bureau 21 zone 3		952	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1545	RDC - Bureau 21 zone 3		952	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1546	RDC - Bureau 21 zone 3		953	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1547	RDC - Bureau 21 zone 3		953	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1548	RDC - Bureau 21 zone 3		954	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1549	RDC - Bureau 21 zone 3		954	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1550	RDC - Bureau 21 zone 3		955	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1551	RDC - Bureau 21 zone 3		955	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1552	RDC - Bureau 21 zone 3		956	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1553	RDC - Bureau 21 zone 3		956	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1554	RDC - Bureau 21 zone 3		957	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1555	RDC - Bureau 21 zone 3		957	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 21 zone 3		958	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Bureau 21 zone 3		959	Huissierie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 21 zone 3		960	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1556	RDC - Bureau 22 zone 3		961	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1557	RDC - Bureau 22 zone 3		961	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1558	RDC - Bureau 22 zone 3	A	962	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1559	RDC - Bureau 22 zone 3	A	962	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1560	RDC - Bureau 22 zone 3	B	963	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1561	RDC - Bureau 22 zone 3	B	963	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1562	RDC - Bureau 22 zone 3	C	964	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1563	RDC - Bureau 22 zone 3	C	964	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1564	RDC - Bureau 22 zone 3	D	965	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1565	RDC - Bureau 22 zone 3	D	965	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1566	RDC - Bureau 22 zone 3	A	966	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1567	RDC - Bureau 22 zone 3	A	966	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1568	RDC - Bureau 22 zone 3	B	967	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1569	RDC - Bureau 22 zone 3	B	967	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1570	RDC - Bureau 22 zone 3	C	968	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1571	RDC - Bureau 22 zone 3	C	968	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1572	RDC - Bureau 22 zone 3	D	969	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1573	RDC - Bureau 22 zone 3	D	969	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1574	RDC - Bureau 22 zone 3		970	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1575	RDC - Bureau 22 zone 3		970	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1576	RDC - Bureau 22 zone 3		971	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1577	RDC - Bureau 22 zone 3		971	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1578	RDC - Bureau 22 zone 3		972	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1579	RDC - Bureau 22 zone 3		972	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1580	RDC - Bureau 22 zone 3		973	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1581	RDC - Bureau 22 zone 3		973	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1582	RDC - Bureau 22 zone 3		974	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1583	RDC - Bureau 22 zone 3		974	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1584	RDC - Bureau 22 zone 3		975	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1585	RDC - Bureau 22 zone 3		975	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1586	RDC - Bureau 22 zone 3		976	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1587	RDC - Bureau 22 zone 3		976	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1588	RDC - Bureau 22 zone 3		977	Huissierie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1589	RDC - Bureau 22 zone 3		977	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Bureau 22 zone 3		978	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 22 zone 3		979	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Bureau 22 zone 3		980	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1590	RDC - Ascenseur		981	Sol	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1591	RDC - Ascenseur		981	Sol	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1592	RDC - Ascenseur	A	982	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1593	RDC - Ascenseur	A	982	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1594	RDC - Ascenseur	B	983	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1595	RDC - Ascenseur	B	983	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1596	RDC - Ascenseur	C	984	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1597	RDC - Ascenseur	C	984	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1598	RDC - Ascenseur	D	985	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1599	RDC - Ascenseur	D	985	Mur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Ascenseur		986	Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Ascenseur		987	Huisserie Porte (P1)	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	RDC - Ascenseur		988	Plafond	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1600	Étage 1 - magasins outillage zone 1		989	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1601	Étage 1 - magasins outillage zone 1		989	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1602	Étage 1 - magasins outillage zone 1	A	990	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1603	Étage 1 - magasins outillage zone 1	A	990	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1604	Étage 1 - magasins outillage zone 1	B	991	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1605	Étage 1 - magasins outillage zone 1	B	991	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1606	Étage 1 - magasins outillage zone 1	C	992	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1607	Étage 1 - magasins outillage zone 1	C	992	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1608	Étage 1 - magasins outillage zone 1	D	993	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1609	Étage 1 - magasins outillage zone 1	D	993	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1610	Étage 1 - magasins outillage zone 1	A	994	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1611	Étage 1 - magasins outillage zone 1	A	994	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1612	Étage 1 - magasins outillage zone 1	B	995	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1613	Étage 1 - magasins outillage zone 1	B	995	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1614	Étage 1 - magasins outillage zone 1	C	996	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1615	Étage 1 - magasins outillage zone 1	C	996	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1616	Étage 1 - magasins outillage zone 1	D	997	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1617	Étage 1 - magasins outillage zone 1	D	997	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - magasins outillage zone 1		998	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - magasins outillage zone 1		999	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - magasins outillage zone 1		1000	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1618	Étage 1 - réfectoire zone 1		1001	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1619	Étage 1 - réfectoire zone 1		1001	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1620	Étage 1 - réfectoire zone 1	A	1002	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1621	Étage 1 - réfectoire zone 1	A	1002	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1622	Étage 1 - réfectoire zone 1	B	1003	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1623	Étage 1 - réfectoire zone 1	B	1003	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1624	Étage 1 - réfectoire zone 1	C	1004	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1625	Étage 1 - réfectoire zone 1	C	1004	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1626	Étage 1 - réfectoire zone 1	D	1005	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1627	Étage 1 - réfectoire zone 1	D	1005	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1628	Étage 1 - réfectoire zone 1	A	1006	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1629	Étage 1 - réfectoire zone 1	A	1006	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1630	Étage 1 - réfectoire zone 1	B	1007	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1631	Étage 1 - réfectoire zone 1	B	1007	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1632	Étage 1 - réfectoire zone 1	C	1008	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1633	Étage 1 - réfectoire zone 1	C	1008	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1634	Étage 1 - réfectoire zone 1	D	1009	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1635	Étage 1 - réfectoire zone 1	D	1009	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - réfectoire zone 1		1010	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - réfectoire zone 1		1011	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - réfectoire zone 1		1012	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1636	Étage 1 - Salle de conférence zone 1		1013	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1637	Étage 1 - Salle de conférence zone 1		1013	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1638	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	A	1014	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1639	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	A	1014	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1640	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	B	1015	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1641	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	B	1015	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1642	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	C	1016	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1643	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	C	1016	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1644	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	D	1017	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1645	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	D	1017	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1646	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	A	1018	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1647	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	A	1018	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1648	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	B	1019	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1649	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	B	1019	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1650	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	C	1020	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1651	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	C	1020	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1652	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	D	1021	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1653	Étage 1 - Salle de conférence zone 1	D	1021	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - Salle de conférence zone 1		1022	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Salle de conférence zone 1		1023	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Salle de conférence zone 1		1024	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1654	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1025	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1655	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1025	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1656	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	A	1026	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1657	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	A	1026	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1658	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	B	1027	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1659	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	B	1027	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1660	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	C	1028	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1661	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	C	1028	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1662	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	D	1029	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1663	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	D	1029	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1664	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	A	1030	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1665	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	A	1030	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1666	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	B	1031	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1667	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	B	1031	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1668	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	C	1032	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1669	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	C	1032	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1670	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	D	1033	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1671	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	D	1033	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1672	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1034	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1673	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1034	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1674	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1035	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1675	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1035	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1676	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1036	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1677	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1036	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1678	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1037	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1679	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1037	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1680	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1038	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1681	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1038	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1682	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1039	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1683	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1039	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1684	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1040	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1685	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1040	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1686	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1041	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1687	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1041	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1688	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1042	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1689	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1042	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1690	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1043	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1691	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1043	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1692	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1044	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1693	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1044	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1694	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1045	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1695	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1045	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1696	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1046	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1697	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1046	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1698	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1047	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1699	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1047	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1700	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1048	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1701	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1048	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1702	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1049	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1703	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1049	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1704	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1050	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1705	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1050	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1706	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1051	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1707	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1051	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1708	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1052	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1709	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1052	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1710	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1053	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1711	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1053	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1054	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1055	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Défense secrétariat zone 1		1056	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1712	Étage 1 - Sanitaire zone 1	A	1057	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1713	Étage 1 - Sanitaire zone 1	A	1057	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1714	Étage 1 - Sanitaire zone 1	B	1058	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1715	Étage 1 - Sanitaire zone 1	B	1058	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1716	Étage 1 - Sanitaire zone 1	C	1059	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1717	Étage 1 - Sanitaire zone 1	C	1059	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1718	Étage 1 - Sanitaire zone 1	D	1060	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1719	Étage 1 - Sanitaire zone 1	D	1060	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1720	Étage 1 - Sanitaire zone 1	A	1061	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1721	Étage 1 - Sanitaire zone 1	A	1061	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1722	Étage 1 - Sanitaire zone 1	B	1062	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1723	Étage 1 - Sanitaire zone 1	B	1062	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1724	Étage 1 - Sanitaire zone 1	C	1063	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1725	Étage 1 - Sanitaire zone 1	C	1063	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1726	Étage 1 - Sanitaire zone 1	D	1064	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1727	Étage 1 - Sanitaire zone 1	D	1064	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Sanitaire zone 1		1065	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Sanitaire zone 1		1066	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Sanitaire zone 1		1067	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1728	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1068	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1729	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1068	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1730	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	A	1069	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1731	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	A	1069	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1732	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	B	1070	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1733	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	B	1070	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1734	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	C	1071	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1735	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	C	1071	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1736	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	D	1072	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1737	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	D	1072	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1738	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	A	1073	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1739	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	A	1073	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1740	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	B	1074	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1741	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	B	1074	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1742	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	C	1075	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1743	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	C	1075	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1744	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	D	1076	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1745	Étage 1 - Bureau 1 zone 1	D	1076	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1746	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1077	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1747	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1077	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1748	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1078	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1749	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1078	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1750	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1079	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1751	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1079	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1752	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1080	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1753	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1080	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1754	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1081	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1755	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1081	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1756	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1082	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1757	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1082	Huissierie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1758	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1083	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1759	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1083	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1760	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1084	Huissierie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1761	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1084	Huissierie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1085	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1086	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 1 zone 1		1087	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1762	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1088	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1763	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1088	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1764	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	A	1089	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1765	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	A	1089	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1766	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	B	1090	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1767	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	B	1090	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1768	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	C	1091	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1769	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	C	1091	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1770	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	D	1092	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1771	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	D	1092	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1772	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	A	1093	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1773	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	A	1093	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1774	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	B	1094	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1775	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	B	1094	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1776	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	C	1095	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1777	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	C	1095	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1778	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	D	1096	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1779	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	D	1096	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1780	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1097	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1781	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1097	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1782	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1098	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1783	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1098	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1784	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1099	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1785	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1099	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1786	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1100	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1787	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1100	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1788	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1101	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1789	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1101	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1790	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1102	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1791	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1102	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1792	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1103	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1793	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1103	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1794	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1104	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1795	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1104	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1105	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1106	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 2 zone 1		1107	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1796	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1108	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1797	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1108	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1798	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	A	1109	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1799	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	A	1109	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1800	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	B	1110	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1801	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	B	1110	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1802	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	C	1111	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1803	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	C	1111	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1804	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	D	1112	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1805	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	D	1112	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1806	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	A	1113	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1807	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	A	1113	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1808	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	B	1114	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1809	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	B	1114	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1810	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	C	1115	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1811	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	C	1115	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1812	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	D	1116	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1813	Étage 1 - Bureau 3 zone 1	D	1116	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1814	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1117	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1815	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1117	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1816	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1118	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1817	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1118	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1818	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1119	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1819	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1119	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1820	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1120	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1821	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1120	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1822	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1121	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1823	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1121	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1824	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1122	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1825	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1122	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1826	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1123	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1827	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1123	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1828	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1124	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1829	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1124	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1125	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1126	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 3 zone 1		1127	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1830	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1128	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1831	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1128	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1832	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	A	1129	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1833	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	A	1129	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1834	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	B	1130	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1835	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	B	1130	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1836	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	C	1131	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1837	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	C	1131	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1838	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	D	1132	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1839	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	D	1132	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1840	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	A	1133	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1841	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	A	1133	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1842	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	B	1134	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1843	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	B	1134	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1844	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	C	1135	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1845	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	C	1135	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1846	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	D	1136	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1847	Étage 1 - Bureau 4 zone 1	D	1136	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1848	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1137	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1849	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1137	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1850	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1138	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1851	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1138	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1852	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1139	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1853	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1139	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1854	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1140	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1855	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1140	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1856	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1141	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1857	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1141	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1858	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1142	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1859	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1142	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1860	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1143	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1861	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1143	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1862	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1144	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1863	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1144	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1145	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 4 zone 1		1146	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1864	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1147	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1865	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1147	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1866	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	A	1148	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1867	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	A	1148	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1868	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	B	1149	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1869	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	B	1149	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1870	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	C	1150	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1871	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	C	1150	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1872	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	D	1151	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1873	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	D	1151	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1874	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	A	1152	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1875	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	A	1152	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1876	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	B	1153	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1877	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	B	1153	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1878	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	C	1154	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1879	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	C	1154	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1880	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	D	1155	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1881	Étage 1 - Bureau 5 zone 1	D	1155	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1882	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1156	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1883	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1156	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1884	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1157	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1885	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1157	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1886	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1158	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1887	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1158	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1888	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1159	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1889	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1159	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1890	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1160	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1891	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1160	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1892	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1161	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1893	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1161	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1894	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1162	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1895	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1162	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1896	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1163	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1897	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1163	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1164	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1165	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 5 zone 1		1166	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1898	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1167	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1899	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1167	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1900	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	A	1168	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1901	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	A	1168	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1902	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	B	1169	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1903	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	B	1169	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1904	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	C	1170	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1905	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	C	1170	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1906	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	D	1171	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1907	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	D	1171	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1908	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	A	1172	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1909	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	A	1172	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1910	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	B	1173	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1911	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	B	1173	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1912	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	C	1174	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1913	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	C	1174	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1914	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	D	1175	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1915	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	D	1175	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1916	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1176	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1917	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1176	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1918	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1177	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1919	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1177	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1920	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1178	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1921	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1178	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1922	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1179	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1923	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1179	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1924	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1180	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1925	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1180	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1926	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1181	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1927	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1181	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1928	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1182	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1929	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1182	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1930	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1183	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1931	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1183	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1184	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1185	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau 6 zone 1		1186	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1932	Étage 1 - Vestiaire zone 1		1187	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1933	Étage 1 - Vestiaire zone 1		1187	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1934	Étage 1 - Vestiaire zone 1	A	1188	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1935	Étage 1 - Vestiaire zone 1	A	1188	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1936	Étage 1 - Vestiaire zone 1	B	1189	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1937	Étage 1 - Vestiaire zone 1	B	1189	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1938	Étage 1 - Vestiaire zone 1	C	1190	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1939	Étage 1 - Vestiaire zone 1	C	1190	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1940	Étage 1 - Vestiaire zone 1	D	1191	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1941	Étage 1 - Vestiaire zone 1	D	1191	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1942	Étage 1 - Vestiaire zone 1	A	1192	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1943	Étage 1 - Vestiaire zone 1	A	1192	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1944	Étage 1 - Vestiaire zone 1	B	1193	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1945	Étage 1 - Vestiaire zone 1	B	1193	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1946	Étage 1 - Vestiaire zone 1	C	1194	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1947	Étage 1 - Vestiaire zone 1	C	1194	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1948	Étage 1 - Vestiaire zone 1	D	1195	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1949	Étage 1 - Vestiaire zone 1	D	1195	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Vestiaire zone 1		1196	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - Vestiaire zone 1		1197	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire zone 1		1198	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1950	Étage 1 - DEM zone 1		1199	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1951	Étage 1 - DEM zone 1		1199	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1952	Étage 1 - DEM zone 1	A	1200	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1953	Étage 1 - DEM zone 1	A	1200	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1954	Étage 1 - DEM zone 1	B	1201	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1955	Étage 1 - DEM zone 1	B	1201	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1956	Étage 1 - DEM zone 1	C	1202	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1957	Étage 1 - DEM zone 1	C	1202	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1958	Étage 1 - DEM zone 1	D	1203	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1959	Étage 1 - DEM zone 1	D	1203	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1960	Étage 1 - DEM zone 1	A	1204	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1961	Étage 1 - DEM zone 1	A	1204	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1962	Étage 1 - DEM zone 1	B	1205	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1963	Étage 1 - DEM zone 1	B	1205	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1964	Étage 1 - DEM zone 1	C	1206	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1965	Étage 1 - DEM zone 1	C	1206	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1966	Étage 1 - DEM zone 1	D	1207	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1967	Étage 1 - DEM zone 1	D	1207	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - DEM zone 1		1208	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - DEM zone 1		1209	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - DEM zone 1		1210	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1968	Étage 1 - Dégagement zone 1		1211	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1969	Étage 1 - Dégagement zone 1		1211	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1970	Étage 1 - Dégagement zone 1	A	1212	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1971	Étage 1 - Dégagement zone 1	A	1212	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1972	Étage 1 - Dégagement zone 1	B	1213	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1973	Étage 1 - Dégagement zone 1	B	1213	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1974	Étage 1 - Dégagement zone 1	C	1214	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1975	Étage 1 - Dégagement zone 1	C	1214	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1976	Étage 1 - Dégagement zone 1	D	1215	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1977	Étage 1 - Dégagement zone 1	D	1215	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1978	Étage 1 - Dégagement zone 1	A	1216	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1979	Étage 1 - Dégagement zone 1	A	1216	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1980	Étage 1 - Dégagement zone 1	B	1217	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1981	Étage 1 - Dégagement zone 1	B	1217	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1982	Étage 1 - Dégagement zone 1	C	1218	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1983	Étage 1 - Dégagement zone 1	C	1218	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1984	Étage 1 - Dégagement zone 1	D	1219	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1985	Étage 1 - Dégagement zone 1	D	1219	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Dégagement zone 1		1220	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
1986	Étage 1 - Zone de stockage zone 1		1221	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1987	Étage 1 - Zone de stockage zone 1		1221	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
1988	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	A	1222	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1989	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	A	1222	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1990	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	B	1223	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1991	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	B	1223	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1992	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	C	1224	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1993	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	C	1224	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1994	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	D	1225	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1995	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	D	1225	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1996	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	A	1226	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1997	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	A	1226	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1998	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	B	1227	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
1999	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	B	1227	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2000	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	C	1228	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2001	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	C	1228	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2002	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	D	1229	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2003	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	D	1229	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Zone de stockage zone 1		1230	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2004	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1		1231	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2005	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1		1231	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2006	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	A	1232	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2007	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	A	1232	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2008	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	B	1233	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2009	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	B	1233	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2010	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	C	1234	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2011	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	C	1234	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2012	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	D	1235	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2013	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	D	1235	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2014	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	A	1236	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2015	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	A	1236	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2016	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	B	1237	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2017	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	B	1237	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2018	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	C	1238	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2019	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	C	1238	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2020	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	D	1239	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2021	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	D	1239	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1		1240	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1		1241	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1		1242	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2022	Étage 1 - Bureau7 zone 1		1243	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2023	Étage 1 - Bureau7 zone 1		1243	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2024	Étage 1 - Bureau7 zone 1	A	1244	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2025	Étage 1 - Bureau7 zone 1	A	1244	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2026	Étage 1 - Bureau7 zone 1	B	1245	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2027	Étage 1 - Bureau7 zone 1	B	1245	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2028	Étage 1 - Bureau7 zone 1	C	1246	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2029	Étage 1 - Bureau7 zone 1	C	1246	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2030	Étage 1 - Bureau7 zone 1	D	1247	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2031	Étage 1 - Bureau7 zone 1	D	1247	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2032	Étage 1 - Bureau7 zone 1	A	1248	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2033	Étage 1 - Bureau7 zone 1	A	1248	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2034	Étage 1 - Bureau7 zone 1	B	1249	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2035	Étage 1 - Bureau7 zone 1	B	1249	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2036	Étage 1 - Bureau7 zone 1	C	1250	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2037	Étage 1 - Bureau7 zone 1	C	1250	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2038	Étage 1 - Bureau7 zone 1	D	1251	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2039	Étage 1 - Bureau7 zone 1	D	1251	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau7 zone 1		1252	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2040	Étage 1 - Vestiaire zone 2		1253	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2041	Étage 1 - Vestiaire zone 2		1253	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2042	Étage 1 - Vestiaire zone 2	A	1254	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2043	Étage 1 - Vestiaire zone 2	A	1254	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2044	Étage 1 - Vestiaire zone 2	B	1255	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2045	Étage 1 - Vestiaire zone 2	B	1255	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2046	Étage 1 - Vestiaire zone 2	C	1256	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2047	Étage 1 - Vestiaire zone 2	C	1256	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2048	Étage 1 - Vestiaire zone 2	D	1257	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2049	Étage 1 - Vestiaire zone 2	D	1257	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2050	Étage 1 - Vestiaire zone 2	A	1258	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2051	Étage 1 - Vestiaire zone 2	A	1258	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2052	Étage 1 - Vestiaire zone 2	B	1259	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2053	Étage 1 - Vestiaire zone 2	B	1259	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2054	Étage 1 - Vestiaire zone 2	C	1260	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2055	Étage 1 - Vestiaire zone 2	C	1260	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2056	Étage 1 - Vestiaire zone 2	D	1261	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2057	Étage 1 - Vestiaire zone 2	D	1261	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Vestiaire zone 2		1262	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire zone 2		1263	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire zone 2		1264	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2058	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1265	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2059	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1265	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2060	Étage 1 - NEF DEM zone 2	A	1266	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2061	Étage 1 - NEF DEM zone 2	A	1266	Plinthes (P1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2062	Étage 1 - NEF DEM zone 2	B	1267	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2063	Étage 1 - NEF DEM zone 2	B	1267	Plinthes (P2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2064	Étage 1 - NEF DEM zone 2	C	1268	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2065	Étage 1 - NEF DEM zone 2	C	1268	Plinthes (P3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2066	Étage 1 - NEF DEM zone 2	D	1269	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2067	Étage 1 - NEF DEM zone 2	D	1269	Plinthes (P4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2068	Étage 1 - NEF DEM zone 2	A	1270	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2069	Étage 1 - NEF DEM zone 2	A	1270	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2070	Étage 1 - NEF DEM zone 2	B	1271	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2071	Étage 1 - NEF DEM zone 2	B	1271	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2072	Étage 1 - NEF DEM zone 2	C	1272	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2073	Étage 1 - NEF DEM zone 2	C	1272	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2074	Étage 1 - NEF DEM zone 2	D	1273	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2075	Étage 1 - NEF DEM zone 2	D	1273	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2076	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1274	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2077	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1274	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2078	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1275	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2079	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1275	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2080	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1276	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2081	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1276	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2082	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1277	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2083	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1277	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2084	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1278	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2085	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1278	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2086	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1279	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2087	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1279	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2088	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1280	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2089	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1280	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2090	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1281	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2091	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1281	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2092	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1282	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2093	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1282	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2094	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1283	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2095	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1283	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2096	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1284	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2097	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1284	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2098	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1285	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2099	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1285	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2100	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1286	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2101	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1286	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2102	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1287	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2103	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1287	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2104	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1288	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2105	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1288	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2106	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1289	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2107	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1289	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2108	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1290	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2109	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1290	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2110	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1291	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2111	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1291	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2112	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1292	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2113	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1292	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2114	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1293	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2115	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1293	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1294	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1295	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - NEF DEM zone 2		1296	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1297	Sol	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	A	1298	Plinthes (P1)	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	B	1299	Plinthes (P2)	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	C	1300	Plinthes (P3)	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	D	1301	Plinthes (P4)	Carrelage	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
2116	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	E	1302	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2117	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	E	1302	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2118	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1303	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2119	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1303	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2120	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1304	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2121	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1304	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2122	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1305	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2123	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1305	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2124	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1306	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2125	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1306	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2126	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1307	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2127	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1307	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2128	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1308	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2129	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1308	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2130	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1309	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2131	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1309	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2132	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1310	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2133	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1310	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2134	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1311	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2135	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1311	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2136	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1312	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2137	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1312	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2138	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1313	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2139	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1313	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2140	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1314	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2141	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1314	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2142	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1315	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2143	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1315	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2144	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1316	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2145	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1316	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2146	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1317	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2147	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1317	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2148	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1318	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2149	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1318	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2150	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1319	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2151	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1319	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2152	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1320	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2153	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1320	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2154	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1321	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2155	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1321	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2156	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1322	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2157	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1322	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2158	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1323	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2159	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1323	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2160	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1324	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2161	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1324	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2162	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1325	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2163	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1325	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2164	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1326	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2165	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1326	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2166	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1327	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2167	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1327	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2168	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1328	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2169	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1328	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2170	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1329	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2171	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1329	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2172	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1330	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2173	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1330	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2174	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1331	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2175	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1331	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2176	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1332	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2177	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1332	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2178	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1333	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2179	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1333	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2180	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1334	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2181	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1334	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2182	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1335	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2183	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1335	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2184	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1336	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2185	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1336	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2186	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1337	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2187	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1337	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2188	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1338	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2189	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1338	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2190	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1339	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2191	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1339	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2192	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1340	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2193	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1340	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2194	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1341	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2195	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1341	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2196	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1342	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2197	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1342	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2198	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1343	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2199	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1343	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2200	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1344	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2201	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1344	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2202	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1345	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2203	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1345	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2204	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1346	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2205	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1346	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2206	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1347	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2207	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1347	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2208	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1348	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2209	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1348	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2210	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1349	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2211	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1349	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2212	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1350	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2213	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1350	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1351	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2214	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1352	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2215	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1352	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2216	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	A	1353	Plinthes (P5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2217	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	A	1353	Plinthes (P5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2218	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	B	1354	Plinthes (P6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2219	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	B	1354	Plinthes (P6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2220	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	C	1355	Plinthes (P7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2221	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	C	1355	Plinthes (P7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2222	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	D	1356	Plinthes (P8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2223	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	D	1356	Plinthes (P8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2224	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	A	1357	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2225	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	A	1357	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2226	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	B	1358	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2227	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	B	1358	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2228	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	C	1359	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2229	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	C	1359	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2230	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	D	1360	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2231	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	D	1360	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2232	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1361	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2233	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1361	Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2234	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1362	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2235	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1362	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2236	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1363	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2237	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1363	Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2238	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1364	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2239	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1364	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2240	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1365	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2241	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1365	Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2242	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1366	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2243	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1366	Huisserie Fenêtre intérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2244	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1367	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2245	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1367	Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2246	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1368	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2247	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1368	Huisserie Fenêtre extérieure (F14)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2248	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1369	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2249	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1369	Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2250	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1370	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2251	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1370	Huisserie Fenêtre intérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2252	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1371	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2253	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1371	Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2254	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1372	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2255	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1372	Huisserie Fenêtre extérieure (F15)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2256	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1373	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2257	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1373	Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2258	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1374	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2259	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1374	Huisserie Fenêtre intérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2260	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1375	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2261	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1375	Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2262	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1376	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2263	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1376	Huisserie Fenêtre extérieure (F16)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2264	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1377	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2265	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1377	Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2266	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1378	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2267	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1378	Huisserie Fenêtre intérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2268	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1379	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2269	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1379	Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2270	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1380	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2271	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1380	Huisserie Fenêtre extérieure (F17)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1381	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1382	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2		1351	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2272	Étage 1 - Transit trans zone 2		1383	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2273	Étage 1 - Transit trans zone 2		1383	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2274	Étage 1 - Transit trans zone 2	A	1384	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2275	Étage 1 - Transit trans zone 2	A	1384	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2276	Étage 1 - Transit trans zone 2	B	1385	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2277	Étage 1 - Transit trans zone 2	B	1385	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2278	Étage 1 - Transit trans zone 2	C	1386	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2279	Étage 1 - Transit trans zone 2	C	1386	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2280	Étage 1 - Transit trans zone 2	D	1387	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2281	Étage 1 - Transit trans zone 2	D	1387	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2282	Étage 1 - Transit trans zone 2	A	1388	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2283	Étage 1 - Transit trans zone 2	A	1388	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2284	Étage 1 - Transit trans zone 2	B	1389	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2285	Étage 1 - Transit trans zone 2	B	1389	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2286	Étage 1 - Transit trans zone 2	C	1390	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2287	Étage 1 - Transit trans zone 2	C	1390	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2288	Étage 1 - Transit trans zone 2	D	1391	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2289	Étage 1 - Transit trans zone 2	D	1391	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Transit trans zone 2		1392	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Transit trans zone 2		1393	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Transit trans zone 2		1394	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2290	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1395	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2291	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1395	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2292	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	A	1396	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2293	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	A	1396	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2294	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	B	1397	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2295	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	B	1397	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2296	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	C	1398	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2297	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	C	1398	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2298	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	D	1399	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2299	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	D	1399	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2300	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	A	1400	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2301	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	A	1400	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2302	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	B	1401	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2303	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	B	1401	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2304	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	C	1402	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2305	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	C	1402	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2306	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	D	1403	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2307	Étage 1 - Locale chiffre zone 2	D	1403	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2308	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1404	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2309	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1404	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2310	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1405	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2311	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1405	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2312	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1406	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2313	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1406	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2314	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1407	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2315	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1407	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2316	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1408	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2317	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1408	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2318	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1409	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2319	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1409	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2320	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1410	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2321	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1410	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2322	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1411	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2323	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1411	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2324	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1412	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2325	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1412	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2326	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1413	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2327	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1413	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2328	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1414	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2329	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1414	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2330	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1415	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2331	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1415	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1416	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1417	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale chiffre zone 2		1418	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2332	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2		1419	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2333	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2		1419	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2334	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	A	1420	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2335	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	A	1420	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2336	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	B	1421	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2337	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	B	1421	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2338	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	C	1422	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2339	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	C	1422	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2340	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	D	1423	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2341	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	D	1423	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2342	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	A	1424	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2343	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	A	1424	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2344	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	B	1425	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2345	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	B	1425	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2346	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	C	1426	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2347	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	C	1426	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2348	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	D	1427	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2349	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	D	1427	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2		1428	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2		1429	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2		1430	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2350	Étage 1 - Bureau8 zone 2		1431	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2351	Étage 1 - Bureau8 zone 2		1431	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2352	Étage 1 - Bureau8 zone 2	A	1432	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2353	Étage 1 - Bureau8 zone 2	A	1432	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2354	Étage 1 - Bureau8 zone 2	B	1433	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2355	Étage 1 - Bureau8 zone 2	B	1433	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2356	Étage 1 - Bureau8 zone 2	C	1434	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2357	Étage 1 - Bureau8 zone 2	C	1434	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2358	Étage 1 - Bureau8 zone 2	D	1435	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2359	Étage 1 - Bureau8 zone 2	D	1435	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2360	Étage 1 - Bureau8 zone 2	A	1436	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2361	Étage 1 - Bureau8 zone 2	A	1436	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2362	Étage 1 - Bureau8 zone 2	B	1437	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2363	Étage 1 - Bureau8 zone 2	B	1437	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2364	Étage 1 - Bureau8 zone 2	C	1438	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2365	Étage 1 - Bureau8 zone 2	C	1438	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2366	Étage 1 - Bureau8 zone 2	D	1439	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2367	Étage 1 - Bureau8 zone 2	D	1439	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Bureau8 zone 2		1440	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau8 zone 2		1441	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Bureau8 zone 2		1442	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2368	Étage 1 - NEF trans zone 2		1443	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2369	Étage 1 - NEF trans zone 2		1443	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2370	Étage 1 - NEF trans zone 2	A	1444	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2371	Étage 1 - NEF trans zone 2	A	1444	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2372	Étage 1 - NEF trans zone 2	B	1445	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2373	Étage 1 - NEF trans zone 2	B	1445	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2374	Étage 1 - NEF trans zone 2	C	1446	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2375	Étage 1 - NEF trans zone 2	C	1446	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2376	Étage 1 - NEF trans zone 2	D	1447	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2377	Étage 1 - NEF trans zone 2	D	1447	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2378	Étage 1 - NEF trans zone 2	A	1448	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2379	Étage 1 - NEF trans zone 2	A	1448	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2380	Étage 1 - NEF trans zone 2	B	1449	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2381	Étage 1 - NEF trans zone 2	B	1449	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2382	Étage 1 - NEF trans zone 2	C	1450	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2383	Étage 1 - NEF trans zone 2	C	1450	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2384	Étage 1 - NEF trans zone 2	D	1451	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2385	Étage 1 - NEF trans zone 2	D	1451	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - NEF trans zone 2		1452	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - NEF trans zone 2		1453	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - NEF trans zone 2		1454	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2386	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1455	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2387	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1455	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2388	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	A	1456	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2389	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	A	1456	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2390	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	B	1457	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2391	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	B	1457	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2392	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	C	1458	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2393	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	C	1458	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2394	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	D	1459	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2395	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	D	1459	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2396	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	A	1460	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2397	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	A	1460	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2398	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	B	1461	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2399	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	B	1461	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2400	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	C	1462	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2401	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	C	1462	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2402	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	D	1463	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2403	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	D	1463	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2404	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1464	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2405	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1464	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2406	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1465	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2407	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1465	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2408	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1466	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2409	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1466	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2410	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1467	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2411	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1467	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2412	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1468	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2413	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1468	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2414	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1469	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2415	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1469	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2416	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1470	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2417	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1470	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2418	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1471	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2419	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1471	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2420	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1472	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2421	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1472	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2422	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1473	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2423	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1473	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2424	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1474	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2425	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1474	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2426	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1475	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2427	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1475	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2428	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1476	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2429	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1476	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2430	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1477	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2431	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1477	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2432	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1478	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2433	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1478	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2434	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1479	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2435	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1479	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2436	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1480	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2437	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1480	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2438	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1481	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2439	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1481	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2440	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1482	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2441	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1482	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2442	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1483	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2443	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1483	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2444	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1484	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2445	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1484	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2446	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1485	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2447	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1485	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2448	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1486	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2449	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1486	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2450	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1487	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2451	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1487	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2452	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1488	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2453	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1488	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2454	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1489	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2455	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1489	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2456	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1490	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2457	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1490	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2458	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1491	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2459	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1491	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2460	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1492	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2461	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1492	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2462	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1493	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2463	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1493	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2464	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1494	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2465	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1494	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2466	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1495	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2467	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1495	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2468	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1496	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2469	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1496	Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2470	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1497	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2471	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1497	Huisserie Fenêtre intérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2472	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1498	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2473	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1498	Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2474	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1499	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2475	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1499	Huisserie Fenêtre extérieure (F9)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2476	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1500	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2477	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1500	Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2478	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1501	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2479	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1501	Huisserie Fenêtre intérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2480	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1502	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2481	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1502	Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2482	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1503	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2483	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1503	Huisserie Fenêtre extérieure (F10)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2484	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1504	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2485	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1504	Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2486	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1505	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2487	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1505	Huisserie Fenêtre intérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2488	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1506	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2489	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1506	Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2490	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1507	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2491	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1507	Huisserie Fenêtre extérieure (F11)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2492	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1508	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2493	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1508	Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2494	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1509	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2495	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1509	Huisserie Fenêtre intérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2496	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1510	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2497	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1510	Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2498	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1511	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2499	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1511	Huisserie Fenêtre extérieure (F12)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1512	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1513	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale open space2 zone 3		1514	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2500	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1515	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2501	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1515	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2502	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	A	1516	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2503	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	A	1516	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2504	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	B	1517	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2505	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	B	1517	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2506	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	C	1518	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2507	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	C	1518	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2508	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	D	1519	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2509	Étage 1 - Locale open space3 zone 3	D	1519	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2510	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1520	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2511	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1520	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2512	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1521	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2513	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1521	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2514	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1522	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2515	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1522	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2516	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1523	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2517	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1523	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2518	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1524	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2519	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1524	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2520	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1525	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2521	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1525	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2522	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1526	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2523	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1526	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2524	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1527	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2525	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1527	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2526	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1528	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2527	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1528	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2528	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1529	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2529	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1529	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2530	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1530	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2531	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1530	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2532	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1531	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2533	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1531	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2534	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1532	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2535	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1532	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2536	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1533	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2537	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1533	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2538	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1534	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2539	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1534	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2540	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1535	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2541	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1535	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2542	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1536	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2543	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1536	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2544	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1537	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2545	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1537	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2546	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1538	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2547	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1538	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2548	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1539	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2549	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1539	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2550	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1540	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2551	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1540	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2552	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1541	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2553	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1541	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2554	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1542	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2555	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1542	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2556	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1543	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2557	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1543	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2558	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1544	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2559	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1544	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2560	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1545	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2561	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1545	Huisserie Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2562	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1546	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2563	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1546	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2564	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1547	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2565	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1547	Huisserie Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2566	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1548	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2567	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1548	Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2568	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1549	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2569	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1549	Huisserie Fenêtre intérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2570	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1550	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2571	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1550	Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2572	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1551	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2573	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1551	Huisserie Fenêtre extérieure (F8)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Locale open space3 zone 3		1552	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2574	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1553	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2575	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1553	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2576	Étage 1 - Vestiaire zone 3	A	1554	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2577	Étage 1 - Vestiaire zone 3	A	1554	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2578	Étage 1 - Vestiaire zone 3	B	1555	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2579	Étage 1 - Vestiaire zone 3	B	1555	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2580	Étage 1 - Vestiaire zone 3	C	1556	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2581	Étage 1 - Vestiaire zone 3	C	1556	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2582	Étage 1 - Vestiaire zone 3	D	1557	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2583	Étage 1 - Vestiaire zone 3	D	1557	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2584	Étage 1 - Vestiaire zone 3	A	1558	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2585	Étage 1 - Vestiaire zone 3	A	1558	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2586	Étage 1 - Vestiaire zone 3	B	1559	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2587	Étage 1 - Vestiaire zone 3	B	1559	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2588	Étage 1 - Vestiaire zone 3	C	1560	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2589	Étage 1 - Vestiaire zone 3	C	1560	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2590	Étage 1 - Vestiaire zone 3	D	1561	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2591	Étage 1 - Vestiaire zone 3	D	1561	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2592	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1562	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2593	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1562	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2594	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1563	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2595	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1563	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2596	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1564	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2597	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1564	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2598	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1565	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2599	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1565	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2600	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1566	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2601	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1566	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2602	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1567	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2603	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1567	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2604	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1568	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2605	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1568	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2606	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1569	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2607	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1569	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2608	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1570	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2609	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1570	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2610	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1571	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2611	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1571	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2612	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1572	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2613	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1572	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2614	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1573	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2615	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1573	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2616	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1574	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2617	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1574	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2618	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1575	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2619	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1575	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2620	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1576	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2621	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1576	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2622	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1577	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2623	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1577	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2624	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1578	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2625	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1578	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2626	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1579	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2627	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1579	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2628	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1580	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2629	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1580	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2630	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1581	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2631	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1581	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2632	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1582	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2633	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1582	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2634	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1583	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2635	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1583	Huisserie Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2636	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1584	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2637	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1584	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2638	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1585	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2639	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1585	Huisserie Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1586	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1587	Huissierie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Vestiaire zone 3		1588	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2640	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1589	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2641	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1589	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2642	Étage 1 - Locale documentations zone 3	A	1590	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2643	Étage 1 - Locale documentations zone 3	A	1590	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2644	Étage 1 - Locale documentations zone 3	B	1591	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2645	Étage 1 - Locale documentations zone 3	B	1591	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2646	Étage 1 - Locale documentations zone 3	C	1592	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2647	Étage 1 - Locale documentations zone 3	C	1592	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2648	Étage 1 - Locale documentations zone 3	D	1593	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2649	Étage 1 - Locale documentations zone 3	D	1593	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2650	Étage 1 - Locale documentations zone 3	A	1594	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2651	Étage 1 - Locale documentations zone 3	A	1594	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2652	Étage 1 - Locale documentations zone 3	B	1595	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2653	Étage 1 - Locale documentations zone 3	B	1595	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2654	Étage 1 - Locale documentations zone 3	C	1596	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2655	Étage 1 - Locale documentations zone 3	C	1596	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2656	Étage 1 - Locale documentations zone 3	D	1597	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2657	Étage 1 - Locale documentations zone 3	D	1597	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2658	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1598	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2659	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1598	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2660	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1599	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2661	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1599	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2662	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1600	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2663	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1600	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2664	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1601	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2665	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1601	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2666	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1602	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2667	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1602	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2668	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1603	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2669	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1603	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2670	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1604	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2671	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1604	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2672	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1605	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2673	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1605	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2674	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1606	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2675	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1606	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2676	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1607	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2677	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1607	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2678	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1608	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2679	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1608	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2680	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1609	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2681	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1609	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1610	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1611	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Locale documentations zone 3		1612	FAUX PLAFOND	Plâtre brut		NM		Absence de revêtement
2682	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1613	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2683	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1613	Sol	Béton	Plastique (lino)	0,01	0,1	
2684	Étage 1 - Sanitaire zone 3	A	1614	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2685	Étage 1 - Sanitaire zone 3	A	1614	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2686	Étage 1 - Sanitaire zone 3	B	1615	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2687	Étage 1 - Sanitaire zone 3	B	1615	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2688	Étage 1 - Sanitaire zone 3	C	1616	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2689	Étage 1 - Sanitaire zone 3	C	1616	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2690	Étage 1 - Sanitaire zone 3	D	1617	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2691	Étage 1 - Sanitaire zone 3	D	1617	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2692	Étage 1 - Sanitaire zone 3	A	1618	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2693	Étage 1 - Sanitaire zone 3	A	1618	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2694	Étage 1 - Sanitaire zone 3	B	1619	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2695	Étage 1 - Sanitaire zone 3	B	1619	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2696	Étage 1 - Sanitaire zone 3	C	1620	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2697	Étage 1 - Sanitaire zone 3	C	1620	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2698	Étage 1 - Sanitaire zone 3	D	1621	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
2699	Étage 1 - Sanitaire zone 3	D	1621	Mur	Béton	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1622	Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1623	Huisserie Porte (P1)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1624	Porte (P2)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	Étage 1 - Sanitaire zone 3		1625	Huisserie Porte (P2)	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2700	toiture - Local VMC		1626	Sol	Béton	Toile de verre	0,00	0,1	
2701	toiture - Local VMC		1626	Sol	Béton	Toile de verre	0,00	0,1	
-	toiture - Local VMC	A	1627	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	toiture - Local VMC	B	1628	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	toiture - Local VMC	C	1629	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	toiture - Local VMC	D	1630	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2702	toiture - Local VMC	A	1631	Faux Limon	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2703	toiture - Local VMC	A	1632	Crémaillère	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2704	toiture - Local VMC	B	1633	Faux Limon	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2705	toiture - Local VMC	B	1634	Crémaillère	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2706	toiture - Local VMC	C	1635	Faux Limon	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2707	toiture - Local VMC	C	1636	Crémaillère	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2708	toiture - Local VMC	D	1637	Faux Limon	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	
2709	toiture - Local VMC	D	1638	Crémaillère	Métal	Peinture rouge	8,00	0,1	

D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Propriétaire**

Fait à **CHERBOURG-EN-COTENTIN**, le **10/07/2026**
Par : **DILLY Mathieu**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par la démolition. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par la démolition n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par la démolition et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si le bâtiment à démolir comporte des faïences, le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Toutes les unités de diagnostic impactées par la démolition font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centrewww.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr

**OPPBTP Centre**www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr

**RSI région Centre**www.rsi.fr/centre

Tél 08 20 20 96 26




Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)



USID plan general R+1


Annexe au rapport : **M201231_35477**

Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUX

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 2 / 9
Version : V02
du : 10/07/2026



USID plan general toiture


Annexe au rapport : **M201231_35477**Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUXBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINEtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 3 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026



Version :	V02
du :	10/07/2026




USID ZONE 2

Annexe au rapport : **M201231_35477**Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUXBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINEtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 5 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026




USID ZONE 3

Annexe au rapport : **M201231_35477**Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUXBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINEtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 6 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026




r+1 zone 1

R+1 zone 1

Annexe au rapport : **M201231_35477**Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUXBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINEtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 7 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026




R+1 zone 2

Annexe au rapport : **M201231_35477**Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUXBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINÉtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 8 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026



R+1 zone 3

Annexe au rapport : **M201231_35477**

Propriétaire : Société ESID EVREUX
BASE aérienne 105 militaire EVREUX
Monsieur Maxime SAINT
27000 EVREUX

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 9 / 9

Version : V02
du : 10/07/2026



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier



Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

N° CPDI6489 Version 003

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DILLY Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1)
Date d'effet : 01/07/2022 - Date d'expiration : 30/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>

Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev23

La certification de compétence de personnes physiques est
attribuée par ABCIDIA à

Mathieu DILLY

Sous le Numéro **23-2327**



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	AMIANTE AVEC MENTION	Prise d'effet : 30/11/2023	Validité : 29/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☒	AMIANTE SANS MENTION	Prise d'effet : 30/11/2023	Validité : 29/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☒	PLOMB SANS MENTION	Prise d'effet : 13/11/2023	Validité : 12/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance