

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Version : V03

Numéro de dossier : **M201231_34559**
Norme employée : **AFNOR NF P03-201** (Version de février 2016)
Date du repérage : **12/05/2026**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Durée du repérage : **07 h 30**
Date émission : **13/05/2026**

Note : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-3 du CCH :
Le bien n'est pas situé dans une zone soumise à arrêté préfectoral.

Propriétaire

Nom : **Société Ministère des armées**
Adresse : **Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Autre
Nom : **Société SID Nord-Ouest - SID NO / BCO CBG**
Adresse : **BCRM Cherbourg - CC 04
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
GUEGADEN Vincent	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	Obtention : 07/05/2025 Échéance : 06/05/2032 N° de certification : 25376704	



A. Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

A.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Hall d'entrée Zone 1
- ❖ RDC - Salle gardiens zone 1
- ❖ RDC - salle d'accueil zone 1
- ❖ RDC - Sanitaires zone 1
- ❖ RDC - sanitaires 2 zone 1
- ❖ RDC - ascenseur zone 1
- ❖ RDC - transit zone 1
- ❖ RDC - bureau 2 zone 1
- ❖ RDC - bureau 4 zone 1
- ❖ RDC - Local service general zone 1
- ❖ RDC - Escalier zone 1
- ❖ RDC - Sas d'entrée zone 1
- ❖ RDC - Bureau 6 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 8 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 10 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 12 zone 2
- ❖ RDC - locale open space zone 2
- ❖ RDC - bureau 14 zone 2
- ❖ RDC - Cage de faraday zone 2
- ❖ RDC - Sam zone 2
- ❖ RDC - salle de conférence zone 3
- ❖ RDC - vestiaire zone 3
- ❖ RDC - transite zone armes zone 3
- ❖ RDC - plateforme informatiques zone 3
- ❖ RDC - Bureau 16 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 18 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 20 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 22 zone 3
- ❖ Étage 1 - magasins outillage zone 1
- ❖ Étage 1 - Salle de conférence zone 1
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 4 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 6 zone 1
- ❖ Étage 1 - DEM zone 1
- ❖ Étage 1 - Zone de stockage zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau7 zone 1
- ❖ Étage 1 - NEF DEM zone 2
- ❖ Étage 1 - Transit trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 2
- ❖ Étage 1 - NEF trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space3 zone 3
- ❖ Étage 1 - Locale documentations zone 3
- ❖ Façade
- ❖ RDC - Dégagement zone 1
- ❖ RDC - SG zone 1
- ❖ RDC - Local remises zone 1
- ❖ RDC - placard s/escalier zone 1
- ❖ RDC - vestiaires zone 1
- ❖ RDC - cuve DSM zone 1
- ❖ RDC - bureau 1 zone 1
- ❖ RDC - bureau 3 zone 1
- ❖ RDC - Local nettoyage zone 1
- ❖ RDC - Local groupe zone 1
- ❖ RDC - local escarpelette zone 3
- ❖ RDC - Bureau 5 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 7 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 9 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 11 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 13 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 2 zone 2
- ❖ RDC - transit QSM zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 3 zone2
- ❖ RDC - cage de faraday 2 zone 2
- ❖ RDC - salle de formation zone 3
- ❖ RDC - gardien z-A zone 3
- ❖ RDC - NEF zone 3
- ❖ RDC - Bureau 15 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 17 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 19 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 21 zone 3
- ❖ RDC - Ascenseur
- ❖ Étage 1 - réfectoire zone 1
- ❖ Étage 1 - Défense secrétariat zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 1 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 3 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 5 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Dégagement zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale chiffre zone 2
- ❖ Étage 1 - Bureau8 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space2 zone 3
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 3
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 3

Les abords immédiats (jusqu'à 10 mètres autour du bâti) du bien objet de la mission ont également été inspectés

A.2. Résultats du repérage



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Hall d'entrée Zone 1	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Dégagement zone 1	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Salle gardiens zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - SG zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - salle d'accueil zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Local remises zone 1	Sol - béton et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Sanitaires zone 1	Sol - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Mur supérieur - A, B, C, D - béton et carrelage	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - placard s/escalier zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - sanitaires 2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - vestiaires zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - ascenseur zone 1	Sol - Métalique et brut	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et brut	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - métal et brut	Absence d'indice*
RDC - cuve DSM zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - transit zone 1	Sol - béton et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - bureau 1 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - bureau 2 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - bureau 3 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - bureau 4 zone 1	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Local nettoyage zone 1	Sol - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Local service general zone 1	Sol - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et brut	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Local groupe zone 1	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Escalier zone 1	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - local escarpelette zone 3	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Sas d'entrée zone 1	Sol - béton et brut	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - béton et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	Porte (P2) - bois et brut	Absence d'indice*
	Porte (P3) - métal et brut	Absence d'indice*
	Porte (P4) - métal et brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 5 zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Bureau 6 zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	Plafond - métal et brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 7 zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Sol (S2) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 8 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 9 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 10 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 11 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 12 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 13 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - locale open space zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - vestiaire 2 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - bureau 14 zone 2	Sol (S1) - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - transit QSM zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Cage de faraday zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - vestiaire 3 zone2	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Sam zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - cage de faraday 2 zone 2	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - salle de conférence zone 3	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - salle de formation zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - vestiaire zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - gardien z-A zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - transit zone armes zone 3	Sol - béton et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	Porte (P2) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - NEF zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F13) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F14) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F15) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F16) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F17) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F18) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F19) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F20) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - plateforme informatiques zone 3	Sol - béton et dalles plastiques	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	Porte (P2) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 15 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 16 zone 3	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Bureau 17 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 18 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 19 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 20 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 21 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Bureau 22 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
RDC - Ascenseur	Sol - métal et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - métal et brut	Absence d'indice*
	Plafond - métal et brut	Absence d'indice*
Étage 1 - magasins outillage zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - réfectoire zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Salle de conférence zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Défense secrétariat zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Sanitaire zone 1	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau 1 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau 2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau 3 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau 4 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau 5 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Bureau 6 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Vestiaire zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
Étage 1 - DEM zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Dégagement zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Zone de stockage zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau7 zone 1	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Vestiaire zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - NEF DEM zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
	Sol - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes (P1) - A - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Plinthes (P2) - B - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes (P3) - C - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Plinthes (P4) - D - carrelage et carrelage	Absence d'indice*
	Mur - E - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes (P5) - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P6) - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P7) - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes (P8) - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F13) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F14) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F15) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F16) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F17) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Transit trans zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Locale chiffre zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Bureau8 zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - NEF trans zone 2	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Locale open space2 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F9) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F10) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F11) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F12) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Locale open space3 zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F7) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F8) - bois et peinture	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Vestiaire zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F4) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F5) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F6) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Locale documentations zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F1) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F2) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre (F3) - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	FAUX PLAFOND - plâtre brut	Absence d'indice*
Étage 1 - Sanitaire zone 3	Sol - béton et plastique (lino)	Absence d'indice*
	Plinthes - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - béton et peinture	Absence d'indice*
	Porte (P1) - bois et brut	Absence d'indice*
	Porte (P2) - bois et brut	Absence d'indice*

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

* Absence d'indice = Absence d'indice d'infestation de termites



B. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

- ❖ Étage - Toiture (Moyen d'accès insuffisant) ❖ Sous-sol - Vide sanitaire (Impossibilité d'entrer)

C. Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	-



D. Exclusions

- ❖ Sols : (parquets, revêtements collés, carrelages...).
La présence de revêtements sur les sols ne permet pas le contrôle des planchers.
- ❖ Murs, cloisons, poteaux (Carrelages, papier peints, contre-cloisons, plâtres...).
La présence de revêtements verticaux ne permet pas le contrôle des surfaces de maçonneries et de l'interface entre les maçonneries et les revêtements.
- ❖ Plafonds : (plâtres, contre cloisons, isolants, lambris...).
La présence de revêtement sur les plafonds ne permet pas le contrôle des sous-faces des planchers supérieurs et de l'interface entre les plafonds et les planchers supérieurs.

E. Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 et à l'Arrêté du 7 mars 2012.
Les moyens d'investigation utilisés sont (liste non exhaustive) :

- ❖ Examen visuel des parties visibles et accessibles :
 - ✓ Recherche visuelle d'indices d'infestations sur les sols, murs, cloisons, plafonds et éléments bois,
 - ✓ Examen des produits cellulotiques non rattachés au bâti,
 - ✓ Examen des matériaux non cellulotiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites.
- ❖ Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
- ❖ Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- ❖ A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
- ❖ Et tout autre moyen mécanique et technique disponible sur le marché.

F. Conditions de réalisation du repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Propriétaire

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Aucun document n'a été remis

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

- ☐ Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de traitements antérieurs contre les termites
- ☐ Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de termites dans le bâtiment
- ☐ Le donneur d'ordre a fourni la notice technique relative à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, etc.) :

Néant



G. Constatations diverses

Néant

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatation diverses
Néant	-	-


Fait à **CHERBOURG-EN-COTENTIN**, le **13/05/2026**

Par : **GUEGADEN Vincent**

- Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à article L.126-4 du code de la construction et de l'habitation.
- Nota 2 : Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui a fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 Place Zaha Hadid - 92400 COURBEVOIE**



H. Planches de repérage



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "VIDE

Annexe au rapport : **M201231_34559**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 1 / 9

Version : V03
du : 13/05/2026



Version :	V03
du :	13/05/2026



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "1er

Annexe au rapport : **M201231_34559**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 3 / 9

Version : V03
du : 13/05/2026



PLAN DE MASSE BATIMENT N°281/282 "T"

Annexe au rapport : **M201231_34559**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 4 / 9

Version : V03
du : 13/05/2026



Version :	V03
du :	13/05/2026



USID ZONE 2

Annexe au rapport : **M201231_34559**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 6 / 9


Version : V03
du : 13/05/2026



Version :	V03
du :	13/05/2026



Version :	V03
du :	13/05/2026



R+1 zone 3

Annexe au rapport : **M201231_34559**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : GUEGADEN Vincent
Société : AED Groupe
Le : 13/05/2026

Croquis 9 / 9

Version : V03
du : 13/05/2026

Certificat attribué à**Vincent GUEGADEN**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	07/05/2025	06/05/2032

Date : 31/03/2026

Numéro du certificat : **25376704***Samuel DUPRIEU - Président*

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. [Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.](#)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

**BUREAU
VERITAS**

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance