

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104896470-1 **N°Appel:** 104896470

Bon de commande client.:

N°Parc: 10662243 **N°Contrat:** 10136148 **Type contrat :** Forfait

Employé: ANGG **Unité de vente...:** Voiron **Technicien.:** GRIG ALAN

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 19/12/2025

Nom client...: C648589 - HOPITAL
DEPARTEMENTAL

Contact du site: Economat

Adresse intervention: Foyer d'Accueil médicalisé "Les 4 Vents"
498 Route Dufresne Sommeiler
74250 LA TOUR
FRANCE

Adresse Pv : SOMMEILLER
498 Route Dufresne Sommeiller
74250 LA TOUR
FRANCE

Signature registre : Oui

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:** ras

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /1 Empla: pavillon 1 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /2 Empla: pavillon 1 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /3 Empla: pavillon 1 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
4	2KG_CO2 /4 Empla: pavillon 1 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
5	6L_PA_EPA /5 Empla: pavillon 2 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
6	2KG_CO2 /6 Empla: pavillon 2 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
7	2KG_CO2 /7 Empla: pavillon 2 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
8	6L_PA_EPA / Empla: pavillon 2 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /9 Empla: circulation Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /10 Empla: pavillon 3 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
11	2KG_CO2 /11 Empla: pavillon 3 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
12	6L_PA_EPA /12 Empla: pavillon 3 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /13 Empla: pavillon 3 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
14	2KG_CO2 /14 Empla: infirmerie Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
15	6L_PA_EPA /15 Empla: circulation Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /16 Empla: pavillon 4 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
17	6L_PA_EPA /17 Empla: pavillon 4 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /18 Empla: pavillon 4 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /19 Empla: pavillon 4 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
20	2KG_CO2 / Empla: pavillon 5 Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
21	6L_PA_EPA /21 Empla: pavillon 5 Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /22 Empla: accueil Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /23 Empla: salle polyvalente Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /24 Empla: archives Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
25	5KG_CO2 /25 Empla: garage Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
26	9KG_PA_ABC / Empla: garage Bât: Niv: 0	DE	P9P	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA / Empla: entrée côté nord plo Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /28 Empla: circulation Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /29 Empla: machinerie ascenseur Bât: Niv: 1	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
30	2KG_CO2 /30 Empla: circulation Bât: Niv: 1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	2KG_CO2 /31 Empla: salle détente Bât: Niv: 1	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA /32 Empla: circulation Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2016	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	9KG_PA_ABC /33 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	DE	P9P	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
34	9KG_PA_ABC /34 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	DE	P9P	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
35	2KG_CO2 /35 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	DE	CO2	2016	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
36	9KG_PA_ABC / Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	DE	P9P	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
37	9KG_PA_ABC /37 Empla: chaufferie Bât: Niv: 0	DE	P9P	2016	02		X								X	X						-Bon état -Remplacement à prévoir n+1	-Bon fonctionnement	
Total articles consommés							37	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	0			

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;