

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104896472-1 **N°Appel:** 104896472

Bon de commande client.:

N°Parc: 10662248 **N°Contrat:** 10136148 **Type contrat :** Forfait

Employé: angg **Unité de vente...:** Voiron **Technicien.:** GRIG ALAN

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 21/12/2025

Nom client...: C648589 - HOPITAL
DEPARTEMENTAL

Contact du site: Economat

Adresse intervention: HOPITAL DEPARTEMENTAL DUFRESNE
SOMMEILLER
498 Route Dufresne Sommeiller
74250 LA TOUR
FRANCE

Adresse Pv : SOMMEILLER
498 Route Dufresne Sommeiller
74250 LA TOUR
FRANCE

Signature registre : Oui

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:** .

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	5KG_CO2 /196 Empla: circulation Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /69 Empla: immeuble Bât: Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	2KG_CO2 /181 Empla: circulation ascenseu Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6L_PA_EPA /182 Empla: SSR circulation cham Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	2KG_CO2 /183 Empla: bureau cadre SSR Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /184 Empla: SSR salle a manger Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /185 Empla: SSR bureau infirmier Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /186 Empla: SSR circulation cham Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /187 Empla: SSR circulation cham Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2 /188 Empla: SSR salle service Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /190 Empla: SSR circulation Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /189 Empla: SSR bureau infirmier Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA /191 Empla: SSR couloir chambre Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
14	5KG_CO2 /193 Empla: SSR couloir escalier Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /192 Empla: SSR couloir escalier Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /194 Empla: SSR couloir chambre Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /195 Empla: SSR couloir chambre Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /197 Empla: Médecine couloir ch Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	2KG_CO2 /198 Empla: Médecine - bureau mé Bât: Niv: 1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /199 Empla: Médecine - salle a m Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	2KG_CO2 /200 Empla: Médecine - bureau in Bât: Niv: 1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	6L_PA_EPA /201 Empla: Médecine - couloir c Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /202 Empla: Médecine - couloir c Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	6L_PA_EPA /203 Empla: Médecine - couloir n Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /204 Empla: Médecine - couloir p Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	5KG_CO2 /205 Empla: Médecine - couloir p Bât: Niv: 1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA /206 Empla: Médecine - couloir c Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /207 Empla: Médecine - couloir c Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	5KG_CO2 /208 Empla: Médecine - armoire e Bât: Niv: 1	DE	E6	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /225 Empla: couloir froid, côté Bât: Niv: 0	DE	E6	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
31	6L_PA_EPA /143 Empla: salle polyvalente Bât: Niv: 0	EU	E6	2024	13																			/ doublon
32	6L_PA_EPA /143 Empla: salle polyvalente Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /136 Empla: salle polyvalente Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	6L_PA_EPA /136 Empla: salle polyvalente Bât: Niv: 0	EU	E6	2024	13																			/ doublon
35	2KG_CO2 /134 Empla: bar cafétéria Bât: Niv: 0	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
36	6L_PA_EPA /138 Empla: cafeteria Bât: Niv: 0	EU	E6	2024	02		X								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA /138 Empla: cafeteria Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA /221 Empla: grand hall vers port Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
39	2KG_CO2 /133 Empla: BDE photocopieur Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
40	6L_PA_EPA /213 Empla: couloir EHPAD grande Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	13																			/ doublon	
41	6L_PA_EPA /307 Empla: couloir EHPAD 1 asce Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	2KG_CO2 /318 Empla: EHPAD 1 Office Bât: Niv: 0	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA /308 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /309 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	E6	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	6L_PA_EPA /310 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	5KG_CO2 /315 Empla: EHPAD 1 couloir armo Bât: Niv: 0	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /311 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /312 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /313 Empla: EHPAD 1 couloir ch 3 Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	5KG_CO2 /316 Empla: EHPAD 1 couloir sall Bât: Niv: 0	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	2KG_CO2 /317 Empla: EHPAD 1 bureau infir Bât: Niv: 0	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	6L_PA_EPA /314 Empla: EHPAD 1 salle a mang Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
53	6L_PA_EPA /248 Empla: EHPAD 4 entrée Bât: Niv: 0	DE	E6	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
54	6L_PA_EPA /249 Empla: EHPAD 4 entrée Bât: Niv: 0	DE	E6	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
55	6L_PA_EPA /250 Empla: couloir salle fumeur Bât: Niv: 0	DE	E6	2019	02		X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
56	6L_PA_EPA /139 Empla: Médecine extérieur Bât: Niv: 0	EU	E6	2024	02		X							X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	6L_PA_EPA /135 Empla: reserve cafétéria Bât: Niv: 0	DE	E6	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
58	2KG_CO2 /12 Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X							X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	2KG_PP_ABC / Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	13	X																		/ doublon
60	6L_PA_EPA /20 Empla: Villa A Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
61	6L_PA_EPA /19 Empla: Villa A Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
62	6L_PA_EPA /22 Empla: Villa B Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
63	6L_PA_EPA /23 Empla: Villa B Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
64	6L_PA_EPA /27 Empla: Villa C Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2020	07		X	X						2	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	2KG_CO2 /25 Empla: Villa C Bât: Niv: 0	DE	CO2	2015	13	X																		/ supprimer par le client.

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
66	6L_PA_EPA /70 Empla: Immeuble Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	9KG_PA_ABC /67 Empla: Villa C Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	2KG_CO2 /2 Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	2KG_CO2 /3 Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	CO2	2022	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	2KG_CO2 /4 Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	2KG_CO2 /10 Empla: administration Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	9KG_PA_ABC /8 Empla: administration sous Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	9KG_PA_ABC /7 Empla: administration sous Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	2KG_CO2 /6 Empla: administration sous Bât: Niv: -1	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	9KG_PA_ABC /13 Empla: administration garag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	6KG_PA_ABC / Empla: administration garag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
77	6KG_PA_ABC /45 Empla: administration garag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	6KG_PA_ABC /46 Empla: administration garag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
79	2KG_CO2 /47 Empla: administration garag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	5KG_CO2 /333 Empla: ephad 4 placard cent Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
81	6L_PA_EPA /331 Empla: ephad 4 placard cent Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
82	6L_PA_EPA /332 Empla: ephad 4 placard cent Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
83	6L_PA_EPA /341 Empla: ephad 4 placard cent Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
84	2KG_CO2 /334 Empla: ephad 4 cuisine Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	13	X																			/ doublon
85	6L_PA_EPA /340 Empla: ephad 4 salle de pau Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	6L_PA_EPA /335 Empla: ephad 4 salle de pau Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
87	5KG_CO2 /336 Empla: ephad 4 lingerie Bât: Niv: 0	DE	CO2	2023	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
88	6L_PA_EPA /337 Empla: ephad 4 lingerie Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
89	6L_PA_EPA /338 Empla: ephad 4 rangement ch Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
90	6L_PA_EPA /339 Empla: ephad 4 local stock Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	13																				/ doublon
91	6L_PA_EPA /141 Empla: couloir parallèle Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
92	6L_PA_EPA /101 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2021	13																			/ doublon	
93	2KG_CO2 /144 Empla: couloir parallèle mé Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA /97 Empla: couloir cuisine Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	6L_PA_EPA /85 Empla: couloir cuisine Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	6L_PA_EPA /140 Empla: cuisine vestiaire fe Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	02		X								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
97	2KG_CO2 /258 Empla: couloir cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
98	2KG_CO2 /259 Empla: couloir cuisine Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
99	6L_PA_EPA /260 Empla: pharmacie Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
100	6L_PA_EPA /98 Empla: circulation restaura Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
101	6L_PA_EPA /99 Empla: circulation restaura Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
102	6L_PA_EPA /129 Empla: morgue Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
103	2KG_CO2 /130 Empla: morgue Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	6L_PA_EPA /55 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	02		X								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
105	5KG_CO2 /54 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2023	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
106	6L_PA_EPA /52 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2024	02		X								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
107	6L_PA_EPA /53 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	EU	AUTRES	2023	02		X								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
108	2KG_CO2 /51 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
109	9KG_PA_ABC /56 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
110	9KG_PA_ABC /49 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
111	9KG_PA_ABC /50 Empla: blanchisserie Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
112	5KG_CO2 /33 Empla: service animation Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
113	9KG_PA_ABC /90 Empla: bouteille oxygène Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08																		-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
114	5KG_CO2 /95 Empla: local tranfo Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
115	6KG_PA_ABC /93 Empla: local groupe électro Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
116	5KG_CO2 /94 Empla: local groupe électro Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2018	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
117	9KG_PA_ABC /112 Empla: extérieur cuisine co Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
118	9KG_PA_ABC /113 Empla: Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
119	2KG_CO2 /100 Empla: bureau cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
120	6L_PA_EPA /85 Empla: stock cuisine Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
121	5KG_CO2 /101 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
122	5KG_CO2 /102 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
123	2KG_CO2 /103 Empla: cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
124	2KG_CO2 /104 Empla: comble cuisine Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
125	5KG_CO2 /327 Empla: ephad 2 armoire elec Bât: Niv: 1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
126	6L_PA_EPA /344 Empla: ephad 3 entrée Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
127	2KG_CO2 /355 Empla: ephad 3 soins infirm Bât: Niv: 1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
128	5KG_CO2 /346 Empla: ephad 3 armoire elec Bât: Niv: 1	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
129	6L_PA_EPA /345 Empla: ephad 3 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
130	2KG_CO2 /347 Empla: ephad 3 office Bât: Niv: 1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
131	6L_PA_EPA /348 Empla: ephad 3 office Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
132	6L_PA_EPA /350 Empla: ephad 3 armoire elec Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
133	5KG_CO2 /349 Empla: ephad 3 armoire elec Bât: Niv: 1	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
134	6L_PA_EPA /351 Empla: ephad 3 ch 626 Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
135	6L_PA_EPA /352 Empla: ephad 3 couloir loca Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
136	6L_PA_EPA /353 Empla: ephad 3 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
137	6L_PA_EPA /319 Empla: ephad 3 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
138	2KG_CO2 /329 Empla: ephad 2 Office Bât: Niv: 1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
139	6L_PA_EPA /320 Empla: ephad 2 couloir ch 4 Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
140	6L_PA_EPA /321 Empla: ephad 2 couloir ch 4 Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
141	6L_PA_EPA /322 Empla: ephad 2 couloir ch 4 Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
142	6L_PA_EPA / Empla: grand hall Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
143	6L_PA_EPA /325 Empla: ephad 2 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
144	6L_PA_EPA /324 Empla: ephad 2 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
145	6L_PA_EPA /323 Empla: ephad 2 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
146	6L_PA_EPA /326 Empla: ephad 2 salle a mang Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
147	5KG_CO2 /328 Empla: ephad 2 armoire elec Bât: Niv: 1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
148	2KG_CO2 /156 Empla: USLD armoire elec en Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
149	6L_PA_EPA /157 Empla: USLD armoire elec en Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
150	6L_PA_EPA /76 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
151	6L_PA_EPA /80 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
152	9KG_PA_ABC /73 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2015	08																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
153	9KG_PA_ABC /77 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2015	08																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
154	2KG_CO2 /75 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2023	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
155	5KG_CO2 /78 Empla: atelier vers local t Bât: Niv: -1	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
156	6L_PA_EPA /210 Empla: sous-sol circulation Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2019	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
157	2KG_CO2 /209 Empla: sous-sol circulation Bât: Niv: -1	DE	CO2	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
158	2KG_CO2 /228 Empla: sous-sol palier esc Bât: Niv: -1	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
159	2KG_CO2 /227 Empla: sous-sol local autoc Bât: Niv: -1	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
160	9KG_PA_ABC /229 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
161	9KG_PA_ABC /229 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2024	13																			/ doublon
162	9KG_PA_ABC /230 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2024	13																			/ doublon
163	9KG_PA_ABC /230 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
164	9KG_PA_ABC /231 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
165	9KG_PA_ABC /231 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2024	13																			/ doublon
166	9KG_PA_ABC /232 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2024	13																			/ doublon
167	9KG_PA_ABC /232 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
168	5KG_CO2 /74 Empla: sous-sol local plomb Bât: Niv: -1	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
169	6KG_PA_ABC /79 Empla: sous-sol local plomb Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
170	6KG_PA_ABC /71 Empla: sous-sol local plomb Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
171	6L_PA_EPA /82 Empla: sous-sol couloir ver Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
172	2KG_CO2 /72 Empla: sous-sol couloir ver Bât: Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
173	6L_PA_EPA /122 Empla: sous-sol escalier tu Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
174	2KG_CO2 /81 Empla: sous-sol couloir ver Bât: Niv: -1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
175	6L_PA_EPA /151 Empla: USLD vers espace fum Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
176	6L_PA_EPA /158 Empla: USLD circulation ch Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X					X	-Bon état	-Bon fonctionnement	
177	6L_PA_EPA /152 Empla: USLD salle à manger Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
178	6L_PA_EPA /153 Empla: USLD porte coupe feu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
179	2KG_CO2 /154 Empla: USLD porte coupe feu Bât: Niv: 0	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X						-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
180	6L_PA_EPA /155 Empla: USLD circulation ch Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
181	6L_PA_EPA /161 Empla: EHPAD 5 ascenseur Bât: Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
182	6L_PA_EPA /160 Empla: EHPAD 5 entrée Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
183	2KG_CO2 /159 Empla: EHPAD 5 entrée Bât: Niv: 1	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
184	6L_PA_EPA /166 Empla: EHPAD 5 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
185	6L_PA_EPA /162 Empla: EHPAD 5 salle a mang Bât: Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
186	6L_PA_EPA /163 Empla: EHPAD 5 salle a mang Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
187	2KG_CO2 /164 Empla: EHPAD 5 salle a mang Bât: Niv: 1	DE	CO2	2021	06	X																	-Extincteur Percuté -Goupille manquante	-Appareil remplacé pdt la vérif	
187	2KG_CO2 /164 Empla: EHPAD 5 salle a mang Bât: Niv: 1	EU	DXC2	2025	12	X																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
188	6L_PA_EPA /165 Empla: EHPAD 5 circulation Bât: Niv: 1	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
189	6L_PA_EPA /171 Empla: EHPAD 6 ascenseur Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
190	6L_PA_EPA /169 Empla: EHPAD 6 entrée Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
191	2KG_CO2 /168 Empla: EHPAD 6 entrée Bât: Niv: 2	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
192	6L_PA_EPA /170 Empla: EHPAD 6 circulation Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2018	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
193	6L_PA_EPA /172 Empla: EHPAD 6 salle a mang Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
194	6L_PA_EPA /173 Empla: EHPAD 6 salle a mang Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
195	2KG_CO2 /174 Empla: EHPAD 6 salle a mang Bât: Niv: 2	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X							-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
196	6L_PA_EPA /175 Empla: EHPAD 6 circulation Bât: Niv: 2	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
197	6L_PA_EPA /176 Empla: EHPAD 6 rampe Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2015	08		X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
198	9KG_PA_ABC /147 Empla: chaufferie someillie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
199	9KG_PA_ABC /148 Empla: chaufferie someillie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
200	9KG_PA_ABC /146 Empla: chaufferie someillie Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
201	9KG_PA_ABC /145 Empla: chaufferie someillie Bât: Niv: -1	EU	AUTRES	2023	02		X								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
202	5KG_CO2 /149 Empla: vestiaire someillier Bât: Niv: -1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
203	6L_PA_EPA /150 Empla: vestiaire someillier Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
204	6L_PA_EPA /216 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
205	6L_PA_EPA /218 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
206	6L_PA_EPA /217 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
207	2KG_CO2 /220 Empla: administration armoi Bât: Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
208	6L_PA_EPA /219 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
209	6L_PA_EPA /222 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
210	2KG_CO2 /223 Empla: administration circu Bât: Niv: 0	DE	CO2	2021	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
211	6KG_PA_ABC /109 Empla: sous-sol cuisine/mag Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
212	2KG_CO2 /108 Empla: sous-sol cuisine/mag Bât: Niv: 0	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
213	6KG_PA_ABC /106 Empla: sous-sol bureau maga Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
214	6KG_PA_ABC /107 Empla: sous-sol couloir cha Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
215	2KG_CO2 /226 Empla: sous-sol circulation Bât: Niv: -1	DE	CO2	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
216	2KG_PP_ABC /66 Empla: transport HDS Bât: Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02	X									X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
217	9KG_PA_ABC /302 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
218	5KG_CO2 /301 Empla: sous-sol armoire éle Bât: Niv: -1	DE	CO2	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
219	9KG_PA_ABC /303 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
220	9KG_PA_ABC /304 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
221	9KG_PA_ABC /305 Empla: sous-sol chaufferie Bât: Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02		2								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
222	6L_PA_EPA /300 Empla: sous-sol circulation Bât: Niv: -1	DE	AUTRES	2017	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
223	5KG_CO2 /306 Empla: sous-sol local élec Bât: Niv: -1	DE	CO2	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
224	6L_PA_EPA /137 Empla: hall accueil Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
225	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
226	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
227	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
228	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
229	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
230	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
231	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
232	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
233	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
234	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
235	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
236	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
237	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
238	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
239	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
240	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
241	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
242	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
243	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
244	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
245	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
246	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
247	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
248	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
249	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
250	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
251	6L_PA_EPA / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
252	5KG_CO2 / Empla: a definir Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2024	13	X																		/ doublon
253	5KG_CO2 / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2024	13	X																		/ doublon
254	5KG_CO2 / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2024	13	X																		/ doublon
255	5KG_CO2 / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2024	13	X																		/ doublon
256	5KG_CO2 / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	DXE5	2024	13	X																		/ doublon
257	5KG_CO2 /78 Empla: atelier sous sol Bât: Niv: -1	EU	DXE5	2018	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
258	9KG_PA_ABC / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon
259	9KG_PA_ABC / Empla: A definir Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	13																			/ doublon

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
260	6L_PA_EPA /354 Empla: ephad 3 circulation Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2018	02		X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
261	6L_PA_EPA /214 Empla: epahd couloir cafet Bât: Niv: 0	DE	E6	2015	08		X															-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
Total articles consommés							262	1	0	0	0	0	0	0	186	186	32	0	0	0	1			