

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104397144-1 **N°Appel:** 104397144

Bon de commande Client.: LOT 1 MARCHE 23-0662

N°Parc: 10657855 **N°Contrat:** 10134769 **Type contrat :** Forfait

Employé: edmn **Unité de vente...:** Voiron **Technicien .:** MICHALON EDOUARD

INFORMATIONS INTERVENTION DU 09/01/2025

Nom client...: C647928 - Centre Hospitalier
THONON LES BAINS

Contact du site:

Adresse intervention: Hôpital G.PIANTA
Magasin Economat
3 Avenenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Adresse Pv : Hopitaux du Léman
3 Avenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Signature registre : Oui

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:** aucune

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	5KG_CO2 /HGP E 1 Empla: machinerie ascenseur Bât: hébergemen Niv: 6	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	5KG_CO2 /HGP E 3 Empla: machinerie ascenseur Bât: hébergemen Niv: 6	DE	AUTRES	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	5KG_CO2 /HGP E 2 Empla: machinerie ascenseur Bât: hébergemen Niv: 6	DE	AUTRES	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	5KG_CO2 /HGP E 4 Empla: machinerie ascenseur Bât: hébergemen Niv: 6	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /HGP E 12 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /HGP E 14 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /HGP E 11 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	6L_PA_EPA /HGP E 15 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /HGP E 10 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	6L_PA_EPA /16 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /HGP E 9 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	2KG_CO2 /HGP E 8 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /HGP E 8 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	SI	CRISTAL 22	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
14	2KG_CO2 /HGP E 6 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /HGP E 5 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /HGP E 18 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 5	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /HGP E 23 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /HGP E 24 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /HGP E 25 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /HGP E 26 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /HGP E 27 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 /HGP E 28 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	SI	CRISTAL 22	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /HGP E 29 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /HGP E 20 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /HGP E 30 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /HGP E 19 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6L_PA_EPA /HGP E 22 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 4	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	6L_PA_EPA /HGP E 35 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	2KG_CO2 /HGP E 36 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /HGP E 37 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /HGP E 38 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA /HGP E 39 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	2KG_CO2 /HGP E 40 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	2KG_CO2 /HGP E 32 Empla: bureau infirmier Bât: hébergemen Niv: 3	SI	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /HGP E 41 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 /HGP E 33 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA /HGP E 42 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6L_PA_EPA /HGP E 31 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	6L_PA_EPA /HGP E 34 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 3	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
40	6L_PA_EPA /HGP E 48 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	RO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	2KG_CO2 /HGP E 49 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	6L_PA_EPA /HGP E 50 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	6L_PA_EPA /HGP E 51 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	6L_PA_EPA /HGP E 52 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 /HGP E 53 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 /HGP E 44 Empla: bureau infirmier Bât: hébergemen Niv: 2	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /HGP E 54 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	GLO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	2KG_CO2 /HGP E 45 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	EU	EXPER	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	6L_PA_EPA /HGP E 55 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	6L_PA_EPA /HGP E 43 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
51	6L_PA_EPA /HGP E 46 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
52	5KG_CO2 /HGP E 47 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
53	9KG_PA_ABC /HGP E 153 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2018	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	9KG_PA_ABC /HGP E 154 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2018	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	6L_PA_EPA /HGP E 78 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
56	2KG_CO2 /HGP E 77 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	2KG_CO2 /HGP E 75 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	6L_PA_EPA /HGP E 76 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	GLO	AUTRES	2018	02																	-Bon état	-A4-Remplacé selon arrêté minist. 21/06/23	
59	6L_PA_EPA /HGP E 74 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	2KG_CO2 /HGP E 79 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA /HGP E 80 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	6L_PA_EPA /HGP E 504 Empla: relai h Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	2KG_CO2 /HGP E 505 Empla: relai h Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
64	6L_PA_EPA /HGP E 81 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	2KG_CO2 /HGP E 85 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EXPER	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
66	6L_PA_EPA /HGP E 84 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	6L_PA_EPA /HGP E 86 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	2KG_CO2 /HGP E 87 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	5KG_CO2 /HGP E 88 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	6L_PA_EPA /HGP E 89 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	2KG_CO2 /HGP E 90 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	6L_PA_EPA /HGP E 91 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	6L_PA_EPA /HGP E 92 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	9KG_PA_ABC /HGP E 155 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	5KG_CO2 /HGP E 165 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	5KG_CO2 /HGP E 165 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	AUTRES	2022	00	X																-Appareil manquant	-Suppression	
77	9KG_PA_ABC /HGP E 163 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	P9P	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	9KG_PA_ABC /HGP E 163 bis Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
79	2KG_CO2 /HGP E 164 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	9KG_PA_ABC /HGP E 156 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
81	9KG_PA_ABC /HGP E 160 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	DPP10	2018	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
82	6KG_PA_ABC /HGP E 159 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	5KG_CO2 /HGP E 158 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
84	5KG_CO2 /HGP E 157 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
85	5KG_CO2 /HGP E 161 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	9KG_PA_ABC /HGP E 168 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2018	02																	-Bon état	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	
87	9KG_PA_ABC /HGP E 169 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2018	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
88	2KG_CO2 /HGP E 166 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
89	9KG_PA_ABC /HGP E 167 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -2	GLO	AUTRES	2018	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
90	9L_PA_EPA /stock 11 Empla: réserve local surpre Bât: hébergemen Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
91	9L_PA_EPA /stock 9 Empla: réserve local surpre Bât: hébergemen Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	00																	-Appareil manquant	-Suppression	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
92	9L_PA_EPA /HGP E 463 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
93	2KG_CO2 /HGP E 239 Empla: couloir pcs Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EXPER	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA /HGP E 238 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	2KG_CO2 /HGP E 93 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	6L_PA_EPA /HGP E 94 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	GLO	AUTRES	2016	02																	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	-A4-Remplacé selon arrêté minist. 21/06/23	
97	6L_PA_EPA /HGP E 96 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	GLO	AUTRES	2016	02																	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	-A4-Remplacé selon arrêté minist. 21/06/23	
98	6L_PA_EPA /HGP E 95 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	GLO	AUTRES	2016	02																	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	-A4-Remplacé selon arrêté minist. 21/06/23	
99	6KG_PA_ABC /HGP E 452 Empla: borne recharge voitu Bât: hébergemen Niv: 0	DE	P6P	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
100	6L_PA_EPA /HGP E 100 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
101	2KG_CO2 /HGP E 99 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	SI	CRISTAL	2014	02	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
102	6L_PA_EPA /HGP E 98 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
103	5KG_CO2 /HGP E 97 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2023	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	6L_PA_EPA /HGP E 83 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
105	6L_PA_EPA /HGP E 82 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
106	9L_PA_EPA /stock 10 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
107	6L_PA_EPA /stock 16 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2023	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
108	5KG_CO2 /stock HGP E 115 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
109	9KG_PA_ABC /stock HGP E 462 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
110	5KG_CO2 /stock 1 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
111	5KG_CO2 /stock 2 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
112	2KG_CO2 /stock 5 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
113	5KG_CO2 /stock 3 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
114	6KG_PA_ABC /stock HGP E 451 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	SI	EURO	2011	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
115	2KG_CO2 /stock 13 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	00	X																-Appareil manquant	-Suppression	
116	2KG_CO2 /stock 14 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
117	2KG_CO2 /stock 15 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
118	2KG_CO2 /stock HGP E 102 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
119	2KG_PP_ABC /stock 22 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2020	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
120	2KG_PP_ABC /stock 21 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
121	2KG_PP_ABC /stock HGP E 455 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	ANA	AUTRES	2020	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
122	9KG_PA_ABC /stock 23 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	P9P	2022	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
123	6L_PA_EPA /stock 19 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
124	2KG_CO2 /HGP E 113 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
125	6L_PA_EPA /HGP E 114 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
126	5KG_CO2 /HGP E 202 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
127	6L_PA_EPA /HGP E 132 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
128	2KG_CO2 /HGP E 468 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
129	9L_PA_EPA /HGP E 133 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
130	2KG_CO2 /HGP E 469 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
131	6L_PA_EPA /HGP E 135 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
132	5KG_CO2 /HGP E 134 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
133	9L_PA_EPA /HGP E 131 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	SI	INDIUM	2015	02																	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	-Appareil à remplacer après devis	
134	9L_PA_EPA /HGP E 137 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
135	6KG_PA_ABC /HGP E 140 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	DE	E6A15EV	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
136	5KG_CO2 /HGP E 139 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
137	5KG_CO2 /HGP E 141 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
138	9L_PA_EPA /HGP E 144 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
139	5KG_CO2 /HGP E 145 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
140	9L_PA_EPA /HGP E 146 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	GLO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
141	9L_PA_EPA /HGP E 2014 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
142	2KG_CO2 /HGP E 151 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
143	9L_PA_EPA /HGP E 152 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	GLO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
144	2KG_CO2 /HGP E 147 Empla: morgue Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
145	6L_PA_EPA /HGP E 148 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
146	9L_PA_EPA /HGP E 149 Empla: morgue Bât: hébergemen Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
147	6L_PA_EPA /HGP E 136 Empla: vestiaire femme Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
148	2KG_CO2 /HGP E 138 Empla: local serveur Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
149	9L_PA_EPA /HGP E 101 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
150	6L_PA_EPA /HGP E 105 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
151	2KG_CO2 /HGP E 106 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
152	2KG_CO2 /HGP E 107 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
153	2KG_CO2 /HGP E 108 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
154	6L_PA_EPA /HGP E 108 Empla: pharmacie Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
155	9L_PA_EPA /HGP E 110 Empla: local informatique Bât: hébergemen Niv: -1	SI	INDIUM	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
156	5KG_CO2 /HGP E 111 Empla: local informatique Bât: hébergemen Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
157	2KG_CO2 /HGP E 338 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
158	2KG_CO2 /HGP E 347 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
159	6L_PA_EPA /HGP E 348 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
160	2KG_CO2 /HGP E 346 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
161	6L_PA_EPA /HGP E 345 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
162	6L_PA_EPA /HGP E 339 Empla: Rea Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
163	2KG_CO2 /HGP E Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
164	6L_PA_EPA /HGP E 362 Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
165	2KG_CO2 /HGP E 371 Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
166	6L_PA_EPA /HGP E 370 Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
167	2KG_CO2 /HGP E 220 Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
168	6L_PA_EPA /HGP E 367 Empla: stérilisation Bât: plateau te Niv: 0	SI	INDIUM	2015	02																	-A3-A remplacer selon dispo fabricant	-Appareil à remplacer après devis	
169	2KG_CO2 /HGP E 373 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
170	6L_PA_EPA /HGP E 375 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
171	6L_PA_EPA /HGP E 374 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
172	6L_PA_EPA /HGP E 366 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
173	2KG_CO2 /HGP E 365 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
174	2KG_CO2 /HGP E 363 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
175	6L_PA_EPA /HGP E 362 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
176	6L_PA_EPA /HGP E 361 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
177	2KG_CO2 /HGP E 360 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
178	6L_PA_EPA /HGP E 358 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	RO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
179	2KG_CO2 /HGP E 359 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	12	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
179	2KG_CO2 /HGP E 359 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	SI	CRISTAL	2014	05	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
180	6L_PA_EPA /HGP E 364 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
181	2KG_CO2 /HGP E 376 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
182	6L_PA_EPA /HGP E 377 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
183	2KG_CO2 /HGP E 378 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
184	2KG_CO2 /HGP E 380 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
185	6L_PA_EPA /HGP E 379 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
186	2KG_CO2 /HGP E 381 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	CRISTAL	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
187	6L_PA_EPA /HGP E 382 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
188	6L_PA_EPA /HGP E 383 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
189	2KG_CO2 /HGP E 324/384 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
190	6L_PA_EPA /HGP E 325/385 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
191	6L_PA_EPA /HGP E 386 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
192	2KG_CO2 /HGP E 387 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
193	2KG_CO2 /HGP E 39/391 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EXPER	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
194	6L_PA_EPA /HGP E 465 Empla: URCC Bât: hébergemen Niv: -1	RO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
195	6L_PA_EPA /HGP E 466 Empla: URCC Bât: hébergemen Niv: -1	RO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
196	5KG_CO2 /HGP E 487 Empla: URCC Bât: hébergemen Niv: -1	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
197	6L_PA_EPA /HGP E 337 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
198	6L_PA_EPA /HGP E 369/349 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
199	2KG_CO2 /HGP E 350 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
200	6L_PA_EPA /HGP E 351 bis Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
201	6L_PA_EPA /HGP E ?/391 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	RO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
202	6L_PA_EPA /HGP E 357 Empla: urgence Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
203	6L_PA_EPA /HGP E 356 Empla: urgence Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
204	2KG_CO2 /HGP E 317 Empla: maison médical Bât: plateau te Niv: 0	SI	CRISTAL	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
205	6L_PA_EPA /HGP E 355/359 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
206	6KG_PA_ABC /HGP E 353 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
207	2KG_PP_ABC / Empla: SMUR Skoda Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2020	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
208	2KG_PP_ABC / Empla: SMUR Duster Bât: plateau te Niv: 0	GLO	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
209	2KG_PP_ABC / Empla: SMUR Ranger Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2000	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
210	2KG_CO2 /HGP E 388 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
211	6L_PA_EPA /HGP E 389 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
212	2KG_CO2 /HGP E 390/290 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EXPER	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
213	6L_PA_EPA /HGP E 336 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
214	6L_PA_EPA /HGP E 334 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
215	6L_PA_EPA /HGP E 333 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
216	6L_PA_EPA /HGP E 327 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
217	2KG_CO2 /HGP E 330 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
218	2KG_CO2 /HGP E 331 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
219	6L_PA_EPA /HGP E 332 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
220	5KG_CO2 /HGP E 330 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
221	6L_PA_EPA /HGP E 335 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
222	6L_PA_EPA /HGP E 340 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	RO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
223	2KG_CO2 /HGP E 343 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
224	2KG_CO2 /HGP E ?/168 Empla: Scanner Bât: plateau te Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
225	2KG_CO2 /HGP E ?/167 Empla: Scanner Bât: plateau te Niv: 0	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
226	6L_PA_EPA /HGP E 326 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
227	6L_PA_EPA /HGP E 328 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
228	6L_PA_EPA /HGP E 165 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
229	2KG_PP_ABC /ambulance FR 27 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	ANA	AUTRES	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
230	2KG_PP_ABC /ambulance FV 93 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	GLO	AUTRES	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
231	9KG_PA_ABC /HGP E 418 Empla: ambulance Bât: plateau te Niv: -1	DE	P9P	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
232	6KG_PA_ABC /HGP E ?/506 Empla: garage ambulance Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
233	6L_PA_EPA /HGP E 420 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
234	2KG_CO2 /HGP E 501 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
235	5KG_CO2 /HGP E 421 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	GLO	AUTRES	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
236	5KG_CO2 /HGP E 428 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
237	9KG_PA_ABC /HGP E 432 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
238	2KG_CO2 /HGP E 433 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
239	2KG_CO2 /HGP E 429 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
240	5KG_CO2 /HGP E 430 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	ANA	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
241	5KG_CO2 /HGP E 431 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EXPER	2015	02	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
242	5KG_CO2 /HGP E 434 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	SI	AUTRES	2015	02	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
243	5KG_CO2 /HGP E 435 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
244	5KG_CO2 /HGP E 436 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
245	9L_PA_EPA /HGP E 422 Empla: archives Bât: plateau te Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
246	6L_PA_EPA /HGP E 423 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	RO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
247	9L_PA_EPA /HGP E 415 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
248	6L_PA_EPA /HGP E 414 Empla: couloir archives Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
249	9L_PA_EPA /HGP E 413 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
250	50L_PA_EPA /HGP E 412 Mat i Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	IN	AUTRES	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
251	6L_PA_EPA /HGP E 411 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
252	6L_PA_EPA /HGP E 410 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
253	9L_PA_EPA /HGP E 409 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
254	6L_PA_EPA /HGP E 407 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
255	2KG_CO2 /HGP E 408 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
256	9L_PA_EPA /HGP E ?/307bis Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
257	2KG_CO2 /HGP E 417 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
258	2KG_CO2 /HGP E 424 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
259	2KG_CO2 /HGP E 503 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
260	9KG_PA_ABC /HGP E 502 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
261	6KG_PA_ABC /HGP E 426 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
262	5KG_CO2 /HGP E 425 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
263	2KG_CO2 /HGP E 427 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
264	6KG_PA_ABC /HGP E 437 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
265	9KG_PA_ABC /HGP E 449 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
266	6KG_PA_ABC /HGP E 438 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
267	5KG_CO2 /HGP E 403 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
268	6KG_PA_ABC /HGP E 404 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
269	6L_PA_EPA /HGP E 492 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	00																	-Appareil manquant	-Suppression	
270	6L_PA_EPA /HGP E 393 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
271	6L_PA_EPA /HGP E 394 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
272	6L_PA_EPA BIO /HGP E 396 Empla: cuisine Bât: plateau te Niv: -1	EU	SPIT	2018	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
273	6L_PA_EPA /HGP E 337 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
274	2KG_CO2 /HGP E 395 Empla: cuisine Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
275	6L_PA_EPA /HGP E 400 Empla: self Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
276	6L_PA_EPA /HGP E 399 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
277	2KG_CO2 /HGP E 398 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
278	6L_PA_EPA /HGP E 119 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
279	2KG_CO2 /HGP E 118 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EXPER	2016	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
280	2KG_CO2 /HGP E 120 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
281	2KG_CO2 /HGP E 120 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
282	9L_PA_EPA /HGP E 121 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
283	6KG_PA_ABC /HGP E 123 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
284	5KG_CO2 /HGP E 122 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
285	5KG_CO2 /HGP E 124 Empla: LT tgbt Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
286	2KG_CO2 /HGP E 171 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	00	X																-Appareil manquant	-Suppression	
287	9KG_PA_ABC /HGP E 129 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
288	6L_PA_EPA /HGP E 128 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
289	5KG_CO2 /HGP E 500 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
290	5KG_CO2 /HGP E 125 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
291	9KG_PA_ABC /HGP E 126 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
292	2KG_CO2 /HGP E 127 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
293	9L_PA_EPA /HGP E 130 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
294	2KG_CO2 /HGP E 470 porte Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
295	2KG_CO2 /HGP E 116 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
296	5KG_CO2 /HGP E 117 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
297	6L_PA_EPA /HGP E 297 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
298	6L_PA_EPA /HGP E 298 coulo Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
299	2KG_CO2 /HGP E 300 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
300	6L_PA_EPA /HGP E 299 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
301	9L_PA_EPA /HGP E 301 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
302	2KG_CO2 /HGP E 302 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
303	2KG_CO2 /HGP E 303 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
304	6L_PA_EPA /HGP E 305 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
305	2KG_CO2 /HGP E 304 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
306	2KG_CO2 /HGP E 306 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
307	6L_PA_EPA /HGP E 307 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
308	2KG_CO2 /HGP E 308 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
309	6L_PA_EPA /HGP E 309 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
310	2KG_CO2 /HGP E 310 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
311	2KG_CO2 /HGP E 311 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
312	2KG_CO2 /HGP E 294 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
313	6L_PA_EPA /HGP E 287 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
314	6L_PA_EPA /HGP E 286 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
315	6L_PA_EPA /HGP E 284 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
316	2KG_CO2 /HGP E 282 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
317	6L_PA_EPA /HGP E 283 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
318	6L_PA_EPA /HGP E 281 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
319	6L_PA_EPA /HGP E 280 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
320	2KG_CO2 /HGP E 279 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
321	6L_PA_EPA /HGP E 278 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
322	2KG_CO2 /HGP E 285 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
323	6L_PA_EPA /HGP E 277 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
324	6L_PA_EPA /HGP E 288 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
325	6L_PA_EPA /HGP E 291 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
326	2KG_CO2 /HGP E 292 Empla: couloir maternité Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
327	6L_PA_EPA /HGP E 293 Empla: couloir naissance Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
328	2KG_CO2 /HGP E 289 Empla: couloir Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
329	5KG_CO2 /HGP E 271 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
330	5KG_CO2 /HGP E 268 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
331	5KG_CO2 /HGP E 269 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
332	5KG_CO2 /HGP E 270 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
333	5KG_CO2 /HGP E 272 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	EU	DXE5	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
334	2KG_CO2 /HGP E 274 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
335	5KG_CO2 /HGP E 273 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
336	2KG_CO2 /HGP E 275 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
337	2KG_CO2 /HGP E 276 Empla: terrasse Bât: plateau te Niv: 2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
338	6L_PA_EPA /HGP E 59 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
339	2KG_CO2 /HGP E 60 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
340	6L_PA_EPA /HGP E 61 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	RO	AUTRES	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
341	6L_PA_EPA /HGP E 62 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
342	2KG_CO2 /HGP E 63 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
343	6L_PA_EPA /HGP E 64 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
344	6L_PA_EPA /HGP E 65 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2019	07																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
345	2KG_CO2 /HGP E 73 Empla: bureau aide soignant Bât: hébergemen Niv: 1	DE	CO2	2014	02	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
346	6L_PA_EPA /HGP E 66 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
347	6L_PA_EPA /HGP E 67 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
348	6L_PA_EPA /HGP E 68 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
349	2KG_CO2 /HGP E 69 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	SI	AUTRES	2019	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
350	6L_PA_EPA /HGP E 70 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
351	2KG_CO2 /HGP E 57 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
352	2KG_CO2 /HGP E 71 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
353	6L_PA_EPA /HGP E 72 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
354	6L_PA_EPA /HGP E 56 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
355	6L_PA_EPA /HGP E 58 Empla: couloir Bât: hébergemen Niv: 1	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
356	6L_PA_EPA /HGP E 240 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
357	2KG_CO2 /HGP E 246 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
358	6L_PA_EPA /HGP E 241 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
359	6L_PA_EPA /HGP E 242 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
360	6L_PA_EPA /HGP E 243 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
361	6L_PA_EPA /HGP E 244 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
362	6L_PA_EPA /HGP E 249 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
363	2KG_CO2 /HGP E 250 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
364	6L_PA_EPA /HGP E 248 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
365	6L_PA_EPA /HGP E 251 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
366	6L_PA_EPA /HGP E 255 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
367	6L_PA_EPA /HGP E 256 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
368	2KG_CO2 /HGP E 257 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
369	50L_PA_EPA /HGP E 258 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
370	6L_PA_EPA /HGP E 260 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
371	2KG_CO2 /HGP E 259 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
372	6L_PA_EPA /HGP E 267 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
373	6L_PA_EPA /HGP E 266 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
374	6L_PA_EPA /HGP E 265 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
375	6L_PA_EPA /HGP E 263 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
376	5KG_CO2 /HGP E 264 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
377	6L_PA_EPA /HGP E 261 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
378	2KG_CO2 /HGP E 262 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
379	2KG_CO2 /HGP E 253 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
380	6L_PA_EPA /HGP E 254 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
381	6L_PA_EPA /HGP E 252 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
382	6L_PA_EPA /HGP E 245 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
383	6L_PA_EPA /HGP E 247 Empla: couloir Bât: médecine Niv: 0	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
384	2KG_CO2 /HGP E 171 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
385	6KG_PA_ABC /HGP E 172 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	P6P	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
386	2KG_CO2 /HGP E 174 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
387	6L_PA_EPA /HGP E 173 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
388	6KG_PA_ABC /176 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	P6P	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
389	5KG_CO2 /HGP E 175 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
390	6L_PA_EPA /HGP E 177 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
391	6L_PA_EPA /HGP E 178 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
392	6L_PA_EPA /HGP E 182 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
393	2KG_CO2 /HGP E 183 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
394	9L_PA_EPA /HGP E 192 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
395	9L_PA_EPA /HGP E 184 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
396	9L_PA_EPA /HGP E 185 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
397	2KG_CO2 /HGP E 186 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
398	9L_PA_EPA /HGP E 191 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
399	9L_PA_EPA /HGP E 188 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
400	9L_PA_EPA /HGP E 187 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
401	9L_PA_EPA /HGP E 189 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
402	9L_PA_EPA /HGP E 190 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E9A1EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
403	6L_PA_EPA /HGP E 181 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
404	6L_PA_EPA /HGP E 193 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
405	6L_PA_EPA /HGP E 195 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
406	2KG_CO2 /HGP E 194 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
407	2KG_CO2 /HGP E 196 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
408	6L_PA_EPA /HGP E 197 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
409	2KG_CO2 /HGP E 198 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	EU	EXPER	2017	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
410	6L_PA_EPA /HGP E 199 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
411	6L_PA_EPA /HGP E 200 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
412	6L_PA_EPA /HGP E 201 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
413	6L_PA_EPA /HGP E 180 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
414	5KG_CO2 /HGP E 179 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -2	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
415	6L_PA_EPA /HGP E 222bis Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
416	6L_PA_EPA /HGP E 212 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	RO	AUTRES	2017	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
417	6L_PA_EPA /HGP E 213 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
418	2KG_CO2 /HGP E 215 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
419	6L_PA_EPA /HGP E 214 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
420	2KG_CO2 /HGP E 216 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
421	6L_PA_EPA /HGP E 217 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
422	6L_PA_EPA /HGP E 218 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
423	6L_PA_EPA /HGP E 225 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
424	2KG_CO2 /HGP E 223 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
425	6L_PA_EPA /HGP E 224 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
426	6L_PA_EPA /HGP E 203 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
427	6KG_PA_ABC /HGP E 204 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	P6P	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
428	5KG_CO2 /HGP E 206 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
429	6L_PA_EPA /HGP E 207 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
430	5KG_CO2 /HGP E 205 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	00	X																-Appareil manquant	-Suppression	
431	6L_PA_EPA /HGP E 210 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
432	2KG_CO2 /HGP E 209 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
433	5KG_CO2 /HGP E 205 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
434	6L_PA_EPA /HGP E 211 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
435	2KG_CO2 /HGP E 222 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
436	5KG_CO2 /HGP E 221 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
437	5KG_CO2 /HGP E 220 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
438	6L_PA_EPA /HGP E 233 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
439	5KG_CO2 /HGP E 234 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
440	2KG_CO2 /HGP E 232 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2021	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
441	6L_PA_EPA /HGP E 230 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
442	2KG_CO2 /HGP E 231 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
443	6L_PA_EPA /HGP E 229 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
444	6L_PA_EPA /HGP E 227 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
445	2KG_CO2 /HGP E 228 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	AUTRES	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
446	6L_PA_EPA /HGP E 226 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
447	6L_PA_EPA /HGP E 237 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
448	6L_PA_EPA /HGP E 236 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
449	6L_PA_EPA /HGP E 235 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
450	6L_PA_EPA /HGP E 219 Empla: couloir Bât: médecine Niv: -1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
451	6L_PA_EPA /HGP E 312 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
452	6L_PA_EPA /HGP E 313 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
453	2KG_CO2 /HGP E 314 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
454	6L_PA_EPA /HGP E 323 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
455	2KG_CO2 /HGP E 324 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
456	6L_PA_EPA /HGP E 321 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
457	2KG_CO2 /HGP E 290 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EXPER	2015	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
458	2KG_CO2 /HGP E 320 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
459	6L_PA_EPA /HGP E 325 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
460	2KG_CO2 /HGP E 315 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
461	2KG_CO2 /HGP E 316 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
462	6L_PA_EPA /HGP E 317 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
463	6L_PA_EPA /HGP E 318 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
464	2KG_CO2 /HGP E 319 Empla: bloc opératoire Bât: plateau te Niv: 1	EU	DXC2	2024	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
465	9KG_PA_ABC /HGP E 402 Empla: extérieur accès cant Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
466	9KG_PA_ABC / Empla: stockage bouteilles Bât: plateau te Niv: -1	DE	E9A1EV	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
467	9L_PA_EPA+AG /pas de numéro Empla: coffret extérieur Bât: air liquid Niv: -1	DE	P9P	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
468	9KG_PA_ABC /pas de numéro Empla: coffret extérieur Bât: air liquid Niv: -1	DE	E9A1EV	2023	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
469	6KG_PA_ABC /HGP E 448 Empla: groupe électrogène Bât: bétonné Niv: 0	DE	P6P	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
470	6KG_PA_ABC /HGP E 447 Empla: groupe électrogène Bât: bétonné Niv: 0	DE	P6P	2015	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
471	50KG_PA_ABC /HGP E 445 Empla: cabane Bât: DZ Niv: 0	EU	AUTRES	2024	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
471	50KG_PA_ABC /HGP E 445 Empla: cabane Bât: DZ Niv: 0	SI	INSTANT	2013	05																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
472	6KG_PA_ABC /HGP E 440 Empla: groupe électrogène Bât: métallique Niv: 0	DE	P6P	2021	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
473	9KG_PA_ABC /HGP E 439 Empla: groupe électrogène Bât: métallique Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
474	50KG_PA_ABC / Empla: Bât: Niv: 0	EU	EUROTECH	2024	22																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
Total articles consommés							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			