



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification réglementaire en exploitation (VRE)

- Système de sécurité incendie

Rendu compte à : M. Didier HAMELIN (Chargé de sécurité)
Accompagné par : M. Lois BLAIZE (Technicien EQUANS)

N° de rapport :
13016576-001-1
Date : 24/04/2023



Accréditation n° 3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :
HOPITAUX DU LEMAN HOPITAL
GEORGES PIANTA
3 AVENUE DE LA DAME BP CS
20526
74203 THONON LES BAINS
CEDEX

Date(s) d'intervention :
Du 02/01/2023 au 17/01/2023

Intervenant :
Mr LIMIRA ABDEL JALIL



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 30 pages - Version modèle rapport IndaliaVREBIP_2.7.4

1. Synthèse des observations

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

A l'issue de la présente vérification, l'installation ou l'équipement fait l'objet :

- ☐ - d'aucune observation
 - ☒ - d'observations concernant :
 - ☐ - le maintien de la conformité
 - ☒ - les conditions de maintenance et d'entretien
 - ☐ - les conditions d'exploitation
-

2. Récapitulatif des observations

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° §	N° (*)	Observations
2	1	Identification : ZC Repère : 1 Localisation : Hôpital Georges Pianta Assurer une position de sécurité (rouge fixe) sur les différentes unités de signalisation sur le CMSI des zones de compartimentage (voir capteur de position pas appuyé ou fermeture incomplète des portes coupe-feu donc aucune étanchéité) Revoir le réglage des portes afin qu'elles ne s'ouvrent pas avec le fonctionnement du désenfumage Plusieurs joints d'étanchéité de portes coupe-feu sont en mauvais état.
2	2	Identification : ZC Repère : 2 Localisation : ZC-B-C1 Défaut de position de sécurité (DCT 148 / CCF)
2	3	Identification : ZC Repère : 3 Localisation : ZC-B-C2 Défaut de position de sécurité (DCT 188 / CCF)
2	4	Identification : ZC Repère : 4 Localisation : ZC-B-C3 Défaut de position de sécurité (DPS CCF 197/198)
2	5	Identification : ZC Repère : 5 Localisation : ZC-A-C1 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	6	Identification : ZC Repère : 6 Localisation : ZC-A-C2 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	7	Identification : ZC Repère : 8 Localisation : ZC-A-C4 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	8	Identification : ZC Repère : 9 Localisation : ZC-0-C1 Défaut de position de sécurité (DCT 59 CCF58/56)
2	9	Identification : ZC Repère : 13 Localisation : ZC-0-C5 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	10	Identification : ZC Repère : 10 Localisation : MEDECINE/EXISTA Défaut de position de sécurité (PCF)
2	11	Identification : ZC Repère : 15 Localisation : COMPART CIRCUL 3EME

N° §	N° (*)	Observations
		Défaut de position de sécurité (PCF)
2	12	Identification : ZC Repère : 16 Localisation : COMPART CIRCUL 4EME Défaut de position de sécurité (PCF)
2	13	Identification : ZC Repère : 17 Localisation : COMPART CIRCUL 5EME Défaut de position de sécurité (PCF)
2	14	Identification : ZC Repère : 18 Localisation : PCF SOUS/SOL Défaut de position de sécurité (PCF)
2	15	Identification : ZC Repère : 19 Localisation : CCF SOUS/SOL VESTIAIRE Défaut de position de sécurité (CCF DCT 109)
2	16	Identification : ZC Repère : 20 Localisation : CCF SOUS/SOL VESTIAIRE Défaut de position de sécurité (DCT 109 / CCF)
2	17	Identification : ZC Repère : 25 Localisation : CCF IRM Défaut de position de sécurité (DCT 131 / CCF)
2	18	Identification : ZC Repère : 40 Localisation : COMPART CIRC1.101 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	19	Identification : ZC Repère : 43 Localisation : COMPART BLOC 6 Défaut de position de sécurité (DCT 532 / CCF)
2	20	Identification : ZC Repère : 44 Localisation : COMPART BLOC 7 Défaut de position de sécurité (DCT 530 / CCF)
2	21	Identification : ZC Repère : 46 Localisation : COMPART BLOC 3 Défaut de position de sécurité (DCT 522 / CCF)
2	22	Identification : ZC Repère : 52 Localisation : COMPART CIRC1.104C Défaut de position de sécurité (PCF)
2	23	Identification : ZC Repère : 56 Localisation : COMPART LOC RC102 Défaut de position de sécurité
2	24	Identification : ZC Repère : 57 Localisation : COMPART N1 SAL REV Défaut de position de sécurité (DCT 331 / CCF)

N° §	N° (*)	Observations
2	25	Identification : ZC Repère : 58 Localisation : COMPART CIRC1.104A Défaut de position de sécurité (PCF)
2	26	Identification : ZC Repère : 60 Localisation : COMPART LOC RC101 Défaut de position de sécurité
2	27	Identification : ZC Repère : 61 Localisation : COMPART CIRC RC103A Défaut de position de sécurité
2	28	Identification : ZC Repère : 65 Localisation : COMPART LIAISON NIV1 Défaut de position de sécurité (PCF)
2	29	Identification : ZF Repère : 5 Localisation : ZF-A-C3 Défaut de position de sécurité (DCT 101/110/142 ANOMALIE)
2	30	Identification : ZF Repère : 11 Localisation : ZF-0-C4 Défaut de position de sécurité (contact position)
2	31	Identification : ZF Repère : 30 Localisation : DESENF. ZFRC 102A Défaut de position de sécurité (DCT 385)
2	32	Identification : ZF Repère : 31 Localisation : DESENF. ZFRC 103A Défaut de position de sécurité (DCT 628)
2	33	Identification : ZF Repère : 33 Localisation : DESENF. ZF 1.102A Défaut de position de sécurité (DCT 358 / TCF 1.124)
2	34	Identification : ZF Repère : 34 Localisation : DESENF. ZF 1.103A Défaut de position de sécurité (DCT 620)
2	35	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 8 Localisation : EXTRACTEUR DF 08 Défaut de position de sécurité (DCT 253)
2	36	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 14 Localisation : EXTRACTEUR DF 14 GV Défaut de position de sécurité
2	37	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 19 Localisation : EXTRACTEUR DF 19 Défaut de position de sécurité
2	38	Identification : Moteur de désenfumage

N° §	N° (*)	Observations
		Repère : 21 Localisation : MOTEUR SD01 Défaut de position de sécurité
2	39	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 24 Localisation : MOTEUR ED05 MAT Défaut de position de sécurité
2	40	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 25 Localisation : MOTEUR ED06 Défaut de position de sécurité
2	41	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 26 Localisation : MOTEUR ED07 Défaut de position de sécurité + (DCT 114 Ligne ouverte contrôle derangement)
2	42	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 31 Localisation : MOTEUR ED1.127 Défaut de position de sécurité
2	43	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 33 Localisation : MOTEUR SD1.128 Défaut de position de sécurité
2	44	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 36 Localisation : MOTEUR ED2.102 Défaut de position de sécurité
2	45	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 37 Localisation : MOTEUR SD2.102 Défaut de position de sécurité
2	46	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 39 Localisation : MOTEUR SD2.103 Défaut de position de sécurité
2	47	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 40 Localisation : MOTEUR ED2.104 Défaut de position de sécurité
2	48	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 41 Localisation : MOTEUR SD2.104 Défaut de position de sécurité
2	49	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 46 Localisation : MOTEUR ED2.107 Défaut de position de sécurité
2	50	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 47 Localisation : MOTEUR SD2.107 Défaut de position de sécurité
2	51	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 49

N° §	N° (*)	Observations
		Localisation : MOTEUR SD2.108 Défaut de position de sécurité
2	52	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 51 Localisation : MOTEUR SD2.109 Défaut de position de sécurité
2	53	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 53 Localisation : MOTEUR SD2.110 Défaut de position de sécurité
2	54	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 55 Localisation : MOTEUR SD2.111 Défaut de position de sécurité
2	55	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 56 Localisation : MOTEUR ED2.112 Défaut de position de sécurité
2	56	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 59 Localisation : MOTEUR SD2.113 Défaut de position de sécurité
2	57	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 60 Localisation : MOTEUR ED2.114 Défaut de position de sécurité
2	58	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 61 Localisation : MOTEUR SD2.114 Défaut de position de sécurité
2	59	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 63 Localisation : MOTEUR SD2.115 Défaut de position de sécurité
2	60	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 69 Localisation : MOTEUR SD2.118 Défaut de position de sécurité
2	61	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 70 Localisation : MOTEUR ED2.119 Défaut de position de sécurité
2	62	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 75 Localisation : MOTEUR SD2.121 Défaut de position de sécurité
2	63	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 77 Localisation : MOTEUR SD2.122 Défaut de position de sécurité
2	64	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 79 Localisation : MOTEUR SD2.123

N° §	N° (*)	Observations
		Défaut de position de sécurité
2	65	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 81 Localisation : MOTEUR SD2.124 Défaut de position de sécurité
2	66	Identification : Moteur de désenfumage Repère : 82 Localisation : MOTEUR ED2.125 Défaut de position de sécurité

(*) Voir paragraphe : Résultats et avis

Sommaire

1. Synthèse des observations	2
2. Récapitulatif des observations	3
3. Généralités	10
3.1 Objectif des vérifications	10
3.2 Classement de l'établissement	10
3.3 Références réglementaires	10
3.4 Périodicité	10
3.5 Installations vérifiées	11
3.6 Rapport(s) de vérification avant mise en service	11
3.7 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	11
3.8 Registre de sécurité	11
2. Système de sécurité incendie	12
2.1 Descriptif de l'installation	12
2.2 Matériel utilisé pour la présente vérification	13
2.3 Résultats et avis	13
2.3.1 Vérification du maintien de l'état de conformité	13
2.3.2 Vérification de la réalité des opérations de maintenance	14
2.3.3 Examen des conditions d'exploitation	29

3. Généralités

3.1 Objectif des vérifications

La prestation a pour objectif de vérifier le maintien de l'état de conformité acquis lors de la mise en service, ainsi que les conditions de maintenance et d'exploitation des installations et/ou équipements.

Conformément aux dispositions applicables aux Vérifications réglementaires en exploitation par Organismes Agréés, les vérifications comprennent les opérations suivantes :

- La vérification du maintien de l'état de conformité des installations et/ou équipements tel qu'acquis lors de la mise en service ou après modifications au vu du dossier technique et d'un examen visuel des parties accessibles.
- La vérification de la réalité des opérations de maintenance par l'examen de leur enregistrement et par l'assistance à des éventuels essais de fonctionnement réalisés par l'exploitant (la nature et la portée de ces éventuels essais sont précisées dans la suite du présent rapport).
- L'examen des conditions d'exploitation.

3.2 Classement de l'établissement

ERP

Type : U M N Effectif public admissible : 1857 Catégorie : 1

Selon : PV de la commission de sécurité
Numéro : 92159 Date : 19/01/2021

Commentaire relatif au classement :

Effectif public: 1857 - Effectif visiteurs: 0 - Effectif hébergement: 397 - Effectif personnel: 224 - Effectif classement: 2081

Descriptif succinct de l'établissement :

Nombre de bâtiment : 3

Identification des différents bâtiments : Bâtiment Hébergement / Bâtiment PT1 / PT2 / Bâtiment Médecine

Nombre de niveaux par bâtiment : 7 / 3 / 4

3.3 Références réglementaires

Les vérifications ont été réalisées selon les référentiels suivants :

- SSI et sprinkleur des ERP de 1er à 4e catégorie : article MS 73 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié
- Désenfumage des ERP de 1er à 4e catégorie : article DF10 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié
- Etablissements du type L (avec espaces scéniques) : article L57 de l'arrêté du 5 février 2007 modifié
- SSI des ERP de 5ème catégorie : Application de l'article MS 73 en l'absence d'imposition spécifique
- Parcs de stationnement couverts : article PS 32 de l'arrêté du 9 mai 2006 modifié
- Etablissements pénitentiaires : article 24 de l'arrêté du 18 juillet 2006 modifié
- IGH : articles GH 5 et GHU 12 de l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié

3.4 Périodicité

☒ Triennale ☐ Annuelle ☐ Quinquennale
☐ Autre (A la demande de l'exploitant)

3.5 Installations vérifiées

- ☒ Système de sécurité incendie
- ☐ Installation de désenfumage mécanique
- ☐ Installation de désenfumage IGH Solution A Solution B Autre Solution
- ☐ Installation de désenfumage naturel
- ☐ Ouvrants de secours IGH
- ☐ Système de détection incendie
- ☐ Equipement d'alarme
- ☐ Dispositifs d'obturation résistant au feu
- ☐ Moyens d'alerte
- ☐ Bouches ou poteaux d'incendie
- ☐ Appareils mobiles
- ☐ Robinets d'incendie armés
- ☐ Colonnes sèches
- ☐ Colonnes en charge
- ☐ Système d'extinction automatique à eau type sprinkleur
- ☐ Système d'extinction automatique à gaz
- ☐ Déversoirs ponctuels
- ☐ Rideaux d'eau éléments de construction irrigués
- ☐ Installation de gaz médicaux
- ☐ Autre dispositif ou équipements

3.6 Rapport(s) de vérification avant mise en service

Les installations et équipements visés par le présent rapport doivent avoir impérativement fait l'objet d'une vérification de conformité avant mise en service ou après travaux. Les présentes vérifications techniques ne portent pas sur la conformité des installations et des équipements.

3.7 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

La centrale incendie est composée de 3 SDI UTI.Com (SDI 1: Bât Existant (Hébergement); SDI 2: Bât Existant (PT1/PT2); SDI 3: Bât Médecine) et de 2 CMSI (CMSI 1: Bât Existant; CMSI 2: Bât Médecine) L'extinction automatique dans la salle serveur ne fait pas l'objet de notre vérification. Nous étions accompagné par la société EQUANS lors de nos vérifications.

3.8 Registre de sécurité

- ☒ Visé par nos soins ☐ Non présenté

2. Système de sécurité incendie

2.1 Descriptif de l'installation

Date et nature des modifications depuis la précédente vérification (portées à notre connaissance) :

- 2023 - /

Catégorie du S.S.I. : A

Système de détection incendie (S.D.I.)

Marque : Chubb UTI.COM

Installateur : CHUBB

Date de mise en service : /

☐ Sans objet

Report d'alarme :

- Interne ☒ oui ☐ non
- Externe ☐ oui ☒ non

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.)

Marque : CHUBB CMSI.COM

Installateur : CHUBB

Date de mise en service : /

☐ Sans objet

DISPOSITIFS ASSERVIS À L'INSTALLATION :

Fonction compartimentage	OUI	NON
Porte battante à fermeture automatique	X	
Porte coulissante à fermeture automatique		X
Clapet télécommandé	X	
Rideau et porte à dévêtissement vertical		X
Non stop ascenseur - monte charge	X	
Trappes de service vide-ordures et monte charge		X
Autre équipement		X
Fonction désenfumage	OUI	NON
Volet pour conduit collectif	X	
Volet pour conduit unitaire ou collecteur	X	
Exutoire de désenfumage	X	
Ouvrant télécommandé en façade	X	
Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage	X	
Coupure de ventilation	X	
Autre équipement		X
Fonction évacuation	OUI	NON
Diffuseurs sonores non autonomes (D.S.N.A.)	X	
Blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S.)		X
Alarme générale sélective (A.G.S.)	X	

Dispositif de déverrouillage électromagnétique pour issue de secours	X	
Eclairage de sécurité		X
Système de sonorisation de sécurité (S.S.S.)		X
Message pré-enregistré		X
Arrêt sonorisation		X
Arrêt programme en cours		X
Mise en lumière		X
Autre équipement		X
Autres dispositifs	OUI	NON
Arrêt énergie électrique		X
Extinction automatique à gaz		X
Autre équipement		X

2.2 Matériel utilisé pour la présente vérification

- Clef pour déclencheurs manuels
- Dispositif de tests pour détecteurs automatiques
- Chronomètre

2.3 Résultats et avis

(Légende : S satisfaisant - NS non satisfaisant - NV non vérifié)

2.3.1 Vérification du maintien de l'état de conformité

Examen documentaire

Identification	Repère(*)	Avis	N°Obs
Liste des zones	Dossier d'identité SSI BATISAFE 18/09/2020	S	
Plans des zones de détection (ZDA, ZDM)	Dossier d'identité SSI BATISAFE 18/09/2020	S	
Plans des zones de mise en sécurité	Dossier d'identité SSI BATISAFE 18/09/2020	S	
Tableau de corrélation entre ZD et ZS	Dossier d'identité SSI BATISAFE 18/09/2020	S	
Mise à jour du dossier technique	Dossier d'identité SSI PROTECT'UP 14/04/2022	S	
Rapport de vérification après travaux (ou avant mise en service)	Dossier d'identité SSI BATISAFE 18/09/2020	S	
Rapport de vérification réglementaire en exploitation précédent	APAVE N°9228210-002-1 20/12/2019	S	

(*) Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :

- **Eléments du dossier technique ou dossier d'identité.**
- **Liste des zones** : Identification de l'ensemble des zones de détection et des zones de mises en sécurité.
- **Plans des zones de détection (ZDA, ZDM)** : Zones de détection (zones de détecteurs automatiques et zones de déclencheurs manuels) avec identification des éléments.
- **Plans des zones de mise en sécurité** : Zones de mise en sécurité avec identification des éléments (DAS : dispositifs actionnés de sécurité, DS : diffuseurs sonores).
- **Tableau de corrélation entre ZD et ZS** : Définition des scénarios de mise en sécurité. Corrélation entre zones de détection (ZD) et zones de mise en sécurité (ZS).
- **Mise à jour du dossier technique** : Identification, dans le dossier des modifications intervenues depuis la mise en service de l'installation et/ou de la dernière vérification réglementaire en exploitation.
- **Rapport(s) de vérification après travaux ou avant mise en service** : Existence et contenu pour l'installation initiale, et les éventuelles modifications. (Observations et non-conformité éventuelles mentionnés dans ces rapports levées).
- **Rapport(s) de vérification après travaux (ou avant mise en service) suite à modifications** : Existence et contenu pour l'installation initiale, et les éventuelles modifications. (Observations et non-conformité éventuelles mentionnés dans ces rapports levées).
- **Rapport(s) de vérification réglementaire en exploitation précédent** : Existence et contenu. Prise en compte et suivi des observations portées au(x) rapport(s) de vérification(s) précédent(s).

Examen de la conformité de l'installation au dossier technique ou d'identité

Identification	Avis	N°Obs
Matériels installés	S	
Définition des zones	S	
Asservissements corrélations	S	
Identification des composants	S	
Asservissements corrélations	S	
Asservissements corrélations	S	

Avis portant sur :

- **Matériels installés** : Examen des éléments constitutifs limité aux principaux éléments de l'installation et aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation. (Cette vérification ne peut être considérée comme exhaustive).
- **Définition des zones** : Répartition des zones de détection et de mise en sécurité.
- **Asservissements corrélations** : Corrélations entre zones de détection et zones de mise en sécurité suivant dossier. (§ essais de fonctionnement ci après).
- **Identification des composants** : Identification des composants (notamment voyants non utilisés de l'unité de signalisation).

2.3.2 Vérification de la réalité des opérations de maintenance

Examen des documents afférents à la vérification et à la maintenance

Identification	Repère(*)	Avis	N°Obs
Contrat d'entretien	Contrat EQUANS 2022	S	
Enregistrements	Registre de sécurité 2022	S	
Délais des remises en état	Contrat EQUANS 2022	S	
Adéquation essais réalisés et comptes-rendus	Compte rendu de maintenance EQUANS 04/11/2022	S	
Suivi des comptes rendus	Registre de sécurité 04/11/2022	S	
Traçabilité des modifications de programmation	Dossier d'identité SSI BATISAFE 2022	S	

(*) Repère : date et origine du document.

Avis portant sur :

- **Contrat d'entretien** : Existence du contrat. Contrat et notice descriptive des conditions d'entretien inclus au registre de sécurité Trace des essais fonctionnels prévus par article MS 56. (Essais fonctionnels) Périodicité des interventions. Prévision des réparations ou échanges d'éléments défectueux.
- **Enregistrements** : Enregistrement des actions de vérification et de maintenance (rapports, comptes rendus, registre de sécurité). Information du chef d'établissement des opérations réalisées sur le SSI. Traçabilité de la procédure et des résultats des actions relatives aux batteries d'accumulateurs (remplacement tous les quatre ans ou mesure de l'autonomie) Adéquation et traçabilité de la nature des opérations de vérification à la norme NFS 61933. Traçabilité des vérifications des installations de désenfumage incluant les mesures de débit. (Mesures de débit pour désenfumage mécanique).
- **Délais des remises en état** : Examen des remises en état et de leurs délais suite aux dérangements et anomalies éventuels constatés. Compatibilité entre le délai des actions correctives et la nature de l'exploitation.
- **Adéquation essais réalisés et comptes-rendus** : Adéquation entre les dysfonctionnements relevés lors des essais réalisés et les comptes-rendus de maintenance ou rapports de vérification (§ essais de fonctionnement ci après).
- **Suivi des comptes rendus** : Prise en compte par l'exploitant des dysfonctionnements mentionnés dans les comptes-rendus de maintenance ou rapports de vérification.
- **Traçabilité des modifications de programmation** : Enregistrement avec identification des modifications de la programmation du système.

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
Tableau SDI ou ECS, CMSI	CHUBB UTI.COM SDI 1/ BATIMENT EXISTANT/ HEBERGEMENT/ CHUBB CMSI. COM BATIMENT HEBERGEMENT/ MEDECINE/ PT1/ PT2	P.C.S	DAI / DM	S	
ZDA	1	Zone 1 : HEB-R+5- OUEST-CIRC	DAI N°1055	S	
ZDA	2	Zone 2 : HEB-R+5- OUEST-LOC CENTRE	DAI N°1058	S	
ZDA	3	Zone 3 : HEB-R+5- OUEST-LOC PERIPH	DAI N°1043	S	
ZDA	4	Zone 4 : HEB-R+5- CENTRE-CIRC	DAI N°1065	S	
ZDA	5	Zone 5 : HEB-R+5-EST- CIRC	DAI N°1001	S	
ZDA	6	Zone 6 : HEB-R+5-EST- LOC CENTRE	DAI N°1002	S	
ZDA	7	Zone 7 : HEB-R+5-EST- LOC PERIPH	DAI N°1004	S	
ZDM	8	Zone 8 : HEB-R+5-DM	DM N°1101	S	
ZDA	9	Zone 9 : HEB- TERRASSE-OUEST	DAI N°1090	S	
ZDA	10	Zone 10 : HEB- TERRASSE-CENTRE	DAI N°1089	S	
ZDA	11	Zone 11 : HEB-R+4- OUEST-CIRC	DAI N°2004	S	
ZDA	12	Zone 12 : HEB-R+4- OUEST-LOC CENTRE	DAI N°2001	S	
ZDA	13	Zone 13 : HEB-R+4- OUEST-LOC PERIPH	DAI N°2008	S	
ZDA	14	Zone 14 : HEB-R+4- CENTRE-CIRC	DAI N°2041	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZDA	15	Zone 15 : HEB-R+4-EST-CIRC	DAI N°2047	S	
ZDA	16	Zone 16 : HEB-R+4-EST-LOC CENTRE	DAI N°2048	S	
ZDA	17	Zone 17 : HEB-R+4-EST-LOC PERIPH	DAI N°2065	S	
ZDM	18	Zone 18 : HEB-R+4-DM	DM N°2101	S	
ZDA	19	Zone 19 : HEB-TERRASSE-EST	DAI N°2088	S	
ZDA	20	Zone 20 : HEB-R+3-OUEST-CIRC	DAI N°3006	S	
ZDA	21	Zone 21 : HEB-R+3-OUEST-LOC CENTRE	DAI N°3001	S	
ZDA	22	Zone 22 : HEB-R+3-OUEST-LOC PERIPH	DAI N°3003	S	
ZDA	23	Zone 23 : HEB-R+3-CENTRE-CIRC	DAI N°3040	S	
ZDA	24	Zone 24 : HEB-R+3-EST-CIRC	DAI N°3048	S	
ZDA	25	Zone 25 : HEB-R+3-EST-LOC CENTRE	DAI N°3059	S	
ZDA	26	Zone 26 : HEB-R+3-EST-LOC PERIPH	DAI N°3045	S	
ZDM	27	Zone 27 : HEB-R+3-DM	DM N°3102	S	
ZDA	28	Zone 28 : CIRC OUEST ET2	DAI N°4003	S	
ZDA	29	Zone 29 : LOC OUEST ET2	DAI N°4001	S	
ZDA	30	Zone 30 : CHAMB OUEST ET2	DAI N°4007	S	
ZDA	31	Zone 31 : HALL ETAGE 2	DAI N°4037	S	
ZDA	32	Zone 32 : CIRC EST ET2	DAI N°4048	S	
ZDA	33	Zone 33 : HEB-R+2-EST-LOC CENTRE	DAI N°4051	S	
ZDA	34	Zone 34 : HEB-R+2-EST-LOC PERIPH	DAI N°4052	S	
ZDM	35	Zone 35 : BG ETAGE 2	DM N°4101	S	
ZDA	36	Zone 36 : CIRC OUEST ET1	DAI N°5004	S	
ZDA	37	Zone 37 : HEB-R+1-OUEST-LOC CENTRE	DAI N°5001	S	
ZDA	38	Zone 38 : CHAMB OUEST ET1	DAI N°5013	S	
ZDA	39	Zone 39 : HEB-R+1-CENTRE-CIRC	DAI N°5041	S	
ZDA	40	Zone 40 : HEB-R+1-EST-CIRC	DAI N°5049	S	
ZDA	41	Zone 41 : HEB-R+1-EST-LOC CENTRE	DAI N°5050	S	
ZDA	42	Zone 42 : HEB-R+1-EST-LOC PERIPH	DAI N°5056	S	
ZDM	43	Zone 43 : HEB-R+1-DM	DM N°5101	S	
ZDA	48	Zone 48 : HEB-RDC-EST-CIRC	DAI N°6015	S	
ZDA	49	Zone 49 : HEB-RDC-EST-LOC	DAI N°6024	S	
ZDA	50	Zone 50 : HEB-RDC-	DAI N°6003	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
		CENTRE-CIRC			
ZDA	51	Zone 51 : HEB-RDC-CENTRE-LOC	DAI N°6001	S	
ZDA	52	Zone 52 : HEB-RDC-CENTRE-HALL	DAI N°6034	S	
ZDA	53	Zone 53 : HEB-RDC-OUEST-CIRC	DAI N°6041	S	
ZDA	54	Zone 54 : LOC OUEST RDC	DAI N°6042	S	
ZDM	55	Zone 55 : HEB-RDC-DM	DM N°6101	S	
ZDA	56	Zone 56 : HEB-RDJ-OUEST-CIRC	DAI N°6065	S	
ZDA	57	Zone 57 : HEB-RDJ-OUEST-LOC	DAI N°6032	S	
ZDM	59	Zone 59 : HEB-RDJ-DM	DM N°7101	S	
ZDA	60	Zone 60 : CIRC S S OUEST	DAI N°7079	S	
ZDA	61	Zone 61 : LOC S S OUEST	DAI N°7063	S	
ZDA	62	Zone 62 : HALL S SOL	DAI N°7060	S	
ZDA	63	Zone 63 : CIRC EST S SOL	DAI N°7001	S	
ZDA	64	Zone 64 : LOC EST S SOL	DAI N°7002	S	
ZDA	65	Zone 65 : CIRC BAT C S SO	DAI N°7012	S	
ZDA	66	Zone 66 : LOC BAT C S SOL	DAI N°7013	S	
ZDA	67	Zone 67 : CIRC OUEST GT	DAI N°8015	S	
ZDA	68	Zone 68 : LOC OUEST GT	DAI N°8016	S	
ZDA	69	Zone 69 : CIRC EST GT	DAI N°8003	S	
ZDA	70	Zone 70 : LOC EST GT	DAI N°8001	S	
ZDM	71	Zone 71 : BG RES GT	DM N°8101	S	
ZDA	72	Zone 72 : CIRC OUEST ET5	DAI N°6073	S	
ZDA	73	Zone 73 : LOC OUEST ET5	DAI N°6074	S	
ZDA	74	Zone 74 : CIRC RDC BAT B	DM N°8059	S	
ZDA	75	Zone 75 : CIRC RDC BAT B	DAI N°8074	S	
ZDM	76	Zone 76 : BG RDC BAT B B	DM N°8111	S	
ZDA	77	Zone 77 : CIRC S S BAT B	DAI N°8029	S	
ZDA	78	Zone 78 : CUIS S S BAT B	DAI N°8030	S	
ZDA	79	Zone 79 : CHAUF S S BAT B	DAI N°8050	S	
ZDM	80	Zone 80 : BG S S BAT B B	DM N°8104	S	
ZDA	84	Zone 84 : CIRC BAT B ET1	DAI N°6087	S	
ZDA	89	Zone 89 : LOC OUEST RDC	DAI N°2093	S	
ZDA	91	Zone 91 : CENTRAL EXTINC	DAI N°7120	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZDA	92	Zone 92 : LOC S/S BAT B	DAI N°8049	S	
ZDM	93	Zone 93 : BG S SOL CENTRE	DM N°8106	S	
ZDA	94	Zone 94 : LOC S SOL BAT C	DAI N°8086	S	
ZDA	95	Zone 95 : LOC CH MORTUAIR	DAI N°8061	S	
ZDA	96	Zone 96 : URCC CENTRE S/SOL	DAI N°7022	S	
ZDA	97	Zone 97 : HEB-R+5-CENTRE-LOC	DAI N°1040	S	
ZDA	98	Zone 98 : HEB-R+4-CENTRE-LOC	DAI N°2043	S	
ZDA	99	Zone 99 : HEB-R+3-CENTRE-LOC	DAI N°3042	S	
ZDA	100	Zone 100 : HEB-R+2-CENTRE-LOC	DAI N°4037	S	
ZDA	101	Zone 101 : HEB-R+1-CENTRE-LOC	DAI N°5042	S	
ZDA	102	Zone 102 : HEB-RDC-EST-LOC	DAI N°4008	S	
ZDA	104	Zone 104 : PT-RDC-IMAGERIE-BUREAU	DAI N°8060	S	
Tableau SDI ou ECS, CMSI	CHUBB UTI.COM SDI UTI 2 / BATIMENT PT1 &PT2/ CHUBB CMSI.COM BATIMENT HEBERGEMENT/ MEDECINE/ PT1/ PT2	P.C.S	DAI / DM	S	
ZDA	1	PT-RDC-REA-CIRC	DAI N° 01006	S	
ZDA	2	PT-RDC-REA-LOC	DAI N° 01002	S	
ZDM	3	PT-RDC-PR 1 ET 2 EST-DM	DM N°01101	S	
ZDA	5	PT-RDC-SCANNER	DAI N°01040	S	
ZDA	10	HEB-RDC-IRM-LOC	DAI N°02002	S	
ZDA	11	HEB-RDC-IRM-CIRC	DAI N°02001	S	
ZDM	12	HEB-RDC-IRM-DM	DM N°02101	S	
ZDA	13	PT-TERRASSE-LOC TEC PT1.1	DAI N°04094	S	
ZDA	14	PT-TERRASSE-LOC TECH PT2	DAI N°03001	S	
ZDA	15	PT-TERRASSE-LOC TEC PT1.1	DAI N°03091	S	
ZDM	16	PT-TERRASSE-DM	DM N°03101	S	
ZDA	17	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 5	DAI N°03011	S	
ZDA	18	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 6	DAI N°03013	S	
ZDA	19	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 7	DAI N°03014	S	
ZDA	20	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 8	DAI N°03016	S	
ZDA	21	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 4	DAI N°03032	S	
ZDA	22	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 3	DAI N°03030	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZDA	23	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 2	DAI N°03029	S	
ZDA	24	PT-R+1-BLOC OP-LOC BOP 1	DAI N°03027	S	
ZDA	25	PT-R+1-BLOC OP-LOC CESA	DAI N°03019	S	
ZDM	26	PT-R+1-OBS-DM	DM N°03107	S	
ZDA	27	PT-R+1-BLOC OP-LOC TECH	DAI N°03012	S	
ZDA	28	PT-R+1-BLOC OP-LOC REVEIL	DAI N°03023	S	
ZDA	29	PT-R+1-BLOC OP- CIRC	DAI N°03043	S	
ZDA	30	PT-R+1-BLOC OBS- LOC	DAI N°03059	S	
ZDA	31	PT-R+1-BLOC OBS-CH	DAI N°03063	S	
ZDA	32	PT-R+1-BLOC OBS- CIRC	DAI N°03075	S	
ZDM	33	PT-R+1-BLOC OP-DM	DM N°03104	S	
ZDA	34	PT-RDC-F GRD/UHCD CHB	DAI N°05002	S	
ZDA	35	PT-RDC-F GRD/STE UHCD/LOC	DAI N°05004	S	
ZDA	36	PT-RDC-F GRD/STE UHCD/CIR	DAI N°05003	S	
ZDM	37	PT-RDC- FOYER/STERI-DM	DM N°05101	S	
ZDA	38	PT-RDC- CONSULT/ENDO-CIRC	DAI N°06001	S	
ZDA	39	PT-RDC- CONSULT/ENDO-LOC	DAI N°06006	S	
ZDM	40	PT-RDC- CONSULT/ENDO-DM	DM N°06106	S	
ZDA	41	PT-RDC-URGENCES- LOC	DAI N°07001	S	
ZDA	42	PT-RDC-URGENCES- CIRC	DAI N°07003	S	
ZDM	43	PT-RDC-URGENCES- DM	DM N°07101	S	
ZDA	44	PT-RDJ-PT2-OUEST- LOC ELEC	DAI N°08002	S	
ZDA	45	PT-RDJ-PT2-OUEST- LOC CTA	DAI N°08017	S	
ZDA	46	PT-RDJ-PT2-EST-CIRC	DAI N°08023	S	
ZDM	47	PT-RDJ-PT2-OUEST- DM	DM N°08101	S	
ZDA	48	PT-RDJ-PT2-OUEST- ARCHIVES	DAI N°08010	S	
ZDA	49	PT-RDJ-PT1- RESTAURANT-LOC	DAI N°07035	S	
ZDM	51	PT-RDJ-PT1- RESTAURANT-DM	DM N°06101	S	
ZDA	52	PT-R+1-CENTRE-CIRC HALL	DAI N°04001	S	
ZDA	53	PT-R+1-CENTRE-CIRC BUREAU	DAI N°04013	S	
ZDA	54	PT-R+1-CENTRE-LOC	DAI N°04003	S	
ZDM	55	PT-R+1-CENTRE-DM	DM N°04101	S	
ZDA	56	HEB-R+1-EXT-EST-	DAI N°02021	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
		CIRC			
ZDA	57	HEB-R+1-EXT -OUEST-CIRC	DAI N°02024	S	
ZDA	58	HEB-R+1-EXT-EST-CH/LOC	DAI N°02029	S	
ZDA	60	HEB-R+1-EXT-OUEST-LOC	DAI N°02038	S	
ZDM	61	HEB-R+1-EXT-DM	DM N°02103	S	
ZDA	62	HEB-RDJ-HALL-CIRC	DAI N°07054	S	
ZDA	64	PT-RDC-IMAGERIE-CIRC	DAI N°06039	S	
ZDA	65	PT-RDC-IMAGERIE-LOC	DAI N°06038	S	
ZDA	66	PT-R+1-UCA-CIRC	DAI N°04021	S	
ZDM	67	PT-R+1-UCA-DM	DM N°04104	S	
ZDA	68	PT-R+1-UCA-CH	DAI N°04130	S	
ZDA	69	PT-R+1-PT1-UCA-LOC	DAI N°09001	S	
ZDA	71	PT-R+1-BLOC OBS-SAS	DAI N°04092	S	
ZDA	72	PT-R+1-BLOC OBS-LOC REPOS	DAI N°04098	S	
ZDA	73	PT-R+1-PT1-HOP DE JOUR-GA	DAI N°04089	S	
ZDA	74	PT-RDJ-PT2-LOC TECH CTA	DAI N°08024	S	
ZDA	75	PT-RDJ-LOC TECH ARCH ET A	DAI N°08029	S	
ZDM	76	PT-RDJ-PT2-LOC TECH-DM	DM N°08104	S	
ZDA	77	PT-RDJ-PT1-LOC TECH MAGAS	DAI N°01201	S	
ZDA	78	PT-RDJ-PT1-OUEST-CIR SELF	DAI N°06004	S	
ZDM	79	PT-RDJ-PT1-VESTIAIRES-DM	DM N°06110	S	
ZDA	80	PT-RDJ-PT1-OUEST-LOC STOC	DAI N°04037	S	
ZDA	81	PT-RDJ-PT1-OUEST-CIRC	DAI N°04037	S	
ZDA	82	PT-R+1-LABO-LOC	DAI N°04070	S	
ZDM	83	PT-R+1-LABO-DM	DM N°04107	S	
ZDA	85	PT-RDJ-PT2-ASCENSEUR-SAS	DAI N°08019	S	
ZDA	90	PT-RDJ-PT2-OUEST-GARAGES	DAI N°08062	S	
ZDA	92	HEB-R+1-EXT- EST-CH	DAI N°02052	S	
Tableau SDI ou ECS, CMSI	CHUBB UTI.COM SDI UTI 3 / BATIMENT MEDECINE / CHUBB CMSI. COM N°2 BATIMENT MEDECINE	P.C.S	DAI / DM	S	
ZDA	80	MED-R-3-CIRC	DAI N°08001	S	
ZDA	81	MED-R-3-LOC EST	DAI N°08003	S	
ZDM	82	MED-R-3-DM	DM N°08101	S	
ZDA	83	MED-R-3- LOC OUEST	DAI N°08014	S	
ZDA	84	MED-RDJB-LOC	DAI N°07011	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
		OUEST			
ZDA	85	MED-RDJB-CIRC OUEST	DAI N°07005	S	
ZDA	86	MED-RDJB-LOC NORD	DAI N°01026	S	
ZDA	87	MED-RDJB-CIRC NORD	DAI N°07028	S	
ZDA	88	MED-RDJB-LOC SUD	DAI N°07001	S	
ZDA	89	MED-RDJB-CIRC SUD	DAI N°07002	S	
ZDA	90	MED-RDJB-LOC ET ARCHIVES	DAI N°09005	S	
ZDA	91	MED-RDJB-ARCHIVES	DAI N°09024	S	
ZDA	92	MED-RDJB-CIRC EST	DAI N°09001	S	
ZDM	93	MED-RDJB-DM	DM N°09101	S	
ZDA	100	MED-RDJH-LOC-MONT EST	DAI N°04002	S	
ZDA	101	MED-RDJH-CIRC-MONT EST	DAI N°04001	S	
ZDA	102	MED-RDJH-LOC-MONT EST	DAI N°04015	S	
ZDA	103	MED-RDJH-CIRC-MONT EST	DAI N°04018	S	
ZDA	104	MED-RDJH-LOC-LAC EST	DAI N°04030	S	
ZDA	105	MED-RDJH-CIRC-LAC EST	DAI N°04029	S	
ZDA	106	MED-RDJH-LOC-LAC EST	DAI N°04040	S	
ZDA	107	MED-RDJH-CENTRE-LOC EST	DAI N°04062	S	
ZDA	108	MED-RDJH-CENTRE-CIRC	DAI N°04055	S	
ZDA	109	MED-RDJH-CENTRE-LOC OUEST	DAI N°04056	S	
ZDA	110	MED-RDJH-DIALYSE-LOC NORD	DAI N°03021	S	
ZDA	111	MED-RDJH-DIALYSE-CIRC	DAI N°03009	S	
ZDA	112	MED-RDJH-DIALYSE-LOC OUES	DAI N°03029	S	
ZDA	113	MED-RDJH-DIALYSE-LOC CENT	DAI N°03006	S	
ZDA	114	MED-RDJH-DIALYSE-LOC OUES	DAI N°03042	S	
ZDA	115	MED-RDJH-LOC-MONT OUEST	DAI N°03063	S	
ZDA	116	MED-RDJH-LOC-MONT OUEST	DAI N°03004	S	
ZDA	117	MED-RDJH-CIRC-MONT OUEST	DAI N°03001	S	
ZDM	118	MED-RDJH-DM	DM N°04101	S	
ZDA	119	MED-RDC-ENDOC-LOC	DAI N°02002	S	
ZDA	120	MED-RDC-ENDOC-CIRC	DAI N°02001	S	
ZDA	121	MED-RDC-ENDOC-CIRC	DAI N°02016	S	
ZDA	122	MED-RDC-ENDOC-LOC	DAI N°02018	S	
ZDA	123	MED-RDC-ENDOC-	DAI N°02031	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
		LOC			
ZDA	124	MED-RDC-ENDOC-CIRC	DAI N°02030	S	
ZDA	125	MED-RDC-CANCERO-LOC	DAI N°02041	S	
ZDA	126	MED-RDC-CANCERO-CIRC	DAI N°02046	S	
ZDA	127	MED-RDC-CENTRE-LOC	DAI N°07060	S	
ZDA	128	MED-RDC-CENTRE-CIRC	DAI N°02065	S	
ZDA	129	MED-RDC-HALL-CIRC	DAI N°01001	S	
ZDA	130	MED-RDC-HALL-LOC	DAI N°01005	S	
ZDA	131	MED-RDC-ONCO-LOC	DAI N°01062	S	
ZDA	132	MED-RDC-ONCO-RDC	DAI N°01061	S	
ZDM	133	MED-RDC-DM	DM N°02101	S	
ZDA	134	MED-R+1-LOC	DAI N°01082	S	
ZDA	135	MED-RDJH-FP LOC-MONT EST	DAI N°06002	S	
ZDA	136	MED-RDJH-FP CIRC-MONT EST	DAI N°06001	S	
ZDA	138	MED-RDJH-FP CIRC-MONT EST	DAI N°06008	S	
ZDA	140	MED-RDJH-FP CIRC-LAC EST	DAI N°06010	S	
ZDA	141	MED-RDJH-FP LOC-LAC EST	DAI N°06015	S	
ZDA	142	MED-RDJH-FP LOC-CENTR EST	DAI N°06020	S	
ZDA	143	MED-RDJH-CENTRE-FP CIRC	DAI N°06019	S	
ZDA	145	MED-RDJH-DIALYSE-FP LOC	DAI N°05013	S	
ZDA	146	MED-RDJH-DIALYSE-FP CIRC	DAI N°05004	S	
ZDA	147	MED-RDJH-DIALYSE-FP LOC	DAI N°05013	S	
ZDA	148	MED-RDJH-DIALYSE-FP LOC	DAI N°05016	S	
ZDA	149	MED-RDJH-DIALYSE-FP LOC	DAI N°05028	S	
ZDA	151	MED-RDJH-FP LOC MONT OUES	DAI N°05046	S	
ZDA	152	MED-RDJH-FP CIR MONT OUES	DAI N°05001	S	
ZDA	154	MED-RDC-NEURO-LOC	DAI N°05021	S	
ZDA	156	MED-RDC-NEURO-CIRC	DAI N°05019	S	
ZDA	160	HEB-RDC-CENTRE-BUREAUX	DAI N°08028	S	
ZDA	161	HEB-RDC-CENTRE-CIRC.BUREA	DAI N°08046	S	
ZDA	162	HEB-RDC-HALL-LOC	DAI N°08040	S	
ZDA	163	HEB-RDJ-HALL-CIRC	DAI N°08042	S	
ZDA	164	HEB-RDC-CENTRE-HALL	DAI N°08039	S	
ZC	1	Hôpital Georges Pianta	UCMC + ZDA	NS	1
ZC	1	ZC-0-C1	UCMC + ZDA	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZC	2	ZC-B-C1	UCMC + ZDA	NS	2
ZC	3	ZC-B-C2	UCMC + ZDA	NS	3
ZC	4	ZC-B-C3	UCMC + ZDA	NS	4
ZC	5	ZC-A-C1	UCMC + ZDA	NS	5
ZC	6	ZC-A-C2	UCMC + ZDA	NS	6
ZC	7	ZC-A-C3	UCMC + ZDA	S	
ZC	8	ZC-A-C4	UCMC + ZDA	NS	7
ZC	9	ZC-0-C1	UCMC + ZDA	NS	8
ZC	10	ZC-0-C2	UCMC + ZDA	S	
ZC	11	ZC-0-C3	UCMC + ZDA	S	
ZC	12	ZC-0-C4	UCMC + ZDA	S	
ZC	13	ZC-0-C5	UCMC + ZDA	NS	9
ZC	10	MEDECINE/EXISTA	UCMC + ZDA	NS	10
ZC	11	RDJ MEDECINE/EXISTA	UCMC + ZDA	S	
ZC	12	COMPART CIRCUL 1ER	UCMC + ZDA	S	
ZC	13	COMPARTLOCAUX NIV1 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	14	COMPART CIRCUL 2EME	UCMC + ZDA	S	
ZC	15	COMPART CIRCUL 3EME	UCMC + ZDA	NS	11
ZC	16	COMPART CIRCUL 4EME	UCMC + ZDA	NS	12
ZC	17	COMPART CIRCUL 5EME	UCMC + ZDA	NS	13
ZC	18	PCF SOUS/SOL	UCMC + ZDA	NS	14
ZC	19	CCF SOUS/SOL VESTIAIRE	UCMC + ZDA	NS	15
ZC	20	CCF SOUS/SOL VESTIAIRE	UCMC + ZDA	NS	16
ZC	21	PCF RDC BAT A/B/C	UCMC + ZDA	S	
ZC	22	PCF RDC BAT C	UCMC + ZDA	S	
ZC	23	TRAPPE LABO	UCMC + ZDA	S	
ZC	24	PCF LAB/REA	UCMC + ZDA	S	
ZC	25	CCF IRM	UCMC + ZDA	NS	17
ZC	26	CCF MATERNITE	UCMC + ZDA	S	
ZC	27	COMPARTLOCAUX NIV1	UCMC + ZDA	S	
ZC	28	COMPARTLOCAUX NIV2	UCMC + ZDA	S	
ZC	29	COMPARTLOCAUX NIV3	UCMC + ZDA	S	
ZC	30	COMPARTLOCAUX NIV4	UCMC + ZDA	S	
ZC	31	COMPARTLOCAUX NIV5	UCMC + ZDA	S	
ZC	32	COMPARTLOCAUX NIV1 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	32	COMPARTLOCAUX NIV2 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	33	COMPARTLOCAUX NIV3 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	34	COMPARTLOCAUX NIV4 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	35	COMPARTLOCAUX NIV5 EST	UCMC + ZDA	S	
ZC	36	COMPART RJ101 SELF	UCMC + ZDA	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZC	36	COMPART RJ103LT PT2	UCMC + ZDA	S	
ZC	37	COMPART CR CRC101	UCMC + ZDA	S	
ZC	38	COMPART CH RC101	UCMC + ZDA	S	
ZC	39	COMPART CR CRC104	UCMC + ZDA	S	
ZC	40	COMPART CIRC1.101	UCMC + ZDA	NS	18
ZC	41	COMPART LOC 1.101	UCMC + ZDA	S	
ZC	42	COMPART BLOC 5	UCMC + ZDA	S	
ZC	43	COMPART BLOC 6	UCMC + ZDA	NS	19
ZC	44	COMPART BLOC 7	UCMC + ZDA	NS	20
ZC	45	COMPART BLOC 4	UCMC + ZDA	S	
ZC	46	COMPART BLOC 3	UCMC + ZDA	NS	21
ZC	47	COMPART BLOC 2	UCMC + ZDA	S	
ZC	48	COMPART BLOC 1	UCMC + ZDA	S	
ZC	49	COMPART CIRC 1.102	UCMC + ZDA	S	
ZC	50	COMPART CHJ. 102	UCMC + ZDA	S	
ZC	51	COMPART LOC1.102	UCMC + ZDA	S	
ZC	52	COMPART CIRC1.104C	UCMC + ZDA	NS	22
ZC	53	COMPART TERRASSE PT1	UCMC + ZDA	S	
ZC	54	COMPART TERRASSE PT2	UCMC + ZDA	S	
ZC	55	COMPART CIR CRC 102	UCMC + ZDA	S	
ZC	56	COMPART LOC RC102	UCMC + ZDA	NS	23
ZC	57	COMPART N1 SAL REV	UCMC + ZDA	NS	24
ZC	58	COMPART CIRC1.104A	UCMC + ZDA	NS	25
ZC	59	COMPART LOC1.104	UCMC + ZDA	S	
ZC	60	COMPART LOC RC101	UCMC + ZDA	NS	26
ZC	61	COMPART CIRC RC103A	UCMC + ZDA	NS	27
ZC	62	COMPART LOC RC103B	UCMC + ZDA	S	
ZC	63	COMPART CIRC 1.103 A	UCMC + ZDA	S	
ZC	64	COMPART CH1.103B	UCMC + ZDA	S	
ZC	65	COMPART LIAISON NIV1	UCMC + ZDA	NS	28
ZC	66	COMPART LIAISON RDC	UCMC + ZDA	S	
ZC	67	CIRCULATION NIV. 1.104.1	UCMC + ZDA	S	
ZC	68	ZC URCC	UCMC + ZDA	S	
ZC	69	ZC-RJ-102 POSTE6/7	UCMC + ZDA	S	
ZC	70	ZC-RJ-103 POSTE8 CTA ENDOSCOPIE	UCMC + ZDA	S	
ZF	1	ZF-B-C1	UCMC + ZDA	S	
ZF	2	ZF-B-C1	UCMC + ZDA	S	
ZF	3	ZF-A-C1	UCMC + ZDA	S	
ZF	4	ZF-A-C2	UCMC + ZDA	S	
ZF	5	ZF-A-C3	UCMC + ZDA	NS	29
ZF	6	ZF-A-C4	UCMC + ZDA	S	
ZF	7	ZF-A-C5	UCMC + ZDA	S	
ZF	8	ZF-0-C1	UCMC + ZDA	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
ZF	9	ZF-0-C2	UCMC + ZDA	S	
ZF	10	ZF-0-C3	UCMC + ZDA	S	
ZF	11	ZF-0-C4	UCMC + ZDA	NS	30
ZF	12	ZF-0-C5	UCMC + ZDA	S	
ZF	13	ZF-0-C6	UCMC + ZDA	S	
ZF	14	ZF-0-C7	UCMC + ZDA	S	
ZF	15	DESENF. IRM RDC	UCMC + ZDA	S	
ZF	16	NIV1 MAT1 ZF14	UCMC + ZDA	S	
ZF	17	NIV1 MAT2 ZF15	UCMC + ZDA	S	
ZF	18	DESENF. NIV1 OUEST	UCMC + ZDA	S	
ZF	19	DESENF. NIV2 OUEST	UCMC + ZDA	S	
ZF	20	DESENF. NIV3 OUEST	UCMC + ZDA	S	
ZF	21	DESENF. NIV4 OUEST	UCMC + ZDA	S	
ZF	22	DESENF. NIV5 OUEST	UCMC + ZDA	S	
ZF	23	DESENF. HALL NIV1	UCMC + ZDA	S	
ZF	24	DESENF. HALL NIV2	UCMC + ZDA	S	
ZF	25	DESENF. HALL NIV3	UCMC + ZDA	S	
ZF	26	DESENF. HALL NIV4	UCMC + ZDA	S	
ZF	27	DESENF. HALL NIV5	UCMC + ZDA	S	
ZF	28	DESENF. ZFRJ 103C	UCMC + ZDA	S	
ZF	29	DESENF. ZFRC 101A	UCMC + ZDA	S	
ZF	30	DESENF. ZFRC 102A	UCMC + ZDA	NS	31
ZF	31	DESENF. ZFRC 103A	UCMC + ZDA	NS	32
ZF	32	DESENF. ZFRC 104A	UCMC + ZDA	S	
ZF	33	DESENF. ZF 1.102A	UCMC + ZDA	NS	33
ZF	34	DESENF. ZF 1.103A	UCMC + ZDA	NS	34
ZF	35	DESENF. ZF 1.104A	UCMC + ZDA	S	
ZF	36	DESENF. GALERIE 1ER	UCMC + ZDA	S	
ZF	37	DESENF. NIV1 EST	UCMC + ZDA	S	
ZF	38	DESENF. NIV2 EST	UCMC + ZDA	S	
ZF	39	DESENF. NIV3 EST	UCMC + ZDA	S	
ZF	40	DESENF. NIV4 EST	UCMC + ZDA	S	
ZF	41	DESENF. NIV5 EST	UCMC + ZDA	S	
ZA ags	1	Ensemble de l'établissement	DM/DAI/UGA	S	
ZA	1	Ensemble de l'établissement	DM/DAI/UGA	S	
Moteur de désenfumage	1	EXTRACTEUR DF 01	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	2	EXTRACTEUR DF 02	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	3	EXTRACTEUR DF 03 PV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	3	EXTRACTEUR DF 03 GV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	4	EXTRACTEUR DF 04	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	5	EXTRACTEUR DF 05 PV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	5	EXTRACTEUR DF 05 GV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	6	EXTRACTEUR DF 06	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	7	EXTRACTEUR DF 07 PV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	7	EXTRACTEUR DF 07 GV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	8	EXTRACTEUR DF 08	UCMC	NS	35
Moteur de désenfumage	9	EXTRACTEUR DF 09	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	10	EXTRACTEUR DF 10	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	11	EXTRACTEUR DF 11	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	12	EXTRACTEUR DF 12	UCMC	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
Moteur de désenfumage	13	EXTRACTEUR DF 13	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	14	EXTRACTEUR DF 14 PV	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	14	EXTRACTEUR DF 14 GV	UCMC	NS	36
Moteur de désenfumage	15	EXTRACTEUR DF 15	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	16	EXTRACTEUR DF 16	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	17	EXTRACTEUR DF 17	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	18	EXTRACTEUR DF 18	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	19	EXTRACTEUR DF 19	UCMC	NS	37
Moteur de désenfumage	20	MOTEUR ED01	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	21	MOTEUR SD01	UCMC	NS	38
Moteur de désenfumage	22	MOTEUR ED02	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	23	MOTEUR ED03	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	24	MOTEUR ED05 MAT	UCMC	NS	39
Moteur de désenfumage	25	MOTEUR ED06	UCMC	NS	40
Moteur de désenfumage	26	MOTEUR ED07	UCMC	NS	41
Moteur de désenfumage	27	MOTEUR SD2	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	28	MOTEUR SD3	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	29	MOTEUR ED4	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	30	MOTEUR ED5 HEBERGEMENT	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	31	MOTEUR ED1.127	UCMC	NS	42
Moteur de désenfumage	32	MOTEUR SD1.127	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	33	MOTEUR SD1.128	UCMC	NS	43
Moteur de désenfumage	34	MOTEUR ED2.101	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	35	MOTEUR SD2.101	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	36	MOTEUR ED2.102	UCMC	NS	44
Moteur de désenfumage	37	MOTEUR SD2.102	UCMC	NS	45
Moteur de désenfumage	38	MOTEUR ED2.103	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	39	MOTEUR SD2.103	UCMC	NS	46
Moteur de désenfumage	40	MOTEUR ED2.104	UCMC	NS	47
Moteur de désenfumage	41	MOTEUR SD2.104	UCMC	NS	48
Moteur de désenfumage	42	MOTEUR ED2.105	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	43	MOTEUR SD2.105	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	44	MOTEUR ED2.106	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	45	MOTEUR SD2.106	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	46	MOTEUR ED2.107	UCMC	NS	49
Moteur de désenfumage	47	MOTEUR SD2.107	UCMC	NS	50
Moteur de désenfumage	48	MOTEUR ED2.108	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	49	MOTEUR SD2.108	UCMC	NS	51
Moteur de désenfumage	50	MOTEUR ED2.109	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	51	MOTEUR SD2.109	UCMC	NS	52
Moteur de désenfumage	52	MOTEUR ED2.110	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	53	MOTEUR SD2.110	UCMC	NS	53
Moteur de désenfumage	54	MOTEUR ED2.111	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	55	MOTEUR SD2.111	UCMC	NS	54
Moteur de désenfumage	56	MOTEUR ED2.112	UCMC	NS	55
Moteur de désenfumage	57	MOTEUR SD2.112	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	58	MOTEUR ED2.113	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	59	MOTEUR SD2.113	UCMC	NS	56
Moteur de désenfumage	60	MOTEUR ED2.114	UCMC	NS	57
Moteur de désenfumage	61	MOTEUR SD2.114	UCMC	NS	58
Moteur de désenfumage	62	MOTEUR ED2.115	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	63	MOTEUR SD2.115	UCMC	NS	59
Moteur de désenfumage	64	MOTEUR ED2.116	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	65	MOTEUR SD2.116	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	66	MOTEUR ED2.117	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	67	MOTEUR SD2.117	UCMC	S	

Essais de fonctionnement

Identification (*)	Repère	Localisation	Commande (**)	Avis	N°Obs
Moteur de désenfumage	68	MOTEUR ED2.118	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	69	MOTEUR SD2.118	UCMC	NS	60
Moteur de désenfumage	70	MOTEUR ED2.119	UCMC	NS	61
Moteur de désenfumage	71	MOTEUR SD2.119	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	72	MOTEUR ED2.120	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	73	MOTEUR SD2.120	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	74	MOTEUR ED2.121	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	75	MOTEUR SD2.121	UCMC	NS	62
Moteur de désenfumage	76	MOTEUR ED2.122	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	77	MOTEUR SD2.122	UCMC	NS	63
Moteur de désenfumage	78	MOTEUR ED2.123	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	79	MOTEUR SD2.123	UCMC	NS	64
Moteur de désenfumage	80	MOTEUR ED2.124	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	81	MOTEUR SD2.124	UCMC	NS	65
Moteur de désenfumage	82	MOTEUR ED2.125	UCMC	NS	66
Moteur de désenfumage	83	MOTEUR SD2.125	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	84	MOTEUR ED2.126	UCMC	S	
Moteur de désenfumage	85	MOTEUR SD2.126	UCMC	S	

(*) **ZDA** : Zone de détecteurs automatiques. **ZDM** : Zone de déclencheurs manuels. **ZC** : Zone compartimentage portes. **ZCccf** : Zone de compartimentage clapet coupe feu. **ZF** : Zone de désenfumage. **ZA** : Zone d'alarme générale. **ZA ags** : Zone d'alarme générale sélective. **ZNSA** : Zone non stop ascenseur. **ZSEC** : Zone éclairage de sécurité. **ZSIS** : Zone de déverrouillage issue de secours. **ZS** ... (...à préciser) Autre fonction.

(**) Identification des commandes des zones de détection et de mise en sécurité (ex : DAI n° ou DM n°... et/ou UCMC ; DCM). (DAI : détecteur automatique d'incendie. DM : déclencheur manuel. UCMC : commande manuelle sur l'unité de commande manuelle centralisée. DCM : dispositif de commande manuelle).

Avis portant sur :

- **Essais de fonctionnement** : Réalisation d'essais de fonctionnement d'un équipement par zone et par fonction.
Vérification d'un détecteur automatique ou d'un déclencheur manuel par zone de détection.
Vérification d'un élément de chaque fonction de mise en sécurité pour constat de mise en sécurité effective et constat de la signalisation de l'état anomalie.

N° Obs	Libellé
1	Examen des équipements - ZC - 1 - Hôpital Georges Pianta - Assurer une position de sécurité (rouge fixe) sur les différentes unités de signalisation sur le CMSI des zones de compartimentage (voir capteur de position pas appuyé ou fermeture incomplète des portes coupe-feu donc aucune étanchéité) Revoir le réglage des portes afin qu'elles ne s'ouvrent pas avec le fonctionnement du désenfumage Plusieurs joints d'étanchéité de portes coupe-feu sont en mauvais état.
2	Examen des équipements - ZC - 2 - ZC-B-C1 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 148 / CCF)
3	Examen des équipements - ZC - 3 - ZC-B-C2 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 188 / CCF)
4	Examen des équipements - ZC - 4 - ZC-B-C3 - Essais - Défaut de position de sécurité (DPS CCF 197/198)
5	Examen des équipements - ZC - 5 - ZC-A-C1 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
6	Examen des équipements - ZC - 6 - ZC-A-C2 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
7	Examen des équipements - ZC - 8 - ZC-A-C4 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
8	Examen des équipements - ZC - 9 - ZC-0-C1 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 59 CCF58/56)
9	Examen des équipements - ZC - 13 - ZC-0-C5 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
10	Examen des équipements - ZC - 10 - MEDECINE/EXISTA - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
11	Examen des équipements - ZC - 15 - COMPART CIRCUL 3EME - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
12	Examen des équipements - ZC - 16 - COMPART CIRCUL 4EME - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
13	Examen des équipements - ZC - 17 - COMPART CIRCUL 5EME - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)

N° Obs	Libellé
14	Examen des équipements - ZC - 18 - PCF SOUS/SOL - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
15	Examen des équipements - ZC - 19 - CCF SOUS/SOL VESTIAIRE - Essais - Défaut de position de sécurité (CCF DCT 109)
16	Examen des équipements - ZC - 20 - CCF SOUS/SOL VESTIAIRE - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 109 / CCF)
17	Examen des équipements - ZC - 25 - CCF IRM - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 131 / CCF)
18	Examen des équipements - ZC - 40 - COMPART CIRC1.101 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
19	Examen des équipements - ZC - 43 - COMPART BLOC 6 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 532 / CCF)
20	Examen des équipements - ZC - 44 - COMPART BLOC 7 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 530 / CCF)
21	Examen des équipements - ZC - 46 - COMPART BLOC 3 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 522 / CCF)
22	Examen des équipements - ZC - 52 - COMPART CIRC1.104C - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
23	Examen des équipements - ZC - 56 - COMPART LOC RC102 - Essais - Défaut de position de sécurité
24	Examen des équipements - ZC - 57 - COMPART N1 SAL REV - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 331 / CCF)
25	Examen des équipements - ZC - 58 - COMPART CIRC1.104A - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
26	Examen des équipements - ZC - 60 - COMPART LOC RC101 - Essais - Défaut de position de sécurité
27	Examen des équipements - ZC - 61 - COMPART CIRC RC103A - Essais - Défaut de position de sécurité
28	Examen des équipements - ZC - 65 - COMPART LIAISON NIV1 - Essais - Défaut de position de sécurité (PCF)
29	Examen des équipements - ZF - 5 - ZF-A-C3 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 101/110/142 ANOMALIE)
30	Examen des équipements - ZF - 11 - ZF-0-C4 - Essais - Défaut de position de sécurité (contact position)
31	Examen des équipements - ZF - 30 - DESENF. ZFRC 102A - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 385)
32	Examen des équipements - ZF - 31 - DESENF. ZFRC 103A - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 628)
33	Examen des équipements - ZF - 33 - DESENF. ZF 1.102A - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 358 / TCF 1.124)
34	Examen des équipements - ZF - 34 - DESENF. ZF 1.103A - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 620)
35	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 8 - EXTRACTEUR DF 08 - Essais - Défaut de position de sécurité (DCT 253)
36	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 14 - EXTRACTEUR DF 14 GV - Essais - Défaut de position de sécurité
37	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 19 - EXTRACTEUR DF 19 - Essais - Défaut de position de sécurité
38	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 21 - MOTEUR SD01 - Essais - Défaut de position de sécurité
39	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 24 - MOTEUR ED05 MAT - Essais - Défaut de position de sécurité
40	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 25 - MOTEUR ED06 - Essais - Défaut de position de sécurité
41	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 26 - MOTEUR ED07 - Essais - Défaut de position de sécurité + (DCT 114 Ligne ouverte contrôle dérangement)
42	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 31 - MOTEUR ED1.127 - Essais - Défaut de position de sécurité
43	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 33 - MOTEUR SD1.128 - Essais - Défaut de position de sécurité
44	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 36 - MOTEUR ED2.102 - Essais - Défaut de

N° Obs	Libellé
	position de sécurité
45	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 37 - MOTEUR SD2.102 - Essais - Défaut de position de sécurité
46	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 39 - MOTEUR SD2.103 - Essais - Défaut de position de sécurité
47	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 40 - MOTEUR ED2.104 - Essais - Défaut de position de sécurité
48	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 41 - MOTEUR SD2.104 - Essais - Défaut de position de sécurité
49	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 46 - MOTEUR ED2.107 - Essais - Défaut de position de sécurité
50	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 47 - MOTEUR SD2.107 - Essais - Défaut de position de sécurité
51	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 49 - MOTEUR SD2.108 - Essais - Défaut de position de sécurité
52	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 51 - MOTEUR SD2.109 - Essais - Défaut de position de sécurité
53	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 53 - MOTEUR SD2.110 - Essais - Défaut de position de sécurité
54	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 55 - MOTEUR SD2.111 - Essais - Défaut de position de sécurité
55	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 56 - MOTEUR ED2.112 - Essais - Défaut de position de sécurité
56	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 59 - MOTEUR SD2.113 - Essais - Défaut de position de sécurité
57	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 60 - MOTEUR ED2.114 - Essais - Défaut de position de sécurité
58	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 61 - MOTEUR SD2.114 - Essais - Défaut de position de sécurité
59	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 63 - MOTEUR SD2.115 - Essais - Défaut de position de sécurité
60	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 69 - MOTEUR SD2.118 - Essais - Défaut de position de sécurité
61	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 70 - MOTEUR ED2.119 - Essais - Défaut de position de sécurité
62	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 75 - MOTEUR SD2.121 - Essais - Défaut de position de sécurité
63	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 77 - MOTEUR SD2.122 - Essais - Défaut de position de sécurité
64	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 79 - MOTEUR SD2.123 - Essais - Défaut de position de sécurité
65	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 81 - MOTEUR SD2.124 - Essais - Défaut de position de sécurité
66	Examen des équipements - Moteur de désenfumage - 82 - MOTEUR ED2.125 - Essais - Défaut de position de sécurité

2.3.3 Examen des conditions d'exploitation

Examen des documents afférents à l'exploitation

Identification	Repère(*)	Avis	N°Obs
Consigne ou notice d'exploitation	Consigne CHUBB affichées 2023	S	
Enregistrements	Mémorisation automatique Historique et main courante 2023	S	
Formation du personnel	Registre de sécurité 2023	S	
Surveillance du tableau de signalisation	Présence du personnel pendant l'exploitation +	S	

Examen des documents afférents à l'exploitation

Identification	Repère(*)	Avis	N°Obs
	Poste de contrôle et de sécurité 2023		

(*) Repère : date et origine du document.

Avis portant sur :

- **Consigne ou notice d'exploitation** : Existence d'une consigne ou notice à jour définissant les actions d'exploitation du SSI et notamment des matériels centraux.
- **Enregistrements** : Enregistrement des changements d'état du S.S.I, main courante ou mémorisation automatique non volatile.
- **Formation du personnel** : Traçabilité de la formation du personnel chargé de l'exploitation et du fonctionnement du S.S.I.
- **Surveillance du tableau de signalisation** : Organisation de l'établissement pour la surveillance du tableau de signalisation et la gestion de l'alarme restreinte.