

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104860311-1 **N°Appel:** 104860311

Bon de commande Client.: MARCHE 23-0662 LOT1

N°Parc: 10657853 **N°Contrat:** 10134769 **Type contrat :** Forfait

Employé: edmn **Unité de vente...:** Voiron **Technicien .:** MICHALON EDOUARD

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 23/12/2025

Nom client...: C647928 - Centre Hospitalier
THONON LES BAINS

Contact du site: BARBULESC Daniel

Adresse intervention: EHPAD la Lumière du Lac
18 Boulevard Bel Air
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Adresse Pv : Hopitaux du Léman
3 Avenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Signature registre : Oui

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** aucune

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
1	6L_PA_EPA /LDL E 22 Empla: RDC Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6L_PA_EPA /LDL E 24 Empla: RDC Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6L_PA_EPA /LDL E 5 Empla: CHANTOU Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	2KG_CO2 /LDL E 23 Empla: RDC accueil Bât: Niv: 0	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	6L_PA_EPA /LDL E 21 Empla: RDC Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA /LDL E 19 Empla: RDC Bât: Niv: 0	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2 /LDL E 18 Empla: RDC Bât: Niv: 0	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2 /LDL E 20 Empla: RDC Bât: Niv: 0	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6L_PA_EPA /LDL E 33 Empla: SS Bât: Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	5KG_CO2 /LDL E 30 Empla: SS Bât: Niv: -1	GLO	KS5	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6L_PA_EPA /LDL E 28 Empla: SS Bât: Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	6L_PA_EPA /LDL E 27 Empla: SS Bât: Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	2KG_CO2 /LDL E 16 Empla: couloir Bât: Niv: 1	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
14	6L_PA_EPA /LDL E 17 Empla: couloir Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	6L_PA_EPA /LDL E 15 Empla: couloir Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	2KG_CO2 /LDL E 14 Empla: couloir Bât: Niv: 1	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6L_PA_EPA /LDL E 13 Empla: couloir Bât: Niv: 1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	2KG_CO2 /LDL E 11 Empla: couloir Bât: Niv: 2	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /LDL E 12 Empla: couloir Bât: Niv: 2	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	6L_PA_EPA /LDL E 10 Empla: couloir Bât: Niv: 2	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /LDL E 8 Empla: couloir Bât: Niv: 2	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	2KG_CO2 /LDL E 9 Empla: couloir Bât: Niv: 2	GLO	KS2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	6L_PA_EPA /LDL E 3 Empla: salle dialyse Bât: Niv: 3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /LDL E 2 Empla: salle dialyse Bât: Niv: 3	DE	CO2	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /LDL E 5 Empla: couloir Bât: Niv: 3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	6L_PA_EPA /LDL E 6 Empla: couloir Bât: Niv: 3	DE	E6A15EV	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
27	6KG_PA_ABC /LDL E 34 Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	RO	F26PPL	2015	02																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil à remplacer après devis	
28	2KG_CO2 /LDL E 35 Empla: chaufferie Bât: Niv: -1	DE	CO2	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	5KG_CO2 /LDL E 31 Empla: local LDL Bât: Niv: -1	GLO	KS5	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	2KG_CO2 /LDL E 29 Empla: local VMC Bât: Niv: -1	DE	CO2	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6KG_PA_ABC /LDL E 26 Empla: sortie local oxygène Bât: Niv: -1	DE	P6P	2022	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	5KG_CO2 /LDL E 4 Empla: TGBT Bât: Niv: 3	SI	CRISTAL TC	2012	02	X																-Appareil + de 15 ans	-Appareil à remplacer après devis	
33	2KG_CO2 /LDL E 01 Empla: machinerie ascenseur Bât: Niv: 4	DE	CO2	2022	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	2KG_CO2 /7 Empla: couloir comble Bât: Niv: 3	DE	CO2	2018	02	X																-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6KG_PA_ABC /37 Empla: garage Bât: Niv: -1	DE	P6-P9	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	6L_PA_EPA /32 Empla: local linge sale Bât: Niv: -1	DE	E6A15EV	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6KG_PA_ABC /38 Empla: garage extérieur Bât: Niv: -1	SI	INTEGRAL	2019	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	6KG_PA_ABC /39 Empla: groupe électrogène Bât: Niv: -1	RO	AUTRES	2016	02																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
Total articles consommés							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;