



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Box 1
- ❖ RDC - Poulailier
- ❖ Extérieur - Terrasse

- ❖ RDC - Box 2
- ❖ Extérieur - Muret

- ❖ RDC - Box 3
- ❖ Extérieur - Toiture



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Extérieur - Toiture	Identifiant : ZPSO-009 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Après analyse en laboratoire (P009)
RDC - Poulailier	Identifiant : ZPSO-011 Description : Plaque fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P011)
Extérieur - Terrasse	Identifiant : ZPSO-014 Description : Chape maigre	Après analyse en laboratoire (P014)

