Mise en accessibilité des 5 campus Université de Pau et des Pays de l'Adour

Campus de Pau

B3 - Avenue de l'Université
BP 576 - 64012 PAU CEDEX

Constat de non conformités par localisation

Constat à traiter

Constat pris en charge par la Moa

Constat déjà traité ou soumis à dérogation

UPPA / BAYONNE / B1 / CBB_B1_00

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
130	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande vigilance et main courante	B1 RDC	Largeur de passage : 1,6m Contre marche : 3,2 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande d'éveil : 1,6 ml (nombre 1)
131	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique escalier	B1 RDC	Largeur de passage : 2,95m Bande antidérapante : 9 ml (nombre 3) Contre marche :6 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande d'éveil : 3 ml (nombre 1)

Photographies des non-conformités



130 Contremarche, bande vigilance et main courante


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



131 Signalétique escalier

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B1 / CBB_B1_00



UPPA / BAYONNE / B2 / CBB_B2_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
95	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur les vitres des portes	B2 RDC	
96	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Panneau de signalisation ok	B2 RDC	
97	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, contraste nez de marche et bande vigilance	B2 RDC	Largeur de passage : 1,8m Bande antidérapante : 32,4 ml (nombre 18) Contre marche : 7,2 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2,5 ml (nombre 5) Bande de vigilance : 3,6 ml (nombre 2)
102	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	B2 RDC	
103	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U, et signalétique	B2 RDC	
104	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U et abaisser la patère	B2 RDC	

Photographies des non-conformités



95 Signalétique sur les vitres des portes

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



96 Panneau de signalisation ok

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



97 Contremarche, contraste nez de marche et bande vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



102 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



103 Poignée U, et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



103 Poignée U, et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025




104 Poignée U et abaisser la patère

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025


Plan - UPPA / BAYONNE / B2 / CBB_B2_00

Collège EEI
Bâtiment B2 Grande Halle
RDC
Campus de la Nive
8, allée des platanes - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



Informations Générales	Versions
NREF: CBB_B2_00 VREF: Echelle: 1:200 Date du 1er relevé: Mai 2011 Date d'édition: 16.12.2024 Systèmes X: Lambert 93 (CC43) Y: Lambert 93 (CC43) Z: Indépendant	1 — 24.04.2011 — NE — CBD

Plan - UPPA / BAYONNE / B2 / CBB_B2_00 - Extrait 1



UPPA / BAYONNE / B2 / CBB_B2_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
98	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante	B2 R+1	
99	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Absence de signalétique d'orientation	B2 R+1	
100	05 ASCENSEUR	L'ascenseur n'est pas indiqué et pas d'indicateur de niveau	B2 R+1	
101	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de vigilance	B2 R+1	Largeur de passage : 1,8m Bande antidérapante : 32,4 ml (nombre 18) Contre marche : 7,2 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2,5 ml (nombre 5) Bande de vigilance : 3,6 ml (nombre 2)

Photographies des non-conformités



98 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



99 Absence de signalétique d'orientation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



100 L'ascenseur n'est pas indiqué et pas d'indicateur de niveau


05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



101 Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B2 / CBB_B2_01



UPPA / BAYONNE / B3 / CBB_B3_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
126	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U et patère à mettre à 1m30	B3 RDC	

Photographies des non-conformités




126

Poignée U et patère à mettre à 1m30

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B3 / CBB_B3_00

Collège EEI
Batiment B3 - RDC
Campus de la Nive
8, allée des platanes - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



GEA
GEOMETRE EXPERT

Versions

UPPA / BAYONNE / B3 / CBB_B3_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
120	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de vigilance	B3 R+1	Largeur de passage : 1,8m Bande antidérapante : 29 ml (nombre 16) Contre marche : 7,2 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2,5 ml (nombre 5) Bande de vigilance : 3,6 ml (nombre 2)
121	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mettre en place du mobilier pmr	B3 R+1	A la charge de la MOA
122	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation orientation	B3 R+1	
123	05 ASCENSEUR	Signalisation ascenseur à mettre en place et indicateur visuel	B3 R+1	
124	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Patère trop haute à mettre à 1m30 et poignées U x2	B3 R+1	
125	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de vigilance	B3 R+1	Largeur de passage : 1,8m Bande antidérapante : 29 ml (nombre 16) Contre marche : 7,2 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2,5 ml (nombre 5) Bande de vigilance : 3,6 ml (nombre 2)

Photographies des non-conformités



120 Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



121 Mettre en place du mobilier pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 25/03/2025




122 Signalisation orientation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025




123 Signalisation ascenseur à mettre en place et indicateur visuel

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025




124 Patère trop haute à mettre à 1m30 et poignées U x2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



125 Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B3 / CBB_B3_01




UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
133	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	B4B5 RDC	A la charge de la MOA
134	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignées U x2	B4B5 RDC	
135	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Remplacer la grille caillebotis avec un espacement trop important	B4B5 RDC	
142	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrages	B4B5 RDC	
508		Nez de marche, constraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 RDC	Constat déjà réalisé
509		nez de marche, contraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 RDC	constat déjà réalisé
510	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation acces PMR parking sous terrain	B4B5 RDC	

Photographies des non-conformités



133 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 25/03/2025



135 Remplacer la grille caillebotis avec un espacement trop important
04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-
Date butoir : 25/03/2025





142 Signalétique sur vitrages

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_00

Collège STEE
Bâtiment B4B5 Sainte Claire
Rez de Chaussée
IUT de BAYONNE ET DU PAYS BASQUE - 64100 BAYONNE





UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
136	05 ASCENSEUR	Non visible depuis la rentrée, pas d'affichage de visuel de niveau	B4B5 R+1	
137	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique circulation	B4B5 R+1	
511		nez de marche, contraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 R+1	constat déjà réalisé
512		nez de marche, contraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 R+1	constat déjà réalisé
615	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre un urinoir à 50cm	B4B5 R+1	

Photographies des non-conformités



136 Non visible depuis la rentrée, pas d'affichage de visuel de niveau

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025




137 Signalétique circulation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_01

Collège STEE Côte basque
Bâtiment B4B5 - 200ème
Etage 1
IUT de BAYONNE - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
138	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	B4B5 R+2	
139	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée u à mettre en place	B4B5 R+2	
140	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	B4B5 R+2	
513		nez de marche, contraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 R+2	constat déjà réalisé
514		nez de marche, contraste, main courante et bande de vigilance	B4B5 R+2	constat déjà réalisé

Photographies des non-conformités



138 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



139 Poignée u à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



140 Poignée u à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_02

Collège STEE Côte basque
Bâtiment B4B5 - 200ème
Etage 2
IUT de BAYONNE - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour




GEA GEOMETRE EXPERT

Informations Générales	Versions
NREF: CBB_B4B5_02 VREF: Echelle: 1:200 Date du 1er relevé: Mai 2011 Date d'édition: 08.01.2025 Systèmes X: Lambert 93 (CC43) Y: Lambert 93 (CC43) Z: Independant	

Plan - UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_02 - Extrait 1





UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_03

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
141	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Voir la nécessité de mettre en place un indicateur visuel de hauteur, 1,98m	B4B5 R+3	

Photographies des non-conformités



141 Voir la nécessité de mettre en place un indicateur visuel de hauteur, 1,98m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / B4B5 / CBB_B4B5_03



UPPA / BAYONNE / BU / CBB_BU_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
143	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u x2 + éclairage insuffisant	BU RDC	
144	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique escalier	BU RDC	
145	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Voir concernant rallonger main courante	BU RDC	Largeur de passage : 0,9m Bande antidérapante : 20 ml (nombre 22) Contre marche : 5,4 ml (nombre 6) Garde corps prolongement : ?? Bande de vigilance : 2,7 ml (nombre 3)
515	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Prolongement main courante	BU RDC	Dérogation à prévoir

Photographies des non-conformités



143 Poignée u x2 + éclairage insuffisant

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



144 Signalétique escalier


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



145 Voir concernant rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / BU / CBB_BU_00




UPPA / BAYONNE / CNA / CBB_CNA_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
516	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacement miroir	CNA	
517	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacement miroir	CNA	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNA / CBB_CNA_00



UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
146	05 ASCENSEUR	Signalétique de niveau ascenseur	CNB RDC	
147	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr	CNB RDC	
148	06 MENUISERIES INTERIEURES	Patères trop hautes à mettre à 1m30	CNB RDC	
149	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	CNB RDC	A la charge de la MOA
150	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place une barre horizontal, un lave main et une poignée U	CNB RDC	
151	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Main courante à rallonger	CNB RDC	Main courante prolongement : 2 ml (nombre 4)
478				
518	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée bâtiment	CNB RDC	
519	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée accès PMR amphithéatre	CNB RDC	

Photographies des non-conformités




146 Signalétique de niveau ascenseur

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



147 Signalétique place pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



148 Patères trop hautes à mettre à 1m30

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 25/03/2025



149 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 25/03/2025



150 Mettre en place une barre horizontal, un lave main et une poignée U
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025




150 Mettre en place une barre horizontal, un lave main et une poignée U
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



151 Main courante à rallonger


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_00



Plan - UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_00 - Extrait 1





UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_01

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
152	05 ASCENSEUR	Signalétique visuelle ascenseur	CNB R+1	
153	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Main courante à rallonger	CNB R+1	Main courante prolongement : 3,5 ml (nombre 7)
154	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2	CNB R+1	
155	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires R+1 et R+2 Attention il n'y a pas de système anti suicide devant la menuiserie	CNB R+1	
520	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	
521	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	
522	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	
523	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	
524	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	
525	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+1	

Photographies des non-conformités




152 Signalétique visuelle ascenseur

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



153 Main courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



153 Main courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



154 Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



154 Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



154 Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



154 Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



154 Aucun sanitaire handicapé prévoir de tout refaire r+1 et r+2

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



155 Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires R+1 et R+2 Attention il n'y a pas de système anti suicide
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



155 Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires R+1 et R+2 Attention il n'y a pas de système anti suicide
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025




155 Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires R+1 et R+2 Attention il n'y a pas de système anti suicide
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



155 Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires R+1 et R+2 Attention il n'y a pas de système anti suicide
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_01




UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
391	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Prévoir de refaire l'ensemble des sanitaires. Attention il n'y a pas de système anti suicide R+1 et R+2	CNB R+2	
526	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	
527	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	
528	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	
529	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	
530	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	
531	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+2	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_02




UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_03

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
532	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+3	
533	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+3	
534	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+3	
535	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+3	
536	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	CNB R+3	
622	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC PMR à créer	CNB R+3	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNB / CBB_CNB_03



UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
156	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Absence de sanitaires handicapés, prévoir une adaptation	CNC RDC	
157	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique d'indication de porte d'entrée	CNC RDC	
158	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contraste, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance	CNC RDC	Largeur de passage : 1,6m Bande antidérapante : 16 ml (nombre 10) Contre marche :6,4 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 3,2 ml (nombre 2)
159	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mettre en place du mobilier handicapé r+1 et r+2	CNC RDC	A la charge de la MOA

Photographies des non-conformités



156 Absence de sanitaires handicapés, prévoir une adaptation
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025




156 Absence de sanitaires handicapés, prévoir une adaptation
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



156 Absence de sanitaires handicapés, prévoir une adaptation
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



157 Signalétique d'indication de porte d'entrée
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025




158 Contraste, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



159 Mettre en place du mobilier handicapé r+1 et r+2
06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_00

Collège STEE
CHATEU-NEUF Aile C
Rez-de-chaussée
IUT de Bayonne - 15 place Paul Bert - 64100 BAYONNE




GEA GEOMETRE EXPERT

Informations Générales	Versions
N/REF: CBB_CNC_00 V/REF Echelle: 1:158 Date du 1er relevé: Mai 2011 Date d'édition: 30.10.2024 Systèmes X: Lambert 93 (CC43) Y: Lambert 93 (CC43) Z: Indépendant	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_00 - Extrait 1






UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
392	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mettre en place du mobilier pmr	CNC R+1	A la charge de la MOA
537	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation d'orientation aile B	CNC R+1	
623	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC PMR à créer	CNC R+1	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_01

Collège STEE
Batiment CNC (Chateau-Neuf aile C)
Etage 1
IUT de BAYONNE et du Pays Basque - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



GEA
GEOMETRE EXPERT

Informations Générales
NREF: CBB_CNC_01
VREF:
Echelle : 1:150

Date du 1er relevé: Mai 2011
Date d'édition : 18.10.2024

Système
X: Lambert 93 (CC43)
Y: Lambert 93 (CC43)
Z: Indépendant

Versions


UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
538	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation d'orientation aile B	CNC R+2	
624	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC PMR à créer	CNC R+2	

Plan - UPPA / BAYONNE / CNC / CBB_CNC_02

Collège STEE
Batiment CNC (Chateau-neuf aile C)
Etage 2
IUT de BAYONNE - 1 avenue Jean DArrigrand - 64100 BAYONNE
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



GEA GEOMETRE EXPERT

Informations Générales
NREF: CBB_CNC_02
VREF:
Echelle: 1:150
Date du Tel relevé: Mai 2011
Date d'édition: 18.10.2024
Système
X: Lambert 93 (CC43)
Y: Lambert 93 (CC43)
Z: Indépendant

Versions

UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
105	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrages	EC3 RDC	
106	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrages	EC3 RDC	
107	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Aucune indication entrée bâtiment	EC3 RDC	
108	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante	EC3 RDC	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
127	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrages	EC3 RDC	
128	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	EC3 RDC	A la charge de la MOA
129	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de vigilance	EC3 RDC	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
393	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr dans 2 amphis	EC3 RDC	

Photographies des non-conformités



105 Signalétique sur vitrages

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



106 Signalétique sur vitrages

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



107 Aucune indication entrée bâtiment

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



108 Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



127 Signalétique sur vitrages

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025




128 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 25/03/2025



129 Nez de marche contrasté, rallonger la main courante, contremarche et bande de
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_00




UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_01


Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
109	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance	EC3 R+1	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
115	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance	EC3 R+1	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
117	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Urinoir 50cm	EC3 R+1	
118	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	EC3 R+1	
119	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sanitaire	EC3 R+1	

Photographies des non-conformités



109 Nez de marche, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



115 Nez de marche, contremarche, rallonger les mains courantes, bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



117 Urinoir 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



118 Poignée u à mettre en place


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



119 Signalétique sanitaire

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_01



UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
110	05 ASCENSEUR	Indication visuel absente	EC3 R+2	
111	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée U à mettre en place	EC3 R+2	
112	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée U à mettre en place	EC3 R+2	

Photographies des non-conformités



110 Indication visuel absente


05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



111 Poignée U à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / EC3 / CBB_EC3_02




UPPA / BAYONNE / EC6 / CBB_EC6_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
394	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	EC6 R+1	
395	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	EC6 R+1	
539	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place un lave main	EC6 R+1	
540	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place un lave main	EC6 R+1	

Plan - UPPA / BAYONNE / EC6 / CBB_EC6_01




UPPA / BAYONNE / EC6 / CBB_EC6_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
113	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	EC6 R+2	
114	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u à mettre en place	EC6 R+2	
116	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	EC6 R+2	A la charge de la MOA

Plan - UPPA / BAYONNE / EC6 / CBB_EC6_02



UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
86	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Patère trop haute, barre U et signalétique	EC9 RDC	
87	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Pictogramme pmr manquant	EC9 RDC	
88	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	EC9 RDC	
89	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre U, patère haute et signalétique	EC9 RDC	
90	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante	EC9 RDC	Largeur de passage : 1,5m Contre marche : 6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 3 ml (nombre 2)

Photographies des non-conformités



86 Patère trop haute, barre U et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



86 Patère trop haute, barre U et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



86 Patère trop haute, barre U et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



87 Pictogramme pmr manquant

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



88 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



89 Barre U, patère haute et signalétique

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



89 Barre U, patère haute et signalétique


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



90 Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_00



UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
91	05 ASCENSEUR	Signalétique indication ascenseur	EC9 R+1	
92	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante	EC9 R+1	Contre marche : 8 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 3 ml (nombre 1)

Photographies des non-conformités



91 Signalétique indication ascenseur

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025




91 Signalétique indication ascenseur

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



92 Contremarche, bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_01




UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_02

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
93	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante	EC9 R+2	Largeur de passage : 1,8m Bande antidérapante : 58 ml (nombre 32) Contre marche : 7,2 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 3,6 ml (nombre 2)

Plan - UPPA / BAYONNE / EC9 / CBB_EC9_02



UPPA / BAYONNE / FLO / CBB_FLO_RDC_200


Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
455	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation vitrage porte à mettre en place		
456	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation vitrage porte et vitrages à mettre en place		
457	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation monte charge à mettre en place		
458				
459	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante		4 contre marches
460	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, mise place main courante et bande de vigilance x4		
461	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation places pmr		X3
462	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante		
463	06 MENUISERIES INTERIEURES	Abaisser patères		
464	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser miroir et pose d'une barre d'appui dan sles douches		
465	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation pmr		
466	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée U		
467	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm		
468	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Remplacer mitigeur et abaisser miroir		
469	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation pmr		
470	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC équipe		
471	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Remplacer mitigeur et abaisser miroir		
472	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation pmr		
473	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC équipe		
474	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC équipe		
475	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm		
476	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation pmr		
477	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation pmr		

Photographies des non-conformités



455 Signalisation vitrage porte à mettre en place
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



456 Signalisation vitrage porte et vitrages à mettre en place
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



457 Signalisation monte charge à mettre en place
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



458
Date butoir : 22/07/2025



459 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



459 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



460 Contremarche, mise place main courante et bande de vigilance x4
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025




460 Contremarche, mise place main courante et bande de vigilance x4
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



461 Signalisation places pmr
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



462 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



462 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



463 Abaisser patères
06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 22/07/2025



464 Abaisser miroir et pose d'une barre d'appui dan sles douches

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



464 Abaisser miroir et pose d'une barre d'appui dan sles douches

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



464 Abaisser miroir et pose d'une barre d'appui dan sles douches

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



465 Signalisation pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



466 Poignée U

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



467 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



468 Remplacer mitigeur et abaisser miroir

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



469 Signalisation pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 22/07/2025



470 WC équipe

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



471 Remplacer mitigeur et abaisser miroir

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



473 WC équipe

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025



474 WC équipe

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025




475


Abaisser urinoir à 50cm


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 22/07/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / FLO / CBB_FLO_RDC_200





Plan - UPPA / BAYONNE / FLO / CBB_FLO_RDC_200 - Extrait 1





Plan - UPPA / BAYONNE / FLO / CBB_FLO_RDC_200 - Extrait 2






UPPA / BAYONNE / MDEB / CBB_MDEB_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
162	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et pictogramme pmr et miroir trop haut	MDEB RDC	
163	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel et sonore extérieur absent	MDEB RDC	
164	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante	MDEB RDC	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 17 ml (nombre 12) Contre marche : 3 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 4 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,4 ml (nombre 1)
165	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation sur vitrages	MDEB RDC	

Photographies des non-conformités



162

Poignée u et pictogramme pmr et miroir trop haut

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



162

Poignée u et pictogramme pmr et miroir trop haut

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 25/03/2025



163

Indicateur visuel et sonore extérieur absent

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



163

Indicateur visuel et sonore extérieur absent

05 ASCENSEUR
Date butoir : 25/03/2025



164

Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025




165

Signalisation sur vitrages

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / MDEB / CBB_MDEB_00



UPPA / BAYONNE / MASSE CAMPUS DE LA NIVE

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
94	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique indication bâtiment	Extérieur	
132	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante	Extérieur	
479	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches		
480	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches		
482	05 VRD	Grille avaloir		
483	05 VRD	Grille avaloir		
484	05 VRD	Grille avaloir (7 grilles total)		
485	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante		
486	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonge main courante		
487	05 VRD	Grille avaloir (4 total)		
488	05 VRD	Grille avaloir		
489	05 VRD	Grille caillebotis		
490	05 VRD	Grille avaloir		
491	05 VRD	Grille avaloir (total 8)	Extérieur	
492	05 VRD	Grille avaloir (3 / cheminement	Extérieur	
493	05 VRD	Grille avaloir (3 / cheminement en longueur	Extérieur	

Photographies des non-conformités



94 Signalétique indication bâtiment

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



132 Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 25/03/2025



479 Contremarche, bande de vigilance, nez de marches

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 12/02/2026



480 Contremarche, bande de vigilance, nez de marches

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 12/02/2026



482 Grille avaloir

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026




483 Grille avaloir

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



484 Grille avaloir (7 grilles total)

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



485 Contremarche, bande de vigilance, nez de marches et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 13/02/2026




486 Rallonge main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 13/02/2026



487 Grille avaloir (4 total)

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



488 Grille avaloir

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



489 Grille caillebotis

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



489 Grille caillebotis

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026




489 Grille caillebotis

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



490 Grille avaloir

05 VRD
Date butoir : 13/02/2026



491 Grille avaloir (total 8)

05 VRD
Date butoir : 25/03/2025



492 Grille avaloir (3 / cheminement

05 VRD
Date butoir : 25/03/2025



492 Grille avaloir (3 / cheminement


05 VRD
Date butoir : 25/03/2025



493 Grille avaloir (3 / cheminement en longueur


05 VRD
Date butoir : 25/03/2025

Plan - UPPA / BAYONNE / MASSE CAMPUS DE LA NIVE



Plan - UPPA / BAYONNE / MASSE CAMPUS DE LA NIVE - Extrait 1






UPPA / BAYONNE / Campus NIVE & Chateau-neuf

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
616	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Pose de bande visuellement contrastée sur les nez de marche		
617	05 VRD	Rerpise du cheminement existant		

Plan - UPPA / BAYONNE / Campus NIVE & Chateau-neuf



BAYONNE : CAMPUS DE LA NIVE ET CHATEAU-NEUF