



Travaux de Remplacement d'un ascenseur

Annexe 3 : Planche Photos

Adresse du site d'intervention :

**CENTRE HOSPITALIER GERARD
MARCHANT**

134, route d'Espagne BP 65714
31057 TOULOUSE CEDEX 01



Maitre d'ouvrage : CENTRE
HOSPITALIER GERARD MARCHANT

Maitre d'œuvre : ACCEO Toulouse

Auteur –SENAYA Xavier

Version - 0

Date d'édition - 10/03/2026

Rédacteur

ACCEO Toulouse
244, Route de Seysses - Bât. 3
31100 - TOULOUSE
05 67 70 10 01

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques et explicatifs.

ANNEXE 3- PLANCHE PHOTOS

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

134, route d'Espagne BP 65714

31057 TOULOUSE CEDEX 01

Trappe de commande au palier



Dispositif de manoeuvre de secours au palier



Baie palière avec armoire de commande



Vue générale de la machinerie



Tableau d'alimentation



Groupe de traction



Frein machine



Armoire de manoeuvre



Limiteur de vitesse cabine



Toit de cabine



Opérateur de porte cabine (Face 1)



Serrure de porte palière du niveau principal



Commandes cabine



Intérieur cabine



Commande palière du niveau principal



Cuvette



Poulie tendeuse cabine



Porte palière du niveau principal

