

CAMÉRA DU CAUSSE



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE ITV EU ET EP CNICG GRAMAT

Ville : GRAMAT
Rue : CNICG
Date de début d'inspection : 07/05/2026
Date de fin d'inspection : 18/05/2026
Organisme de contrôle : CAMERA DU CAUSSE
Client : TOPO CONCEPT

Objectif des inspections : inspection de routine de l'état
Usage du réseau : eaux de surface uniquement, eaux usées uniquement
Opérateur(s) : BENVENUTO

	Quantité	Long. insp. [m]	Long. mesurée [m]
Collecteur(s) :	6	312.64	312.64
Branchement(s) :	0	0.00	0.00
Noeud(s) :			
Total :		312.64	312.64

Remarque :

Opérateur
Date
Signature

Approbateur
Date
Signature

CAMÉRA DU CAUSSE



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE ITV EU ET EP CNICG GRAMAT

Ville :	GRAMAT
Rue :	CNICG
Date de début d'inspection :	07/05/2026
Date de fin d'inspection :	18/05/2026
Organisme de contrôle :	CAMERA DU CAUSSE
Client :	TOPO CONCEPT

Objectif des inspections :	inspection de routine de l'état
Usage du réseau :	eaux de surface uniquement,eaux usées uniquement
Opérateur(s) :	BENVENUTO

	Quantité	Long. insp. [m]	Long. mesurée [m]
Collecteur(s) :	6	312.64	312.64
Branchement(s) :	0	0.00	0.00
Noeud(s) :			
Total :		312.64	312.64

Remarque :

Opérateur	Approbateur
Date	Date
Signature	Signature

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG	
	Tronçon : R2-R1	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 43.63m	
	Longueur inspectée : 43.63m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU COLLECTEUR R2-R1

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : R2-R1
 Sens d'écoulement : R2→R1
 Propriété foncière : privée
 Type d'emplacement : sous une route
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux de surface uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 400mm
 Largeur :
 Matériau : PVC-U
 Longueur unitaire :

NOEUD R2

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

NOEUD R1

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : BENVENUTO
 Date : 07/05/2026
 Heure : 10:31
 Objet de l'inspection : inspection de routine de l'état
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : autre
 Sens d'inspection : R2→R1
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement :

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [260507_103155262_R2-R1.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : CAMERA DU CAUSSE
 Client : TOPO CONCEPT

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection :


	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT		Ville : GRAMAT				
	Rue : CNICG						
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire						
	Nom du tronçon : R2-R1						
	Usage : eaux de surface uniquement						
	Matériau : PVC-U		Forme : circulaire 400 mm				
	Sens d'inspection : R2→R1		Sens d'écoulement : R2→R1				
Date : 07/05/2026		Long. mesurée : 43.63m		Long. inspectée : 43.63m		Long. non inspectée : 0m	
Remarque :							

SYNTHESE DU COLLECTEUR R2-R1

	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
R2 	0.00	BCDA	Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R2)	1A
	22.14	BAG	Branchement pénétrant à 2h	2A
	43.63	BDC	Inspection abandonnée PAS DE REGARD DE VISITE	3A
R1				

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R1		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R1	Sens d'écoulement : R2→R1	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 43.63m	Long. inspectée : 43.63m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

PROFIL DU COLLECTEUR R2-R1



	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R1		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R1	Sens d'écoulement : R2→R1	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 43.63m	Long. inspectée : 43.63m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU COLLECTEUR R2-R1

0.00m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R2)	Photo : 1A
		Vidéo :
		
22.14m	BAG Branchement pénétrant à 2h	Photo : 2A
		Vidéo : 00:03:13
		
43.63m	BDC Inspection abandonnée PAS DE REGARD DE VISITE	Photo : 3A
		Vidéo : 00:06:49
		

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG	
	Tronçon : R2-R4	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 36.12m	
	Longueur inspectée : 36.12m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU COLLECTEUR R2-R4

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : R2-R4
 Sens d'écoulement : R3→R2
 Propriété foncière : privée
 Type d'emplacement : dans un champ
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux de surface uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 400mm
 Largeur :
 Matériau : PVC-U
 Longueur unitaire :

NOEUD R2

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

NOEUD R3

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : BENVENUTO
 Date : 07/05/2026
 Heure : 09:58
 Objet de l'inspection : inspection de routine de l'état
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : autre
 Sens d'inspection : R2→R3
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement :

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [260507_095932662_R2-R3.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : CAMERA DU CAUSSE
 Client : TOPO CONCEPT

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection :


	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT		Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R4		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R3	Sens d'écoulement : R3→R2	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 36.12m	Long. inspectée : 36.12m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

SYNTHESE DU COLLECTEUR R2-R4

	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
R2				
	0.00	BCD	Noeud de départ (Référence du noeud R2)	1A
	2.42	BAG	Branchement pénétrant à 12h	2A
	13.84	BAG	Branchement pénétrant à 2h	3A
	36.12	BDC	Inspection abandonnée RESEAU R4 R2	4A
R3				

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R4		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R3	Sens d'écoulement : R3→R2	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 36.12m	Long. inspectée : 36.12m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

PROFIL DU COLLECTEUR R2-R4



	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R4		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R3	Sens d'écoulement : R3→R2	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 36.12m	Long. inspectée : 36.12m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU COLLECTEUR R2-R4

0.00m	BCD Noeud de départ (Référence du noeud R2)	Photo : 1A
		Vidéo :
2.42m	BAG Branchement pénétrant à 12h	Photo : 2A
		Vidéo : 00:00:29
13.84m	BAG Branchement pénétrant à 2h	Photo : 3A
		Vidéo : 00:03:43

	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R2-R4		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R2→R3	Sens d'écoulement : R3→R2	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 36.12m	Long. inspectée : 36.12m	Long. non inspectée : 0m

36.12m	BDC Inspection abandonnée RESEAU R4 R2	Photo : 4A
		Vidéo : 00:09:54
		

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG	
	Tronçon : R4-R3	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 90.71m	
	Longueur inspectée : 90.71m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU COLLECTEUR R4-R3

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : R4-R3
 Sens d'écoulement : R4→R3
 Propriété foncière : privée
 Type d'emplacement : dans un champ
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux de surface uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 400mm
 Largeur :
 Matériau : PVC-U
 Longueur unitaire :

NOEUD R4

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

NOEUD R3

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : BENVENUTO
 Date : 07/05/2026
 Heure : 09:14
 Objet de l'inspection : inspection de routine de l'état
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : autre
 Sens d'inspection : R4→R3
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement :

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [260507_091526867_R4-R3.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : CAMERA DU CAUSSE
 Client : TOPO CONCEPT

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection :


	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT		Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R4-R3		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R4→R3	Sens d'écoulement : R4→R3	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 90.71m	Long. inspectée : 90.71m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

SYNTHESE DU COLLECTEUR R4-R3



CAMÉRA DU CAUSSE	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R4-R3		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R4→R3	Sens d'écoulement : R4→R3	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 90.71m	Long. inspectée : 90.71m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

PROFIL DU COLLECTEUR R4-R3



	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R4-R3		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R4→R3	Sens d'écoulement : R4→R3	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 90.71m	Long. inspectée : 90.71m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU COLLECTEUR R4-R3

0.00m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R4)	Photo : 1A
		Vidéo :
		

75.25m	BAG Branchement pénétrant TUYAU EN 100 à 10h	Photo : 2A 2B
		Vidéo : 00:09:03
 		

87.24m	BAG Branchement pénétrant CULOTTE à 12h	Photo : 3A
		Vidéo : 00:14:10
		

CAMÉRA DU CAUSSE	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R4-R3		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire 400 mm	
	Sens d'inspection : R4→R3	Sens d'écoulement : R4→R3	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 90.71m	Long. inspectée : 90.71m	Long. non inspectée : 0m

90.71m

BCE Noeud d'arrivée LE R3 N'EST PAS SUR LE RESEAU EP (Référence du noeud R2)

Photo :
4A 4B 4C

Vidéo : 00:16:36

GRAMAT
CNIGG
R4→R3



07/05/2026 09:35

90.71 m -2.30 %

GRAMAT
CNIGG
R4→R3



07/05/2026 09:35

90.49 m -2.30 %

GRAMAT
CNIGG
R4→R3



07/05/2026 09:36

89.87 m -2.30 %

Page 11 / 34

Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT

Ville : GRAMAT


Rue : CNICG

Objectif des inspections : inspection de routine de l'état

Usage du réseau : eaux de surface uniquement, eaux usées uniquement

Opérateur(s) : BENVENUTO

CNICG GRAMAT EP 200



	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG	
	Tronçon : R12-R11	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 19.65m	
	Longueur inspectée : 19.65m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU COLLECTEUR R12-R11

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : R12-R11
 Sens d'écoulement : R11 TER→R12 TER
 Propriété foncière : privée
 Type d'emplacement : sous une route
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux de surface uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 200mm
 Largeur :
 Matériau : béton
 Longueur unitaire :

NOEUD R12 TER

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

NOEUD R11 TER

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : BENVENUTO
 Date : 07/05/2026
 Heure : 13:56
 Objet de l'inspection : inspection de routine de l'état
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : autre
 Sens d'inspection : R12 TER→R11 TER
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement :

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [260507_135735778_R12 TER-R11 TER.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : CAMERA DU CAUSSE
 Client : TOPO CONCEPT

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection :

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT		Ville : GRAMAT
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R12-R11		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : béton	Forme : circulaire 200 mm	
	Sens d'inspection : R12 TER→R11 TER	Sens d'écoulement : R11 TER→R12 TER	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 19.65m	Long. inspectée : 19.65m	Long. non inspectée : 0m
Remarque :			

SYNTHESE DU COLLECTEUR R12-R11

R12 TER	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
	0.00	BCDA	Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R12)	1A
	6.56	BAB	Fissure à 6h	2A
	9.43	BAB	Fissure EN BAS ET EN HAUT à 6h	3A
	19.65	BCDA	Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R11)	4A 4B
R11 TER				

	Projet : ITV EU ET EP CNIGG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNIGG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R12-R11		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : béton	Forme : circulaire 200 mm	
	Sens d'inspection : R12 TER→R11 TER	Sens d'écoulement : R11 TER→R12 TER	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 19.65m	Long. inspectée : 19.65m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU COLLECTEUR R12-R11

0.00m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R12)	Photo : 1A
		Vidéo :
		
6.56m	BAB Fissure à 6h	Photo : 2A
		Vidéo : 00:00:50
		
9.43m	BAB Fissure EN BAS ET EN HAUT à 6h	Photo : 3A
		Vidéo : 00:01:52
		

	Projet : ITV EU ET EP CNICG GRAMAT	Ville : GRAMAT	
	Rue : CNICG		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : R12-R11		
	Usage : eaux de surface uniquement		
	Matériau : béton	Forme : circulaire 200 mm	
	Sens d'inspection : R12 TER→R11 TER	Sens d'écoulement : R11 TER→R12 TER	
Date : 07/05/2026	Long. mesurée : 19.65m	Long. inspectée : 19.65m	Long. non inspectée : 0m

19.65m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud R11)	Photo : 4A 4B
		Vidéo : 00:03:10
 		