

5.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)..... **1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.


La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.

Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : 
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07/01/2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofstraße 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

5.6. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Ludovic FRANCOIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 06/07/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 13777640



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/certification/diaa

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 11 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




5.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE	
La planche de repérage est indissociable du rapport	
ADRESSE	USID CLERMONT FERRAND - Antenne CLERMONT-FERRAND LIEU-DIT LES GRAVANCHES 63000 CLERMONT FERRAND
Localisation	Date visite Le 14/04/2025
Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul	Auteur Ludovic FRANCOIS N° dossier 26163636/S2/h Planche 1/1 Index 1
Vue utilisée :	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- ▲ Joints de bride
- ▲ Joints de trou d'homme
- ▲ Joints de vanne



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

5.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Ludovic FRANCOIS

Rue du Bois Jolie - CS 90002

63801 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Notre référence : AR-25-SG-023435-01

Numéro de dossier : 25Y011632**Référence de dossier : 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25Y011632-001 - Référence BV3KC7601 Réf. Prel : P1 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-002 - Référence BV3KC7602 Réf. Prel : P2 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-003 - Référence BV3KC7603 Réf. Prel : P3 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-004 - Référence BV3KC7604 Réf. Prel : P4 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-005 - Référence BV3KC7605 Réf. Prel : P5 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-006 - Référence BV3KC7606 Réf. Prel : P6 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-007 - Référence BV3KC7607 Réf. Prel : P7 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-008 - Référence *BV3KC7608 Réf. Prel : P8 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-009 - Référence *BV3KC7609 Réf. Prel : P9 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-010 - Référence *BV3KC7610 Réf. Prel : P10 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-011 - Référence *BV3KC7611 Réf. Prel : P11 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-012 - Référence *BV3KC7612 Réf. Prel : P12 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-013 - Référence *BV3KC7613 Réf. Prel : P13 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-014 - Référence *BV3KC7614 Réf. Prel : P14 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-015 - Référence *BV3KC7615 Réf. Prel : P15 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-016 - Référence *BV3KC7616 Réf. Prel : P16 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-017 - Référence *BV3KC7617 Réf. Prel : P17 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-018 - Référence *BV3KC7618 Réf. Prel : P18 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-019 - Référence *BV3KC7619 Réf. Prel : P19 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-020 - Référence *BV3KC7624 Réf. Prel : P20 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-021 - Référence *BV3KC7620 Réf. Prel : P21 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-022 - Référence *BV3KC7623 Réf. Prel : P22 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-023 - Référence *BV3KC7625 Réf. Prel : P23 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-024 - Référence *BV3KC7626 Réf. Prel : P24 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-025 - Référence *BV3KC7627 Réf. Prel : P25 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-026 - Référence *BV3KC7628 Réf. Prel : P26 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-027 - Référence *BV3KC7621 Réf. Prel : P27 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-028 - Référence *BV3KC7622 Réf. Prel : P28 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-029 - Référence *BV3KC7629 Réf. Prel : P29 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-030 - Référence *BV3KC7630 Réf. Prel : P30 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-031 - Référence *BV3KC7631 Réf. Prel : P31 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-032 - Référence *BV3KC7632 Réf. Prel : P32 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Résine/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-033 - Référence *BV3KC7633 Réf. Prel : P33 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Résine/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-034 - Référence *BV3KC7634 Réf. Prel : P34 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-035 - Référence *BV3KC7635 Réf. Prel : P35 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-036 - Référence *BV3KC7636 Réf. Prel : P36 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-037 - Référence *BV3KC7637 Réf. Prel : P37 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-038 - Référence *BV3KC7638 Réf. Prel : P38 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-039 - Référence *BV3KC7639 Réf. Prel : P39 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25Y011632-040 - Référence *BV3KC7640 Réf. Prel : P40 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-041 - Référence *BV3KC7641* Réf. Prel : *P41 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y011632-042 - Référence *BV3KC7642* Réf. Prel : *P42 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01 Page 1/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596 Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date de réception : 18/04/2025
Date d'analyse : 24/04/2025
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25Y011632-001 - BV3KC7601 Réf. Prel : P1 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (gris)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	25Y011632-002 - BV3KC7602 Réf. Prel : P2 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	25Y011632-003 - BV3KC7603 Réf. Prel : P3 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 2/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	25Y011632-004 - BV3KC7604 Réf. Prel : P4 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	25Y011632-005 - BV3KC7605 Réf. Prel : P5 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25Y011632-006 - BV3KC7606 Réf. Prel : P6 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (marron) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	25Y011632-007 - BV3KC7607 Réf. Prel : P7 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (marron) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page3/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25Y011632-008 - BV3KC7608 Réf. Prel : P8 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
009	25Y011632-009 - BV3KC7609 Réf. Prel : P9 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Blanc)	Matériau semi-dur (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25Y011632-010 - BV3KC7610 Réf. Prel : P10 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Blanc)	Matériau semi-dur (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25Y011632-011 - BV3KC7611 Réf. Prel : P11 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 4/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	25Y011632-012 - BV3KC7612 Réf. Prel : P12 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25Y011632-013 - BV3KC7613 Réf. Prel : P13 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	25Y011632-014 - BV3KC7614 Réf. Prel : P14 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	25Y011632-015 - BV3KC7615 Réf. Prel : P15 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (gris)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 5/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25Y011632-016 - BV3KC7616 Réf. Prel : P16 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25Y011632-017 - BV3KC7617 Réf. Prel : P17 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25Y011632-018 - BV3KC7618 Réf. Prel : P18 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25Y011632-019 - BV3KC7619 Réf. Prel : P19 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 6/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25Y011632-020 - BV3KC7624 Réf. Prel : P20 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25Y011632-021 - BV3KC7620 Réf. Prel : P21 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	25Y011632-022 - BV3KC7623 Réf. Prel : P22 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25Y011632-023 - BV3KC7625 Réf. Prel : P23 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Isolants - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 7/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25Y011632-024 - BV3KC7626 Réf. Prel : P24 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25Y011632-025 - BV3KC7627 Réf. Prel : P25 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	25Y011632-026 - BV3KC7628 Réf. Prel : P26 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Peinture/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25Y011632-027 - BV3KC7621 Réf. Prel : P27 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (bitumineux) (fibreux) (noir)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 8/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25Y011632-028 - BV3KC7622 Réf. Prel : P28 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	25Y011632-029 - BV3KC7629 Réf. Prel : P29 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
030	25Y011632-030 - BV3KC7630 Réf. Prel : P30 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25Y011632-031 - BV3KC7631 Réf. Prel : P31 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Compact/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01 Page 9/12
 Référence laboratoire N° : 25RI029596 Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632
 Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date de réception : 18/04/2025
 Date d'analyse : 24/04/2025
 Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25Y011632-032 - BV3KC7632 Réf. Prel : P32 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Résine/Beige)	Matériau semi-dur de type plaque (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25Y011632-033 - BV3KC7633 Réf. Prel : P33 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Résine/Beige)	Matériau semi-dur de type plaque (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25Y011632-034 - BV3KC7634 Réf. Prel : P34 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25Y011632-035 - BV3KC7635 Réf. Prel : P35 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 10/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25Y011632-036 - BV3KC7636 Réf. Prel : P36 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (1)	25Y011632-037 - BV3KC7637 Réf. Prel : P37 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Revêtements - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (1)	25Y011632-038 - BV3KC7638 Réf. Prel : P38 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rouge)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (1)	25Y011632-039 - BV3KC7639 Réf. Prel : P39 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Autre - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01	Page 11/12
Référence laboratoire N° : 25RI029596	Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 18/04/2025	
Date d'analyse : 24/04/2025		
Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25Y011632-040 - BV3KC7640 Réf. Prel : P40 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Noir)	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	25Y011632-041 - BV3KC7641 Réf. Prel : P41 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Noir)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
042	25Y011632-042 - BV3KC7642 Réf. Prel : P42 Bâtiments 0046-0106 Cuves fioul/Eléments de jonction - (Fibreux/Gris)	Matériau souple de type joint (fibreux) (gris)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-024891-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 9:01

Page 12/12

Référence laboratoire N° : 25RI029596

Référence de suivi du dossier N° : 25Y011632

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 18/04/2025

Date d'analyse : 24/04/2025

Référence dossier Client: 25Y011632 - 1510797822/26163636/S2/1/1_26163636/2/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 1er juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Adriana Kerlin
Chef d'équipe