Code de chantier	Date Détection
AC0804	04/08/2026

Adresse des travaux	Nature des travaux
Rue Pierre Abelard 35000 Rennes	Détection de réseaux

Responsable du projet	Prestataire certifié géoréférencement	Entreprise certifiée ayant procédé à un relevé indirect par détection de l'ouvrage fouille fermée
Mr HÉLIAS PATRICK	/	TNS BTP SAS – 3, rue des Bignons 35230 Orgères 02.99.42.50.00 – contact@tns-btp.com

Client	Chargé d'affaire client	N° ou Réf. De l'affaire client
SGAMI OUEST	/	/

Commentaires :

Lors de notre détection nous avons retrouvé différents réseaux dans la zone concernée.

A l'arrière du poste de garde coté pelouse, nous retrouvons l'arrivée principale d'électricité ainsi qu'une liaison de télécommunication (fibre) et plusieurs départs élec rejoignant les barrières et cellules aux alentours.

Toujours dans la partie pelouse nous retrouvons un regard où se trouve la conduite principale d'eau potable ainsi qu'un câble.

Le câble vient du poste de garde, rentre dans le regard et repart en direction du portillon de l'entrée mais très petit fourreau, pas de signal et nous ne le retrouvons pas à l'aide de notre géoradar du a la nature du terrain et la multitude de réseaux a passer dans cette zone.

Nous préconisons la réalisation d'un sondage dans la direction de celui-ci.

La conduite elle vient de l'extérieur du site, distribue un poteau incendie situé au niveau de l'entrée piétonne du site puis rejoint le regard et rejoint ensuite la partie en enrobé en direction de la cour principale.

Ensuite le long du mur nous retrouvons un signal elec qui semble ramener au fourreau qui remonte et part en fourreau rigide

Ensuite a l'avant du poste de garde une multitude de liaisons elec ont été retrouvées à partir du poste pour rejoindre les éléments types cellules et portail, portillons en passant par des regards.

Attention nous avions des signaux faibles pour certaines liaisons devant le poste de garde car trop de liaisons ensemble et certains fourreaux ne pouvaient pas être aiguillés car bouchés ou écrasés.

NOM : Chauvin Armand	Date Rapport : 04/08/2026	Visa : Chauvin Armand

TABLEAU RECAPITULATIF :

N° DT / DICT
20260612398165

METHODOLOGIE : APPAREILS DE DETECTION UTILISES				CONCESSIONNAIRES : NATURES DES RESEAUX DETECTES										LINEAIRES DETECTES
FLEXITRACE	RD 8000 (10/7 KDL + M-EU)	GEO RADAR	CAMERA	GAZ	HTA	INCONNU	BT	FT	AEP	FIBRE	ECLAIRAGE	EP / EU	NB de BRT GAZ	
X	X	X					X							
X	X	X						X		X				
	X	X							X					

* Tableau des appareils de détection

Appareil	Numéro de série	Précision
RD 8000	10/7 KDL + M-EU	3%
RD 8000	10/8KPDL-138746	3 %
Radar	IDS RIS MF HIMOD S/N 356	+/- 10cm
Flexitrace	130847	3 %

PHOTOS :





Liaison Poteau Incendie








Géoradar
Détection par induction
Flexitrace
Aspiratrice - excavatrice
02 98 02 04 25







Aucun signal et impossible d'aiguiller le fourreau de cette liaison

