



FEUILLE D'INTERVENTION N° 0180

CLIENT : GCS Blanchisserie

Contact : Nicolas

Date de la visite : 16/02/2024

Site : Blanchisserie

Ville : Toulouse

Date visite précédente :

OBJET DE L'INTERVENTION

Diagnostic abaisseur duplex 2x 250 L NW50 + débit... installation

☐ contractuelle / convention n°☒ selon devis n°☒ hors contrat☐ non facturée☒ facturée ☐ durée d'intervention☐ km trajet☐ fournitures☐ port

ACTIONS RÉALISÉES

Diagnostic 1 Abaisseur duplex vanne CK 2x 250 L de 15

+ 1 filtre NW500

Alimentation 3 tunnels de lavage + 6 laveuses + 2 tunnels rouge rolls

Contrat pression : Avant disconnecteurs = 5,8 bars

Après disconnecteurs (sans main ce jour) = 4,5 bars

perte de charge de 1,3 bars par les disconnecteurs :

perte reducteurs de pression = 3,8 bars en dynamique

perte filtre = 2,5 en dynamique et chute vers 2 bars. A l'arrêt

Debit de lavage avec 3 tunnels de lavage en lavage = 22,8 m³/h

Debit de remplissage bache = 12,6 m³/h

Debit Remplissage bache insuffisant pour couvrir les bacs des 3 tunnels
si à plein régime (sans compter les 6 laveuses + 2 tunnels rolls + filtre)

LIVRAISON

Fournitures

Quantité

Prix de vente (en € HT)

PRECONISATIONS

... faire contrôler les disconnecteurs (sans consulter si souhaité)

☒ Devis à réaliser :

Contrôle disconnecteurs réglementaire 1x/an

+ sans remplacement des abaisseurs

Intervenant Aquadylle : Yannick Brissot
Bruno BOUTIER

Signature du Client :

MONTICOMBE