

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition	
Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.	
- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail - Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail - Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs - décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail	
B Adresse du bien	C Propriétaire
22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	Nom : EPSM Morbihan Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ
D Commanditaire de la mission	
Nom : EPSM Morbihan Qualité :	Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ
E L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Niton Modèle de l'appareil : XLP300 23mCi N° de série : 90489	Nature du radionucléide : Cadnium 109 Date du dernier chargement de la source : 01/11/2023 Activité de la source à cette date : 850Mbq
F Execution de la mission	
Rapport N° : 108188 EPSM Morbihan 22.06.26 P Date d'intervention : 29/06/2026	Date du rapport : 30/06/2026
G Nature des Travaux	
H Conclusion	
I Cachet du diagnostiqueur	
Signature   SAS ELIBAT 14 rue Ella Maillart - 56000 VANNES Tél : 02 97 40 42 37 - Email : contact@elibat.pro APE 7120B - SIRET 521671065 00022 N°TVA FR75521671065 - Cédex 20 0006	Cabinet : ELIBAT Nom du responsable : JEGAT Christian Nom du diagnostiqueur : DENIAUD Michel Organisme d'assurance : ALLIANZ IARD Police : 43370182

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION	1
ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION.....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
CONCLUSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

RAPPEL DE LA COMMANDE 3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS - NORME NF X46-035 JUIN 2021.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION..... 3

L'AUTEUR DU CONSTAT.....	3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR).....	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	3
LISTE DES LOCAUX VISITES	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	6

METHODOLOGIE EMPLOYEE 6

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	8

PRESENTATION DES RESULTATS 8

CROQUIS 9

RESULTATS DES MESURES 14

COMMENTAIRES 73

ANNEXES 74

NOTICE D'INFORMATION	74
ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB.....	75

1 RAPPEL DE LA COMMANDE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
R4412-59 et suivants - Norme NF X46-035 Juin 2021

Périmètre géographique de la mission : **Démolition totale du bâtiment.**

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : DENIAUD Michel	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT, Batiment G Parc Edonia - rue de la terre victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE Numéro de Certification de qualification : CPDI3609 Date d'obtention : 11/10/2021
---	--

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : T440473 Nom du titulaire : ELIBAT	Date d'autorisation : 21/01/2025 Expire-le : 21/01/2030
---	--

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **OCR APAVE**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM 2573	Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,06 mg/cm²
--	--

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	22/06/2026	0
En fin de mission	1868	29/06/2026	0
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
 En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC	Coordonnées : NC
--	-------------------------

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : Non communiquée Nombre de bâtiments : 1	Nombre de cages d'escalier : 2 Nombre de niveaux : 4
--	---

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ Type : Bâtiment 3A / 3B Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques Accompagnateur : Aucun
--	--

2.7 Occupation du bien

L'occupant est ☐ Propriétaire ☐ Locataire ☒ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
---	---

2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
----	-------	-------

1	Façade et extérieur	Sans
2	Salle rangement	S/Sol
3	Activités 1	S/Sol
4	Activités 2	S/Sol
5	Local cuisine	S/Sol
6	Circulation	S/Sol
7	Vide sanitaire	S/Sol
8	SAS A	RDC
9	Hall 100A	RDC
10	Circulation 1A	RDC
11	Vestiaire WC 127A	RDC
12	SAS logistique	RDC
13	Office 125A	RDC
14	Activités 124A	RDC
15	Sanitaires 1A	RDC
16	Salle à Manger 122A	RDC
17	Rgt sous escalier	RDC
18	Chambre n°7A	RDC
19	Chambre n°6A	RDC
20	Salle pause 118A	RDC
21	Buanderie 117A	RDC
22	Linge 116A	RDC
23	Lingerie 115A	RDC
24	Circulation 2A	RDC
25	WC 1A	RDC
26	Chambre n°5A	RDC
27	Chambre n°4A	RDC
28	Douche WC 1A	RDC
29	Soins 112A	RDC
30	Chambre n°3A	RDC
31	Chambre n°2A	RDC
32	Chambre n°1A	RDC
33	Bureau 103A	RDC
34	Chambre n°104A	RDC
35	Douche 105A	RDC
36	Passage 106A	RDC
37	Sanitaire 107A	RDC
38	Escalier A	RDC/1 étage
39	Escalier B	RDC/1 étage
40	Passage 102A	RDC
41	Bureau Medecin 101A	RDC
42	Bureau 101B	RDC
43	Passage 102B	RDC
44	Hall 100B	RDC
45	Bureau 103 B	RDC
46	Chambre n°104B	RDC
47	Sanitaires 105B	RDC
48	Salle d'eau 106	RDC
49	Chambre n°1B	RDC
50	Chambre n°2B	RDC

51	Chambre n°3B	RDC
52	Pharmacie	RDC
53	Douche	RDC
54	Chambre n°5B	RDC
55	Chambre n°6B	RDC
56	Vestiaires	RDC
57	Circulation 1B	RDC
58	Linge 107B	RDC
59	Salle pause 118B	RDC
60	Chambre n°7B	RDC
61	Chambre n°8B	RDC
62	Chambre n°9B	RDC
63	Salle à Manger B	RDC
64	Rgt sous escalier	RDC
65	Sanitaire 123B	RDC
66	Salle 124B	RDC
67	Office 125B	RDC
68	SAS 126B	RDC
69	Linges salle 127B	RDC
70	Circulation B	1er
71	Chambre n°10B	1er
72	Chambre n°11B	1er
73	Chambre n°12B	1er
74	Chambre n°13B	1er
75	Chambre n°14B	1er
76	Chambre n°15B	1er
77	Chambre n°16B	1er
78	Chambre n°17B	1er
79	Chambre n°18B	1er
80	Sanitaires B	1er
81	WC B	1er
82	Circulation A	1er
83	Chambre n°220A	1er
84	Chambre n°219A	1er
85	Chambre n°218A	1er
86	Chambre n°215A	1er
87	WC A	1er
88	Chambre n°212A	1er
89	Chambre n°211A	1er
90	Chambre n°208A	1er
91	Chambre n°207A	1er
92	Chambre n°204A	1er
93	Sanitaires A	1er
94	WC A	1er
95	Toiture terrasse	1er
96	Combles A	2ème
97	Combles B	2ème
98	Toiture A	2ème
99	Toiture B	2ème

2.9 Liste des locaux non visités

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à $\pm 0,05$ mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérisation, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur nominative** et l'**écart relatif** (ex : **13,4 +/- 0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à

fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS


Croquis SSOL




Croquis RDC A (sols, plinthes et faïence)



Croquis RDC B (sols, plinthes et faïence)



Croquis R+1 B



6 RESULTATS DES MESURES

Local : Façade et extérieur

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5	Toutes zones	Canalisation EP	Métal	Peinture	- de 1 m	5		
3	Toutes zones	Ciment	Ciment	Peinture	- de 1 m	0		
4					+ de 1 m	0		
2	Toutes zones	Grille ventilation VS	Métal	Peinture	- de 1 m	10		
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				3		0		

Local : Salle rangement (S/Sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
6	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
7					+ de 1 m	0		
8	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
9					+ de 1 m	0		
10	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
11					+ de 1 m	0		
12	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
13					+ de 1 m	0		
14	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
15					+ de 1 m	0		
16	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
17					+ de 1 m	0		
26	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	5,5		
18	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
19					+ de 1 m	0		
20	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
21					+ de 1 m	0		
22	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
23					+ de 1 m	0		
24	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
25					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			0	

Local : Activités 1 (S/Sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
27	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
28					+ de 1 m	0		
29	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
30					+ de 1 m	0		
31	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
32					+ de 1 m	0		
33	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
34					+ de 1 m	0		
35	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
36					+ de 1 m	0		
37	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
38					+ de 1 m	0		
49	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	4		
45	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
46					+ de 1 m	0		
39	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
40					+ de 1 m	0		
41	Toutes zones	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
42					+ de 1 m	0		
43	Toutes zones	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
44					+ de 1 m	0		
47	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
48					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Activités 2 (S/Sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
50	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
51					+ de 1 m	0		
52	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
53					+ de 1 m	0		
54	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
55					+ de 1 m	0		
56	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
57					+ de 1 m	0		
58	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
59					+ de 1 m	0		
60	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
61					+ de 1 m	0		
70	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	3,5		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
62	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
63					+ de 1 m	0		
64	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
65					+ de 1 m	0		
66	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
67					+ de 1 m	0		
68	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
69					+ de 1 m	0		
71	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
72					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Local cuisine (S/Sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
73	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
74					+ de 1 m	0		
75	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
76					+ de 1 m	0		
77	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
78					+ de 1 m	0		
79	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
80					+ de 1 m	0		
81	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
82					+ de 1 m	0		
83	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
84					+ de 1 m	0		
93	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	5		
85	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
86					+ de 1 m	0		
87	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
88					+ de 1 m	0		
89	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
90					+ de 1 m	0		
91	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
92					+ de 1 m	0		
94	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
95					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Circulation (S/Sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
96	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
97					+ de 1 m	0		
98	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
99					+ de 1 m	0		
100	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
101					+ de 1 m	0		
102	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
103					+ de 1 m	0		
104	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
105					+ de 1 m	0		
106	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
107					+ de 1 m	0		
114	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	4		
108	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
109					+ de 1 m	0		
110	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
111					+ de 1 m	0		
112	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
113					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			0	

Local : Vide sanitaire (S/Sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
119	Plafond	Plafond	Béton		- de 1 m	0		
120					+ de 1 m	0		
115	Sol	Sol	Terre		- de 1 m	0		
116					+ de 1 m	0		
121	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
122					+ de 1 m	0		
117	Toutes zones	Murs	Parpaings et béton		- de 1 m	0		
118					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				4			0	

Local : SAS A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
125	Plafond	Plafond	Lambris bois	Peinture	- de 1 m	0		
126					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
133	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
134					+ de 1 m	0		
127	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
128					+ de 1 m	0		
123	Toutes zones	Mur	Enduit	Peinture	- de 1 m	0		
124					+ de 1 m	0		
129	Toutes zones	Porte Dormant	Aluminium		- de 1 m	0		
130					+ de 1 m	0		
131	Toutes zones	Porte Ouvrant	Aluminium		- de 1 m	0		
132					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				6			0	

Local : Hall 100A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
147	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
148					+ de 1 m	0		
149	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
150					+ de 1 m	0		
151	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
152					+ de 1 m	0		
153	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
154					+ de 1 m	0		
135	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
136					+ de 1 m	0		
137	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
138					+ de 1 m	0		
143	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
144					+ de 1 m	0		
145	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
146					+ de 1 m	0		
139	Toutes zones	Porte Dormant	Aluminium		- de 1 m	0		
140					+ de 1 m	0		
141	Toutes zones	Porte Ouvrant	Aluminium		- de 1 m	0		
142					+ de 1 m	0		
155	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				11		0		

Local : Circulation 1A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
167	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
168					+ de 1 m	0		
169	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
170					+ de 1 m	0		
171	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
172					+ de 1 m	0		
173	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
174					+ de 1 m	0		
156	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
157					+ de 1 m	0		
158	Sol	Plancher	Dalles de sol		- de 1 m	0		
159					+ de 1 m	0		
175	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1,5		
160	Toutes zones	Fenêtre	Métal		- de 1 m	0		
161					+ de 1 m	0		
162	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
163					+ de 1 m	0		
164	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
165	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
166					+ de 1 m	0		
176	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
177					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Vestiaire WC 127A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
184	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
185					+ de 1 m	0		
188	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
189					+ de 1 m	0		
190	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
191					+ de 1 m	0		
192	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
193					+ de 1 m	0		
178	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
179					+ de 1 m	0		
180	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
181					+ de 1 m	0		
182	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
183					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
186	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
187					+ de 1 m	0		
196	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3,3		
197	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
198					+ de 1 m	0		
194	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
195					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			0	

Local : SAS logistique (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
207	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
208					+ de 1 m	0		
209	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
210					+ de 1 m	0		
211	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
212					+ de 1 m	0		
213	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
214					+ de 1 m	0		
215	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
216					+ de 1 m	0		
205	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
206					+ de 1 m	0		
199	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
200					+ de 1 m	0		
201	Toutes zones	Porte Dormant	Aluminium		- de 1 m	0		
202					+ de 1 m	0		
203	Toutes zones	Porte Ouvrant	Aluminium		- de 1 m	0		
204					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Office 125A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
219	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
220					+ de 1 m	0		
233	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
234					+ de 1 m	0		
235	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
236					+ de 1 m	0		
221	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
222					+ de 1 m	0		
223	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
224					+ de 1 m	0		
225	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
226					+ de 1 m	0		
229	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
230					+ de 1 m	0		
231	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
232					+ de 1 m	0		
237	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
238					+ de 1 m	0		
217	Toutes zones	Mur	Plâtre	Faïence	- de 1 m	0		
218					+ de 1 m	0		
227	Toutes zones	Plinthes Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
228					+ de 1 m	0		
239	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
240					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Activités 124A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
241	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
242					+ de 1 m	0		
243	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
244					+ de 1 m	0		
245	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
246					+ de 1 m	0		
247	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
248					+ de 1 m	0		
249	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
250					+ de 1 m	0		
251	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
252					+ de 1 m	0		
261	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1,8		
253	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
254					+ de 1 m	0		
263	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	2,5		
255	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
256					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
257	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
258					+ de 1 m	0		
259	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
260					+ de 1 m	0		
262	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				13		0		

Local : Sanitaires 1A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
264	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
265					+ de 1 m	0		
266	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
267					+ de 1 m	0		
268	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
269					+ de 1 m	0		
270	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
271					+ de 1 m	0		
272	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
273					+ de 1 m	0		
274	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
275					+ de 1 m	0		
283	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
276	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
277					+ de 1 m	0		
278	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
279					+ de 1 m	0		
280	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,3		
281	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
282					+ de 1 m	0		
284	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
285					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Salle à Manger 122A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
286	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
287					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
288	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
289					+ de 1 m	0		
290	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
291					+ de 1 m	0		
292	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
293					+ de 1 m	0		
294	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
295					+ de 1 m	0		
296	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
297					+ de 1 m	0		
305	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
298	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
299					+ de 1 m	0		
307	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
300	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
301					+ de 1 m	0		
302	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,3		
303	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
304					+ de 1 m	0		
306	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		0		

Local : Rgt sous escalier (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
312	Plafond	Plafond	Béton		- de 1 m	0		
313					+ de 1 m	0		
308	Sol	Sol	Béton		- de 1 m	0		
309					+ de 1 m	0		
310	Toutes zones	Murs	Parpaings		- de 1 m	0		
311					+ de 1 m	0		
314	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2		
315	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
316					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				5			0	

Local : Chambre n°7A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
317	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
318					+ de 1 m	0		
319	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
320					+ de 1 m	0		
321	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
322					+ de 1 m	0		
323	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
324					+ de 1 m	0		
325	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
326					+ de 1 m	0		
327	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
328					+ de 1 m	0		
335	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
336					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
329	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
330					+ de 1 m	0		
331	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
332					+ de 1 m	0		
333	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
334					+ de 1 m	0		
337	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
338					+ de 1 m	0		
				Total				
Nombre d'unités de diagnostic				12			Non mesurées	
				1				

Local : Chambre n°6A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
339	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
340					+ de 1 m	0		
341	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
342					+ de 1 m	0		
343	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
344					+ de 1 m	0		
345	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
346					+ de 1 m	0		
347	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
348					+ de 1 m	0		
349	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
350					+ de 1 m	0		
357	Toutes	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
358	zones				+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
351	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
352					+ de 1 m	0		
353	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
354					+ de 1 m	0		
355	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
356					+ de 1 m	0		
359	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
360					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Salle pause 118A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
361	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
362					+ de 1 m	0		
363	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
364					+ de 1 m	0		
365	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
366					+ de 1 m	0		
367	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
368					+ de 1 m	0		
369	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
370					+ de 1 m	0		
371	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
372					+ de 1 m	0		
379	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
380					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
373	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
374					+ de 1 m	0		
375	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
376					+ de 1 m	0		
377	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
378					+ de 1 m	0		
381	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
382					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Buanderie 117A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
383	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
384					+ de 1 m	0		
385	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
386					+ de 1 m	0		
387	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
388					+ de 1 m	0		
389	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
390					+ de 1 m	0		
391	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
392					+ de 1 m	0		
393	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
394					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
395	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
396					+ de 1 m	0		
397	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
398					+ de 1 m	0		
399	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
400					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Linge 116A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
401	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
402					+ de 1 m	0		
403	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
404					+ de 1 m	0		
405	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
406					+ de 1 m	0		
407	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
408					+ de 1 m	0		
409	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
410					+ de 1 m	0		
411	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
412					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
413	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
414					+ de 1 m	0		
415	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,7		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
416	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
417					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Lingerie 115A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
418	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
419					+ de 1 m	0		
420	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
421					+ de 1 m	0		
422	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
423					+ de 1 m	0		
424	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
425					+ de 1 m	0		
426	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
427					+ de 1 m	0		
428	Sol	Plancher	Dalles de sol		- de 1 m	0		
429					+ de 1 m	0		
435	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
436					+ de 1 m	0		
430	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
431					+ de 1 m	0		
432	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,7		
433	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
434					+ de 1 m	0		
437	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
438					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			0	

Local : Circulation 2A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
439	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
440					+ de 1 m	0		
441	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
442					+ de 1 m	0		
443	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
444					+ de 1 m	0		
445	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
446					+ de 1 m	0		
447	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
448					+ de 1 m	0		
449	Sol	Plancher	Dalles de sol		- de 1 m	0		
450					+ de 1 m	0		
458	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2		
451	Toutes zones	Fenêtre	Métal		- de 1 m	0		
452					+ de 1 m	0		
453	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
454					+ de 1 m	0		
455	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,2		
456	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
457					+ de 1 m	0		
459	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		0		

Local : WC 1A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
460	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
461					+ de 1 m	0		
462	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
463					+ de 1 m	0		
464	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
465					+ de 1 m	0		
466	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
467					+ de 1 m	0		
468	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
469					+ de 1 m	0		
470	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
471					+ de 1 m	0		
478	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
479					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
472	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
473					+ de 1 m	0		
474	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
475					+ de 1 m	0		
476	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
477					+ de 1 m	0		
480	Toutes	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
481	zones				+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°5A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
482	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
483					+ de 1 m	0		
484	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
485					+ de 1 m	0		
486	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
487					+ de 1 m	0		
488	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
489					+ de 1 m	0		
490	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
491					+ de 1 m	0		
492	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
493					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
494	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
495					+ de 1 m	0		
496	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,5		
497	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
498					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Chambre n°4A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
499	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
500					+ de 1 m	0		
501	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
502					+ de 1 m	0		
503	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
504					+ de 1 m	0		
505	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
506					+ de 1 m	0		
507	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
508					+ de 1 m	0		
509	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
510					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
511	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
512					+ de 1 m	0		
513	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
514					+ de 1 m	0		
515	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
516					+ de 1 m	0		
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				10			1	

Local : Douche WC 1A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
517	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
518					+ de 1 m	0		
519	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
520					+ de 1 m	0		
521	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
522					+ de 1 m	0		
523	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
524					+ de 1 m	0		
525	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
526					+ de 1 m	0		
527	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
528					+ de 1 m	0		
532	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
533					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
529	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	3		
530	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
531					+ de 1 m	0		
534	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
535					+ de 1 m	0		
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				11			1	

Local : Soins 112A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
536	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
537					+ de 1 m	0		
538	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
539					+ de 1 m	0		
540	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
541					+ de 1 m	0		
542	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
543					+ de 1 m	0		
544	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
545					+ de 1 m	0		
546	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
547					+ de 1 m	0		
553	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
554					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
548	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
549					+ de 1 m	0		
550	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3,2		
551	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
552					+ de 1 m	0		
555	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Chambre n°3A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
556	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
557					+ de 1 m	0		
558	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
559					+ de 1 m	0		
560	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
561					+ de 1 m	0		
562	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
563					+ de 1 m	0		
564	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
565					+ de 1 m	0		
566	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
567					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
568	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
569					+ de 1 m	0		
570	Toutes	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
571	zones				+ de 1 m	0		
572	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
573	zones				+ de 1 m	0		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				10		1		

Local : Chambre n°2A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
574	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
575					+ de 1 m	0		
576	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
577					+ de 1 m	0		
578	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
579					+ de 1 m	0		
580	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
581					+ de 1 m	0		
582	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
583					+ de 1 m	0		
584	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
585					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
586	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
587					+ de 1 m	0		
588	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
589					+ de 1 m	0		
590	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
591					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Chambre n°1A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
592	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
593					+ de 1 m	0		
594	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
595					+ de 1 m	0		
596	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
597					+ de 1 m	0		
598	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
599					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
600	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
601					+ de 1 m	0		
602	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
603					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
604	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
605					+ de 1 m	0		
606	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
607					+ de 1 m	0		
608	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
609					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diaagnostic				10			1	

Local : Bureau 103A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
610	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
611					+ de 1 m	0		
612	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
613					+ de 1 m	0		
614	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
615					+ de 1 m	0		
616	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
617					+ de 1 m	0		
618	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
619					+ de 1 m	0		
620	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
621					+ de 1 m	0		
628	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
629					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
622	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
623					+ de 1 m	0		
624	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
625					+ de 1 m	0		
626	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
627					+ de 1 m	0		
630	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1,4		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Diagnostic Plomb

Local : Chambre n°104A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
631	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
632					+ de 1 m	0		
633	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
634					+ de 1 m	0		
635	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
636					+ de 1 m	0		
637	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
638					+ de 1 m	0		
639	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
640					+ de 1 m	0		
641	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
642					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
643	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
644					+ de 1 m	0		
645	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
646					+ de 1 m	0		
647	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
648					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Douche 105A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
649	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
650					+ de 1 m	0		
651	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
652					+ de 1 m	0		
653	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
654					+ de 1 m	0		
655	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
656					+ de 1 m	0		
657	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
658					+ de 1 m	0		
659	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
660					+ de 1 m	0		
661	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
662					+ de 1 m	0		
663	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
664					+ de 1 m	0		
665	Toutes	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
666	zones				+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Passage 106A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
672	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
673					+ de 1 m	0		
674	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
675					+ de 1 m	0		
676	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
677					+ de 1 m	0		
678	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
679					+ de 1 m	0		
680	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
681					+ de 1 m	0		
667	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
668					+ de 1 m	0		
669	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
670	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
671					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				8			0	

Local : Sanitaire 107A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
682	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
683					+ de 1 m	0		
684	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
685					+ de 1 m	0		
686	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
687					+ de 1 m	0		
688	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
689					+ de 1 m	0		
690	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
691					+ de 1 m	0		
692	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
693					+ de 1 m	0		
700	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0,8		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
694	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
695					+ de 1 m	0		
696	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
697					+ de 1 m	0		
698	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
699					+ de 1 m	0		
701	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1,6		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Passage 102A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
722	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
723					+ de 1 m	0		
724	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
725					+ de 1 m	0		
726	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
727					+ de 1 m	0		
728	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
729					+ de 1 m	0		
730	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
731					+ de 1 m	0		
732	Sol	Plancher	Dalles de sol		- de 1 m	0		
733					+ de 1 m	0		
739	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
740					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
734	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
735					+ de 1 m	0		
736	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,2		
737	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
738					+ de 1 m	0		
741	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Bureau Medecin 101A (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
742	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
743					+ de 1 m	0		
744	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
745					+ de 1 m	0		
746	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
747					+ de 1 m	0		
748	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
749					+ de 1 m	0		
750	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
751					+ de 1 m	0		
752	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
753					+ de 1 m	0		
760	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
761					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
754	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
755					+ de 1 m	0		
756	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
757					+ de 1 m	0		
758	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
759					+ de 1 m	0		
762	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Bureau 101B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
763	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
764					+ de 1 m	0		
765	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
766					+ de 1 m	0		
767	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
768					+ de 1 m	0		
769	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
770					+ de 1 m	0		
771	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
772					+ de 1 m	0		
773	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
774					+ de 1 m	0		
780	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0,9		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
775	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
776					+ de 1 m	0		
777	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
778	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
779					+ de 1 m	0		
781	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Passage 102B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
782	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
783					+ de 1 m	0		
784	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
785					+ de 1 m	0		
786	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
787					+ de 1 m	0		
788	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
789					+ de 1 m	0		
790	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
791					+ de 1 m	0		
792	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
793					+ de 1 m	0		
799	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
794	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
795					+ de 1 m	0		
796	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,5		
797	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
798					+ de 1 m	0		
800	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Hall 100B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
801	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
802					+ de 1 m	0		
803	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
804					+ de 1 m	0		
805	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
806					+ de 1 m	0		
807	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
808					+ de 1 m	0		
809	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
810					+ de 1 m	0		
811	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
812					+ de 1 m	0		
821	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0,8		
813	Toutes zones	Fenêtre	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
814					+ de 1 m	0		
815	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture	- de 1 m	0		
816					+ de 1 m	0		
817	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
818					+ de 1 m	0		
819	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
820					+ de 1 m	0		
822	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		0		

Local : Bureau 103 B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
823	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
824					+ de 1 m	0		
825	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
826					+ de 1 m	0		
827	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
828					+ de 1 m	0		
829	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
830					+ de 1 m	0		
831	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
832					+ de 1 m	0		
833	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
834					+ de 1 m	0		
841	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
835	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
836					+ de 1 m	0		
837	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
838					+ de 1 m	0		
839	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
840					+ de 1 m	0		
842	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		1		

Local : Chambre n°104B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
843	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
844					+ de 1 m	0		
845	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
846					+ de 1 m	0		
847	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
848					+ de 1 m	0		
849	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
850					+ de 1 m	0		
851	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
852					+ de 1 m	0		
853	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
854					+ de 1 m	0		
860	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
861					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
855	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
856					+ de 1 m	0		
857	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
858	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
859					+ de 1 m	0		
862	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
863					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Sanitaires 105B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
864	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
865					+ de 1 m	0		
866	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
867					+ de 1 m	0		
868	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
869					+ de 1 m	0		
870	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
871					+ de 1 m	0		
872	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
873					+ de 1 m	0		
874	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
875					+ de 1 m	0		
876	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
877					+ de 1 m	0		
878	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,5		
879	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
880					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Salle d'eau 106 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
881	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
882					+ de 1 m	0		
883	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
884					+ de 1 m	0		
885	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
886					+ de 1 m	0		
887	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
888					+ de 1 m	0		
889	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
890					+ de 1 m	0		
891	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
892					+ de 1 m	0		
898	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
893	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
894					+ de 1 m	0		
895	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	2		
896	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
897					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
899	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				11		0		

Local : Chambre n°1B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
900	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
901					+ de 1 m	0		
902	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
903					+ de 1 m	0		
904	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
905					+ de 1 m	0		
906	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
907					+ de 1 m	0		
908	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
909					+ de 1 m	0		
910	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
911					+ de 1 m	0		
918	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
919					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
912	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
913					+ de 1 m	0		
914	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
915					+ de 1 m	0		
916	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
917					+ de 1 m	0		
920	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
921					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°2B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
922	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
923					+ de 1 m	0		
924	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
925					+ de 1 m	0		
926	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
927					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
928	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
929					+ de 1 m	0		
930	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
931					+ de 1 m	0		
932	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
933					+ de 1 m	0		
940	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
941					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
934	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
935					+ de 1 m	0		
936	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
937					+ de 1 m	0		
938	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
939					+ de 1 m	0		
942	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
943					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°3B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
944	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
945					+ de 1 m	0		
946	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
947					+ de 1 m	0		
948	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
949					+ de 1 m	0		
950	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
951					+ de 1 m	0		
952	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
953					+ de 1 m	0		
954	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
955					+ de 1 m	0		
962	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
963					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
956	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
957					+ de 1 m	0		
958	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
959					+ de 1 m	0		
960	Toutes	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
961	zones				+ de 1 m	0		
964	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
965	zones				+ de 1 m	0		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Pharmacie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
966	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
967					+ de 1 m	0		
968	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
969					+ de 1 m	0		
970	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
971					+ de 1 m	0		
972	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
973					+ de 1 m	0		
974	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
975					+ de 1 m	0		
976	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
977					+ de 1 m	0		
983	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
978	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
979					+ de 1 m	0		
980	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2		
981	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
982					+ de 1 m	0		
984	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	2,5		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		1		

Local : Douche (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
985	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
986					+ de 1 m	0		
987	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
988					+ de 1 m	0		
989	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
990					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
991	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
992					+ de 1 m	0		
993	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
994					+ de 1 m	0		
995	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
996					+ de 1 m	0		
997	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
998					+ de 1 m	0		
999	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1000					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				8			0	

Local : Chambre n°5B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1001	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1002					+ de 1 m	0		
1003	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1004					+ de 1 m	0		
1005	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1006					+ de 1 m	0		
1007	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1008					+ de 1 m	0		
1009	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1010					+ de 1 m	0		
1011	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1012					+ de 1 m	0		
1018	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1019					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1013	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1014					+ de 1 m	0		
1015	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3,5		
1016	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1017					+ de 1 m	0		
1020	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1021					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°6B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1022	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1023					+ de 1 m	0		
1024	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1025					+ de 1 m	0		
1026	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1027					+ de 1 m	0		
1028	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1029					+ de 1 m	0		
1030	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1031					+ de 1 m	0		
1032	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1033					+ de 1 m	0		
1039	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1040					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1034	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1035					+ de 1 m	0		
1036	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
1037	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1038					+ de 1 m	0		
1041	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1042					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Vestiaires (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1043	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1044					+ de 1 m	0		
1045	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1046					+ de 1 m	0		
1047	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1048					+ de 1 m	0		
1049	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1050					+ de 1 m	0		
1051	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1052					+ de 1 m	0		
1053	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1054					+ de 1 m	0		
1060	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1061					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1055	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1056					+ de 1 m	0		
1057	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
1058	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1059					+ de 1 m	0		
1062	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1063					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Circulation 1B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1064	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1065					+ de 1 m	0		
1066	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1067					+ de 1 m	0		
1068	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1069					+ de 1 m	0		
1070	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1071					+ de 1 m	0		
1072	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1073					+ de 1 m	0		
1074	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1075					+ de 1 m	0		
1082	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
1076	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1077					+ de 1 m	0		
1078	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1079					+ de 1 m	0		
1080	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1081					+ de 1 m	0		
1083	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				11		0		

Local : Linge 107B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1084	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1085					+ de 1 m	0		
1086	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1087					+ de 1 m	0		
1088	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1089					+ de 1 m	0		
1090	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1091					+ de 1 m	0		
1092	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1093					+ de 1 m	0		
1094	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1095					+ de 1 m	0		
1096	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1097					+ de 1 m	0		
1098	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1099					+ de 1 m	0		
1100	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	2,5		
1101	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1102					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			0	

Local : Salle pause 118B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1103	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1104					+ de 1 m	0		
1105	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1106					+ de 1 m	0		
1107	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1108					+ de 1 m	0		
1109	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1110					+ de 1 m	0		
1111	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1112					+ de 1 m	0		
1113	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1114					+ de 1 m	0		
1120	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1121					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1115	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1116					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1117	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
1118	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1119					+ de 1 m	0		
1122	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1123					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°7B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1124	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1125					+ de 1 m	0		
1126	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1127					+ de 1 m	0		
1128	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1129					+ de 1 m	0		
1130	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1131					+ de 1 m	0		
1132	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1133					+ de 1 m	0		
1134	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1135					+ de 1 m	0		
1141	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1142					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1136	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1137					+ de 1 m	0		
1138	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
1139	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1140					+ de 1 m	0		
1143	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1144					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°8B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1145	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1146					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
1147	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1148					+ de 1 m	0		
1149	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1150					+ de 1 m	0		
1151	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1152					+ de 1 m	0		
1153	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1154					+ de 1 m	0		
1155	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1156					+ de 1 m	0		
1162	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1163					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1157	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1158					+ de 1 m	0		
1159	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1160	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1161					+ de 1 m	0		
1164	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1165					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°9B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1166	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1167					+ de 1 m	0		
1168	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1169					+ de 1 m	0		
1170	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1171					+ de 1 m	0		
1172	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1173					+ de 1 m	0		
1174	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1175					+ de 1 m	0		
1176	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1177					+ de 1 m	0		
1183	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1184					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1178	Toutes	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1179	zones				+ de 1 m	0		
1180	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1181	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1182					+ de 1 m	0		
1185	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1186					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Salle à Manger B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1187	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1188					+ de 1 m	0		
1189	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1190					+ de 1 m	0		
1191	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1192					+ de 1 m	0		
1193	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1194					+ de 1 m	0		
1195	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1196					+ de 1 m	0		
1197	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1198					+ de 1 m	0		
1206	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
1199	Toutes zones	Fenêtre	Métal		- de 1 m	0		
1200					+ de 1 m	0		
1208	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	3,5		
1201	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1202					+ de 1 m	0		
1203	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2		
1204	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1205					+ de 1 m	0		
1207	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		0		

Local : Rgt sous escalier (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1209	Plafond	Plafond	Béton		- de 1 m	0		
1210					+ de 1 m	0		
1211	Sol	Sol	Béton		- de 1 m	0		
1212					+ de 1 m	0		
1213	Toutes zones	Murs	Parpaings		- de 1 m	0		
1214					+ de 1 m	0		
1215	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,5		
1216	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1217					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				5			0	

Local : Sanitaire 123B (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1218	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1219					+ de 1 m	0		
1220	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1221					+ de 1 m	0		
1222	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1223					+ de 1 m	0		
1224	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1225					+ de 1 m	0		
1226	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1227					+ de 1 m	0		
1228	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1229					+ de 1 m	0		
1238	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
1230	Toutes zones	Fenêtre	Métal		- de 1 m	0		
1231					+ de 1 m	0		
1232	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1233					+ de 1 m	0		
1234	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1235					+ de 1 m	0		
1236	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1237					+ de 1 m	0		
1239	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		0		

Diagnostic Plomb

Local : Salle 124B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1240	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1241					+ de 1 m	0		
1242	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1243					+ de 1 m	0		
1244	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1245					+ de 1 m	0		
1246	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1247					+ de 1 m	0		
1248	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1249					+ de 1 m	0		
1250	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1251					+ de 1 m	0		
1260	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
1252	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1253					+ de 1 m	0		
1262	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	3		
1254	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1255					+ de 1 m	0		
1256	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1257					+ de 1 m	0		
1258	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1259					+ de 1 m	0		
1261	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			0	

Local : Office 125B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1263	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1264					+ de 1 m	0		
1265	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1266					+ de 1 m	0		
1267	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1268					+ de 1 m	0		
1269	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1270					+ de 1 m	0		
1271	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1272					+ de 1 m	0		
1273	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1274					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
1281	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	2		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1275	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1276					+ de 1 m	0		
1277	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1278						+ de 1 m	0	
1279	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1280						+ de 1 m	0	
1282	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1283						+ de 1 m	0	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : SAS 126B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1288	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1289					+ de 1 m	0		
1290	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1291					+ de 1 m	0		
1292	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1293					+ de 1 m	0		
1294	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1295					+ de 1 m	0		
1299	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1300					+ de 1 m	0		
1284	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0		
1285					+ de 1 m	0		
1286	Toutes zones	Fenêtre	Aluminium		- de 1 m	0		
1287					+ de 1 m	0		
1296	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	1,6		
1297	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1298					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Linges salle 127B (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1301	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1302					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1303	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1304					+ de 1 m	0		
1305	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1306					+ de 1 m	0		
1307	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1308					+ de 1 m	0		
1309	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1310					+ de 1 m	0		
1311	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1312					+ de 1 m	0		
1321	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1322					+ de 1 m	0		
1313	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1314					+ de 1 m	0		
1315	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1316					+ de 1 m	0		
1317	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1318					+ de 1 m	0		
1319	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1320					+ de 1 m	0		
1323	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1324					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			0	

Local : Escalier A (RDC/1 étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
704	A	Balustres	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
705					+ de 1 m	0		
	A	Contremarches	Carrelage					Non peint
	A	Marches	Carrelage					Non peint
706	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
707					+ de 1 m	0		
702	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
703					+ de 1 m	0		
708	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
709					+ de 1 m	0		
710	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
711					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				7			2	

Diagnostic Plomb

Local : Escalier B (RDC/1 étage)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
712	A	Balustres	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
713					+ de 1 m	0		
	A	Contremarches	Carrelage					Non peint
	A	Marches	Carrelage					Non peint
714	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
715					+ de 1 m	0		
716	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
717					+ de 1 m	0		
718	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
719					+ de 1 m	0		
720	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
721					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				7			2	

Local : Circulation B (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1325	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1326					+ de 1 m	0		
1327	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1328					+ de 1 m	0		
1329	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1330					+ de 1 m	0		
1331	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1332					+ de 1 m	0		
1333	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1334					+ de 1 m	0		
1335	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1336					+ de 1 m	0		
1343	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1344					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1337	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1338					+ de 1 m	0		
1339	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1340					+ de 1 m	0		
1341	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1342					+ de 1 m	0		
1345	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1346					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°10B (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1347	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1348					+ de 1 m	0		
1349	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1350					+ de 1 m	0		
1351	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1352					+ de 1 m	0		
1353	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1354					+ de 1 m	0		
1355	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1356					+ de 1 m	0		
1357	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1358					+ de 1 m	0		
1359	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1360					+ de 1 m	0		
1367	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1368					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1361	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1362					+ de 1 m	0		
1363	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1364					+ de 1 m	0		
1365	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1366					+ de 1 m	0		
1369	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1370					+ de 1 m	0		
				Total				
Nombre d'unités de diagnostic				13			Non mesurées	
				1				

Local : Chambre n°11B (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1371	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1372					+ de 1 m	0		
1373	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1374					+ de 1 m	0		
1375	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1376					+ de 1 m	0		
1377	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1378					+ de 1 m	0		
1379	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1380					+ de 1 m	0		
1381	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1382					+ de 1 m	0		
1383	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1384					+ de 1 m	0		
1391	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1392					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1385	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1386					+ de 1 m	0		
1387	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1388					+ de 1 m	0		
1389	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1390					+ de 1 m	0		
1393	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1394					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Chambre n°12B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1395	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1396					+ de 1 m	0		
1397	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1398					+ de 1 m	0		
1399	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1400					+ de 1 m	0		
1401	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1402					+ de 1 m	0		
1403	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1404					+ de 1 m	0		
1405	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1406					+ de 1 m	0		
1407	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1408					+ de 1 m	0		
1415	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1416					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1409	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1410					+ de 1 m	0		
1411	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1412					+ de 1 m	0		
1413	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1414					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1417	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1418					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Chambre n°13B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1419	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1420					+ de 1 m	0		
1421	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1422					+ de 1 m	0		
1423	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1424					+ de 1 m	0		
1425	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1426					+ de 1 m	0		
1427	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1428					+ de 1 m	0		
1429	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1430					+ de 1 m	0		
1431	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1432					+ de 1 m	0		
1439	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1440					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1433	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1434					+ de 1 m	0		
1435	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1436					+ de 1 m	0		
1437	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1438					+ de 1 m	0		
1441	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1442					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Chambre n°14B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1443	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1444					+ de 1 m	0		
1445	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1446					+ de 1 m	0		
1447	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1448					+ de 1 m	0		
1449	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1450					+ de 1 m	0		
1451	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1452					+ de 1 m	0		
1453	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1454					+ de 1 m	0		
1455	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1456					+ de 1 m	0		
1463	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1464					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1457	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1458					+ de 1 m	0		
1459	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1460					+ de 1 m	0		
1461	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1462					+ de 1 m	0		
1465	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1466					+ de 1 m	0		
Total				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Chambre n°15B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1467	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1468					+ de 1 m	0		
1469	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1470					+ de 1 m	0		
1471	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1472					+ de 1 m	0		
1473	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1474					+ de 1 m	0		
1475	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1476					+ de 1 m	0		
1477	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1478					+ de 1 m	0		
1485	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1486					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1479	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1480					+ de 1 m	0		
1481	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1482					+ de 1 m	0		
1483	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1484					+ de 1 m	0		
1487	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1488					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°16B (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1489	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1490					+ de 1 m	0		
1491	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1492					+ de 1 m	0		
1493	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1494					+ de 1 m	0		
1495	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1496					+ de 1 m	0		
1497	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1498					+ de 1 m	0		
1499	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1500					+ de 1 m	0		
1507	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1508					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1501	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1502					+ de 1 m	0		
1503	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1504					+ de 1 m	0		
1505	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1506					+ de 1 m	0		
1509	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1510					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : Chambre n°17B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1511	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1512					+ de 1 m	0		
1513	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1514					+ de 1 m	0		
1515	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1516					+ de 1 m	0		
1517	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1518					+ de 1 m	0		
1519	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1520					+ de 1 m	0		
1521	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1522					+ de 1 m	0		
1523	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1524					+ de 1 m	0		
1531	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1532					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1525	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1526					+ de 1 m	0		
1527	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1528					+ de 1 m	0		
1529	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1530					+ de 1 m	0		
1533	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1534					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Chambre n°18B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1535	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1536					+ de 1 m	0		
1537	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1538					+ de 1 m	0		
1539	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1540					+ de 1 m	0		
1541	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1542					+ de 1 m	0		
1543	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1544					+ de 1 m	0		
1545	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		

Diagnostic Plomb

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
1546					+ de 1 m	0		
1547	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1548					+ de 1 m	0		
1555	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1556					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1549	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1550					+ de 1 m	0		
1551	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1552					+ de 1 m	0		
1553	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1554					+ de 1 m	0		
1557	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1558					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			1	

Local : Sanitaires B (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1559	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1560					+ de 1 m	0		
1561	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1562					+ de 1 m	0		
1563	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1564					+ de 1 m	0		
1565	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1566					+ de 1 m	0		
1567	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1568					+ de 1 m	0		
1569	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1570					+ de 1 m	0		
1577	Toutes zones	Canalisation	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1578					+ de 1 m	0		
1571	Toutes zones	Fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1572					+ de 1 m	0		
1573	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1574					+ de 1 m	0		
1575	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1576					+ de 1 m	0		
1579	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1580					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			0	

Local : WC B (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1581	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1582					+ de 1 m	0		
1583	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1584					+ de 1 m	0		
1585	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1586					+ de 1 m	0		
1587	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1588					+ de 1 m	0		
1589	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1590					+ de 1 m	0		
1591	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1592					+ de 1 m	0		
1593	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1594					+ de 1 m	0		
1595	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1596					+ de 1 m	0		
1597	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1598					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Circulation A (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1599	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1600					+ de 1 m	0		
1601	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1602					+ de 1 m	0		
1603	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1604					+ de 1 m	0		
1605	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1606					+ de 1 m	0		
1607	Plafond	Plafond	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1608					+ de 1 m	0		
1609	Sol	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1610					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1611	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1612					+ de 1 m	0		
1613	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1614					+ de 1 m	0		
1615	Toutes	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1616	zones				+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				10			1	

Local : Chambre n°220A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1617	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1618					+ de 1 m	0		
1619	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1620					+ de 1 m	0		
1621	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1622					+ de 1 m	0		
1623	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1624					+ de 1 m	0		
1625	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1626					+ de 1 m	0		
1627	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1628					+ de 1 m	0		
1635	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1636					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1629	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1630					+ de 1 m	0		
1631	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1632					+ de 1 m	0		
1633	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1634					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°219A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1637	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1638					+ de 1 m	0		
1639	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1640					+ de 1 m	0		
1641	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1642					+ de 1 m	0		
1643	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1644					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1645	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1646					+ de 1 m	0		
1647	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1648					+ de 1 m	0		
1649	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1650					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1651	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1652					+ de 1 m	0		
1653	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1654					+ de 1 m	0		
1655	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1656					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°218A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1657	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1658					+ de 1 m	0		
1659	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1660					+ de 1 m	0		
1661	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1662					+ de 1 m	0		
1663	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1664					+ de 1 m	0		
1665	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1666					+ de 1 m	0		
1667	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1668					+ de 1 m	0		
1669	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1670					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1671	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1672					+ de 1 m	0		
1673	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1674					+ de 1 m	0		
1675	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1676					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°215A (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1677	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1678					+ de 1 m	0		
1679	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1680					+ de 1 m	0		
1681	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1682					+ de 1 m	0		
1683	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1684					+ de 1 m	0		
1685	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1686					+ de 1 m	0		
1687	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1688					+ de 1 m	0		
1689	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1690					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1691	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1692					+ de 1 m	0		
1693	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1694					+ de 1 m	0		
1695	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1696					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : WC A (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1697	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1698					+ de 1 m	0		
1699	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1700					+ de 1 m	0		
1701	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1702					+ de 1 m	0		
1703	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1704					+ de 1 m	0		
1705	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1706					+ de 1 m	0		
1707	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1708					+ de 1 m	0		
1709	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1710					+ de 1 m	0		
1711	Toutes	Porte Dormant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1712	zones				+ de 1 m	0		
1713	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1714	zones				+ de 1 m	0		
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				9		0		

Local : Chambre n°212A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1715	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1716					+ de 1 m	0		
1717	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1718					+ de 1 m	0		
1719	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1720					+ de 1 m	0		
1721	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1722					+ de 1 m	0		
1723	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1724					+ de 1 m	0		
1725	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1726					+ de 1 m	0		
1727	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1728					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1729	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1730					+ de 1 m	0		
1731	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1732					+ de 1 m	0		
1733	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1734					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°211A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1735	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1736					+ de 1 m	0		
1737	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1738					+ de 1 m	0		
1739	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1740					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1741	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1742					+ de 1 m	0		
1743	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1744					+ de 1 m	0		
1745	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1746					+ de 1 m	0		
1747	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1748					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1749	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1750					+ de 1 m	0		
1751	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1752					+ de 1 m	0		
1753	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1754					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°208A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
1755	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1756					+ de 1 m	0		
1757	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1758					+ de 1 m	0		
1759	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1760					+ de 1 m	0		
1761	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1762					+ de 1 m	0		
1763	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1764					+ de 1 m	0		
1765	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1766					+ de 1 m	0		
1767	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1768					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1769	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1770					+ de 1 m	0		
1771	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1772					+ de 1 m	0		
1773	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1774					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	

Nombre d'unités de diagnostic				11		1		
Local : Chambre n°207A (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1775	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1776					+ de 1 m	0		
1777	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1778					+ de 1 m	0		
1779	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1780					+ de 1 m	0		
1781	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1782					+ de 1 m	0		
1783	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1784					+ de 1 m	0		
1785	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1786					+ de 1 m	0		
1787	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1788					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1789	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1790					+ de 1 m	0		
1791	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1792					+ de 1 m	0		
1793	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1794					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Chambre n°204A (1er)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1795	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1796					+ de 1 m	0		
1797	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1798					+ de 1 m	0		
1799	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1800					+ de 1 m	0		
1801	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1802					+ de 1 m	0		
1803	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1804					+ de 1 m	0		
1805	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1806					+ de 1 m	0		
1807	Sol WC	Plancher		Dalles de sol	- de 1 m	0		
1808					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1809	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1810					+ de 1 m	0		
1811	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1812					+ de 1 m	0		
1813	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1814					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				11			1	

Local : Sanitaires A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1815	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1816					+ de 1 m	0		
1817	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1818					+ de 1 m	0		
1819	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1820					+ de 1 m	0		
1821	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1822					+ de 1 m	0		
1823	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1824					+ de 1 m	0		
1825	Sol	Plancher		Linoleum	- de 1 m	0		
1826					+ de 1 m	0		
	Toutes zones	Fenêtre	PVC					PVC
1827	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1828					+ de 1 m	0		
1829	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1830					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			1	

Local : WC A (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1831	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1832					+ de 1 m	0		
1833	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1834					+ de 1 m	0		
1835	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1836					+ de 1 m	0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d' erreur	Observations
1837	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	- de 1 m	0		
1838					+ de 1 m	0		
1839	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0		
1840					+ de 1 m	0		
1841	Sol	Plancher		Carrelage	- de 1 m	0		
1842					+ de 1 m	0		
1843	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0		
1844					+ de 1 m	0		
1845	Toutes zones	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	0		
1846					+ de 1 m	0		
1847	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	- de 1 m	0		
1848					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				9			0	

Local : Toiture terrasse (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1851	Toiture	Sorties ventilation	Plomb		- de 1 m	70		
1849	Toiture	Toiture	Revetement bitumineux		- de 1 m	0		
1850					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				2			0	

Local : Combles A (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1856	Sol	Plancher	Non visible	Laine minérale	- de 1 m	0		
1857					+ de 1 m	0		
1854	Toiture	Charpente	Charpente bois		- de 1 m	0		
1855					+ de 1 m	0		
1852	Toutes zones	Mur	Parpaings ou pierres		- de 1 m	0		
1853					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				3			0	

Local : Combles B (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1858	Sol	Plancher	Non visible	Laine minérale	- de 1 m	0		
1859					+ de 1 m	0		

Diagnostic Plomb

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1860	Toiture	Charpente	Charpente bois		- de 1 m	0		
1861					+ de 1 m	0		
1862	Toutes zones	Mur	Parpaings ou pierres		- de 1 m	0		
1863					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				3			0	

Local : Toiture A (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1864	Toiture	Toiture	Ardoises naturelles		- de 1 m	0		
1865					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				1			0	

Local : Toiture B (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1866	Toiture	Toiture	Ardoises naturelles		- de 1 m	0		
1867					+ de 1 m	0		
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				1			0	

LEGENDE

Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
Nature des dégradations	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
	ND : Non dégradé	NV : Non visible	
	EU : Etat d'usage	D : Dégradé	

Nombre d'unités de diagnostic		Total	Non mesurées
		1031	59

7 COMMENTAIRES

Néant

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : ELIBAT

Modèle de l'analyseur : XLP
Numéro de série analyseur : 90489
Numéro de série de la source : RTV-2084-23
Activité de la source (MBq) : 897
Date d'origine de la source : 01/11/2023
Date de fin de validité de la source : 15/05/2028



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.