DESORDRES	LIBELLE	BLOCS
D1	Infiltration(s) en façade Sud du bâtiment H	BLOC 1
D2	Infiltration au droit d'une menuiserie extérieure dans le bureau N3-H-11	BLOC 1
D9	Infiltration patio Sud bâtiment H	BLOC 1
D13	Défaut d'étanchéité portes IS RDC bâtiment H	BLOC 1
D17	Défaut d'étanchéité de l'ensemble des menuiseries extérieures des bâtiments du CRNA-O	BLOC 1
D3	Infiltration au droit d'un mur rideau fermant la rue intérieure côté Est (about de circulation N0-H20)	BLOC 2
D5	Infiltrations dans la rue intérieure sur mur Nord face à la cafétaria N0-H-3 (gaine bât.C)	BLOC 2
D6	Infiltrations dans la rue intérieure au droit d'une DEP (bât.A)	BLOC 2
D10	Engorgement des canalisations le long du bâtiment A et sous le bâtiment H + affaissements du réseau	BLOC 2
D11	DDE (Dégâts Des Eaux) douches RDC bâtiment H	BLOC 2
D12	DDE sanitaires R2-R3 bâtiment H (à rapprocher des désordres D16 et D19)	BLOC 2
D14	Infiltrations rue intérieure côté Ouest	BLOC 2
D15	Infiltrations coursive Sud Bâtiment A	BLOC 2
D16	DDE sanitaires R1 bâtiment H (à rapprocher des désordres D12 et D19)	BLOC 2
D18	Désordres affectant l'ensemble des panneaux de bardage du CRNA-O (fissures et chutes)	BLOC 2
D19	Désordres affectant l'ensemble des sols carrelés du bâtiment H (généralisation des désordres D12 et D16)	BLOC 2
D20	Dégradation affectant les terrasses du bâtiment H au 3ème étage	BLOC 2