



3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A3	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Chaudière gaz	2				Etat de santé : Moyen Statut : En service
A5	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Conduit de fumée	1				Etat de santé : Moyen Statut : En service
A13	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Régulation chaufferie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A104	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	V3V CIRCUIT CONSTANT CTA	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A14	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	V3V circuit Ouest	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A15	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	V3V Est et Sud Est	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
A16	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	V3V Nord ouest	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A12	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Tableau divisionnaire chaufferie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A4	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Compteur appoint chaufferie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A8	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Pompe de circulation chaudière	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
A9	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau -1 Chaufferie	Pompe de circulation radiateur	4				Etat de santé : Moyen Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A10	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Pompe de relevage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A11	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Pompe double circuit CTA**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
A17	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Vase d'expansion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A6	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Disconnecteur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A18	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Extérieur**	**Coffret coupure gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A19	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Local TGBT**	**Coffret de comptage électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A22	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Local VMC**	**V3V CTA**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A20	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Local VMC**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
A21	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Local VMC**	**Tableau divisionnaire CTA SS1**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A25	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Parking**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A26	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Parking**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : mauvais** **Statut : A l'arrêt**
A83	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Parking**	**Détécteur de présence**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A23	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Parking**	**Collecteur EP**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A24	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Parking**	**Porte de garage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A27	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **TGBT**	**Tableau divisionnaire onduleur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A28	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **TGBT**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A114	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Tous les locaux**	**Visiophone**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A113	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau -1** **Tous les locaux**	**Hublot applique murale**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A31	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Accueil**	**Vanne deux voies chaudière**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A30	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Accueil**	**Arrêt d'urgence électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A32	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Accueil**	**Tableau divisionnaire TDRDC**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A33	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Accueil**	**Tableau divisionnaire TDSS**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A35	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Rideau d'air chaud**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : Hors service**
A36	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Rideau metalique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A34	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A38	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Entrée principale**	**Porte piétonne**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A39	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Boule extérieur**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : A l'arrêt**
A105	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Coffret coupure électrique**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
A107	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Coffret vanne gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A40	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portail automatique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A106	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portillon exterieur**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A43	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **Local Info**	**TL Local info**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A45	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 0** **RDC Local info**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A116	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau 0 RDC Local info	Onduler serveur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A44	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau 0 RDC Local repro	Cassette plafonnière (unité int.)	1				Etat de santé : Moyen Statut : A l'arrêt
A46	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau 1 R+1 Circulation	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A47	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau 1 R+1 Circulation	Tableau divisionnaire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
A48	Pôle emploie - Caen DR Principal Niveau 1 R+1 Local ménage	mitigeur	4				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A49	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 1** **R+1 Local ménage**	**Vidoir mural**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A111	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 1** **Salle de pause**	**Porte coulissante R+1**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A50	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 3** **LT 311 Photopieur**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : A l'arrêt**
A54	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 4** **R+4 / Local ventil**	**V3V CTA**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A51	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 4** **R+4 / Local ventil**	**Caisson de d'extraction**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A52	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 4** **R+4 / Local ventil**	**Caisson de ventilation**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A53	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Niveau 4** **R+4 / Local ventil**	**Centrale de traitement d'air**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
A1	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Toiture** **exterieur**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : A l'arrêt**
A2	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Toiture** **Toiture**	**Toiture (m²)**	**1 400**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A56	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Entrée personnel**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A58	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Escalier intérieur**	**Hublot applique mural**	**26**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A57	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Escalier intérieur**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A59	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Escalier intérieur**	**Ouvrant de désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A61	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Façade**	**Enduits de ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A62	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Façade**	**Fenêtre alu.**	**28**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A64	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Façade**	**Porte fenêtre alu.**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A63	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Façade**	**Fenêtre PVC**	**221**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A65	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Local technique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A66	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Local VMC**	**Clapet Coupe-Feu**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A68	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Parking**	**Eclairage de secours**	**13**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A72	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**Réglette murale**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A74	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**Spot encastré**	**37**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A69	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**Chauffe eau**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A75	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**WC**	**16**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A70	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**Lavabo**	**22**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A71	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**mitigeur**	**22**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A73	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaire**	**Carrelage (m²)**	**50**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
A76	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Radiateur Acier**	**178**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A109	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Radiateurs verticaux**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A79	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Bouches de ventilation**	**147**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A115	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Contrôle d'accès**	**12**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A77	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Alarme sonore**	**12**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A85	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Détécteur intrusion**	**16**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A92	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Luminaire réglette Led**	**56**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A108	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Luminaire hublot led**	**366**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A91	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Luminaire pavé 60x60 à variation**	**366**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A112	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Pompe eaux lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A90	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Fontaine à eau**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A86	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Evier**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A95	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**mitigeur**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A110	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Porte coulissante**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A89	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Ferme porte**	**42**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A94	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Menuiserie interieur bois**	**238**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A99	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Serrure de porte interieure**	**98**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A97	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A96	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Mur carrelage / faiance**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A87	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Faux plafond dalle 60x60**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A100	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Sol revêtement PVC (m²)**	**3 900**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A103	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**store exterieur menuiserie PVC**	**221**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A82	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Déclencheur manuel incendie**	**13**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A81	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Déclencheur manuel de sécurité porte**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A84	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Détécteur incendie**	**19**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
A78	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**BAES**	**75**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
A80	**Pôle emploie - Caen DR** **Principal** **Tous niveaux** **Tous les locaux**	**Diffuseur sonore**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**