

3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G79	Bayeux Principal Niveau 0 Accueil demandeur	Panneaux rayonnants à eau	12				Etat de santé : Bon Statut : En service
G84	Bayeux Principal Niveau 0 Accueil demandeur	Arrêt d'urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G83	Bayeux Principal Niveau 0 Accueil demandeur	Arrêt d'urgence général	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G45	Bayeux Principal Niveau 0 Chaufferie	Tableau divisionnaire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G69	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Entrée demandeur**	**Visiophone**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G48	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Entrée demandeur**	**Porte automatique**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G90	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Éclairage extérieur**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G51	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local Ménage**	**Luminaires**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G52	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local Ménage**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G87	Bayeux Principal Niveau 0 Local Ménage	Lavabo menage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G58	Bayeux Principal Niveau 0 Local poubelle	Luminaires	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
G59	Bayeux Principal Niveau 0 Local poubelle	Robinetterie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G20	Bayeux Principal Niveau 0 Local serveur	Cassette murale (unité int.)	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G75	Bayeux Principal Niveau 0 Local serveur	Coffret alarme technique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G88	Bayeux Principal Niveau 0 Local serveur	Contrôle d'accès	4				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G73	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local serveur**	**Coffret Horoquartz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G74	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local serveur**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G89	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local serveur**	**Onduleur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G76	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Local serveur**	**Coffret AES centrale incendie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G54	**Bayeux** **Principal** **Niveau 0** **Technique**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G46	**Bayeux Principal Niveau 0 Technique**	**Tableau divisionnaire**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G47	**Bayeux Principal Niveau 0 Technique**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G44	**Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie**	**Chaudière murale**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G85	**Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie**	**Régulateur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G40	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Vanne 3 voies motorisée	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G39	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Compteurs	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G81	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Disconnecteur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G41	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Circulateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G42	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Circulateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G43	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Vase d'expansion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G38	Bayeux Principal Niveau 1 Chaufferie	Adoucisseur	1				Etat de santé : Bon Statut : A l'arrêt
G37	Bayeux Principal Niveau 1 Circulation	Ouvrant lanterneau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G36	Bayeux Principal Niveau 1 Entrée personnel	Clavier anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G27	Bayeux Principal Niveau 1 Espace détente	Luminaires	14				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G30	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Espace détente**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G53	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Espace détente**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G72	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Espace détente**	**Fontaine à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G77	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Espace détente**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G78	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Espace détente**	**Mitigeur douchette**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G19	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Salle de réunion**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G17	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Salle de réunion**	**Luminaires**	**12**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G91	**Bayeux** **Principal** **Niveau 1** **Terrasse**	**Éclairage ext applique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G22	**Bayeux** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Split-système (unité ext.) droite**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G21	**Bayeux** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Split-système (unité ext.) gauche**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G23	**Bayeux Principal Niveau 2 Toiture**	**Split-système (unité ext.) milieu**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G82	**Bayeux Principal Niveau 2 Toiture**	**VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G65	**Bayeux Principal Tous niveaux Accueil**	**Alarme incendie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G49	**Bayeux Principal Tous niveaux Entrée**	**Rideaux**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
G56	**Bayeux Principal Tous niveaux Local CFO/CFA**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**





N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G55	Bayeux Principal Tous niveaux Local ventil	Vanne 3 voies motorisée	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G31	Bayeux Principal Tous niveaux Sanitaire	Lavabo	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
G32	Bayeux Principal Tous niveaux Sanitaire	Mitigeur	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
G61	Bayeux Principal Tous niveaux Sanitaire	Sols carrelage	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
G68	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Enduit de ravalement	1				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G3	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**44**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G5	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G6	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G14	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Radiateur Acier**	**52**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G24	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Régulation	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
G9	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Bouches de ventilation	82				Etat de santé : Bon Statut : En service
G71	Bayeux Principal Tous niveaux Site	serrure electrique	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
G71	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Lecteur de badge	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
G13	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Détecteur Intrusion	8				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G8	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Détecteur de présence**	**76**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G26	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Luminaires**	**88**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G7	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Luminaires**	**82**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G25	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Luminaires**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G16	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Spot**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G34	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Mitigeur**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G33	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G28	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Ferme-porte**	**15**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G2	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**44**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G1	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Serrure de porte intérieure**	**44**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G67	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G66	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Mur carrelage / faience**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G60	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G62	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Sols PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
G4	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Stores Ext. menuiserie alu	45				Etat de santé : Bon Statut : En service
G12	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Délencheur manu. rouge saillie	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
G35	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Déclencheur manuel porte gache	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
G70	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Détecteur incendie	10				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G10	Bayeux Principal Tous niveaux Site	BAES	34				Etat de santé : Bon Statut : En service
G11	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Diffuseur sonore	13				Etat de santé : Bon Statut : En service
G15	Bayeux Principal Tous niveaux Site	Eclairage de secours	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
G63	Bayeux Principal Tous niveaux Toiture	Toiture terrasse avec étanchéité	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
							Etat de santé : Bon Statut : En service
							Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
G50	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **WC**	**WC**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
G80	**Bayeux** **Principal** **Tous niveaux** **WC**	**Diffuseur lumineux**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**