






3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E28	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Chaufferie	Disconnecteur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E65	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Chaufferie	Vanne 3 voies motorisée	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E66	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Chaufferie	Vanne différentiel	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E18	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Chaufferie	Circulateur radiateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E3	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Chaufferie	Armoire électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E15	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Chaudière gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E17	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Circulateur primaire**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E67	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Vase d'expansion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E52	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Pompe de relevage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E42	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Menuiseries intérieures alumi.**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E21	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Coupure électrique chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E14	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Locaux techniques	Centrale de traitement d'air	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E39	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau -1 Locaux techniques	Luminaires	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
E5	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Accueil	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E1	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Accueil	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E4	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Bureau "Manac"	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E53	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Entrée	Porte automatique piétonne	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
E55	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Entrée	Rideaux PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E16	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Espace détente**	**Chauffe-eau**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E32	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Espace détente**	**Fontaines à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E46	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Espace détente**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E30	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Espace détente**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E59	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Split-system (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E44	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Local ménage	mitigeur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E68	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Local ménage	Vidoir mural	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E8	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 Parking extérieur	Barrière automatique parking extérieur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E63	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 R+1	Tableau divisionnaire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E20	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 RDC Gaine technique	Coffret comptage électricité	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
E64	Beaulieu, Caen (14) Principal Niveau 0 RDC Gaine technique	TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E11	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Salle de réunion**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E13	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Salle informatique**	**Centrale contrôle d'accès**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E12	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Salle informatique**	**Centrale anti intrusion**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E47	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires / Sas entrée**	**Mur carrelage / faïence**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E19	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Sas entrée agents**	**Clavier anti intrusion**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E41	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Menuiseries extérieures alumi.**	**2**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
E2	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Alarme sonore**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E36	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Luminaires**	**75**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E37	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Luminaires**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E38	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Luminaires**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E35	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Luminaires**	**93**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E29	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Enduits de ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E56	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Serrure de porte intérieure**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E49	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Paroies vitrées**	**27**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E48	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Mur revêtement mural**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E50	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Plafond et faux-plafond (m²)**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E51	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Plafond et faux-plafond dalle**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E58	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Sol revêtement PVC (en m²)**	**990**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E57	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Sol carrelage (en m²)**	**30**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E62	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **Site**	**Stores à enroulement**	**41**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E69	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **WC**	**WC**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E45	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **WC**	**mitigeur**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E33	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 0** **WC**	**Lavabo**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E61	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 1** **Salle informatique**	**Split-système**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E60	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 3** **Terrasse**	**Split-system VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E10	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Niveau 3** **Terrasse**	**Caillebotis bois (m²)**	**20**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E7	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Bardage matériaux de synthèse**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E40	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Menuiseries extérieures**	**41**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E54	Beaulieu, Caen (14) Principal Tous niveaux Ensemble du site	Radiateur acier	37				Etat de santé : Bon Statut : En service
E9	Beaulieu, Caen (14) Principal Tous niveaux Ensemble du site	Bouches de ventilation	62				Etat de santé : Bon Statut : En service
E34	Beaulieu, Caen (14) Principal Tous niveaux Ensemble du site	Lecteur de badge	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
E34	Beaulieu, Caen (14) Principal Tous niveaux Ensemble du site	Lecteur de badge	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
E24	Beaulieu, Caen (14) Principal Tous niveaux Ensemble du site	Détecteur de présence	67				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E25	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Détecteur intrusion**	**13**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
E23	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E31	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Ferme-porte**	**11**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E27	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Diffuseur sonore**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E43	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**26**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E22	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Déclencheur manuel porte gache**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E6	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**BAES**	**15**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
E26	**Beaulieu, Caen (14)** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Diffuseur lumineux**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**