




3. Etat des lieux






N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H5	Falaise Principal Niveau 0 Accueil	Circulateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
H1	Falaise Principal Niveau 0 Accueil	Plafond et faux-plafond	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
H2	Falaise Principal Niveau 0 Bureau	Mensuiseries Intérieures Bois	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
H3	Falaise Principal Niveau 0 Bureau	Sol revêtement PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
H4	Falaise Principal Niveau 0 Chaufferie	Chaudière murale	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H6	**Falaise Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Conduit de fumées**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H7	**Falaise Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Coupure Elec chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H9	**Falaise Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Vase d'expansion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H8	**Falaise Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Disconnecteur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H10	**Falaise Principal Niveau 0 Entrée**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H12	**Falaise Principal Niveau 0 Escalier**	**Déclencheur désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H14	**Falaise Principal Niveau 0 Extérieur**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H13	**Falaise Principal Niveau 0 Extérieur**	**Brise soleil fixe**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H15	**Falaise Principal Niveau 0 Local CFA**	**Split-système (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H16	**Falaise Principal Niveau 0 Local CFO**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H17	**Falaise Principal Niveau 0 Local CFO**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H20	**Falaise** **Principal** **Niveau 0** **Local détente**	**Fontaines à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
H19	**Falaise** **Principal** **Niveau 0** **Local détente**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
H21	**Falaise** **Principal** **Niveau 0** **Local détente**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
H18	**Falaise** **Principal** **Niveau 0** **Local détente**	**Détecteur incendie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
H22	**Falaise** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Chauffe eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H23	**Falaise Principal Niveau 0 Local ménage**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H24	**Falaise Principal Niveau 0 Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H25	**Falaise Principal Niveau 0 Local technique R+2**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H26	**Falaise Principal Niveau 0 Placard technique RDC**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H27	**Falaise Principal Niveau 0 R+1**	**Ouvrant de désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H28	**Falaise Principal Niveau 0 R+2**	**Ouvrant lanterneau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H29	**Falaise Principal Niveau 0 RDC**	**Menuiseries extérieures Alumi.**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H31	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Luminaires**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H35	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**WC**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H30	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H32	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**mitigeur**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H33	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H34	**Falaise Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H44	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Enduits de Ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H52	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Menuiseries extérieures Alumi.**	**56**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H61	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Menuiseries extérieures Alumi.**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H56	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Radiateurs acier**	**26**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H38	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Bouches de ventilation**	**14**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H36	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H43	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Détecteur intrusion**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H42	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Détecteur de présence**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H46	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Luminaires**	**83**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H47	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Luminaires**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H45	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Ferme-porte**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H48	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Mensuiseries Intérieures Bois**	**23**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H55	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Serrure de porte intérieure**	**21**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H58	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Paroies vitrées**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H59	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Paroies vitrées**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H60	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H57	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H53	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H54	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Stores type venitien**	**67**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H41	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H40	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Déclencheur manuel porte gache**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
H37	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**BAES**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H39	**Falaise Principal Niveau 0 Site**	**Diffuseur sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H49	**Falaise Principal Niveau 0 Toiture**	**Toiture**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H50	**Falaise Principal Niveau 0 Toiture**	**Caisson VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H51	**Falaise Principal Niveau 0 Toiture**	**Caisson VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H62	**Falaise Principal Tous niveaux Tous locaux**	**serrure electrique**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
H62	**Falaise Principal Tous niveaux Tous locaux**	**Lecteur badge**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**