





3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B34	Hérouville Principal Niveau 0 Bureau 13 MANAC	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B48	Hérouville Principal Niveau 0 Bureau MANAC	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B57	Hérouville Principal Niveau 0 Entrée demandeurs	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
B38	Hérouville Principal Niveau 0 Entrée demandeurs	Porte automatique vitrée	2				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B37	**Hérouville** **Principal** **Niveau 0** **Entrée personnel**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B49	**Hérouville** **Principal** **Niveau 0** **local comptage**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B50	**Hérouville** **Principal** **Niveau 0** **local comptage**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B20	**Hérouville** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Urinoir**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B47	**Hérouville Principal Niveau 1 Circulation**	**Eclairage de secours**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B16	**Hérouville Principal Niveau 1 local détente**	**Fontaines à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B45	**Hérouville Principal Niveau 1 local détente**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B46	**Hérouville Principal Niveau 1 local détente**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B42	**Hérouville Principal Niveau 1 Local informatique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B51	**Hérouville Principal Niveau 1 Local informatique**	**serrure electrique**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B51	**Hérouville Principal Niveau 1 Local informatique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B59	**Hérouville Principal Niveau 1 Local informatique**	**Onduleur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B52	**Hérouville Principal Niveau 1 Local informatique**	**Tableau divisionnaire**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B22	**Hérouville Principal Niveau 1 Local ménage**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B21	**Hérouville Principal Niveau 1 Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B43	**Hérouville Principal Niveau 1 Local technique**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B3	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**57**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B5	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Bouche d'extraction**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B4	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Bouches de ventilation**	**93**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B55	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Lecteur de badge**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B15	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Alarme sonore**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B17	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Détecteur intrusion**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B10	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Détecteur de présence**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B9	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Luminaires**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B6	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Luminaires**	**99**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B7	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Luminaires**	**70**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B41	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Chauffe-eau électrique**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B24	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Ferme-porte**	**30**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B25	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**54**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B26	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Serrure de porte intérieure**	**26**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B29	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B27	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Paroies vitrées**	**42**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B33	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B31	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B32	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B54	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Store vénitien intérieur**	**75**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B12	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B11	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Détecteur incendie**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B56	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B13	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**BAES**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B14	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Diffuseur sonore**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B39	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B44	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Eclairage de secours**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B35	**Hérouville Principal Tous niveaux Ensemble**	**Diffuseur lumineux**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B36	**Hérouville** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Diffuseur lumineux**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B40	**Hérouville** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Ouvrant de désenfumage**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B8	**Hérouville** **Principal** **Tous niveaux** **Local détente et sanitaires**	**Luminaires**	**25**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
B18	**Hérouville** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Lavabo**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
B19	**Hérouville Principal Tous niveaux Sanitaires**	**mitigeur**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B23	**Hérouville Principal Tous niveaux Sanitaires**	**WC**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B28	**Hérouville Principal Tous niveaux Sanitaires**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
B30	**Hérouville Principal Tous niveaux Sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**