

3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C97	Honfleur Principal Niveau 0 Accueil	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C70	Honfleur Principal Niveau 0 Accueil	Arrêt d'urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C71	Honfleur Principal Niveau 0 Accueil	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C69	Honfleur Principal Niveau 0 Accueil	Système de Sécurité Incendie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C50	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Bouteille tampon gaz	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C45	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Bouteille de découplage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C49	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Pot d'introduction	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C43	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Chaudière murale	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C52	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Régulation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C48	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Vanne 3 voies motorisée	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C84	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Lecteur de badge	5				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C51	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C83	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Compteur appoint d'eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C46	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Circulateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C47	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Circulateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C44	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Vase d'expansion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C85	Honfleur Principal Niveau 0 Chaufferie	Poignée serrure de porte	30				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C8	**Honfleur Principal Niveau 0 Circulations**	**Spot**	**43**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C96	**Honfleur Principal Niveau 0 Circulations**	**Spot Led**	**31**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C78	**Honfleur Principal Niveau 0 Circulations**	**Cloison amovible**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C40	**Honfleur Principal Niveau 0 Enclos clim/terrasse R+1**	**Split-systeme/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C41	**Honfleur Principal Niveau 0 Enclos clim/terrasse R+1**	**Split-systeme/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C42	**Honfleur Principal Niveau 0 Enclos clim/terrasse R+1**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C9	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Détecteur de présence**	**26**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C11	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Ferme-porte**	**32**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C81	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**18**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C82	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C22	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C21	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C19	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**BAES**	**18**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C20	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble**	**Diffuseur sonore**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C29	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble des fenêtres**	**Stores Intérieurs**	**43**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C77	**Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble du bâtiment**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C76	Honfleur Principal Niveau 0 Ensemble du bâtiment	Sol revêtement PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C90	Honfleur Principal Niveau 0 Escalier	Hublot applique	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
C26	Honfleur Principal Niveau 0 Escalier	Déclencheur désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C27	Honfleur Principal Niveau 0 Escalier	Ouvrant de désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C30	Honfleur Principal Niveau 0 Escalier, locaux techniques	Hublot étanche intérieur	12				Etat de santé : Bon Statut : En service
C3	Honfleur Principal Niveau 0 Extérieur	Toiture	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C5	**Honfleur Principal Niveau 0 Extérieur**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C4	**Honfleur Principal Niveau 0 Extérieur**	**Menuiseries Extérieures PVC**	**44**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C74	**Honfleur Principal Niveau 0 Extérieur**	**Ventouse**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C73	**Honfleur Principal Niveau 0 Extérieur**	**Coupure Elec chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C68	**Honfleur Principal Niveau 0 Local borne**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C67	**Honfleur Principal Niveau 0 Local borne**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C60	**Honfleur Principal Niveau 0 Local informatique**	**Système de Sécurité Incendie**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C86	**Honfleur Principal Niveau 0 local technique**	**Chauffe-eau électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C87	**Honfleur Principal Niveau 0 local technique**	**Poste de comptage gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C88	**Honfleur Principal Niveau 0 local technique**	**Mitigeur vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C38	**Honfleur Principal Niveau 0 Local ventilation**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C12	**Honfleur Principal Niveau 0 R+1**	**serrure électrique**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C23	Honfleur Principal Niveau 0 RDC	Ventouse porte coupe-feu	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C95	Honfleur Principal Niveau 0 Salle de réunion	Pavé Led dimmable	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
C24	Honfleur Principal Niveau 0 Salle de réunion et Atelier	Cassette plafonnière (unité int.)	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
C25	Honfleur Principal Niveau 0 Salle de réunion et Atelier	Bouches de ventilation	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
C53	Honfleur Principal Niveau 0 Sanitaires	WC	5				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C54	**Honfleur Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Lavabo**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C55	**Honfleur Principal Niveau 0 Sanitaires**	**Urinoir**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C80	**Honfleur Principal Niveau 0 Sanitaires et local ménage**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C34	**Honfleur Principal Niveau 0 Sas entrée agents**	**Report alarmes techniques**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C33	**Honfleur** **Principal** **Niveau 0** **Sas entrée agents**	**Clavier intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C32	**Honfleur** **Principal** **Niveau 0** **Sas entrée agents**	**Contact clef**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C31	**Honfleur** **Principal** **Niveau 0** **Sas entrée agents et public**	**Gâche électrique**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C6	**Honfleur** **Principal** **Niveau 0** **Sas entrée public**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C35	**Honfleur Principal Niveau 0 Sas entrée public**	**Gâche électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C36	**Honfleur Principal Niveau 0 Sas entrée public**	**Ferme-porte**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C75	**Honfleur Principal Niveau 0 Terrasse R+1**	**Dalle béton**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C39	**Honfleur Principal Niveau 1 Enclos clim/terrasse R+1**	**Portillon, portail non motorisés**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C62	**Honfleur Principal Niveau 1 Local informatique**	**Cassette murale (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C93	**Honfleur Principal Niveau 1 Local informatique**	**Contrôle d'accès**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C94	**Honfleur Principal Niveau 1 Local informatique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C92	**Honfleur Principal Niveau 1 Local informatique**	**Onduleur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
C61	**Honfleur Principal Niveau 1 Local informatique**	**Tableau divisionnaire**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C58	Honfleur Principal Niveau 1 Salle détente	Fontaine à eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C56	Honfleur Principal Niveau 1 Salle détente	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C57	Honfleur Principal Niveau 1 Salle détente	Meuble évier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
C91	Honfleur Principal Niveau 1 Tous locaux	Luminaires	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
C79	Honfleur Principal Tous niveaux Bureaux salle de réu + atelier	Cloison amovible	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C10	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Radiateur Acier**	**39**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C16	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Bouches de ventilation**	**15**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C18	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Détecteur intrusion**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C7	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Luminaires**	**71**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C15	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Détecteur incendie**	**16**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C17	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble**	**Diffuseur lumineux**	**13**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C63	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Espaces d'attente sécurisés**	**Eclairage de secours**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C2	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Bardage en bois**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C1	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Pierre en Façade**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
C65	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Locaux ménage (RDC et R+1)**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
C89	**Honfleur** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Mitigeur**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**