



# 3. Etat des lieux



| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J28 | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Atelier** | **Convecteur Electrique** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| J51 | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Chaufferie** | **Menuiseries Extérieures Alumi.** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| J15 | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Chaufferie** | **Chaudière au sol n°1** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |


| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J16** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Chaudière au sol n°2** | **1** |  | | | **Etat de santé : Moyen<br>Statut : En service** |
| **J69** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Régulation** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J46** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Luminaires** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J4** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J30** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Coupure Elec chaufferie** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |


| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J17** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Chauffe-eau** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J19** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Circulateur** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J20** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Circulateur recyclage chaudière n°1** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J85** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Vase d'expansion** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |



| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J39** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Disconnecteur Hydraulique** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J64** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Poste Livraison Gaz Nat. Priv.** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J66** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Pot d'introduction** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |
| **J84** | **Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Chaufferie** | **Vanne 3 voies motorisée** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon<br>Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J31** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Chaufferie** | **Coupure Elec chaufferie** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J59** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Circulation zone réglementée** | **Opérateur électromécanique** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J24** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Enclos ventilation** | **Clôtures** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J63** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Enclos ventilation** | **Portillon, portail non motorisés** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J76** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Enclos ventilation** | **Split-système/ VRV (unité ext.)** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J14** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Enclos ventilation** | **Centrale de Traitement d'Air** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |



| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J11** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Bouches de ventilation** | **58** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J12** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Bouches de ventilation** | **17** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J2** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Alarme sonore** | **4** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J3** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Applique murale** | **19** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J9** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Barre anti-panique** | **4** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |


| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J22** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Cloison amovible** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J23** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Cloison amovible** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J61** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Plafond et faux-plafond (en m²)** | **1 000** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J74** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Sol revêtement PVC** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J88** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **Volet roulant** | **35** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J7** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Ensemble** | **BAES** | **26** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |




| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J83** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Toiture terrasse** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J8** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Bardage métallique** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J52** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Menuiseries Extérieures Alumi.** | **35** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J53** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Menuiseries Extérieures Alumi.** | **5** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J54** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Menuiseries Extérieures Alumi.** | **5** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |


| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J67** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Projecteur extérieur** | **5** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J25** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Coffret comptage électricité** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J65** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Extérieur** | **Poste Livraison Gaz Nat. Priv.** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J48** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local archive** | **Luminaires** | **6** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J75** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Cassette plafonnière (unité int.)** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J26** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Commande déportée** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J13** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Centrale anti intrusion** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J49** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Luminaires** | **2** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J80** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Système de Sécurité Incendie** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J81** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Tableau divisionnaire** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J82** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local informatique** | **Tableau divisionnaire** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J18** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local ménage** | **Chauffe-eau** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J86** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Local ménage** | **Vidoir mural** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J50** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle atelier** | **Luminaires** | **6** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J70** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de détente** | **Report alarmes techniques** | **1** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J42** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de détente** | **Fontaine à eau** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |




| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J40** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de détente** | **Evier** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J57** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de détente** | **Meuble évier** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J36** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de réunion et Atelier** | **Détecteur de présence** | **7** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J29** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Salle de réunion et Atelier** | **Convecteur Electrique grand modèle** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |



| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J78** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sanitaires** | **Spot** | **9** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J10** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sanitaires** | **Barre de relevage** | **2** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J89** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sanitaires** | **WC** | **7** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J44** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sanitaires** | **Lavabo** | **3** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |


| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J45 | Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Sanitaires | Lavabo | 4 |  | | | Etat de santé : Bon<br>Statut : En service |
| J72 | Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Sanitaires | Robinetterie | 7 |  | | | Etat de santé : Bon<br>Statut : En service |
| J58 | Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Sanitaires et local ménage | Mur carrelage / faïence | 1 | | | | Etat de santé : Bon<br>Statut : En service |
| J73 | Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Sanitaires, ménage, chaufferie | Sol carrelage | 1 | | | | Etat de santé : Bon<br>Statut : En service |
| J21 | Lisieux (14)<br>Principal<br>Niveau 0<br>Sas entrée agents | Clavier anti intrusion | 1 |  | | | Etat de santé : Bon<br>Statut : En service |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J87** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Visiophone** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J27** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Contact clef** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J6** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Arrêt d'urgence ventilation** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J5** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Arrêt d'urgence électrique** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J62** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Porte coulissante** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J71** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Rideau roulant motorisé** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J1** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Niveau 0**<br>**Sas entrée agents** | **Alarme incendie centr. type 4** | **1** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J68** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Radiateur acier** | **44** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J43** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Gâche électrique** | **5** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J37** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Détecteur intrusion** | **12** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J34** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Déclencheur manuel porte gache** | **7** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J35** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Détecteur de présence** | **29** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J47** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Luminaires** | **130** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J77** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Spot** | **139** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J41** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Ferme-porte** | **11** | | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J55** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Menuiseries Intérieures Bois** | **38** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J56** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Menuiseries Intérieures Bois** | **8** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J79** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Stores Intérieurs** | **35** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J32** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Déclencheur désenfumage** | **4** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |

| N° | Localisation | Désignation équipement | Qté relevée | Photo | N° Rem. PV | Criticité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J33** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Déclencheur manu. rouge saillie** | **8** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J38** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Diffuseur sonore** | **6** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |
| **J60** | **Lisieux (14)**<br>**Principal**<br>**Tous niveaux**<br>**Ensemble** | **Ouvrant de désenfumage** | **7** |  | | | **Etat de santé : Bon**<br>**Statut : En service** |