










3. Etat des lieux




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I5	Pôle Emploi Vire Principal Niveau -1 Parking sous-sol	Split-système/ VRV (unité ext.)	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I58	Pôle Emploi Vire Principal Niveau -1 Parking sous-sol	Porte de garage sectionnelle motorisée	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I35	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Accueil	Arrêt d'urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I26	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Accueil	Arrêt d'urgence électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I36	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Accueil**	**Diffuseur sonore**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I45	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**3**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I44	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Menuiseries Extérieures PVC**	**24**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I68	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Barre anti-panique**	**3**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I12	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Convecteur Electrique**	**22**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I10	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Bouches de ventilation**	**68**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I66	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Gâche électrique**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I17	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Alarme sonore**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I16	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Détecteur intrusion**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I21	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Détecteur de présence**	**17**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I22	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Spot**	**21**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I20	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Luminaires**	**48**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I24	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Luminaires**	**30**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I18	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Luminaires**	**20**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I25	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Projecteur extérieur**	**3**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I67	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Ferme-porte**	**14**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I69	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I72	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**25**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I75	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Cloison amovible**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I76	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Cloison amovible**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I71	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I70	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I73	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Brise soleil fixe**	**16**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I74	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Stores Intérieurs**	**53**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I33	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I34	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Déclencheur manuel porte gache**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I40	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Ensemble du site**	**Diffuseur sonore**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I47	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Enduits de Ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I3	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local info**	**Cassette murale (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I82	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local info**	**Contrôle d'accès**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I13	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local info**	**Centrale anti intrusion**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I29	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local info**	**Batterie secours**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I32	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local info**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I1	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Hublot étanche intérieur**	**2**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I50	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Local ménage	Robinetterie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I49	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Local ménage	Vidoir mural	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I41	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Local ventilation	Menuiseries Extérieures Alumi.	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I4	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Local ventilation	Centrale de Traitement d'Air	1				Etat de santé : Bon Statut : A l'arrêt
I30	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Local ventilation	Coupure Elec chaufferie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I38	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local ventilation**	**Clapet Coupe-Feu**	**2**				**Etat de santé : Bon**
I2	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Régulation**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I78	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Coffret contrôle d'accès**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I77	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Lecteur de badge**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
I27	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I28	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**TGBT**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I80	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Coffret réarmement incendie**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I79	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Détecteur incendie**	**4**			**Etat de santé : Bon**	
I37	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Local élec**	**Eclairage de secours portatif**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I51	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Ménage, sanitaires et détente	Chauffe-eau	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
I42	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Parking sous-sol	Menuiseries Extérieures PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I7	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Salle de réunion	Bouches de ventilation	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
I19	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Salle de réunion	Détecteur de présence	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I52	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Salle détente**	**Fontaine à eau**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I53	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Salle détente**	**Evier**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I59	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Salle détente**	**Meuble évier**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I54	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Salle détente**	**Robinetterie**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I60	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Barre de relevage**	**2**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I56	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Sanitaires	Lavabo	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
I55	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Sanitaires	Robinetterie	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
I57	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Sanitaires	WC	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
I62	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Sanitaires et local ménage	Mur carrelage / faïence	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I61	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires et local ménage**	**Sol carrelage**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I23	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires et SAS d'entrée**	**Spot**	**6**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I14	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **SAS entrée agents**	**Clavier anti intrusion**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I43	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **SAS entrée public**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**2**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I64	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Niveau 0** **SAS entrée public**	**Gâche électrique**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I15	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 SAS entrée public	Visiophone	1				Etat de santé : Bon
I63	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 SAS entrée public	Volet roulant	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I31	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 SAS entrées public et agents	Contact clef	2				Etat de santé : Bon
I65	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 SAS entrées public et agents	Sol carrelage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
I48	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 0 Toiture	Toiture terrasse	765				Etat de santé : Bon
I9	Pôle Emploi Vire Principal Niveau 2 Toiture	Caisson VMC / Désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem. PV	Criticité	Commentaires
I39	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**BAES**	**30**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	
I46	**Pôle Emploi Vire** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Clôtures**	**1**			**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**	