


3. Etat des lieux



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q4	Avranches Principal Niveau 0 accueil	Enseigne (non lumineuse)	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q2	Avranches Principal Niveau 0 accueil	Coupure urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q1	Avranches Principal Niveau 0 accueil	Commande porte automatique	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q5	Avranches Principal Niveau 0 accueil	Portes automatiques	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q3	Avranches Principal Niveau 0 accueil	Défibrillateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q6	Avranches Principal Niveau 0 accueil et entrée personnel	Centrale badge	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q7	Avranches Principal Niveau 0 accueil et entrée personnel	Coupure urgence électricité	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q9	Avranches Principal Niveau 0 bureaux, accueil et salles	Cassette plafonnière (unité int.)	33				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q8	Avranches Principal Niveau 0 bureaux, accueil et salles	Commande des cassettes plafonnières	24				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q14	Avranches Principal Niveau 0 cafétaria	Terrasse métal	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q10	**Avranches Principal Niveau 0 cafétaria**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q12	**Avranches Principal Niveau 0 cafétaria**	**Fontaine à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q11	**Avranches Principal Niveau 0 cafétaria**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q13	**Avranches Principal Niveau 0 cafétaria**	**Mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q28	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**51**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q17	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**52**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q23	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur intrusion**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q90	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Commande centralisée éclairage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q22	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur de présence**	**49**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q25	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**52**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q26	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**79**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q27	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**13**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q24	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Ferme-porte**	**25**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q15	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Ascenseur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q89	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiserie int bois**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q32	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Plan d'évacuation**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q34	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Serrure de porte intérieure**	**31**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q29	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q31	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q35	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q36	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Stores Intérieurs**	**43**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q21	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q20	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q16	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**BAES**	**19**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q18	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Diffuseur sonore**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q19	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur désenfumage**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q30	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble**	**Ouvrant de désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q33	**Avranches Principal Niveau 0 ensemble + extérieur (portail)**	**serrure electrique**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q33	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **ensemble + extérieur (portail)**	**Lecteur de badge**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q37	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Escalier**	**Luminaires**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q38	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Escalier personnel**	**Echelle**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q81	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **escalier public**	**Convecteur Electrique 750W**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q40	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **escaliers**	**Protections de nez de marche**	**44**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q41	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **escaliers**	**Sol résine**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q43	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Enduit façade**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q44	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Enseigne**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q50	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Unité extérieure**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q51	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Unité extérieure**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q52	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Unité extérieure**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q53	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Unité extérieure**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q91	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Cellule crépusculaire**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q45	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Luminaires**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q48	**Avranches Principal Niveau 0 Extérieurs**	**Pompe de relevage EU**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q49	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Extérieurs**	**Portail coulissant**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q46	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Extérieurs**	**parking enrobé**	**970**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q47	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Extérieurs**	**parking vélo**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q42	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Extérieurs**	**Brise soleil**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q55	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Local stockage et poubelles**	**Luminaires**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q54	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **Local stockage sous -escalier**	**Chauffe-eau**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q61	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q87	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Commande centralise VRV**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q59	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Centrale de report technique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q86	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Contrôle d'accès**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q58	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Commande cassettes plafonnières**	**30**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q57	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q85	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q62	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Tableau divisionnaire**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q63	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q88	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Commande pompe relevage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Q56	**Avranches** **Principal** **Niveau 0** **local technique baie**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q60	**Avranches Principal Niveau 0 local technique baie**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q64	**Avranches Principal Niveau 0 Salle de réunion R+1**	**Sonde température**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q74	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Témoin visuel alarme**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q65	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**distributeur de papier toilettes**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q66	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Distributeur essuie main**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q67	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**distributeur savon**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q73	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**WC**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q68	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q69	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q71	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Robinetterie**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q72	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Robinetterie**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q70	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires**	**Mur carrelage / faïence**	**25**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q75	**Avranches Principal Niveau 0 sanitaires et local poubelles**	**Sol carrelage**	**18**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q76	**Avranches Principal Niveau 0 Sanitaires publiques**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Q77	**Avranches Principal Niveau 0 Sanitaires publiques**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Q79	Avranches Principal Niveau 0 sas entrée	interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q78	Avranches Principal Niveau 0 sas entrée	Faux-plafond	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q80	Avranches Principal Niveau 0 sas entrée	Rideau métallique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q39	Avranches Principal Niveau 0 sas entrée personnel	Convecteur Electrique 1250W	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q82	Avranches Principal Niveau 0 Toiture terrasse	Toiture terrasse	496				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q83	Avranches Principal Niveau 0 vestiaires	Convecteur Electrique 500W	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Q84	Avranches Principal Niveau 0 Vestiaires et réseau aérolique	Clapets coupe-feu	10				Etat de santé : Bon Statut : En service