



3. Etat des lieux



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R1	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Abri vélo	Toiture	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R2	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Accueil	Défibrillateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R83	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Bureau 01	Report alarme technique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R6	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 cafétaria	Fontaine à eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R5	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 cafétaria	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R7	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 cafétaria**	**Mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R89	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**Échangeur à plaques**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R88	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**Vanne 3 voies motorisée**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R90	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**Armoire électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R9	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**Pompe**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R10	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**Vase d'expansion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R8	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 chaufferie sous-station**	**disconnecteur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R22	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Lecteur de badge**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R11	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R25	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R26	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R28	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R92	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R14	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 ensemble**	**Clapet Coupe-Feu**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R36	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 entrée**	**Centrale badge**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R31	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Entrée / entrée publique**	**Arrêt d'urgence électrique**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R93	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Entrée / entrée publique**	**Coupure urgence électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R94	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Entrée / entrée publique**	**Coupure urgence ventilation**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R37	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 entrée personnel**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R38	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 entrée publique**	**Commande arrêt CTA/VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R39	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 entrée publique**	**Volet roulants**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R40	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 entrée publique et portail**	**Interphone**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R41	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 escalier**	**Ouvrant de désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R43	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 escaliers**	**Luminaires**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R44	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 escaliers**	**Nez de marche**	**21**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R42	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 escaliers**	**Bande podotactile**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R45	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 escaliers, entrée**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R56	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Extérieur**	**Toiture terrasse**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R50	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Extérieur**	**Enduits de Ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R46	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Barrière**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R48	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Clôtures**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R53	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portail extérieur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R54	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portillon, portail non motorisés**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R51	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Mat simple éclairage**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R55	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Extérieur**	**Projecteur extérieur**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R49	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Extérieur**	**Coffret coupure chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R91	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 local CTA étage**	**Vanne 3 voies motorisée**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R57	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 local CTA étage**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R59	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local CTA/ménage/chaufferie**	**Luminaires**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R66	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local electrique**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R64	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local electrique**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R80	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local ménage RDC/R+1**	**Ballon ECS**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R58	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local ménage RDC/R+1**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R82	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 local poubelles**	**Luminaires**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R60	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 local poubelles, chaufferie**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R65	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R62	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique**	**Alarme technique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R79	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique**	**Commande CTA**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R87	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique**	**serrure electrique**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R87	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique**	**Contrôle d'accès**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R63	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique	Centrale anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R81	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique	Tableau divisionnaire	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R61	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 Local technique	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
R67	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 réunion, cafétaria	Cassette plafonnière (unité int.)	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
R68	Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires	Diffuseur lumineux	8				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R74	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires**	**Spot**	**16**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R73	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires**	**WC**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R70	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R71	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R72	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires**	**Robinetterie**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R76	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R78	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sanitaires, local poubelle**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R35	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 sas et abri vélo**	**Spot**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R34	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 terrasse R+1, 2 bureaux R+1**	**Eclairage de secours**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R32	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R33	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 0 toiture**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R86	**Cherbourg Provinces Principal Niveau 1 Archives et Vestiaires**	**Luminaires**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R23	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**35**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R52	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**43**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R27	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Radiateur Acier**	**46**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R13	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Bouches de ventilation**	**74**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R21	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Gâches électriques**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R19	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur intrusion**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R18	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur de présence**	**62**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R84	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Luminaires**	**77**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R29	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Spot**	**93**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R20	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Ferme-porte**	**27**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
R24	**Cherbourg Provinces Principal Tous niveaux ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**39**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
							**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R4	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Stores Intérieurs**	**70**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R30	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Volet roulants**	**37**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R17	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R16	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R12	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**BAES**	**30**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
R15	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Diffuseur sonore**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
R85	**Cherbourg Provinces** **Principal** **Tous niveaux** **Local ménage**	**Chauffe-eau**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**