




3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U1	Coutances Principal Niveau 0 Accueil	Défibrillateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U64	Coutances Principal Niveau 0 bureaux	Menuiseries extérieures bois	41				Etat de santé : Bon Statut : En service
U2	Coutances Principal Niveau 0 bureaux	Bouches de ventilation	28				Etat de santé : Bon Statut : En service
U3	Coutances Principal Niveau 0 bureaux	Luminaires	90				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U63	**Coutances Principal Niveau 0 bureaux**	**Spot**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U61	**Coutances Principal Niveau 0 bureaux**	**Spot**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U4	**Coutances Principal Niveau 0 bureaux**	**Stores Intérieurs**	**30**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U62	**Coutances Principal Niveau 0 Cafeteria / vestiaires**	**Luminaires carré**	**16**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U7	**Coutances Principal Niveau 0 cafétaria**	**Luminaires**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U6	Coutances Principal Niveau 0 cafétaria	Fontaine à eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U5	Coutances Principal Niveau 0 cafétaria	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U8	Coutances Principal Niveau 0 cafétaria	mitigeur	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
U9	Coutances Principal Niveau 0 couloir R+1	Centrale de Traitement d'Air	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U20	Coutances Principal Niveau 0 ensemble	Gâches électriques	5				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U73	**Coutances Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaire escalier**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U33	**Coutances Principal Niveau 0 ensemble**	**Hublot étanche intérieur**	**13**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U22	**Coutances Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U72	**Coutances Principal Niveau 0 ensemble**	**Porte secours**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U74	**Coutances Principal Niveau 0 ensemble**	**Serrure et poignée**	**30**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U67	Coutances Principal Niveau 0 entrée personnel	Centrale badge	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U28	Coutances Principal Niveau 0 entrée personnel	Clavier anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U29	Coutances Principal Niveau 0 entrée publique	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U70	Coutances Principal Niveau 0 entrée RDC	Luminaires	30				Etat de santé : Bon Statut : En service
U31	Coutances Principal Niveau 0 Escalier / accueil	Ouvrant de désenfumage	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
U32	Coutances Principal Niveau 0 escaliers	Bande podotactile	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
U34	Coutances Principal Niveau 0 escaliers	Nez de marche	48				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U35	Coutances Principal Niveau 0 extension	Menuiseries Extérieures Alumi.	25				Etat de santé : Bon Statut : En service
U36	Coutances Principal Niveau 0 extension	Menuiseries Intérieures Bois	15				Etat de santé : Bon Statut : En service
U60	Coutances Principal Niveau 0 Exterieur	Split-système/ VRV (unité ext.)	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U37	Coutances Principal Niveau 0 Extérieur extension	Toiture terrasse	122				Etat de santé : Bon Statut : En service
U38	Coutances Principal Niveau 0 façade extension	Bardage métallique	150				Etat de santé : Bon Statut : En service
U39	Coutances Principal Niveau 0 local détente	Chaudière murale	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U68	**Coutances Principal Niveau 0 local détente**	**Disconnecteur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U66	**Coutances Principal Niveau 0 Local ménage**	**Filtre gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U40	**Coutances Principal Niveau 0 Local ménage**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U41	**Coutances Principal Niveau 0 Local ménage**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U47	**Coutances Principal Niveau 0 local technique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U71	Coutances Principal Niveau 0 local technique	Contrôle d'accès	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U43	Coutances Principal Niveau 0 local technique	Centrale anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
U46	Coutances Principal Niveau 0 local technique	Eclairage de secours portatif	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
U48	Coutances Principal Niveau 0 local tgbt	TGBT	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
U44	Coutances Principal Niveau 0 local tgbt	Clapet Coupe-Feu	3				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U49	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**Chauffe-eau**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U50	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**Distributeur Papier toilette**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U54	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**WC**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U51	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U52	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U53	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires**	**Urinoir**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U55	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Essuie mains**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U57	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Porte savon**	**11**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U56	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U58	**Coutances Principal Niveau 0 sanitaires, local poubelle**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U59	**Coutances** **Principal** **Niveau 0** **sanitaires, salle de réunion**	**Diffuseur lumineux**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
U25	**Coutances** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Radiateur Acier**	**50**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
U21	**Coutances** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Lecteur de badge**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
U10	**Coutances** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U18	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur intrusion**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U16	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur de présence**	**51**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U27	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Spot**	**63**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U65	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Tableau divisionnaire**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U19	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Ferme-porte**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U23	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U24	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**760**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U26	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U15	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U14	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U17	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur incendie**	**29**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U11	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**BAES**	**39**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
U12	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Diffuseur sonore**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
U13	**Coutances Principal Tous niveaux ensemble**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**