






3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V5	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Bureaux	Luminaires	66				Etat de santé : Bon Statut : En service
V6	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Bureaux et salles de réunion	Luminaires	68				Etat de santé : Bon Statut : En service
V8	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 cafétaria	Luminaires	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V42	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 cafétaria	Fontaine à eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V43	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 cafétaria	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V44	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 cafétaria	Robinetterie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V45	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 cafétaria et sanitaires	Essuie main	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
V9	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 circulations	Luminaires	36				Etat de santé : Bon Statut : En service
V21	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Couloir personnel	Convecteur Electrique 1500W	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
V15	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Menuiseries Extérieures Alumi.	31				Etat de santé : Bon Statut : En service
V16	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Menuiseries Extérieures Alumi.	4				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V30	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V31	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Cassette murale (unité int.)**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V25	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**19**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V38	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Lecteur de badge**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V35	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Alarme sonore**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V27	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur intrusion**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V40	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Arrêt d'urgence électrique**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V69	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Compteur d'eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V67	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Ferme-porte**	**18**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V18	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiserie intérieure bois**	**29**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V17	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V68	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Serrure de porte intérieur**	**29**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V4	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V3	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V2	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V19	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Stores Intérieurs**	**38**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V20	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble**	**Stores Ext. menuiserie alu**	**32**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V36	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Déclencheur manu. rouge saillie	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
V37	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Déclencheur manuel porte gache	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
V39	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Détecteur incendie	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
V13	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	BAES	21				Etat de santé : Bon Statut : En service
V34	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 ensemble	Diffuseur sonore	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
V58	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Entrée personnel	Centrale badge	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V29	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Entrée personnel	Clavier anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V41	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Entrée personnel	Arrêt d'urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V23	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Entrée public	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V14	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Entrée public	Rideau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V66	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Gouttières	12				Etat de santé : Bon Statut : En service
V63	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Toiture	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V64	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Enduits de Ravalement	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V65	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Clôtures	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V33	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V73	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**UNite extérieure VRV**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V11	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Applique étanche extérieur**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V74	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Luminaire extérieure**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V12	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Mat simple éclairage	13				Etat de santé : Bon Statut : En service
V61	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Barrière	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
V59	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Portail extérieur	1				Etat de santé : Bon Statut : Hors service
V62	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Extérieur	Portail extérieur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V24	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 hall	Défibrillateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V22	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local borne et sanitaires	Convecteur Electrique 500W	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
V10	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 local entretien	Luminaires	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V60	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **local ménage**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V54	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Commande centralisée**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V70	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Thermostat**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
V71	**Pôle Emploi - Granville** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Commande VMC**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V72	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Contrôle d'accès	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V28	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Centrale anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V52	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Coffret comptage électricité	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V55	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Tableau divisionnaire	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
V56	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	TGBT	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V57	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V53	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 Local technique	Eclairage de secours portatif	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
V7	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 local technique, vestiaires	Luminaires	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
V46	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires	Distributeur papier toilettes	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
V47	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires	Distributeur savon	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
V48	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires	WC	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
V51	Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires	Vasque	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
V49	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires**	**Mitigeur**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V50	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sanitaires**	**Vasque**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V1	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 0 sas et sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
V26	**Pôle Emploi - Granville Principal Niveau 1 combles**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**