




3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y85	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Accueil	Portes Automatique	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y59	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Accueil	Défibrillateur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y98	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 bureau 1	Report alarme technique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y96	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 bureau 1	Arrêt d'urgence ventilation	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y32	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 bureaux	Bouches de ventilation	92				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y38	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 bureaux	Stores Intérieurs	52				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y73	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 cafétaria**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y72	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 cafétaria**	**Fontaine à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y27	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 cafétaria**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y28	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 cafétaria**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y29	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Chaudière murale**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y94	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie	Filtre gaz	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y89	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie	Pompe	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y92	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie	Vase d'expansion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y95	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie	disconnecteur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y93	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Filtre arrivée EF**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y81	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 cuisine atelier**	**Spot**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y42	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**54**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y33	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Radiateur Acier**	**69**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y97	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Gâches électriques**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y8	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Lecteur de badge**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y57	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Alarme sonore**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y35	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur intrusion**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y31	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur de présence**	**67**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y30	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**133**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y41	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble	Ferme-porte	22				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y103	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble	Porte coupe feu	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y20	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble	Menuiseries Intérieures Bois	67				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y23	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble	Mur revêtement mural projeté	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y24	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble	Plafond et faux-plafond	1 253				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y21	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y36	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y44	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y34	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**BAES**	**38**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y37	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Clapet Coupe-Feu**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y54	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 ensemble**	**Diffuseur sonore**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y78	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Entrée**	**Centrale badge**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y58	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Entrée**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y56	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Entrée	Arrêt d'urgence électrique	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y104	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 entrée publique	Commande porte automatique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y69	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 entrée publique	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y68	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 entrée publique	Volet roulants	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y77	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escalier	Ouvrant de désenfumage	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y53	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escaliers	Luminaires	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
Y76	Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escaliers	Bande podotactile	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y75	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escaliers**	**Nez de marche**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y55	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escaliers et sanitaires**	**Détecteur de présence**	**23**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y71	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 escaliers, entrée**	**Déclencheur désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y100	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Extérieur**	**Parking velo**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y17	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Extérieur**	**Toiture terrasse**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y12	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Bardage métallique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y15	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Clôtures**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y7	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Menuiserie extérieures alumi. portes**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y6	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**1 117**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y87	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portillon**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y3	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Projecteur extérieur**	**15**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y5	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Projecteur extérieur led**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y2	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Coffret coupure chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y1	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Coffret coupure gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y4	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Collecteur EP**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y86	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portail extérieur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y99	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Escalier extérieur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y19	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **façade nord**	**Sonde extérieure de température**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y10	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Façade sud**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**67**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y13	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **façades**	**Spot**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y74	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y62	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Robinetterie**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y88	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Robinetterie**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y52	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y66	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y70	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Commande CTA/VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y64	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Alarme technique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y101	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Contrôle d'accès**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y65	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y102	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Luminaire circulation**	**91**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y61	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y63	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y60	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Local technique**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y18	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 porche**	**Spot led**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y83	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Réunion**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y67	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 Réunion**	**Eclairage de secours**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y84	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 réunion/accueil**	**Bouches de ventilation**	**20**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y50	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**Distributeur Papier toilette**	**12**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y49	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**WC**	**12**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y45	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y46	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y47	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**Robinetterie**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y51	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires**	**Diffuseur lumineux**	**16**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y40	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Essuie mains**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
Y39	**Pôle Emploi - St Lô Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Porte savon**	**9**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
Y25	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **sanitaires et cafétaria**	**Mur carrelage / faïence**	**24**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y22	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **sanitaires, local poubelle**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y43	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **sanitaires, porche**	**Spot**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y80	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **stocks, local ménage**	**Luminaires**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y9	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
							**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y91	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y90	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **toiture**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
Y26	**Pôle Emploi - St Lô** **Principal** **Niveau 0** **toiture**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**