



3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X8	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Cafétaria	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X17	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Cafétaria	Robinetterie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X36	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Couloir sanitaires	serrure electrique	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
X36	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Couloir sanitaires	Lecteur de badge	3				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X10	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**14**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X21	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X26	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur intrusion**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X11	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**13**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X12	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Luminaires**	**20**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X4	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X3	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X5	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Revêtement de sol**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X1	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X2	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X18	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X19	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble	BAES	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
X20	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 ensemble	Diffuseur sonore	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
X33	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Entrée	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X31	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Entrée	Clavier anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X30	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 0 Entrée	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X32	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Déclencheur manuel porte gache**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X34	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Eclairage de secours**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X35	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Entrée**	**Défibrillateur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X28	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Escalier**	**Ouvrant lanterneau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X24	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **extérieur**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X53	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Tableau divisionnaire**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X38	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X44	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X13	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Spot**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X37	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X43	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**WC**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X42	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Lavabo**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X39	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Robinetterie (lavabo)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X40	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Robinetterie (vidoir murale)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X45	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires**	**Clapet Coupe-Feu**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X6	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 0** **Sanitaires et cafétaria**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X54	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Niveau 1** **Bureaux**	**Zone en travaux**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X22	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 Bureaux**	**Stores Intérieurs**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X7	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 Cafétaria**	**Fontaine à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X48	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X49	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 ensemble**	**Menuiserie**	**14**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
X50	**Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 ensemble**	**Serrure de porte intérieure**	**14**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X23	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 local technique	Cassette murale (unité int.)	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X29	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 R+1	Luminaires	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
X55	Pôle Emploi - Carentan Principal Niveau 1 Terrasse	Terrasse	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
X46	Pôle Emploi - Carentan Principal Tous niveaux ensemble	Menuiseries extérieures PVC	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
X25	Pôle Emploi - Carentan Principal Tous niveaux ensemble	Ferme-porte	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
X47	Pôle Emploi - Carentan Principal Tous niveaux ensemble	Volets roulants	9				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
X27	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X51	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Tous niveaux** **Escalier**	**Luminaires applique**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X14	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Tous niveaux** **RDC et R1**	**Radiateur Acier**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
X52	**Pôle Emploi - Carentan** **Principal** **Tous niveaux** **RDC et R1**	**Détecteur de presence**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**