





3. Etat des lieux


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K4	Alencon Principal Niveau 0 Bureau 03	Arrêt d'urgence électrique	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
K78	Alencon Principal Niveau 0 Entrée demandeur d'emploi	Porte	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
K10	Alencon Principal Niveau 0 Entrée personnel	Interphone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K27	**Alencon Principal Niveau 0 Entrée personnel**	**Centrale badge**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K23	**Alencon Principal Niveau 0 Entrée personnel**	**Arrêt d'urgence électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K1	**Alencon Principal Niveau 0 Entrée personnel**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K67	**Alencon Principal Niveau 0 Local serveur**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K80	**Alencon Principal Niveau 0 Local serveur**	**Centrale contrôle d'accès**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K81	**Alencon Principal Niveau 0 Local serveur**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K34	**Alencon Principal Niveau 0 Local technique**	**Commande CTA/VMC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K28	**Alencon Principal Niveau 0 Local technique**	**Concentrateur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K26	**Alencon Principal Niveau 0 Local technique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K29	**Alencon Principal Niveau 0 Site**	**Commande centralisée**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K3	**Alencon Principal Niveau 0 Site**	**Diffuseur sonore**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K2	**Alencon Principal Niveau 0 Site**	**Diffuseur lumineux**	**10**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K42	**Alencon Principal Niveau 1 Local technique**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K68	**Alencon Principal Niveau 4 Terrasse**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Moyen Statut : En service**
K54	**Alencon Principal Niveau 4 Terrasse**	**PAC**	**1**				**Etat de santé : Moyen Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K20	**Alencon Principal Niveau 4 Terrasse**	**Caisson d'extraction**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K14	**Alencon Principal Niveau 4 Terrasse**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Moyen Statut : En service**
K9	**Alencon Principal Tous niveaux Bureaux**	**Interphone**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K6	**Alencon Principal Tous niveaux Bureaux**	**Luminaires**	**157**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K8	**Alencon Principal Tous niveaux Bureaux**	**Luminaires**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K46	**Alencon Principal Tous niveaux Cafétaria**	**Fontaine à eau**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : Hors service**
K44	**Alencon Principal Tous niveaux Cafétaria**	**Evier**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K50	**Alencon Principal Tous niveaux Cafétaria**	**mitigeur**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K13	**Alencon Principal Tous niveaux Circulation**	**serrure electrique**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K13	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Circulation**	**Lecteur de badge**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K24	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Circulation**	**Bande podotactile**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K53	**Alencon Principal Tous niveaux Circulation**	**Nez de marche**	**20**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K5	**Alencon Principal Tous niveaux Local stock**	**Luminaires**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K12	**Alencon Principal Tous niveaux Réunion**	**Commande température**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K11	**Alencon Principal Tous niveaux Réunion**	**Commande ventilation**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K66	**Alencon Principal Tous niveaux Réunion**	**Sonde CO2**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K15	Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires	WC	10				Etat de santé : Bon Statut : En service
K48	Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires	Lavabo	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
K49	Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires	Lavabo	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
K35	Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires	Distributeur Papier toilette	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
K58	Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires	Porte savon	17				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K69	**Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires**	**Vidoir mural**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K51	**Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K64	**Alencon Principal Tous niveaux Sanitaires**	**Sol carrelage**	**97**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K16	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**53**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K19	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiseries Extérieures PVC**	**29**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K70	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Ventilo convecteur gainable**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K59	Alencon Principal Tous niveaux Site	Radiateur Acier	65				Etat de santé : Bon Statut : En service
K60	Alencon Principal Tous niveaux Site	Radiateur Acier	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
K61	Alencon Principal Tous niveaux Site	Registre motorisé	10				Etat de santé : Bon Statut : En service
K25	Alencon Principal Tous niveaux Site	Bouches de ventilation	25				Etat de santé : Bon Statut : En service
K55	Alencon Principal Tous niveaux Site	Piège à son	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
K56	Alencon Principal Tous niveaux Site	Piège à son	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K47	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Gâches électriques**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K37	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Défibrillateur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K33	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Clavier anti intrusion**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K41	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Détecteur intrusion**	**25**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K21	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K40	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Détecteur de présence**	**52**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K39	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Détecteur de présence**	**40**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K77	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Spot**	**11**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K72	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Spot**	**70**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K73	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Spot**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K75	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Spot**	**15**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K76	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Spot**	**23**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K71	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**TGBT**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K30	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Chauffe-eau**	**3**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K31	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Chauffe-eau**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K62	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Robinetterie**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K63	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Robinetterie**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K43	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Essuie mains**	**17**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K45	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Ferme-porte**	**16**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K79	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Menuiserie intérieure porte**	**71**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K52	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K57	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K65	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Site**	**Sol revêtement PVC**	**1 120**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K18	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Stores Ext. menuiserie alu**	**38**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K17	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Stores Ext. menuiserie PVC**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K38	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Délencheur manu. rouge saillie**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K36	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Déclencheur manuel porte gache**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K22	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**BAES**	**32**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
K32	**Alencon Principal Tous niveaux Site**	**Clapet Coupe-Feu**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
K82	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Stockage**	**Toiture**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
K7	**Alencon** **Principal** **Tous niveaux** **Stockage**	**Luminaires**	**11**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**