


3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P1	Argentan Principal Tous niveaux Accueil	Déclencheur désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
P3	Argentan Principal Tous niveaux archives et stocks	Luminaires	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
P4	Argentan Principal Tous niveaux bureaux	Luminaires	78				Etat de santé : Bon Statut : En service
P78	Argentan Principal Tous niveaux bureaux	Fenëtres intérieures	20				Etat de santé : Bon Statut : En service
P77	Argentan Principal Tous niveaux bureaux	Portes intérieures	31				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P8	**Argentan Principal Tous niveaux cafétaria**	**Spot**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P6	**Argentan Principal Tous niveaux cafétaria**	**Fontaine à eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P5	**Argentan Principal Tous niveaux cafétaria**	**Evier**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P7	**Argentan Principal Tous niveaux cafétaria**	**mitigeur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P9	**Argentan Principal Tous niveaux cafétaria et local technique**	**Chauffe-eau**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P10	**Argentan Principal Tous niveaux circulations**	**Spot**	**68**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P24	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**88**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P28	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Radiateur Acier**	**38**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P13	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Bouches de ventilation**	**55**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P21	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**serrures électriques**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P22	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Lecteur de badge**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P11	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Alarme sonore**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P18	**Argentan Principal Tous niveaux ensemble**	**Détecteur de présence**	**44**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P19	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Détecteur intrusion	9				Etat de santé : Bon Statut : En service
P23	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Luminaires	5				Etat de santé : Bon Statut : En service
P20	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Ferme-porte	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
P25	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Mur revêtement mural projeté	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
P27	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Plafond et faux-plafond	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
P29	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Sol revêtement PVC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
P30	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Stores Intérieurs	48				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P17	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Délencheur manu. rouge saillie	8				Etat de santé : Bon Statut : En service
P16	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Déclencheur manuel porte gache	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
P12	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	BAES	21				Etat de santé : Bon Statut : En service
P14	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Clapet Coupe-Feu	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
P15	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Diffuseur sonore	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
P26	Argentan Principal Tous niveaux ensemble	Ouvrant de désenfumage	2				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P32	**Argentan Principal Tous niveaux entrée**	**concentrateur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P31	**Argentan Principal Tous niveaux entrée**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P33	**Argentan Principal Tous niveaux entrée publique**	**Interphone**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : Hors service**
P35	**Argentan Principal Tous niveaux escaliers**	**Luminaires**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P34	**Argentan Principal Tous niveaux escaliers**	**Bande podotactile**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P36	**Argentan Principal Tous niveaux escaliers**	**Nez de marche**	**42**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P40	**Argentan Principal Tous niveaux extérieur**	**Toiture**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P38	**Argentan Principal Tous niveaux extérieur**	**Hublot extérieur fluorescent**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P39	**Argentan Principal Tous niveaux extérieur**	**Mat simple éclairage**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P37	**Argentan Principal Tous niveaux extérieur**	**Collecteur EP**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P41	**Argentan Principal Tous niveaux Local ménage**	**Robinetterie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P42	**Argentan Principal Tous niveaux Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P46	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**commande température**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P47	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Commande ventilation**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P49	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P50	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P44	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Ballon stockage ECS eau chaude**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P45	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P51	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**TGBT**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P43	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P48	**Argentan Principal Tous niveaux local technique**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P52	**Argentan Principal Tous niveaux manac**	**Alarme**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P53	**Argentan Principal Tous niveaux R+1**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P55	**Argentan Principal Tous niveaux réunion**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P54	**Argentan Principal Tous niveaux réunion**	**Bouches de ventilation**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P56	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**diffuseur lumineux**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P63	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Spot**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P57	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Distributeur Papier toilette**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P64	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**WC**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P58	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P59	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P61	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Robinetterie**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P60	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P62	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P65	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires et cafétaria**	**Essuie mains**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P66	**Argentan Principal Tous niveaux sanitaires et cafétaria**	**Porte savon**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P67	**Argentan Principal Tous niveaux sas entrée**	**Portes Automatique**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P68	**Argentan Principal Tous niveaux sas entrée**	**Rideau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P76	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Toiture terrasse**	**350**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P73	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P74	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P75	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P72	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**PAC**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P69	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
P70	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
P71	**Argentan Principal Tous niveaux toiture**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**