


3. Etat des lieux

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O58	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O12	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Chaudière murale**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O13	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Circulateur**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O14	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Chaufferie**	**Vase d'expansion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O69	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Extérieur**	**Coffret coupure gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O2	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Cassette plafonnière (unité int.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O94	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Contrôle d'accès**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O27	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Onduleur**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O26	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Centrale anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O25	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O29	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local informatique**	**Eclairage de secours portatif**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O24	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local poubelle et ménage**	**Hublot étanche intérieur**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O78	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Local poubelle et ménage**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O3	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Rez de Jardin**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O1	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Rez de Jardin**	**Grille d'aération**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O31	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Niveau -1** **Rez de Jardin**	**Coffret de commande**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O80	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 Rez de Jardin	Sol carrelage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O63	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 Salle de détente	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O79	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 Salle de détente	Meuble évier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O64	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 Salle de détente	Robinetterie	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O23	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 Salle des archives RDJ	Luminaires	4				Etat de santé : Bon Statut : En service
O75	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 SAS entrée agents RDJ	Gâche électrique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O19	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau -1 SAS entrée agents RDJ	Clavier anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O18	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 0 SAS entrée public	Visiophone	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O72	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 0 SAS entrée public	Porte coulissante	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
O74	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 0 SAS entrée public	Volet roulant	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O45	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 1 Circulation R+1	Alarme incendie centr. type 4	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O33	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 1 Escalier	Ouvrant de désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O52	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 1 R+1	Menuiseries Extérieures Alumi.	17				Etat de santé : Bon Statut : En service
O93	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 2 Combles	Combles	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O10	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 2 Combles	Caisson VMC / Désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O11	Pôle Emploi - Flers Principal Niveau 2 Combles	Centrale de Traitement d'Air	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O17	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Accueil	Spot	9				Etat de santé : Bon Statut : En service
O49	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Accueil	Déclencheur désenfumage	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
O50	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Accueil	Ouvrant de désenfumage	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
O48	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Accueil et B27	Tableau divisionnaire	2				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O15	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Bureau B24**	**Report alarmes techniques**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O47	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Chaufferie**	**Coupure Elec chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O71	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Chaufferie**	**Disconnecteur Hydraulique**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O46	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Chaufferie, local info, stock**	**Luminaires**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O57	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O89	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Barre anti-panique**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O7	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Radiateur Acier**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O8	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Radiateur Acier**	**35**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O5	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Bouches de ventilation**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O4	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Bouches de ventilation**	**41**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O6	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Bouches de ventilation**	**10**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O9	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Registre motorisé**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O83	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Gâche électrique**	**4**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O92	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Lecteur badge**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O34	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Détecteur intrusion**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O35	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Alarme sonore**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O38	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Détecteur de présence**	**33**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O36	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Luminaires**	**11**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O37	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Luminaires**	**115**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O82	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Ferme-porte**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O84	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**31**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O85	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O90	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Cloison amovible**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O91	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Cloison amovible**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O86	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Plafond et faux-plafond**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O87	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O88	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Ensemble du site**	**Stores Intérieurs**	**22**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O40	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	Déclencheur manu. rouge saillie	9				Etat de santé : Bon Statut : En service
O39	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	Déclencheur manuel porte gache	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
O41	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	BAES	33				Etat de santé : Bon Statut : En service
O44	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	Clapet Coupe-Feu	7				Etat de santé : Bon Statut : En service
O42	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	Diffuseur sonore	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
O43	Pôle Emploi - Flers Principal Tous niveaux Ensemble du site	Diffuseur sonore	2				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O32	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Escalier**	**Hublot étanche intérieur**	**7**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O56	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Toiture**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O55	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Enduits de Ravalement**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O54	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Pierre en Façade**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O30	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Luminaires**	**14**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O70	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Extérieur**	**Pompe de Relevage**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O28	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Local informatique**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O68	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Local ménage**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O67	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Local ménage**	**Robinetterie**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O66	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O73	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Parking**	**Barrière**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O53	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **R+1**	**Toiture terrasse**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O51	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **RDC et RDJ**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**17**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O65	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Salle de détente**	**Chauffe-eau**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O62	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Salle de détente**	**Fontaine à eau**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O22	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Luminaires**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O61	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**WC**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O59	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Lavabo**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O60	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Robinetterie**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O77	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Barre de relevage**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O81	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O21	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires**	**Diffuseur lumineux**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O76	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **Sanitaires et local ménage**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
O20	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **SAS entrée agents RDJ**	**Contact clef**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
O16	**Pôle Emploi - Flers** **Principal** **Tous niveaux** **SAS entrée public**	**Spot**	**8**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**