



3. Etat des lieux



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L15	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Abri vélo	Toiture	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L75	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 accueil	Portes Automatique	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
L72	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 accès toiture	trappe accès toiture	1				Etat de santé : Bon Statut : En service


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L51	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 archives, local baie	Luminaires	6				Etat de santé : Bon Statut : En service
L42	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 bureaux	Luminaires	51				Etat de santé : Bon Statut : En service
L65	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 cafétaria	Fontaine à eau	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L26	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 cafétaria	Evier	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L27	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 cafétaria	mitigeur	1				Etat de santé : Bon Statut : En service



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L28	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie	Chaudière murale	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L83	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie	Filtre gaz	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L96	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie	Compteur d'énergie thermique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L81	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie	Pompe	2				Etat de santé : Bon Statut : En service
L78	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie	Vase d'expansion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L79	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie**	**disconnecteur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L80	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Chaufferie**	**Filtre arrivée EF**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L29	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 circulations**	**Luminaires**	**58**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L4	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 dans placo**	**Collecteur EP**	**33**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L76	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Portes aluminium**	**6**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L32	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Radiateur Acier**	**36**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L91	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**8**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L90	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L31	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Bouches de ventilation**	**36**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L82	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Gâches électriques**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L34	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur intrusion**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L30	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Détecteur de présence**	**42**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L97	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Compteur d'appoint d'eau**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L95	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Compteur eau général**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L94	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Compteur gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L40	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Ferme-porte**	**16**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L19	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiseries Intérieures Bois**	**24**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L41	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**33**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L21	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **ensemble**	**Mur revêtement mural projeté**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L22	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **ensemble**	**Plafond et faux-plafond**	**430**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L20	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Sol revêtement PVC**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L37	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Stores Intérieurs**	**39**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L35	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur manu. rouge saillie**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L43	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Déclencheur manuel porte gache**	**5**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L33	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**BAES**	**23**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L52	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 ensemble**	**Diffuseur sonore**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L70	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 entrée**	**Centrale badge**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L56	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 entrée**	**Clavier anti intrusion**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L18	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 entrée**	**Rideaux Métalliques**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L63	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **entrée publique**	**Interphone**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L69	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **escalier**	**Ouvrant de désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L71	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **escaliers**	**Hublot étanche intérieur**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L45	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **escaliers**	**Suspension**	**12**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L68	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 escaliers**	**Bande podotactile**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L67	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 escaliers**	**Nez de marches**	**44**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L36	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 escaliers**	**Stores Intérieurs**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L64	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 escaliers**	**Déclencheur désenfumage**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L16	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Toiture terrasse**	**322**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L11	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Bardage en bois**	**535**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**




N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L14	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Clôtures**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L6	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**36**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L85	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Portillon, portail non motorisés**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L3	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Mat simple éclairage**	**9**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L5	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Extérieur**	**Projecteur extérieur**	**6**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**



N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L2	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Coffret coupure chaufferie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L1	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Coffret coupure gaz**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L10	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Collecteur EP**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L84	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Extérieur**	**Portail extérieur**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L17	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 façades**	**Menuiseries Extérieures Alumi.**	**2**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L9	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 façades**	**Brise soleil fixe extérieur**	**51**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L93	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Local ménage**	**Coffret comptage électricité**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L92	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Local ménage**	**Robinetterie**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L50	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 Local ménage**	**Vidoir mural**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**


N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L66	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **local ménage, sanitaires**	**Chauffe-eau**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L73	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**Commande groupe froid**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L74	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**commande température**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L58	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **Local technique**	**TGBT**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L54	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 0** **MANAGER**	**Arrêt d'urgence ventilation**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L53	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 MANAGER**	**Arrêt d'urgence électrique**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L12	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 porche entrée et sas**	**Spot**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L44	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L47	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**Lavabo**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L57	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**Robinetterie**	**7**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L46	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**WC**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L23	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**Sol carrelage**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L49	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires**	**Diffuseur lumineux**	**4**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**
L24	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 0 sanitaires et cafétaria**	**Mur carrelage / faïence**	**1**				**Etat de santé : Bon Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L62	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 1 Local serveur	Cassette plafonnière (unité int.)	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L25	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 1 Local serveur	Commande CTA/VMC	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L60	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 1 Local serveur	Alarme technique	1				Etat de santé : Bon Statut : En service
L101	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 1 Local serveur	Contrôle d'accès	3				Etat de santé : Bon Statut : En service
L61	Pôle Emploi - Mortagne au Perche Principal Niveau 1 Local serveur	Centrale anti intrusion	1				Etat de santé : Bon Statut : En service

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L59	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 1** **Local serveur**	**Alarme incendie centr. type 4**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L98	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 1** **Salle de réunion**	**Cassette plafonniere**	**2**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L100	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 1** **Salle de réunion**	**Régulation Groupe froid**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L99	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 1** **Salle de réunion**	**Commande VMC salle de réunion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L89	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**batterie froide**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L103	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Unite extérieure clim salle réunion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
L8	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Split-système/ VRV (unité ext.)**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
L86	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Groupe froid**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L88	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Caisson VMC / Désenfumage**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L102	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**VMC double flux salle de réunion**	**1**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L87	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Niveau 2** **Toiture**	**Centrale de Traitement d'Air**	**1**				**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**

N°	Localisation	Désignation équipement	Qté relevée	Photo	N° Rem.	Criticité	Commentaires
							**Etat de santé : Moyen** **Statut : En service**
L7	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Lecteur de badge**	**5**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**
L55	**Pôle Emploi - Mortagne au Perche** **Principal** **Tous niveaux** **ensemble**	**Alarme sonore**	**3**				**Etat de santé : Bon** **Statut : En service**