# 3. ETAT DES INSTALLATIONS


dalkia GROUPE EDF

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Extérieur | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Digicode ouverture porte | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 2 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Extérieur | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Façade | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 3 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte simple avec serrure | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 4 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Local ménage | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Ballon d'eau chaude électrique | 3 |  | | A | Statut : En Service |
| 5 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | R+2 Circulation | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Armoire divisionnaire | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 6 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | R+2 Local info | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Boitier contrôle d'accès | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 7 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | R+2 Local info | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Boitier contrôle d'accès | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 8 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC Local TGBT | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Compteur électrique | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 9 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC Local TGBT | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | TGBT | 1 | | | A | Statut : En Service |


| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>SAS d'entrée | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Interphone | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 11 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Arrêt d'urgence électrique | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 12 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Boitier contrôle d'accès | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 13 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Coffret électrique | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 14 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte piétonne coulissante automatique | 2 |  | | A | Statut : En Service |
| 14 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte piétonne coulissante automatique | |  | R001 | 3 | Autre : Voir commentaire ci-dessous<br>Vitre cassée |
| 15 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Hall d'accueil | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Sirène d'alarme intrusion | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 16 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>Local TGBT | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Coffret électrique | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 17 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>SAS entrée personnel | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Digicode alarme anti-intrusion | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 18 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | RDC<br>SAS entrée personnel | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte entrée personnel | 1 | | | A | Statut : En Service |


| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 19 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Evier | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 20 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Hublot | 12 | | | A | Statut : En Service |
| 21 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Mitigeur | 2 | | | A | Statut : En Service |
| 22 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Murs | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 23 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Murs | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 24 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Plafonds | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 25 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Plafonds | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 26 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Sols | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 27 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Sols | 1 | | | A | Statut : En Service |


| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 28 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 1 | Couloir | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Armoire divisionnaire | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 29 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 1 | Local informatique | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Armoire divisionnaire | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 30 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 1 | Local informatique | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Armoire divisionnaire | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 31 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 1 | Local informatique | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Centrale alarme anti-intrusion | 1 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 1 | Local informatique | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Clapet coupe feu | 1 |  | | A | Statut : En Service |
| 33 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 2 | Circulation | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte double avec serrure | 1 | | | A | Statut : En Service |
| 34 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Local ménage | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Compteur d'eau | 2 |  | | A | Statut : En Service |
| 35 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Local ménage | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Vide sceau + mitigeur | 2 |  | | A | Statut : En Service |
| 36 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Sanitaires | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Alarme lumineuse | 17 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Sanitaires | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Lavabo | 5 |  | | A | Statut : En Service |
| 38 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Sanitaires | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Lavabo double plat | 4 |  | | A | Statut : En Service |
| 39 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Sanitaires | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Mitigeur sanitaire | 13 |  | | A | Statut : En Service |
| 40 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Sanitaires | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | WC | 13 |  | | A | Statut : En Service |


| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 41 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Alarme sonore incendie | 5 |  | | A | Statut : En Service |
| 42 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | BAES | 27 |  | | A | Statut : En Service |
| 43 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | BAES drapeau | 8 |  | | A | Statut : En Service |
| 44 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Bouche de ventilation carré | 59 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Bouche VMC | 19 |  | | A | Statut : En Service |
| 46 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Cassette plafonnière | 76 |  | | A | Statut : En Service |
| 47 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Déclencheur manuel rouge | 10 |  | | A | Statut : En Service |
| 48 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Déclencheur manuel vert | 15 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Détecteur de fumée | 6 |  | | A | Statut : En Service |
| 50 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Détecteur de présence | 28 |  | | A | Statut : En Service |
| 51 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Détecteur de présence | 10 |  | | A | Statut : En Service |
| 52 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Détecteur intrusion | 7 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 53 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Extincteur CO2 2kg | 9 |  | | A | Statut : En Service |
| 54 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Extincteur EPA 6L | 12 |  | | A | Statut : En Service |
| 55 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Fenêtre fixe | 127 |  | | A | Statut : En Service |
| 56 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Fenêtre simple | 174 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 57 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Ferme-porte | 23 |  | | A | Statut : En Service |
| 58 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Grille de ventilation circulaire | 22 |  | | A | Statut : En Service |
| 59 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Lecteur de badge | 11 |  | | A | Statut : En Service |
| 60 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Néon | 3 | | | A | Statut : En Service |
| 61 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Paroi vitrée | 50 | | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé<br>Niveau de criticité * | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Pavé LED | 213 |  | | A | Statut : En Service |
| 63 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte coupe feu double sans serrure | 7 | | | A | Statut : En Service |
| 64 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte coupe feu simple avec serrure | 4 | | | A | Statut : En Service |
| 65 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte coupe feu simple sans serrure | 2 | | | A | Statut : En Service |
| 66 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte double sans serrure | 10 | | | A | Statut : En Service |
| 67 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte issu de secours | 2 | | | A | Statut : En Service |
| 68 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Porte simple sans serrure | 69 | | | A | Statut : En Service |
| 69 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Spot halogène | 140 |  | | A | Statut : En Service |
| 70 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Thermostat | 65 |  | | A | Statut : En Service |

| N° | SITES | BATIMENTS | NIVEAUX | LOCAUX | SYSTEMES ELEMENTAIRES | DESIGNATION EQUIPEMENTS | Qté relevée | PHOTO | N° Rem. PV | Etat de santé | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Niveau de criticité * | |
| 71 | Rouen Saint Sever | batiment | Tous niveaux | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Volet roulant électrique | 155 | | | A | Statut : En Service |
| 72 | Rouen Saint Sever | batiment | Niveau 0 | Site | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Evier | 0 | | | A | Statut : En Service |