# Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

| Poste technique SAP: | | | |
|---|---|---|---|
| Nom : | **CENTRE HOSPITALIER (hors plateau tech)** | **Secteur commercial** | |
| Rue : | **BD CAMILLE BLANC** | Commercial(le) : | POUCHAIN J |
| Code Postal : | **34200** | Synoptique : | |
| Ville : | **SETE** | Date contrat : | |

| Date de la dernière maintenance: | **4 août 2025** |
|---|---|

**Interlocuteurs**

| Nom : | MR TOURENE | MR Fabien JAUSSAN (copie) | |
|---|---|---|---|
| Fonction : | REPONSABLE TECHNIQUE | TSH CVC Plomberie et FM | |
| Téléphone : | 04 67 46 57 52 | 04 67 46 57 30 | STANDARD CH SETE |
| Télécopie : | 06 30 09 92 98 | 06 32 33 45 18 | 04 67 46 57 57 |
| Mail : | ntourene@ch-bassindethau.fr | fjaussan@ch-bassindethau.fr | |

| Prises | Gaz | Contrôlées | Maintenues | Ent. Quinquénal |
|---|---|---|---|---|
| **BM** | Tous gaz | | 371 | |
| | Vide | | 212 | |
| | Total: | | 583 | |
| **BL** | Tous gaz | | | |
| | Vide | | | |
| | Total: | | | |
| **BK** | Tous gaz | | | |
| | Vide | | | |
| | Total: | | | |
| **THEO** | Tous gaz | | | |
| | Vide | | | |
| | Total: | | | |
| **DKD** | Tous gaz | | 46 | |
| | Vide | | 34 | |
| | Total: | | 80 | |
| **CFL** | Tous gaz | | 56 | |
| | Vide | | 39 | |
| | Total: | | 95 | |
| **CFC** | Tous gaz | | 77 | |
| | Vide | | 56 | |
| | Total: | | 133 | |
| **AGA** | Tous gaz | | | |
| | Vide | | | |
| | Total: | | | |
| **AGA S** | Tous gaz | | 221 | |
| | Vide | | 111 | |
| | Total: | | 332 | |
| **Autres** | Total: | 15 | | |
| **TOTAL GLOBAL:** | | **15** | **1223** | |

| UD | Contrôlées | Maintenues |
|---|---|---|
| **3,5/40** | | |
| **3/30** | | |
| **3/20** | | |
| **3/16** | | |
| **4,5/80** | | |
| **Coffret sécurité** | | |
| **DKD A** | | |
| **DKD B** | | 13 |
| **CF** | | 3 |
| **ROTAREG** | | |
| **DAMAO** | | 22 |
| **UD2 CAHOUET** | | |
| **TOTAL** | | **38** |

| **Nombre d'anomalies** | Priorité | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| | **95** | | |

| GAZ | TYPE | RAMPES PRINCIPALES | | | RAMPE SECOURS | | | Changement DI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Fait | A faire |
| CO2 | **DANUBE** | 2X | 1 | B50 | 1X | 1 | B50 | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |
| | | 2X | | | 1X | | | | |

**Commentaires :**
**Entretien et contrôle de 1214 prises et 36 detendeurs et 23 alarme.**
**24 prises non faites.**